F2異音調査の状況

ネコネコインダストリー株式会社 実験用の架空資料

F2の異音調査 QI-041

品質案件QI-041ではNF-F2の給餌動作時に異音がするという問い合わせを調査中。対象候補は製造ロットLOT-F2-0920とLOT-F2-0927。原因は未確定。ECN-026適用時期と重なるが、時期の一致だけでブラケット変更を原因と断定しない。品質保証は回収品の分解、固定トルク確認、連続給餌試験TEST-F2-118を優先する。

F2モーター固定部の設計変更 ECN-026

ECN-026はNF-F2のモーター固定ブラケットをBRK-F2-AからBRK-F2-Bへ変更する設計変更。2026年9月12日に承認、9月18日以降に製造するロットへ適用。固定ネジの締付トルクは0.45±0.05N・mを維持する。変更目的は組立作業の安定化。品質案件QI-041との因果関係はまだ確認していない。

F2連続給餌試験 TEST-F2-118

TEST-F2-118はNF-F2の連続給餌1,000回を確認する試験。規格は詰まりゼロ、作動音45dBA以下。2026年10月2日のサンプルS118-Aは詰まりゼロ、作動音48dBAで音規格不適合。サンプルS118-Bは詰まりゼロ、43dBAで適合。2サンプルの結果だけでロット全体の合否やQI-041の原因は決めない。

F2製造ロット実績 2026年9月

NF-F2のLOT-F2-0910は800台、工程内不良8台で不良率1.0%。LOT-F2-0920は1,000台、工程内不良30台で3.0%。LOT-F2-0927は900台、工程内不良18台で2.0%。数値は工程内検査であり市場故障率ではない。不良内容は異音、給餌量ばらつき、外観傷を含むため、全てがQI-041と同一現象とは限らない。