## 数据校验码

数据检错和校正措施。

问题:数据在计算机内部存储、传送的过程中,由于元器件故障或噪音干扰等原因,会出现差错。



## 数据校验

校验方法:让写入信息符合某种约定规律, 读出时检验读出信息是否仍符合这一约定 规律。

有效代码

校验位,冗余位

**冗余校验**:除**原数据信息**外,还增加若干位 编码,形成**校验码**。

校验码 = 有效代码 + 校验位

## 冗余校验码


#### 基本思想

- 1. 在原数据信息中增加<mark>校验位</mark>,然后将原数据和 得到的校验位一起进行存取或传送;
- 2. 对读出的或在传送的终部件得到的相应数据, 再进行一次编码,求出新的校验位;
- 3. 最后根据得到的这个新的校验位的值,确定是 否发生了错误。





## 数据校验过程示意图



奇偶校验:以字节(或字)为单位进行编码,每个字节(或字)配一个校验位。

奇校验:使整个校验码(有效信息位和校验位)中"1"的个数为奇数。

偶校验:使整个校验码中"1"的个数为偶数

0

方法简单,大多数主存采用。

校验位

例 1 待编有效信息 1010 0010 奇校验码 1010 0010 11010 0010 偶校验码 例 2 , 待编有效信息 1010 0110 奇校验码 **1**1010 0110 偶校验码 01010 0110

设将数据  $B=b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$  从源部件传送至终部件,在终部件接收到的数据为  $B'=b_{n-1}b_{n-2}'...b_1'b_0'$ ,

#### 奇偶校验的实现步骤:

在源部件求出奇(偶)校验位P。
 若采用奇校验,则P=b<sub>n-1</sub>⊕b<sub>n-2</sub>⊕...⊕b<sub>0</sub>⊕1。
 若采用偶校验,则P=b<sub>n-1</sub>⊕b<sub>n-2</sub>⊕...⊕b<sub>1</sub>⊕b<sub>0</sub>。



- 2. 在终部件求出奇(偶)校验位 P'。若采用奇校验,则
  P'= b<sub>n-1</sub>'⊕b<sub>n-2</sub>'⊕...⊕b<sub>1</sub>'⊕b<sub>0</sub>'⊕1。若采用偶校验位,则
  - $P'=b_{n-1}'\oplus b_{n-2}'\oplus ...\oplus b_1'\oplus b_0'$  o
- 3. 比较校验位,判断有无奇偶错。 假定在终部件接收到的校验位为 P",令 P\*=P'⊕P":
  - ① 若  $P^*=1$  ,则表示终部件接收的数据有**奇数位错**;
  - ② 若 P\*=0,则表示终部件接收的数据正确或有偶数个错。




#### 查错能力

- 1) **能发现奇数个错**,偶数个错不影响码字 的奇偶性质,不能发现;
- 2) 不能判断是哪位出错,没有纠错能力。

#### 特点:

- 1) 奇偶校验法所用的开销小,它常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验。
- 2) 奇偶校验码用于校验一字节长的代码还 是有效的。

## 小节:常用数据分类及表示



# 作业(p52,第二版)

- 2-1
- 2-9
- 2-15
- 2-17(1)
- 2-18(1)
- 2-21

# 作业(p46,第三版)

- 2-1
- 2-9
- 2-18
- 2-20(1)
- 2-21(1)
- 2-24