

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-04
	CONTROL DE SELLADO DE PRODUCTO TERMINADO		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 1 de 5	Fecha de actualización: 26-jul-25	Aprobado por: Jefe de Planta	Versión: 01

1. OBJETIVO

Garantizar el sellado del empaque primario y secundario del producto terminado en el área de paquetería.

2. ALCANCE

Todas las líneas de paquetería del área de producción de planta de arroz.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Control de pesos de paquetería

Verificación de calidad

4. RESPONSABILIDAD

4.1 Operador de Línea

- Monitorear que la unidad salga bien formada, sellada.
- Detener la máquina ante fallas visibles.
- Notificar inmediatamente al supervisor.

4.2 Supervisor de Producción

- *Dar seguimiento y cumplimiento al instructivo.*

4.3 Calidad

- Verificar la calidad de los productos en las líneas de empaque.

5. DEFINICIONES

4.4 Unidad: Bolsa individual formada por la envasadora (454 g, 350 g, 4 lb, 1.5 kg, etc).

4.5 Fardo: Conjunto de 10-20-25-50 unidades (según SKU), envueltas en film transparente.

4.6 Defecto Crítico: Cualquier daño que compromete la calidad del producto.

6. EQUIPOS

- Envasadora vertical
- Mordazas de sellado
- Impresor de lote/fecha / Ribbon
- Enfardadora automática

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-04
	CONTROL DE SELLADO DE PRODUCTO TERMINADO		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 2 de 5	Fecha de actualización: 26-jul-25	Aprobado por: Jefe de Planta	Versión: 01

- Báscula
- Film impreso
- Film transparente
- Pallet

7. PROCEDIMIENTO

7.1 Control de unidad

Bueno	Malo
Bolsa limpia, sin polvo ni impurezas visibles.	Bolsa rota o abierta (granos saliendo).
Sellado perfecto (mordaza completa, sin aberturas).	Sellado incompleto o mordaza pegada solo a medias
Formato parejo (sin deformaciones o bolsas torcidas).	Arrugas excesivas en el empaque.
Fecha y lote legibles Etiqueta/impresión correcta (marca, peso, diseño correcto).	Fecha borrosa o inexistente Etiqueta incorrecta o impresión corrida.
Peso dentro de tolerancia según estándar.	Tamaño irregular (más pequeña o inflada de aire).
Sin agujeros o micro-roturas.	Suciedad o impurezas dentro de la bolsa.

7.2 Control de fardo

Bueno	Malo
Contener 10 - 20 - 25 - 50 unidades según SKU.	Unidades mezcladas (productos distintos)

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-04
	CONTROL DE SELLADO DE PRODUCTO TERMINADO		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 3 de 5	Fecha de actualización: 26-jul-25	Aprobado por: Jefe de Planta	Versión: 01

Unidades alineadas, ordenadas y del mismo producto.

Unidades desordenadas, volteadas o salidas

Film transparente tenso, sin arrugas ni roturas.

Film flojo, arrugado o roto.

Sin unidades salidas ni visibles fuera de la forma.

Presencia de arroz suelto dentro o fuera del fardo.

Compresión correcta, visible pero no exagerada.

. *Falta de tensión → fardo débil o tambaleante*

Fardo firme, estable para transporte

Fardo “abombado” o sin forma rectangular.

Etiqueta o código de fardo claro (si aplica).

7.3 MÉTODO DE INSPECCIÓN

Según lo establecido en el formato de monitoreo de pesos.

8. ACCIONES CORRECTIVAS

Si se detecta unidad mala:

- Parar máquina.*
- Revisar mordaza y revisar temperatura.*
- Ajustar velocidad.*
- monitorear centrado de bobina.*

Si se detecta fardo malo:

- Revisar tensión de enfardadora.*
- Verificar empuje de unidades.*
- Revisar sellos y temperatura.*

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-04
	CONTROL DE SELLADO DE PRODUCTO TERMINADO		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 4 de 5	Fecha de actualización: 26-jul-25	Aprobado por: Jefe de Planta	Versión: 01

9. ANEXO

BUENO		MALO	
			
			
			
			

	EMPRESA DIECK Y DIECK		Código: PA-IT-04
	CONTROL DE SELLADO DE PRODUCTO TERMINADO		
	Elaborado por: Supervisor de producción	Revisado por: Jefe de Planta	
Página 5 de 5	Fecha de actualización: 26-jul-25	Aprobado por: Jefe de Planta	Versión: 01

