

	BENEFICIO DIECK		Código: PA-PR-02
	PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE GRANZA		
	Elaborado por Supervisor de campo	Revisado por: Jefe de control de calidad e inocuidad	
Página 1 de 3	Fecha de Elaboración: 07-10-2019	Aprobado por: Director Industrial de Operaciones	Versión: 01

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para la recepción de granza de arroz, previo a la introducción al proceso productivo.

2. ALCANCE

Aplica a la recepción de granza nacional e internacional que se reciba en empresa Dieck y Dieck.

3. REFERENCIAS

CA-FO-10 Certificado interno de recepción de granza importada

4. DEFINICIONES

4.1 Procedimientos: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

4.2 Materia prima: son los recursos naturales que utiliza la industria en su proceso productivo para ser transformados en producto.

4.3 Granza: es el grano de arroz en cascara.

4.4 Silos: el silo es un espacio creado específicamente para el almacenamiento de granos, se mantienen allí en condiciones ideales, evitando así que entren en mal estado debido a las condiciones climáticas.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Supervisor de campo.

5.1.1 Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las especificaciones de lo acordado.

5.1.2 Asegurar el proceso del control continuo de la operación del manejo adecuado del recibo de materia prima.

5.2 Del operario de recibimiento

5.2.1 Realizar la revisión correspondiente y verificar la calidad del recibo de materia prima determinando a través de análisis diversos y garantizar que el producto sea óptimo para el proceso y dictaminar resultados de la materia prima en caso de no cumplir con las especificaciones esperadas.

5.2.2 El personal de recibo es responsable de realizar todas las pruebas y criterio de aceptación del material que se recibe.

5.3 Del personal de calidad

5.3.1 Verifica la calidad de entrada de la granza el rendimiento de esta.

5.3.2 Llena el formato de la recepción de granza.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El motorista que transporta la materia prima se reporta en la caseta de vigilancia, quienes estos notificaran al supervisor de campo, para que autorice el ingreso del transporte de carga.

6.2 El supervisor de campo autoriza a vigilancia para que ingrese el camión o rastra al área de báscula para realizar el pesaje correspondiente de carga.

	BENEFICIO DIECK		Código: PA-PR-02
	PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE GRANZA		
	Elaborado por Supervisor de campo	Revisado por: Jefe de control de calidad e inocuidad	
Página 2 de 3	Fecha de Elaboración: 07-10-2019	Aprobado por: Director Industrial de Operaciones	Versión: 01

- 6.3 El encargado de la báscula una vez pesado el vehículo, autoriza pasar al área de descarga de la materia prima (Granza).
- 6.4 Se determina si la materia prima es nacional o internacional para su descarga en el área que le corresponde en todo caso.
- 6.5 Si la materia prima (granza) es nacional se descarga en área # 2 con capacidad de descarga de 600 QQ/hrs., si la materia prima (granza) es internacional se descarga en el área # 1 con capacidad de descarga de 3000 QQ/hrs
- 6.6 El personal de silos procederá a tomar muestras de materia prima (granza nacional o internacional) por camión o rastra que llegue al plantel, el departamento de control de calidad debe realizar los análisis y determinar si cumplen con las especificaciones requeridas en el proceso.
- 6.7 El análisis de granza se determina en base a impureza, granos extraños (grano rojo), humedad, rendimiento general y entero/ quebrado.
- 6.8 Cuando la materia prima esta fuera de aceptación se notifica a Gerencia General para autorizar la descarga o rechazo de esta.
- 6.9 El personal de silos procederá a realizar la recepción de la materia prima, una vez autorizada y deberá realizar las siguientes actividades:
 - 6.9.1 Revisar estado en que se recibe el producto.
 - 6.9.2 Asignar el espacio disponible (silos) para enviar la materia prima (Granza)
- 6.10 Cuando la materia prima (granza nacional) viene humedad, se envía a los silos de Humedad, para luego secarla en la secadora y proceder al envío de silos de almacenaje o se envía a la planta de precocido.
- 6.11 La granza que viene seca (internacional) se envía directo a los silos de almacenamiento o se envía al molino para ser procesada.
- 6.12 Cuando la materia prima sea recibida en condiciones no conforme, ya que presenta incumplimiento de un requisito que pueda afectar el proceso de producción, se emitirá un dictamen para el respectivo reclamo al proveedor o se usa la tabla de castigo para determinar el precio al cual se realizara la compra.
- 6.13 Cuando ha sido descargada la granza del vehículo en cualquiera de las dos áreas nacional o internacional, el vehículo de transporte se envía de nuevo a la báscula para su respectivo pesaje y se emitirá un pase de salida del vehículo al salir del plantel.
- 6.14 Cuando se pesa de nuevo el vehículo vacío, se comparará el peso bruto según el proveedor vs. Peso Neto bascula, solo para determinar una relación de margen aceptable, cuya diferencia debe ser menor de 1. 5 % de aceptación de margen de error en báscula, de no ser que gerencia especifique un margen mayor de aceptación.
- 6.15 Para determinar el peso neto se espera la confirmación de los resultados de análisis del porcentaje de humedad, impurezas y grano rojo solo en granza nacional enviado por el gerente de planta, luego se hace la rebaja al peso bruto.
- 6.16 El encargado de la báscula genera un comprobante de ingreso de compra a través de talonario para ser enviado al departamento de contabilidad.
- 6.17 Se ingresará en un cuadro de Excel los inventarios el peso neto y el silo.

	BENEFICIO DIECK		Código: PA-PR-02
	PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE GRANZA		
	Elaborado por Supervisor de campo	Revisado por: Jefe de control de calidad e inocuidad	
Página 3 de 3	Fecha de Elaboración: 07-10-2019	Aprobado por: Director Industrial de Operaciones	Versión: 01

6.18 El encargado de la báscula prepara la documentación de soporte, boleta de peso debidamente firmada, boleta de orden de compra debidamente llena, la boleta de orden de entrada y copia de carnet de afiliación del productor y copia de cedula.

6.19 Será responsable de que la documentación indique claramente la cantidad recibida del proveedor y toda la información necesaria.

6.20 Toda la documentación se envía a la Gerencia Administrativa para realizar el trámite correspondiente de pago al proveedor.

7. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Nº	Nombre del solicitante del cambio	Puesto	Fecha	Pág.	Descripción del cambio
2					
3					