

Check List

Order Code: TGM-61158rev3 Software code: C410

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
GROSS		F1		-19999	99999		
DEVIATION		F2		-19999	99999		
GROSS DP		F1 + DP		0	4		
DEVIATION DP	Remote	F2 + DP	แสดงค่า เป็นตัวเลข	0	4		
Address	Ren		แผมเทา เบนทาเลบ	1	255		
Baud Rate				1	5		
Parity				0	2		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 ด้วย Modbus Poll

Response								
Function	Input	Address	Baud Rate	Parity	TX	Error	Pass	Fail
Response	RS485	1	9600	b8n1	1000	0	√	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 ด้วย Modbus Poll

esponse								
Function	Input	Address	Baud Rate	Parity	TX Value	Display	Pass	Fail
	GROSS	1	9600	b8n1	12345	12345	√	
	GROSS DP	1	9600	b8n1	2	123.45	√	
Poll								

Prepared By	Verified By	Approved By