

## Check List

Order Code: TGM-62041 Software code: C428

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
PV		F1	แสดงค่า เป็นตัวเลข	0	9		
Baud Rate	Remote	B/R	4800, 9600, 19200, 38400 57600	0	4		
Parity	?err	T BASE	None, Even, Odd	0	2		
Address	ADD		แสดงค่า เป็นตัวเลข HEX	1	F		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 Modbus RTU read

Function	Input	Address	Baud Rate	Parity	Responses	Error	Pass	Fail
Modbus RTU	RS485 Modbus RTU	1	9600	None	1000	0	/	
	RS.							

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 Modbus RTU write

Function	Write Value	Address	Baud Rate	Parity	Responses	Error	Pass	Fail
Modbus RTU	5	1	9600	None	5	0	/	
	15	1	9600	None	5	0	/	
	16	1	9600	None	5	5	/	
	-1	1	9600	None	5	5	/	

Prepared By	Verified By	Approved By