

## Check List

Order Code: TGM-62037 Software code: C421

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
PV		F1	แสดงค่า เป็นตัวเลข	0	9999		
Decimal		DP	แยนเกม เกาตลางเยก	0	3		
Baud Rate	e e	B/R	4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6	0	4		
Parity	ADD ADD BYK		b8n1, b8E1, b8o1	0	2		
Address	æ	ADD	แสดงค่า เป็นตัวเลข	1	255		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 Modbus RTU read

Function	Input	Address	Baud Rate	Parity	Responses	Error	Pass	Fail
	RS485 Modbus RTU	1	9600	b8n1	1000	0	/	
Modbus RTU								
	RS4							

Instruction : ทดสอบการทำงานของ RS485 Modbus RTU write

Function	Write Value	Address	Baud Rate	Parity	Responses	Error	Pass	Fail
	1234	1	9600	b8n1	1000	0	/	
	10000	1	9600	b8n1	5	5	/	
	-1	1	9600	b8n1	5	5	/	
Modbus RTU								

Prepared By	Verified By	Approved By