

Check List

Order Code: TGM-62043 rev1 Software code: C427

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
Target		F1		-199999	999999		
Actual		F2		-199999	999999		
Circum Ference		F3	หน่วย mm.	1	6000		
Cycle Time		F4	หน่วย วินาที	0.00	60.00		
Decimal point		DP		999999	9.99999		
Input Delay		I/P TYPE		0.01	60.00		
Input Type		TG MODE		IN AB	IN ENC		
Multiple		SCALE +		1	10000		
Divisor		SCALE -		1	25000		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input AB

Input	•								
Input									
Function	Input	Pulse		MUL	DIV	IND	Actual	Pass	Fail
		Show	Input	IVIOL	DIV	טאוו	Actual	1 055	i ali
		100	100	1	1	0.01	200	/	
	A +	100	100	1	2	0.01	150	/	
Counter									
Counter	В-	100	100	1	1	0.01	0	/	
		100	100	1	2	0.01	50	/	

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input Encoder

nput									
Function	Input	Pulse		MUL	DIV	IND	Actual	Pass	Fail
	iliput	Show	Input	IVIOL	DIV	IND	Actual	1 033	ı alı
		100	100	1	1	0.01	200	/	
		100	100	1	2	0.01	150	/	
	■ A + →								
Counter									
Counter		100	100	1	1	0.01	0	/	
		100	100	1	2	0.01	50	/	
	▼ B - ■								

Prepared By	Verified By	Approved By



Check List

Order Code: TGM-62043 rev1 Software code: C427

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Function

Input	Input Input							
Function	Input	Frequency	Circum Ference (mm.)	DIV	RPM	Speed (m/min)	Pass	Fail
		20	100	1	1200	120	/	
		20	100	2	600	60	/	
		40	130	33	72.73	9.46	/	
		40	123	45	53.34	6.57	/	
SPEED	Frequency							

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Output

output								
Function	Input	Pulse	MUL	DIV	Set Point	Output	Pass	Fail
		100	1	1	1000	COM-NC	/	
		500	1	1	1000	COM-NC	/	
		1000	1	1	1000	COM-NO	/	
		2000	1	1	1000	COM-NO	/	
Counter	Pulse							
								·

Prepared By	Verified By	Approved By