

Карточка ремонта

Ремонт #19 · ЛТ250012276

Сводка

ID ремонта: 19

Номер заказ-наряда: ЛТ250012276

Дата ремонта: 2025-12-25

Статус ремонта: confirmed

Этап workflow: Подтверждён

Комментарий к workflow: Ремонт прошёл employee-review и финальное подтверждение администратора.

Итоговый статус отчёта: Есть критичные несоответствия

Комментарий к статусу: Перед подтверждением нужны ручная проверка и решение по предупреждениям.

Предварительный: Да

Частично распознан: Нет

Госномер: к879ва/716

VIN: X9PRG20A4MW137776

Марка и модель: VOLVO Тягач седельный

Сервис: ООО «ЛидерТрак»

Сервис по OCR: ООО «ЛидерТрак»

Пробег: 953917

Причина ремонта: ТО основное с заменой масла+салонный фильтр На холостом ходу при малых оборотах вибрации по кабине.

При увеличении оборотов, вибрации пропадают; Заменить щетки стеклоочистителей

Комментарий сотрудника: акб1-1065а акб2-1135а сцепление х1-20.7 х2-18.4 у-2.3 колодки 1 ось 43,37 2 ось 34,42 осушитель -76%.172274км неисправности по вибрации по кабине на момент осмотра не обнаружено,подушки двс в норме

Работы, руб: 32035.83

Запчасти, руб: 37990.84

НДС, руб: 14005.33

Итого, руб: 84032.00

Ожидаемая стоимость, руб: Не рассчитана

Основной документ: Заказ-наряд №ЛТ250012276 от 25.12.2025.pdf

Статус основного документа: recognized

Причины ручной проверки OCR: Нет

Открытых предупреждений: 26

Создан: 2026-04-04T11:33:41

Обновлён: 2026-04-04T11:36:53

Короткий отчёт для руководителя

Есть сигналы для управленческого контроля

Заказ-наряд ЛТ250012276 на сумму 84 032,00 ☐ содержит 26 значимых сигналов. Общий уровень риска: высокий.

Общий риск: высокий

Сумма заказ-наряда: 84 032,00 ☐

Работ: 20 · запчастей: 12

Сигналов в отчёте: 26

Высокорисковых сигналов: 2

Спорные затраты по прямым сигналам: 26 679,17 ☐ без НДС, около 32 015,00 ☐ с НДС

1. Финансы

Работы без НДС: 32 035,83 ☐.

Запчасти и материалы без НДС: 37 990,84 ☐.

НДС: 14 005,33 ☐.

Итого по заказ-наряду с НДС: 84 032,00 ☐.

Арифметика по шапке документа сходится.

2. Что фактически сделано

В заказ-наряде отражено 20 работ и 12 запчастей.

Заявленная причина обращения: ТО основное с заменой масла+салонный фильтр На холостом ходу при малых оборотах вибрации по кабине. При увеличении оборотов, вибрации пропадают; Заменить щетки стеклоочистителей.

Основной состав работ: Прочие работы (8 строк, 11 246,66 ☐); ТО и обслуживание (6 строк, 8 693,34 ☐); Рулевое управление (2 строк, 5 103,33 ☐); Пневмосистема (1 строк, 2 835,00 ☐).

Крупнейшие позиции по запчастям: Масло моторное синтетическое DONGFENG Diesel Ultra CS, EURO-6 10W40, бочка 205 л. (15 717,50 ☐); Тяга рулевая продольная (10 092,50 ☐); Комплект фильтров для ТО (9 388,33 ☐.

3. Критические проблемы

По заявленной вибрации проблема не подтверждена: В причине обращения указана вибрация, но в рекомендациях сервиса зафиксировано, что неисправность на осмотре не обнаружена.

Моторное масло требует проверки на соответствие Volvo: В заказ-наряде для техники семейства Volvo/FH указано моторное масло DONGFENG. Нужно отдельно подтвердить соответствие спецификации двигателя.

Тормозные работы не следуют из исходной жалобы: В заявке нет явной жалобы на тормозную систему, но в заказ-наряд включены тормозные работы с отдельной стоимостью.

Объем работ шире исходной заявки: Состав заказ-наряда охватывает несколько ремонтных зон и выглядит заметно шире кратко описанной причины обращения.

Сервис сам зафиксировал нерешённые замечания: В документе есть блок «НЕ ДЕЛАЕМ», то есть сервис прямо указал работы или замечания, которые остались вне выполненного ремонта.

Есть работы с недостаточно прозрачными формулировками: В заказ-наряде есть позиции, по которым без расшифровки сложно понять фактический объем и цель выполненных действий.

4. Финансовые несоответствия

По прямым сигналам объем спорных затрат оценивается до 26 679,17 □ без НДС, или примерно 32 015,00 □ с НДС.

Строки по моторному маслу, требующему проверки допуска Volvo, составляют 15 717,50 □.

Работы с расплывчатыми формулировками составляют 4 158,33 □.

Строки с признаками аналоговых или восстановленных комплектующих составляют 378,33 □.

Тормозные работы вне исходной жалобы составляют 6 803,34 □.

Высокорисковых сигналов: 2. Их нужно рассматривать как спорные до ручного подтверждения.

5. Нормо-часы

По 20 работам есть данные для сравнения фактических и нормативных часов: в норме 20, с отклонением 0.

СМАЗКА ОПОРНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА: норма 0.10 ч, факт 0.10 ч, отклонение 0%.

ДВИГАТЕЛЬ. МАСЛО И ФИЛЬТР. ЗАМЕНА: норма 0.40 ч, факт 0.40 ч, отклонение 0%.

БАЗОВЫЙ СЕРВИС: норма 1.20 ч, факт 1.20 ч, отклонение 0%.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ. ЗАМЕНА ОДНОГО. ВКЛЮЧАЕТ ПРОКА ЧКУ.: норма 0.20 ч, факт 0.20 ч, отклонение 0%.

6. Логические противоречия

Объем ремонта выглядит широким относительно кратко описанной причины обращения. Такой заказ-наряд стоит дополнительно перепроверить на предмет согласования допработ.

По заявленной вибрации проблема не подтверждена: В причине обращения указана вибрация, но в рекомендациях сервиса зафиксировано, что неисправность на осмотре не обнаружена.

Моторное масло требует проверки на соответствие Volvo: В заказ-наряде для техники семейства Volvo/FH указано моторное масло DONGFENG. Нужно отдельно подтвердить соответствие спецификации двигателя.

Тормозные работы не следуют из исходной жалобы: В заявке нет явной жалобы на тормозную систему, но в заказ-наряд включены тормозные работы с отдельной стоимостью.

Объем работ шире исходной заявки: Состав заказ-наряда охватывает несколько ремонтных зон и выглядит заметно шире кратко описанной причины обращения.

7. Итог

Общий уровень управленческого риска: высокий.

Система зафиксировала 26 значимых сигналов, из них 2 высокого уровня.

Документ лучше не закрывать без ручной проверки спорных строк и подтверждения от сервиса.

8. Рекомендация

Запросить у сервиса пояснение, какие действия были выполнены по вибрации и почему проблема отражена как не обнаруженная.

Запросить у сервиса подтверждение допуска масла для Volvo и отдельно проверить соответствие спецификации уровня VDS-4/VDS-4.5.

Запросить обоснование тормозных работ и подтверждение, что необходимость их выполнения была согласована отдельно.

Проверить, какие из дополнительных работ были заранее согласованы, а какие появились уже в ходе ремонта.

Проверить, какие замечания из блока «НЕ ДЕЛАЕМ» критичны для эксплуатации и нужно ли оформлять их отдельным согласованием.

Запросить у сервиса расшифровку спорных формулировок и подтверждение объема каждой такой работы.

Несоответствия

1. Раздел Соответствие дефекта и ремонта | важность high | По заявленной вибрации проблема не подтверждена | источник executive_report | открыто | В причине обращения указана вибрация, но в рекомендациях сервиса зафиксировано, что неисправность на осмотре не обнаружена.

2. Раздел Состав ремонта | важность high | Моторное масло требует проверки на соответствие Volvo | источник executive_report | открыто | В заказ-наряде для техники семейства Volvo/FH указано моторное масло DONGFENG. Нужно отдельно подтвердить соответствие спецификации двигателя.

3. Раздел Соответствие дефекта и ремонта | важность medium | Тормозные работы не следуют из исходной жалобы | источник executive_report | открыто | В заявке нет явной жалобы на тормозную систему, но в заказ-наряд включены тормозные работы с отдельной стоимостью.

4. Раздел Соответствие дефекта и ремонта | важность medium | Объем работ шире исходной заявки | источник executive_report | открыто | Состав заказ-наряда охватывает несколько ремонтных зон и выглядит заметно шире кратко описанной причины обращения.

5. Раздел Соответствие дефекта и ремонта | важность medium | Сервис сам зафиксировал нерешённые замечания | источник executive_report | открыто | В документе есть блок «НЕ ДЕЛАЕМ», то есть сервис прямо указал работы или замечания, которые остались вне выполненного ремонта.

6. Раздел Прозрачность ремонта | важность medium | Есть работы с недостаточно прозрачными формулировками | источник executive_report | открыто | В заказ-наряде есть позиции, по которым без расшифровки сложно понять фактический объем и цель выполненных действий.

7. Раздел Состав ремонта | важность medium | Есть признаки неоригинальных или восстановленных запчастей | источник executive_report | открыто | В наименованиях запчастей есть маркеры, указывающие на аналоговые или восстановленные комплектующие.

8. Раздел Состав ремонта | важность medium | Документ содержит отметку об Exchange Program | источник executive_report | открыто | В тексте заказ-наряда есть оговорка об Exchange Program, то есть документ допускает использование восстановленных запасных частей.

9. Раздел Документ и OCR | важность medium | Часть документа была восстановлена эвристически | источник executive_report | открыто | Система собирала часть строк или итогов не напрямую из исходной структуры, а через восстановление по другим блокам документа.

10. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

11. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

12. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

13. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

14. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

15. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

16. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

17. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

18. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

19. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

20. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

21. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

22. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

23. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

24. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

25. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

26. Раздел Сопоставление с историей | важность medium | Работа не подтверждается накопленной практикой | источник executive_report | открыто | Для этой работы в системе пока нет подтвержденной истории, на которую можно опереться при проверке.

Работы

17511-2 | СМАЗКА ОПОРНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА | кол-во 0.1 | нормо-часы 0.1 | факт 0.1 | цена 2101.90 | сумма 189.17 | статус preliminary

17515-3 | ДВИГАТЕЛЬ. МАСЛО И ФИЛЬТР . ЗАМЕНА | кол-во 0.4 | нормо-часы 0.4 | факт 0.4 | цена 2099.53 | сумма 755.83 | статус preliminary

17744-2 | БАЗОВЫЙ СЕРВИС | кол-во 1.2 | нормо-часы 1.2 | факт 1.2 | цена 2100.31 | сумма 2268.33 | статус preliminary

23306-3 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ. ЗАМЕНА ОДНОГО. ВКЛЮЧАЕТ ПРОКА ЧКУ . | кол-во 0.2 | нормо-часы 0.2 | факт 0.2 | цена 2101.85 | сумма 378.33 | статус preliminary

23311-3 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ. ЗАМЕНА | кол-во 0.3 | нормо-часы 0.3 | факт 0.3 | цена 2098.77 | сумма 566.67 | статус preliminary

77145-3 | ГАЙКИ КОЛЁС. ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ. формула 4x2 | кол-во 0.2 | нормо-часы 0.2 | факт 0.2 | цена 2101.85 | сумма 378.33 | статус preliminary

36304-2 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА. ЗАМЕНА. | кол-во 0.4 | нормо-часы 0.4 | факт 0.4 | цена 2099.53 | сумма 755.83 | статус preliminary

51221-3 | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ВЕДУЩЕЙ ОСИ. ЗАМЕНА. КОЛЕСА СНЯТЫ. | кол-во 1.8 | нормо-часы 1.8 | факт 1.8 | цена 2099.79 | сумма 3401.67 | статус preliminary

51117-3 | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА. ЗАМЕНА. БАР АБАН СНЯТ. | кол-во 1.8 | нормо-часы 1.8 | факт 1.8 | цена 2099.79 | сумма 3401.67 | статус preliminary

65561-3 | ДВОЙНЫЕ УПР АВЛЯЕМЫЕ ЗАДНИЕ ОСИ. РЕГУЛИРОВКА ПАР АЛПЕЛЬНОСТИ. (С КАМЕРОЙ). | кол-во 0.4 | нормо-часы 0.4 | факт 0.4 | цена 2099.53 | сумма 755.83 | статус preliminary
64135-2 | Положение рулевого колеса, регулировка | кол-во 0.5 | нормо-часы 0.5 | факт 0.5 | цена 2100.00 | сумма 945.00 | статус preliminary
13105027-0 | Продольная рулевая тяга - смена | кол-во 2.2 | нормо-часы 2.2 | факт 2.2 | цена 2100.17 | сумма 4158.33 | статус preliminary
13005044-6 | Схождение колес - регулировка | кол-во 1.35 | нормо-часы 1.35 | факт 1.35 | цена 2100.14 | сумма 2551.67 | статус preliminary
60108-2 | Юстировка колес, проверка | кол-во 0.6 | нормо-часы 0.6 | факт 0.6 | цена 2100.32 | сумма 1134.17 | статус preliminary
43215033 | Отбойник - снятие/установка | кол-во 1.0 | нормо-часы 1.0 | факт 1.0 | цена 2100.00 | сумма 1890.00 | статус preliminary
43215069 | Электрооборудование - поиск неисправности | кол-во 0.8 | нормо-часы 0.8 | факт 0.8 | цена 2099.54 | сумма 1511.67 | статус preliminary
10255062-1 | Трубка - компрессор - смена | кол-во 1.5 | нормо-часы 1.5 | факт 1.5 | цена 2100.00 | сумма 2835.00 | статус preliminary
Без кода | Обтекатель лев. - ремонт | кол-во 1.0 | нормо-часы 1.0 | факт 1.0 | цена 2100.00 | сумма 1890.00 | статус preliminary
Без кода | Индукция. слесарные работы. | кол-во 1.0 | нормо-часы 1.0 | факт 1.0 | цена 2100.00 | сумма 1890.00 | статус preliminary
Без кода | Доработка аналоговых з/ч | кол-во 0.2 | нормо-часы 0.2 | факт 0.2 | цена 2101.85 | сумма 378.33 | статус preliminary

Материалы

ZZ000253133903 | Масло моторное синтетическое DONGFENG Diesel Ultra CS, EURO-6 10W40, бочка 205 л. | кол-во 37.0 л | цена 447.16 | сумма 15717.50 | статус preliminary
Без артикула | EL729.590 Шайба медная пробки поддона картера | кол-во 1.0 шт | цена 284.26 | сумма 255.83 | статус preliminary
T85137594 | Комплект фильтров для ТО | кол-во 1.0 шт | цена 9388.33 | сумма 9388.33 | статус preliminary
ZZ1457655 | Смазка Лукойл ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 400мл (желтая) | кол-во 1.0 шт | цена 367.54 | сумма 349.17 | статус preliminary
ZZ7777 | Расходные материалы (тягач) | кол-во 1.0 шт | цена 276.67 | сумма 276.67 | статус preliminary
MARM9730011 | Фильтр салона FH4 | кол-во 1.0 шт | цена 594.44 | сумма 535.00 | статус preliminary
ROS180-3414010-502 | Тяга рулевая продольная | кол-во 1.0 шт | цена 11213.89 | сумма 10092.50 | статус preliminary
SAM030328 | Жесткий упор крепления кабины | кол-во 1.0 шт | цена 374.07 | сумма 336.67 | статус preliminary
SAM078336 | Жесткий упор крепления кабины | кол-во 1.0 шт | цена 407.41 | сумма 366.67 | статус preliminary
ZZ990424 | Шланг компрессора | кол-во 1.0 шт | цена 452.78 | сумма 407.50 | статус preliminary
HEL8GA | 002 071-241 Лампа 24V R5W (задние габариты, номерной знак и салон) | кол-во 3.0 шт | цена 51.54 | сумма 139.17 | статус preliminary
HEL8GA | 002 073-241 Лампа P21W 24V BAU15s (указателя поворот. и стоп-сигналов) | кол-во 2.0 шт | цена 69.91 | сумма 125.83 | статус preliminary

Проверки

ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | СМАЗКА ОПОРНО-СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ДВИГАТЕЛЬ. МАСЛО И ФИЛЬТР . ЗАМЕНА · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | БАЗОВЫЙ СЕРВИС · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ. ЗАМЕНА ОДНОГО. ВКЛЮЧАЕТ ПРОКА ЧКУ . · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ. ЗАМЕНА · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ГАЙКИ КОЛЁС. ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ. формула 4x2 · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА. ЗАМЕНА. · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ВЕДУЩЕЙ ОСИ. ЗАМЕНА. КОЛЕСА СНЯТЫ. · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА. ЗАМЕНА. БАРАБАН СНЯТ. · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | ДВОЙНЫЕ УПР АВЛЯЕМЫЕ ЗАДНИЕ ОСИ. РЕГУЛИРОВКА ПАР АЛПЕЛЬНОСТИ. (С КАМЕРОЙ). · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | Положение рулевого колеса, регулировка · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | Продольная рулевая тяга - смена · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | Отбойник - снятие/установка · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | Трубка - компрессор - смена · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | Обтекатель лев. - ремонт · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | Индукция. слесарные работы. · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки
ocr_work_reference_missing | warning | Работа не найдена в динамическом справочнике | Открыто | создано 2026-04-04T11:33:41 | Доработка аналоговых з/ч · в базе пока нет подтвержденной истории для сверки

Документы

ID 15 | Заказ-наряд №ЛТ250012276 от 25.12.2025.pdf | order | recognized | основной | OCR 0.82 | создан 2026-04-04T11:33:41 |
обновлён 2026-04-04T11:33:41