ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "Антарес", ИНН 5507243264, КПП 550701001, 644073, Омская область, город Омск, улица Солнечная 2-я, дом №50, тел.: +8 (3812) 710276, Код по ОКПО 11899713
адрес: 644073, Омская обл, Омск, 2-я Солнечная, дом №50

Заказ-наряд № А0000018822 от 28.03.2025

Заказчик: ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"	**адрес заказчика : 423800, Татарстан респ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, дом 163А/1, офис 315 телефоны: +7 (919) 6356545**
Автомобиль : FH (4) гос. номер: K104CO716 VIN: X9PRG20A7MW139201 год вып. 2021 пробег 780 340	

Цена автомототранспортного средства, определяемая по соглашению сторон _____

Плательщик: ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"
ИНН 1650251719 адрес: 423800, Татарстан респ, г. Набережные Челны, пр-кт Казанский, дом 163А/1, офис 315 телефоны: +7 (919) 6356545

Принят:	Вид ремонта:	Диспетчер:	Мастер:	Срок исполнения:		в валюте
28.03.2025	Коммерческий ремонт		Лимонов А.В	28.03.2025	**Закрыт**	**Руб**

Причина обращения: Проведение БТО дубль
Комментарий: Проведение БТО. Замена масла ДВС (VDS-4.5 10W-30 Mobil). Замена масляных фильтров. Замена топливных фильтров. (Дубль). Принагрузке проявляется шум, при включении горного тормоза. Диагностика АКБ, низкая емкость. Неисправность генератора ошибка. Звон со стороны компрессора на холодном ДВС. Ремонт заднего правого крыла.

Выполненные работы по заказ-наряду № А0000018822 от 28.03.2025 к причине обращения "Проведение БТО дубль"

№	Артикул	Наименование	Кол. оп.	Цена н/ч	Норма	н/ч	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17744-2	Базовое Техническое Обслуживание	1	2 300,00	1,200	Ремонт узлов и агрег	3 312,00	552,00
2	17515-3	ДВИГАТЕЛЬ. МАСЛО И ФИЛЬТР. ЗАМЕНА.	1	2 300,00	0,400	Ремонт узлов и агрег	1 104,00	184,00
3	23306-3	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР. ЗАМЕНА ОДНОГО. ВКЛЮЧАЕТ ПРОКАЧКУ.	1	2 300,00	0,200	Ремонт узлов и агрег	552,00	92,00
4	23311-3	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОРА. ЗАМЕНА.	1	2 300,00	0,300	Ремонт узлов и агрег	828,00	138,00
5	32126-3	ГРАФИТОВЫЕ ЩЕТКИ. ЗАМЕНА.	1	2 300,00	0,600	Ремонт узлов и агрег	1 656,00	276,00
6	22000-2	Замена маслозаливной горловины	1	2 300,00	0,700	Ремонт узлов и агрег	1 932,00	322,00
7	32107-3	Натяжитель ремня, генератор, замена	1	2 300,00	0,400	Ремонт узлов и агрег	1 104,00	184,00
8	32123-3	РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА. ЗАМЕНА.	1	2 300,00	0,500	Ремонт узлов и агрег	1 380,00	230,00
9	51207-0	Тормозные колодки, замена (на двух колесахведущего моста)	1	2 300,00	1,900	Ремонт узлов и агрег	5 244,00	874,00
10	86300-2	Ремонт заднего крыла	1	2 300,00	1,600	Ремонт узлов и агрег	4 416,00	736,00
11	61116-2	ШКВОРЕНЬ. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА. 2 СТОРОНЫ.	1	2 300,00	1,300	Ремонт узлов и агрег	3 588,00	598,00
		Итого по странице материалов:	*11*			*на сумму:*	*25 116,00*	*4 186,00*

Передан через Диадок 28.03.2025 13:56 GMT+03:00
8ccc1974-f05e-4c9b-8f90-f11b547f1162

Выполненные работы по заказ-наряду № А0000018822 от 28.03.2025 к причине обращения:
Проведение БТО дубль

№	Артикул	Наименование	Кол. оп.	Цена н/ч	Норма	н/ч	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	25104-2	ВЫПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ. ПРОКЛАДКИ. ЗАМЕНА.	1	2 300,00	3,500	Ремонт узлов и агрег	9 660,00	1 610,00
13	21000-2	Чистка блока ДВС	1	2 300,00	1,000	Ремонт узлов и агрег	2 760,00	460,00
		Итого по странице материалов:	*2*			*на сумму:*	*12 420,00*	*2 070,00*
		Итого работ:	**13**			**на сумму:**	**37 536,00**	**6 256,00**

Тридцать семь тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек в т.ч. НДС 6 256,00 Руб

Расходная накладная к заказ-наряду № А0000018822 от 28.03.2025 к причине обращения "Проведение БТО дубль"

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Скидка	Всего	в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H200WN01 (K)	Фильтр масляный, HENGST	1	шт	2 104,70	378,85	2 146,79	357,80
2	H328WK (K)	Фильтр топливный сепаратора, HENGST	1	шт	4 904,25	882,77	5 002,33	833,72
3	H200W41 (K)	Фильтр масляный, HENGST	2	шт	2 178,80	784,37	4 444,75	740,79
4	H200WDK (K)	Фильтр топливный, HENGST	1	шт	2 600,26	468,05	2 652,26	442,04
5	153852	Масло моторное Mobil Delvac MX ESP 10W-30	39	л	525,44	0,00	24 590,59	4 098,43
6	AC22201616	Маслозаливная горловина	1	шт	11 969,81	718,19	13 645,58	2 274,26
7	1986AE0102	Реле регулятор напряжения BOSCH FH4	1	шт	12 181,48	730,89	13 886,89	2 314,48
8	MDP3174K	Комплект колодок, Meritor	1	шт	13 668,25	820,10	15 581,80	2 596,97
9	APV1151	Натяжитель ремня, Dayco	1	шт	8 004,75	480,29	9 125,41	1 520,90
10	8PK1535HD	Ремень поликлиновой, Dayco (O)	1	шт	2 423,28	145,40	2 762,54	460,42
11	713789410	Прокладка выпускного коллектора	6	шт	725,66	261,24	4 963,51	827,25
12	ALn3516	Очиститель обезжириватель тормозных дисков PROline LAVR 650мл	1	шт	229,77	0,00	275,72	45,95
13	скотч-брайт	Скотч-брайт	1	шт	217,10	0,00	260,52	43,42
14	SK-4280072-01	Кронштей крыла	2	шт	191,75	0,00	460,20	76,70
15	VO984759	БОЛТ ФЛАНЦЕВЫЙ	1	шт	1 175,63	70,54	1 340,22	223,37
16	4640076016268	Смазка Графитная Нефтесинтез 0,8 кг	0,3	кг	237,38	0,00	85,45	14,24
17	753262	Прокладка турбины	1	шт	142,17	0,00	170,60	28,43
18	2609000	Прокладка маслопровода турбины Lema	1	шт	67,11	0,00	80,53	13,42
		Итого по странице материалов:	*62,3*		*на сумму:*	5 740,69	*101 475,69*	*16 912,59*
		Итого материалов:	**62,3**		**на сумму:**	**5 740,69**	**101 475,69**	**16 912,59**

Сто одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей 69 копеек в т.ч. НДС 16 912,59 Руб

Итого по причине обращения:	**139 011,69**	**23 168,59**

Всего по причине обращения: Сто тридцать девять тысяч одиннадцать рублей 69 копеек

Итого по заказ-наряду :	**139 011,69**	**23 168,59**

Всего по заказ-наряду: Сто тридцать девять тысяч одиннадцать рублей 69 копеек в т.ч. НДС 23 168,59 Руб

Мастер _____ /Лимонов А.В/

Гарантии: Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок, в соответствии с требованиями Заказчика. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет. Демонтированные при выполнении работ запасные части получены Заказчиком в полном объёме. Заказчик получил транспортное средство и документы, подтверждающие оказание сервисных услуг (заказ-заряд, УПД, счет, акт выполненных работ). Через 100 км после ремонта, связанного со снятием и установкой колес, необходимо выполнить протяжку колесных гаек. Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (ДВС, редуктор, бортовой редуктор, КПП, раздаточная коробка) должна производиться через 4 недели или 10000 км, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Гарантия на слесарные работы составляет 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком заказ-наряда. Гарантия на работы, связанные с ремонтом электрооборудования, топливной системы и системы впрыска, не предоставляется. Гарантия на запасные части и ГСМ, приобретенные у Сервисной Станции, не предоставляется.

Рекомендации: Остаток осушителя 68%
Остаточная толщина тормозной колодки ПП=79,2% ПЛ= 94,4% ЗП= 28,8% ЗЛ= 21,2%
Сцепление проверка на износ X1=20мм X2=19,7мм Y=0,3мм положение требующее обслуживание X2=9,8мм

Плотность охлаждающей жидкости: -40 град. С

Замена задней стойки стабилизатора.
Замена задних направляющих суппорта.

Дата: 28.03.2025 Заказчик _____ /ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"/

Плательщик _____ /ООО ТК "СЕМЬСОТ ДОРОГ"/

Идентификатор документа 8cccf974-f05e-4c9b-8f90-f11b547f1162

Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Антарес" Ерыгина Галина Сергеевна Доверитель: ООО "АНТАРЕС"	b45115cc-b0eb-4bc2-9054-05b48567c564 с 14.11.2024 00:00 по 14.11.2029 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	051DA3B60027B2A6B74865C11D2FF93648 с 13.11.2024 13:59 по 13.11.2025 14:04 GMT+03:00	28.03.2025 13:56 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Ожидается ответная подпись