НАРЯД-ЗАКАЗ № ЛТ250005926 от 13.06.2025

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700

Заказчик: **ООО ТК "Семьсот дорог"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315
Телефон: +7 (8552) 917700

Автомобиль: SCHMITZ Cargobull 9084, гос. номер: 0443BB16, VIN: X1Y908400R3313945, пробег: 1 146 856, год выпуска 2018, цвет Желтый

Плательщик: **ООО ТК "Семьсот дорог" , ИНН 1650251719, КПП 165001001**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315

Причина обращения: ТО Прицепа
Сломана полурессора 2 ось слева - замена

Выполненные сервисные услуги и использованные материалы

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
1	SCM26611800	Полурессора	1	шт	67 148,15	8 057,78	60 433,33	12 086,67	72 520,00
2	MARM4000101	Гайка колесная M22x1,5 SW32 H-31	4	шт	179,17	86,00	645,00	129,00	774,00
3	MNS100.031	Болт рессоры M27x2x186 с гайкой и шайбой	1	шт	2 095,37	251,44	1 885,83	377,17	2 263,00
4	MNS100.028	Пластина регулировочная внешняя	2	шт	873,15	209,56	1 571,67	314,33	1 886,00
5	MARM6001002	Амортизатор подвески 267-383 16x58 16x80 O/O SCHMITZ	1	шт	5 200,00	624,00	4 680,00	936,00	5 616,00
6	MNS100.083	Болт M16x1,5x122 амортизатора Schmitz фланцевый с гайкой	1	шт	347,22	41,67	312,50	62,50	375,00
7	ZZ316380	Винт самосверлящий 6.3x80мм	30	шт	44,17	159,00	1 192,50	238,50	1 431,00
8	ZZ573031	Заклепка вытяжная 6,4x20	40	шт	27,75	133,22	999,17	199,83	1 199,00
9	MARM2910045	Крышка суппорта без датчика Кнорр	1	шт	949,07	113,89	854,17	170,83	1 025,00
10	MARM2910047	Крышка суппорта без датчика Кнорр	1	шт	950,93	114,11	855,83	171,17	1 027,00
11	WUR08901087300	Очиститель агрегатов	3	шт	292,98	52,74	835,00	167,00	1 002,00
12	TTT13472	Ремкомплект суппорта вал с шестерней SB6, SB7, SN6, SN7, SK7, SL7, SM7	1	шт	673,15	80,78	605,83	121,17	727,00
13	MARM2910268	Ремкомплект суппорта корпус толкателей с калибровочными болтами SL7, SM7, ST7	1	шт	4 012,96	481,55	3 611,67	722,33	4 334,00
						Всего по странице:	78 482,50	15 696,50	94 179,00

Сервисные услуги сдал мастер: Караваев В.М., Мастер приемщик, По доверенности № 505 от 24.12.24
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 16.06.2025 10:20 GMT+03:00
da3ce376-29cc-4294-91b2-849921a439c5
Страница 1 из 5

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
14	MARM2910028	Ремкомплект суппорта механизм выбора зазора SB6, SB7, SN6, SN7, SK7, SL7, SM7, S	1	шт	2 723,15	326,78	2 450,83	490,17	2 941,00
15	MARM2910057	Ремкомплект суппорта направляющие SN6, SN7, SK7, ST7	2	шт	3 000,93	720,22	5 401,67	1 080,33	6 482,00
16	TTT16769	Ремкомплект суппорта полуподшипники SL7, SN7, ST7	1	шт	915,74	109,89	824,17	164,83	989,00
17	TTT15888	Ремкомплект суппорта пятаки ST7	1	шт	1 180,56	141,67	1 062,50	212,50	1 275,00
18	CHE1106	Ремкомплект суппорта рычаг нажимной ST7	1	шт	4 876,85	585,22	4 389,17	877,83	5 267,00
19	MARM2910031	Ремкомплект суппорта цепь SB6, SB7, SN6, SN7, SK7, SL7, SM7, ST7	1	шт	470,37	56,44	423,33	84,67	508,00
20	SCH1119869	Складной элемент крыши Shmitz	5	шт	2 420,93	1 452,56	10 894,17	2 178,83	13 073,00
21	BPW02.1040.30.00	Смазка для подшипников ступицы ECO-Li 91 2,5 кг	250	г	3,50	52,53	831,67	166,33	998,00
22	WUR0893800	Смазка медная CU800 (расходные материалы)	1	шт	608,77	36,53	578,33	115,67	694,00
23	WUR08930554005	Спрей смазка многоцелевая MULTI	1	шт	472,22	56,67	425,00	85,00	510,00
24	MNS602.004	Стремянка рессоры M22 X 241	2	шт	1 760,65	422,56	3 169,17	633,83	3 803,00
25	ZZ1227142	Трос пломбировочный с таможенными наконечником 42м	1	шт	1 923,15	230,78	1 730,83	346,17	2 077,00
26	BRE29328 HD	Комплект тормозных колодок SCHMITZ 1178243	2	шт	8 906,48	2 137,55	16 031,67	3 206,33	19 238,00
27	SIR281012090161	Соединитель пласт.трубок D12m 16x1.5 угловой	1	шт	887,04	106,44	798,33	159,67	958,00
28	SIR281008060161	Соединитель пласт.трубок D8m 16x1.5 угловой	1	шт	749,07	89,89	674,17	134,83	809,00
29	SON160040230	Энергоаккумулятор дискового тормоза BPW SAF, Schmitz Тип 16/24	1	шт	4 446,30	533,56	4 001,67	800,33	4 802,00
30	ZZ758489	Шайба DIN 125, оц M27 (уп 25 кг/828 шт)* PAND	1	шт	46,30	5,56	41,67	8,33	50,00
31	ТО прицепа	ТО прицепа и осей каждые 60 000 км или каждые 6 месяцев	4	н/ч	1 800,00	864,00	6 480,00	1 296,00	7 776,00
32	43215045	полурессора - смена	4	н/ч	1 800,00	864,00	6 480,00	1 296,00	7 776,00
33		Проверка соосности оси	0,6	н/ч	1 799,38	129,56	971,67	194,33	1 166,00
34		Регулировка соосности прицепа	4,5	н/ч	1 800,00	972,00	7 290,00	1 458,00	8 748,00
35	43215006	Амортизатор - смена	0,6	н/ч	1 799,38	129,56	971,67	194,33	1 166,00
36	432155060-5	Болт амортизатора - замена	0,4	н/ч	1 800,93	86,44	648,33	129,67	778,00
37		Карман для досок - заклепка	2	н/ч	1 800,00	432,00	3 240,00	648,00	3 888,00
38		Пол п/п ремонт	3	н/ч	1 800,00	648,00	4 860,00	972,00	5 832,00
39	ЦБ00003120	Сварочные работы	2	н/ч	1 800,00	432,00	3 240,00	648,00	3 888,00
40		Складной элемент крыши - с/у	2	н/ч	1 800,00	432,00	3 240,00	648,00	3 888,00
						Всего по странице:	91 150,02	18 229,98	109 380,00

Сервисные услуги сдал мастер: Караваев В.М., Мастер приемщик, По доверенности № 505 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 16.06.2025 10:20 GMT+03:00
da3ce376-29cc-4294-91b2-849921a439c5
Страница 2 из 5

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
41	43215058	Тормозной суппорт - восстановление (суппорт снят) (Замена направляющих втулок)	3,4	н/ч	1 800,11	734,44	5 508,33	1 101,67	6 610,00
42	43215058-1	Тормозной суппорт - замена механизма подводки и регулировка .	3,6	н/ч	1 799,90	777,56	5 831,67	1 166,33	6 998,00
43	43215059	Тормозной суппорт - снятие (колесо снято)	1,2	н/ч	1 800,16	259,22	1 944,17	388,83	2 333,00
44	43215060	Тормозной суппорт - установка (колесо снято)	1,2	н/ч	1 800,16	259,22	1 944,17	388,83	2 333,00
45	43215060	Трос пломбировочный - смена	1	н/ч	1 800,00	216,00	1 620,00	324,00	1 944,00
46	43215070	Энергоаккумулятор - смена	0,8	н/ч	1 799,76	172,78	1 295,83	259,17	1 555,00
47	2 ШМ	су запаски	0,5	н/ч	1 766,66	106,00	795,00	159,00	954,00
						Всего по странице:	18 939,17	3 787,83	22 727,00
						Всего по наряд-заказу:	188 571,69	37 714,31	226 286,00

Всего: 226 286,00 рублей, включая НДС 37 714,31рублей.
Сумма прописью: Двести двадцать шесть тысяч двести восемьдесят

Караваев В.М.,
Мастер приемщик,
По доверенности № 505 от 24.12.24

Сервисные услуги сдал мастер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 16.06.2025 10:20 GMT+03:00
da3ce376-29cc-4294-91b2-849921a439c5
Страница 3 из 5

После подписания акта выполненных работ к наряд–заказу, претензии по перечню сервисных услуг не принимаются.

*Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Программе «Exchange Program», в рамках которой для ремонта транспортного средства используются восстановленные запасные части, а также даю согласие на безвозмездную передачу Станции Технического Обслуживания (исполнителю работ) дефектного (вышедшего из строя) узла взамен установленного при ремонте.

С условиями Программы «Exchange Program» ознакомлен.

Заказчик _____ / _____

(подпись) (ФИО)

- Гарантия на работы составляет 180 дней в случае выполнения всех рекомендаций СТО по устранению неисправностей.
- Гарантия на регулировочные работы составляет 14 дней.
- Гарантия на электрические работы составляет 30 дней.
- Гарантия на сварочные работы не распространяется.
- Гарантия на верность диагностики распростроняется только при использовании новых оригинальных запасных частей приобретенных у официального диллера VOLVO.
- Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта выполненных работ.
- После ремонта со снятием-установкой колес на автомобиле, через 50 км необходимо проверить и подтянуть колесные гайки.
- После подписания акта выполненных работ к наряд-заказу, претензии по перечню работ не принимаются.
- Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (двигателя, редуктора, бортовых редукторов, КПП и раздаточных коробок), должна производиться через 4 недели или пробеге 10000 км., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Рекомендации:

Диски Колодки
1 ось 41/40 3/7/6/3 - треб замена
2 ось 40/40 15/12/14/16
3 ось 40/39 0/0/8/11 - треб замена
ДЕЛАЕМ
1-замена колодок на 1 и 3 оси -
2-1 ось справа расплавлены фиксаторы направляющих(рек. замена РК направляющих)
3-2 ось справа заклинил механизм суппорта(рек. полная переборка)
4-2 ось справа,3 ось слева отсутствует болт амортизатора(рек. установить)
5-3 ось справа болтается амортизатор(рек. замена так как разбит саленблок)
6-сломаны 5 складных элементов крыши(рек. замена)
7-болтаются 10 карманов(рек. заклепать)
8-сломан фиксатор ворот слева(рек. замена)-нет в наличии
9-порван пломбировочный трос(рек. замена)
10-лопнуло кольцо для пломбировочного троса где ворота(рек. заварить)-просьба водителя
болтаются 3 листа пола(рек. закрепить)
---
2 ось справа в энергоаккумуляторе вода ржавчина(треб. замена энергоаккумулятора)
---
1 ось не поддаётся регулировке, отрегулировали по максимуму, вывели до допуска +0.5

Сервисные услуги сдал мастер: Караваев В.М., Мастер приемщик, По доверенности № 505 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 16.06.2025 10:20 GMT+03:00
da3ce376-29cc-4294-91b2-849921a439c5
Страница 4 из 5

Идентификатор документа da3ce376-29cc-4294-91b2-849921a439c5

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "ЛИДЕРТРАК" ГАРИФУЛЛИН БОРИС РАДИКОВИЧ, ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	029985A10045B2EAB646E12D38B0317181 с 13.12.2024 12:38 по 13.03.2026 12:38 GMT+03:00	16.06.2025 10:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог" Хамидуллина Наталия Евгеньевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог"	b5612c76-dbfe-4c2b-b05c-e0387d1430ec с 15.03.2024 00:00 по 15.03.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	054968620091B2BCBB468151EB055F743F с 27.02.2025 08:53 по 27.02.2026 08:58 GMT+03:00	18.06.2025 15:55 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа