ЛИДЕРТРАК
Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700, факс: . ИНН 1639047163, КПП 165001001

# НАРЯД-ЗАКАЗ № ЛТ250009582 от 03.10.2025

**Исполнитель:** **Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700

**Заказчик:** **ООО ТК "Семьсот дорог"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315
Телефон: +7 (8552) 917700

**Автомобиль:** S, гос. номер: 7322ВР16, шасси: NLFS3010000056659, VIN: NLFS3010000056659, пробег: 270 045, год выпуска 2023, цвет Черный

**Плательщик:** **ООО ТК "Семьсот дорог" , ИНН 1650251719, КПП 165001001**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315

**Причина обращения:** Диагностика АБС-1; Осмотр ходовой с прокаткой на стенде ; клейка тента (слева) ; ТО прицепа и осей

## Выполненные сервисные услуги и использованные материалы

| № | Номер операции или запчасти | Наименование работ, запчастей и материалов | Кол-во | Ед. измер. | Цена за единицу | Сумма скидки | Стоимость без налога | Сумма налога | Стоимость с налогом * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARM6200002 | Датчик ABS угловой 400 мм | 1 | шт | 1 479,63 | 177,56 | 1 331,67 | 266,33 | 1 598,00 |
| 2 | MARM2000233 | Диск тормозной B9 (22,5") | 1 | шт | 14 809,26 | 1 777,11 | 13 328,33 | 2 665,67 | 15 994,00 |
| 3 | ZZ573031 | Заклепка вытяжная 6,4x20 | 14 | шт | 27,78 | 46,67 | 350,00 | 70,00 | 420,00 |
| 4 | MNS600.169 | Гайка ступицы левая M75x1,5 | 3 | шт | 1 320,99 | 475,55 | 3 566,67 | 713,33 | 4 280,00 |
| 5 | MNS600.170 | Гайка ступицы правая M75x1,5 | 2 | шт | 1 328,71 | 318,89 | 2 391,67 | 478,33 | 2 870,00 |
| 6 | SAF03 434 3020 0 | Ремкомплект ступицы колеса SAF | 5 | шт | 28 166,67 | 16 900,00 | 126 750,00 | 25 350,00 | 152 100,00 |
| 7 | WUR08901087300 | Очиститель агрегатов | 4 | шт | 292,98 | 70,32 | 1 113,33 | 222,67 | 1 336,00 |
| 8 | TTT18030 | Ремкомплект суппорта механизм выбора зазора Modul T | 2 | шт | 19 942,60 | 4 786,22 | 35 896,67 | 7 179,33 | 43 076,00 |
| 9 | TTT18020 | Ремкомплект суппорта направляющие MODUL T | 2 | шт | 4 587,04 | 1 100,89 | 8 256,67 | 1 651,33 | 9 908,00 |
| 10 | TTT18150 | Ремкомплект суппорта полный Modul T | 2 | шт | 22 595,84 | 5 423,00 | 40 672,50 | 8 134,50 | 48 807,00 |
| 11 | TTT18033 | Ремкомплект суппорта шестерня Modul T | 1 | шт | 520,37 | 62,44 | 468,33 | 93,67 | 562,00 |
| 12 | 43215016-2 | Датчик АБС - проверка | 0,6 | н/ч | 2 000,00 | 144,00 | 1 080,00 | 216,00 | 1 296,00 |
| 13 | | Удлинитель датчика АБС проверка | 0,6 | н/ч | 2 000,00 | 144,00 | 1 080,00 | 216,00 | 1 296,00 |
| 14 | | Подключение ПК- WABCO | 0,25 | н/ч | 2 000,00 | 60,00 | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
| 15 | 17000-22 | Осмотр ходовой - прицеп + Проверка тормозной системы на роликовом стенде (акция) | 0,8 | н/ч | 1,16 | 0,11 | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| | | | | | | ***Всего по странице:*** | 236 736,67 | 47 347,33 | 284 084,00 |

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д., Мастер приемщик, По доверенности № 510 от 24.12.24
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 06.10.2025 10:59 GMT+03:00;
b23da3e4-428e-4cd5-a4d6-b93b6fae45e9
Страница 1 из 4

| № | Номер операции или запчасти | Наименование работ, запчастей и материалов | Кол-во | Ед. измер. | Цена за единицу | Сумма скидки | Стоимость без налога | Сумма налога | Стоимость с налогом * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ТО прицепа | ТО прицепа и осей каждые 60 000 км или каждые 6 месяцев | 4 | н/ч | 1 766,67 | 848,00 | 6 360,00 | 1 272,00 | 7 632,00 |
| 17 | 43215016-2 | Датчик АБС - замена | 0,9 | н/ч | 2 000,00 | 216,00 | 1 620,00 | 324,00 | 1 944,00 |
| 18 | 10015196-8 | Тормозной диск - смена 1 | 2,8 | н/ч | 1 799,93 | 604,78 | 4 535,83 | 907,17 | 5 443,00 |
| 19 | | Карман для досок - заклепка | 1,4 | н/ч | 1 800,26 | 302,44 | 2 268,33 | 453,67 | 2 722,00 |
| 20 | 43215045 | Подшипник ступицы - смена | 14 | н/ч | 1 800,00 | 3 024,00 | 22 680,00 | 4 536,00 | 27 216,00 |
| 21 | 43215058 | Тормозной суппорт - восстановление (суппорт снят) (Замена направляющих втулок) | 6,8 | н/ч | 1 799,97 | 1 468,78 | 11 015,83 | 2 203,17 | 13 219,00 |
| 22 | 43215058-1 | Тормозной суппорт - замена механизма подводки и регулировка . | 7,2 | н/ч | 1 800,03 | 1 555,22 | 11 664,17 | 2 332,83 | 13 997,00 |
| 23 | 10015249-5 | Тормозной суппорт замена | 4,8 | н/ч | 1 799,96 | 1 036,78 | 7 775,83 | 1 555,17 | 9 331,00 |
| 24 | 43215054 | Тент - ремонт (клейка) | 1 | н/ч | 1 766,67 | 212,00 | 1 590,00 | 318,00 | 1 908,00 |
| | | | | | | ***Всего по странице:*** | 69 509,99 | 13 902,01 | 83 412,00 |
| | | | | | | ***Всего по наряд-заказу:*** | 306 246,66 | 61 249,34 | 367 496,00 |

**Всего: 367 496,00 рублей, включая НДС 61 249,34рублей.**
**Сумма прописью: Триста шестьдесят семь тысяч четыреста девяност**

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д.,
Мастер приемщик,
По доверенности № 510 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 06.10.2025 10:59 GMT+03:00;
b23da3e4-428e-4cd5-a4d6-b93b6fae45e9
Страница 2 из 4

**После подписания акта выполненных работ к наряд–заказу, претензии по перечню сервисных услуг не принимаются.**

*Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Программе «Exchange Program», в рамках которой для ремонта транспортного средства используются восстановленные запасные части, а также даю согласие на безвозмездную передачу Станции Технического Обслуживания (исполнителю работ) дефектного (вышедшего из строя) узла взамен установленного при ремонте.

С условиями Программы «Exchange Program» ознакомлен.

Заказчик _____ / _____

(подпись) (ФИО)

- Гарантия на работы составляет 180 дней в случае выполнения всех рекомендаций СТО по устранению неисправностей.
- Гарантия на регулировочные работы составляет 14 дней.
- Гарантия на электрические работы составляет 30 дней.
- Гарантия на сварочные работы не распространяется.
- Гарантия на верность диагностики распростроняется только при использовании новых оригинальных запасных частей приобретенных у официального диллера VOLVO.
- Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта выполненных работ.
- После ремонта со снятием-установкой колес на автомобиле, через 50 км необходимо проверить и подтянуть колесные гайки.
- После подписания акта выполненных работ к наряд-заказу, претензии по перечню работ не принимаются.
- Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (двигателя, редуктора, бортовых редукторов, КПП и раздаточных коробок), должна производиться через 4 недели или пробеге 10000 км., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

**Рекомендации:**

1. Ошибка датчика 2 ось слева - обрыв - датчик после ремонта и протерт - заменить//Делаем
2. Проверить ошибки тягача//Делаем

==========

Диски и колодки

1 ось 39/41 16/16/17/17мм
2 ось 37/44 16/16/17/17мм
3 ось 39/39 16/18/16/16мм

2. 1 ось справа, 3 ось справа, 1 ось слева, заклинили механизмы суппортов (треб полная переборка)//Делаем
3. 3 ось слева вылетел пыльник механизма (треб полная переборка) //Делаем
4. Шум подшипника и горели на 1 ось с обеих сторон 2 ось слева и 3 ось с обеих сторон (треб замена)//Делаем
5. Порван тент в двух местах (рек. заезд в мастер тент)//Делаем
6. Болтаются 7 карманов (рек. закрепить)//Делаем
7. Расплавило 4 крышки ступиц (рек. замена) //на герметик
8. Толщина тормозного диска 37 на 2 ось слева треб замена//Делаем

==========

Утечка воздуха с красного ПАЛМ рек замена/-отказ
Манжеты не подошли ,поменть не получилось работу удалили
Тент где большой порез не заклеили , т.к оторван от роликов, а с другой стороны заклеили

Сервисные услуги сдал мастер: _____ Нафиков Э.Д., Мастер приемщик, По доверенности № 510 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 06.10.2025 10:59 GMT+03:00;
b23da3e4-428e-4cd5-a4d6-b93b6fae45e9
Страница 3 из 4

# Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|---|---|---|---|---|
| Подписи отправителя: | Общество с ограниченной ответственностью "Лидертрак"<br>Беседина Татьяна Петровна<br>Доверитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРТРАК" | 7a8db280-b90c-4663-a9c4-2c1223bfe7b9<br>с 18.09.2025 00:00 по 03.06.2026 23:59 GMT+03:00<br>Доверенность прошла проверку | 059144930095B2598647D45CF8B7677083<br>с 03.03.2025 11:51 по 03.06.2026 11:51 GMT+03:00 | 06.10.2025 10:59 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: | Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог"<br>Хамидуллина Наталия Евгеньевна<br>Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог" | b5612c76-dbfe-4c2b-b05c-e0387d1430ec<br>с 15.03.2024 00:00 по 15.03.2027 23:59 GMT+03:00<br>Доверенность прошла проверку | 054968620091B2BCBB468151EB055F743F<br>с 27.02.2025 08:53 по 27.02.2026 08:58 GMT+03:00 | 08.10.2025 14:15 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |