Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700, факс: . ИНН 1639047163, КПП 165001001

НАРЯД-ЗАКАЗ № ЛТ250010000 от 17.10.2025

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700

Заказчик: **ООО ТК "Семьсот дорог"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315
Телефон: +7 (8552) 917700

Автомобиль: GX, гос. номер: 602СРН716, шасси: LGAG3DV25P8841313, VIN: LGAG3DV25P8841313, пробег: 344 141, год выпуска 2024

Плательщик: **ООО ТК "Семьсот дорог" , ИНН 1650251719, КПП 165001001**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315

Причина обращения: ТО - 1 E5 + EATON 4x2 (50 / 150 / 250 / 350 / 450 / 550 т. км)
Топливозаборник повреждён. Уровень не показывается
Жалобы на стуки в ходовой в передней части
; отсуствует гайка амортизатора на 2 оси слева,рек установить; не горит птф спереди справа,рек поиск,не го

Выполненные сервисные услуги и использованные материалы

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
1	FLGFS20258	Фильтр топливный грубой очистки (вместо 1125030-H02B0-YL)	1	шт	4 275,00	0,00	4 275,00	855,00	5 130,00
2	ZZ000253133875	Масло моторное SAE 10W40 Diesel Ultra Plus синтетическое EBPO 5, 205 л	40	литр	336,60	807,84	12 790,83	2 558,17	15 349,00
3	FLGFS36259	Фильтр топливный грубой очистки EU5	1	шт	2 745,00	0,00	2 745,00	549,00	3 294,00
4	FLM5687	Фильтр топливный тонкой очистки	1	шт	1 310,83	0,00	1 310,83	262,17	1 573,00
5	FLMLF9080	Фильтр масляный	1	шт	1 197,50	0,00	1 197,50	239,50	1 437,00
6	ZZ0893106777	Спрей - смазка L-ROSS белая (400 г)	0,2	шт	517,55	6,21	98,33	19,67	118,00
7	WUR08901087300	Очиститель агрегатов	1	шт	292,98	17,58	278,33	55,67	334,00
8	WUR59977322020	Лак-защитн.клемм АКБ 210 мл	0,2	шт	407,90	4,89	77,50	15,50	93,00
9	ZZ1457655	Смазка Лукойл ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 400мл (желтая)	2	шт	367,55	44,11	698,33	139,67	838,00
10	ZZ7777	Расходные материалы (тягач)	1	шт	251,85	30,22	226,67	45,33	272,00
11	ZZ5001080-C6208	Пневморессора кабины передняя EU5	2	шт	45 974,08	11 033,78	82 753,33	16 550,67	99 304,00
12	DFG8219110-C620	Зеркало бордюрное без кронштейна	1	шт	2 412,04	289,44	2 170,83	434,17	2 605,00
						Всего по странице:	108 622,48	21 724,52	130 347,00

Сервисные услуги сдал мастер: Мухаметов И.И., Мастер приемщик, По доверенности № 215 от 07.08.25
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 20.10.2025 12:09 GMT+03:00;
e1439679-58b8-487d-a470-d395fecac08e
Страница 1 из 6

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
13	ZZZ3827010-H02F	Датчик уровня топлива (топливозаборник в сб) EU-5	1	шт	28 691,67	3 443,00	25 822,50	5 164,50	30 987,00
14	TE05555101	Кабель-разъем влагонепрониц.0,5-1,0 (красный)	3	шт	37,65	13,55	101,67	20,33	122,00
15	ZZ0502151090	Хомут пластиковый 280 X 4.8 мм (948211)	15	шт	5,56	10,00	75,00	15,00	90,00
16	ZZALF980464	Хомут пластиковый 400 X 7.6 мм	15	шт	12,41	22,33	167,50	33,50	201,00
17	ZZZ3412159-K20X	Наконечник шарнирной рулевой тяги левый	1	шт	2 637,04	316,44	2 373,33	474,67	2 848,00
18	ZZZ3412160-K20X	Наконечник шарнирной рулевой тяги правый	1	шт	2 637,04	316,44	2 373,33	474,67	2 848,00
19	WUR08930554005	Спрей смазка многоцелевая MULTI	1	шт	472,81	28,37	449,17	89,83	539,00
20	ZZ511710540	ШПЛИНТ ISO1234 (A2K) 5X40	2	шт	100,47	24,11	180,83	36,17	217,00
21	ZZ3506911-91050	Шланг тормозной	4	шт	549,31	263,67	1 977,50	395,50	2 373,00
22	HEL8GA 002 071-	Лампа 24V R5W (задние габариты, номерной знак и салон)	2	шт	51,85	12,44	93,33	18,67	112,00
23		ТО - 1 (Малое)	4	н/ч	2 000,00	960,00	7 200,00	1 440,00	8 640,00
24	DF233113	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (СЕПАРАТОРА ЗА КАБИНОЙ). ЗАМЕНА	0,3	н/ч	2 000,00	72,00	540,00	108,00	648,00
25	DF233542	ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР И ФИЛЬТР ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ, ЗАМЕНА	0,5	н/ч	2 000,00	120,00	900,00	180,00	1 080,00
26	08055158-3	Гайка - смена	0,3	н/ч	2 000,00	72,00	540,00	108,00	648,00
27	37000-3	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ	1,2	н/ч	2 000,00	288,00	2 160,00	432,00	2 592,00
28		Пневморессора замена	2	н/ч	2 000,00	480,00	3 600,00	720,00	4 320,00
29	18455039-0	Зеркало - смена	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
30		ТОПЛИВОЗАБОРНИК - -замена	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
31		Электро оборудование ремонт	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
32	43215048	Сварка,покраска кронштейна	2	н/ч	2 000,00	480,00	3 600,00	720,00	4 320,00
33	92219-2	СЕДЛО ТЯГАЧА. РЕГУЛИРОВКА	2,5	н/ч	2 000,00	600,00	4 500,00	900,00	5 400,00
34	65560-2	ДВОЙНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАДНИЕ ОСИ. ПРОВЕРКА ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ. (С КАМЕРОЙ).	0,4	н/ч	2 000,00	96,00	720,00	144,00	864,00
35	64336-0	НАКОНЕЧНИК ПОПЕРЕЧНОЙ РУЛЕВОЙ ТЯГИ. ЗАМЕНА 2.	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
36	64135-2	Положение рулевого колеса, регулировка	0,5	н/ч	2 000,00	120,00	900,00	180,00	1 080,00
37	07205006-5	Поперечная рулевая тяга - смена	2,2	н/ч	2 000,00	528,00	3 960,00	792,00	4 752,00
38	13005044-6	Схождение колес - регулировка	1,4	н/ч	2 000,00	336,00	2 520,00	504,00	3 024,00
39	60108-2	Юстировка колес, проверка	0,6	н/ч	2 000,00	144,00	1 080,00	216,00	1 296,00
40	10305021-7	Тормозной шланг - смена	2	н/ч	2 000,00	480,00	3 600,00	720,00	4 320,00
						Всего по странице:	76 634,16	15 326,84	91 961,00

Сервисные услуги сдал мастер: Мухаметов И.И., Мастер приемщик, По доверенности № 215 от 07.08.25

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 20.10.2025 12:09 GMT+03:00;
e1439679-58b8-487d-a470-d395fecac08e
Страница 2 из 6

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
41	05255003-5	Амортизатор - подгонка	0,6	н/ч	2 000,00	144,00	1 080,00	216,00	1 296,00
42		осмотр роликов и ремней	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
43	17026-3	безопаснсость	2	н/ч	2 300,00	552,00	4 140,00	828,00	4 968,00
44		Индукция. слесарные работы.	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
45		Чистка контактов (пинов)	0,2	н/ч	2 000,00	48,00	360,00	72,00	432,00
						Всего по странице:	9 180,00	1 836,00	11 016,00
						Всего по наряд-заказу:	194 436,64	38 887,36	233 324,00

Всего: 233 324,00 рублей, включая НДС 38 887,36рублей.
Сумма прописью: Двести тридцать три тысячи триста двадцать четь

Сервисные услуги сдал мастер: Мухаметов И.И., Мастер приемщик, По доверенности № 215 от 07.08.25

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 20.10.2025 12:09 GMT+03:00;
e1439679-58b8-487d-a470-d395fecac08e
Страница 3 из 6

После подписания акта выполненных работ к наряд–заказу, претензии по перечню сервисных услуг не принимаются.

*Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Программе «Exchange Program», в рамках которой для ремонта транспортного средства используются восстановленные запасные части, а также даю согласие на безвозмездную передачу Станции Технического Обслуживания (исполнителю работ) дефектного (вышедшего из строя) узла взамен установленного при ремонте.

С условиями Программы «Exchange Program» ознакомлен.

Заказчик _____ / _____

(подпись) (ФИО)

- Гарантия на работы составляет 180 дней в случае выполнения всех рекомендаций СТО по устранению неисправностей.
- Гарантия на регулировочные работы составляет 14 дней.
- Гарантия на электрические работы составляет 30 дней.
- Гарантия на сварочные работы не распространяется.
- Гарантия на верность диагностики распростроняется только при использовании новых оригинальных запасных частей приобретенных у официального диллера VOLVO.
- Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта выполненных работ.
- После ремонта со снятием-установкой колес на автомобиле, через 50 км необходимо проверить и подтянуть колесные гайки.
- После подписания акта выполненных работ к наряд-заказу, претензии по перечню работ не принимаются.
- Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (двигателя, редуктора, бортовых редукторов, КПП и раздаточных коробок), должна производиться через 4 недели или пробеге 10000 км., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Рекомендации:

Передан через Диадок 20.10.2025 12:09 GMT+03:00;
e1439679-58b8-487d-a470-d395fecac08e
Страница 4 из 6

акб1-1515а
акб2-1565а
колодки визуально в норме
ОЖ-43

2-разбиты разрезные втулки стабилизатора на 1 оси рек замена
3-стук и люфт стабилизатора кабины ,рек замена второпластовых втулок
7-сломаны арки крыльев на 2 оси с двух сторон,рек замена
8-сломано крыло на 2 оси справа зад часть,рек замена
10-рек изготовить два крепления на площадку кпп,не закреплен,болтается
14-сломано крыло на 1 оси слева,рек замена крыла
15-сломан брызговик на 1 оси справа,рек замена
16-рек профилактика трубок кондера,перетираются
17-рек профилактика трубок отопителя,перетираются
19-люфт рк седла,рек замена рк+регулировка
22-порваны нижние втулки крепления радиатора,рек замена
24-забиты глушители на модуляторах,рек чистка 3шт
25-рек обработка клемм стартера,акб и предпускового подогревателя для профилактики
26-утечка воздуха с дренажки на рессивере,1шт,рек замена
27-порвана гофра глушителя,рек замена
28-рек переустановить патрубки охлаждения возле сапуна,перетираются об кронштйен сапуна
29-сломана крышка заливной горловины ,рек замена крышки

Делаем:
1-сломан топливозаборник рек замена + ремонт проводов//делаем
4-болтается амортизатор шасси на 1 оси справа,рек попробовать подложить шайбу,если не поможет то замена амортизатора//подложить шайбы
5-отсуствует гайка амортизатора на 2 оси слева,рек установить//делаем
6-люфт наконечников поперечной рулевой тяги более 2мм со стуком,рек замена наконечников +после схождение//делае
9-сломан кронштейн патрубков ретардера,рек снять заварить//делаем
11-не горит птф спереди справа,рек поиск//делаем
12-отсуствует бардюрное зеркало справа на двери,рек замена//делаем
13-не горят габариты на зад правом фонаре,рек поиск,//делаем
18-рек сдвинуть ссу на одно деление назад//делаем
20-сильная утечка воздуха с перед пневморессор кабины,воздух уходит моментально,рек замена//делаем
21-утечка воздуха с тормозных шлангов на 1 оси слева,сильная утечка,справа перетерлись,рек замена всех 4 шлангов//делаем только где утечка
23-рек проверка ремней и роликов со снятием,машина заехала со свистом//делаем
30-не работает пневматический звуковой сигнал,рек поиск//делаем
==========
перегорела лампочка на птф рек замена лампочки 1 шт//водителю выдать
перегорели лампочки на зад прав фонаре рек замена ламп 2 шт//водителю выдать
ремень забит мелкимим камнями из за этого имеет свист/-отказ

потребовалось слесарно индукционные работы,болты ссу прикипели,видео скинули работу добавили
были окислены контакты звукового сигнала.почистили контакты,все работает

Сервисные услуги сдал мастер: Мухаметов И.И., Мастер приемщик, По доверенности № 215 от 07.08.25
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 20.10.2025 12:09 GMT+03:00;
e1439679-58b8-487d-a470-d395fecac08e
Страница 5 из 6

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "ЛИДЕРТРАК" ГАРИФУЛЛИН БОРИС РАДИКОВИЧ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	029985A10045B2EAB646E12D38B0317181 с 13.12.2024 12:38 по 13.03.2026 12:38 GMT+03:00	20.10.2025 12:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог" Хамидуллина Наталия Евгеньевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог"	b5612c76-dbfe-4c2b-b05c-e0387d1430ec с 15.03.2024 00:00 по 15.03.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	054968620091B2BCBB468151EB055F743F с 27.02.2025 08:53 по 27.02.2026 08:58 GMT+03:00	23.10.2025 08:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа