НАРЯД-ЗАКАЗ № ЛТ250010740 от 08.11.2025

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700

Заказчик: **ООО ТК "Семьсот дорог"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315
Телефон: +7 (8552) 917700

Автомобиль: 914296-04, гос. номер: 4581ВУ16, шасси: XJY914296P0000588, VIN: XJY914296P0000588, пробег: 1, год выпуска 2024

Плательщик: **ООО ТК "Семьсот дорог" , ИНН 1650251719, КПП 165001001**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315

Причина обращения: Визуальный осмотр п/п по акции; не натягивает штору справа (осмотреть справа); обратить внимание на по

Выполненные сервисные услуги и использованные материалы

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
1	ZZ10083015	Болт М8х30	4	шт	9,95	4,78	35,83	7,17	43,00
2	SEI89762	Брызговик с логотипом Schmitz 400х400 (2шт)	0,5	шт	2 074,08	124,44	933,33	186,67	1 120,00
3	ZZ210815	Гайка М8 самоконтрящаяся	4	шт	12,73	6,11	45,83	9,17	55,00
4	ZZ3008	Шайба М8	8	шт	3,36	3,22	24,17	4,83	29,00
5	WUR08901087300	Очиститель агрегатов	2	шт	292,98	35,16	556,67	111,33	668,00
6	TTT18150	Ремкомплект суппорта полный Modul T	1	шт	22 595,37	2 711,44	20 335,83	4 067,17	24 403,00
7	HEL8GA 002 071-	Лампа 24V R5W (задние габариты, номерной знак и салон)	1	шт	51,85	6,22	46,67	9,33	56,00
8	MARM2000093	Диск тормозной 430х45х159.5	1	шт	13 178,70	1 581,44	11 860,83	2 372,17	14 233,00
9	GTSG120110002	Комплект тормозных колодок SBS22.5 HALDEX GTS запчасти	3	шт	9 169,14	3 300,89	24 756,67	4 951,33	29 708,00
10	ZZ1216	Лента ПВХ-24	1	шт	222,22	26,67	200,00	40,00	240,00
11	WUR08901087300	Очиститель агрегатов	5	шт	292,78	175,67	1 317,50	263,50	1 581,00
12	TTT18030	Ремкомплект суппорта механизм выбора зазора Modul T	4	шт	19 942,59	9 572,44	71 793,33	14 358,67	86 152,00
13	TTT18020	Ремкомплект суппорта направляющие MODUL T	1	шт	4 587,96	550,55	4 129,17	825,83	4 955,00
14	17000-20	Осмотр ходовой - прицеп (акция)	0,5	н/ч	1,66	0,00	0,83	0,17	1,00
						Всего по странице:	136 036,66	27 207,34	163 244,00

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д., Мастер приемщик, По доверенности № 510 от 24.12.24
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 10.11.2025 14:38 GMT+03:00;
4d59222f-7ec1-4bfb-aba3-64e54c8e80c9
Страница 1 из 4

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
15	Мойка №2	Мойка портальная, ручная ,(автопоезд 16 м. п/п)	0,8	н/ч	2 200,24	211,22	1 584,17	316,83	1 901,00
16		осмотр на наличие неисправностей	0,5	н/ч	1 800,00	108,00	810,00	162,00	972,00
17	19055024-4	Брызговик - смена	0,5	н/ч	1 800,00	108,00	810,00	162,00	972,00
18	43215069	Электрооборудование - поиск неисправности	1	н/ч	2 000,00	240,00	1 800,00	360,00	2 160,00
19	43215058	Тормозной суппорт - восстановление (суппорт снят) (Замена направляющих втулок)	1,7	н/ч	1 800,11	367,22	2 754,17	550,83	3 305,00
20	43215058-1	Тормозной суппорт - замена механизма подводки и регулировка .	7,2	н/ч	1 949,85	1 684,67	12 635,00	2 527,00	15 162,00
21	43215059	Тормозной суппорт - снятие (колесо снято)	3	н/ч	1 959,26	705,33	5 290,00	1 058,00	6 348,00
22	43215060	Тормозной суппорт - установка (колесо снято)	3	н/ч	1 959,26	705,33	5 290,00	1 058,00	6 348,00
23	43215056	Тормозная колодка (дисковый тормоз, включая с/у колеса) - смена 1 сторона	4,5	н/ч	1 800,00	972,00	7 290,00	1 458,00	8 748,00
24	43143835-7	Лампа - смена	0,2	н/ч	2 000,00	48,00	360,00	72,00	432,00
25		Чистка контактов	0,5	н/ч	2 000,00	120,00	900,00	180,00	1 080,00
26	ЦБ00005344	Лента ПВХ замена	0,5	н/ч	1 800,00	108,00	810,00	162,00	972,00
27	ЦБ00003258	ремонт	1,5	н/ч	1 800,00	324,00	2 430,00	486,00	2 916,00
28	ЦБ00003120	Слесарные работы	3	н/ч	1 800,00	648,00	4 860,00	972,00	5 832,00
29	10015196-8	Тормозной диск - смена 1	2,8	н/ч	1 799,93	604,78	4 535,83	907,17	5 443,00
30	43215045	промывка и смазка	2,8	н/ч	1 799,93	604,78	4 535,83	907,17	5 443,00
						Всего по странице:	56 695,00	11 339,00	68 034,00
						Всего по наряд-заказу:	192 731,66	38 546,34	231 278,00

Всего: 231 278,00 рублей, включая НДС 38 546,34рублей.
Сумма прописью: Двести тридцать одна тысяча двести семьдесят вос

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д., Мастер приемщик, По доверенности № 510 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 10.11.2025 14:38 GMT+03:00;
4d59222f-7ec1-4bfb-aba3-64e54c8e80c9
Страница 2 из 4

После подписания акта выполненных работ к наряд–заказу, претензии по перечню сервисных услуг не принимаются.

*Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Программе «Exchange Program», в рамках которой для ремонта транспортного средства используются восстановленные запасные части, а также даю согласие на безвозмездную передачу Станции Технического Обслуживания (исполнителю работ) дефектного (вышедшего из строя) узла взамен установленного при ремонте.

С условиями Программы «Exchange Program» ознакомлен.

Заказчик _____ / _____

(подпись) (ФИО)

- Гарантия на работы составляет 180 дней в случае выполнения всех рекомендаций СТО по устранению неисправностей.
- Гарантия на регулировочные работы составляет 14 дней.
- Гарантия на электрические работы составляет 30 дней.
- Гарантия на сварочные работы не распространяется.
- Гарантия на верность диагностики распростроняется только при использовании новых оригинальных запасных частей приобретенных у официального диллера VOLVO.
- Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта выполненных работ.
- После ремонта со снятием-установкой колес на автомобиле, через 50 км необходимо проверить и подтянуть колесные гайки.
- После подписания акта выполненных работ к наряд-заказу, претензии по перечню работ не принимаются.
- Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (двигателя, редуктора, бортовых редукторов, КПП и раздаточных коробок), должна производиться через 4 недели или пробеге 10000 км., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Рекомендации:

1-Визуальнный остаток тормозных колодок составляет 6-7мм и стерты до металла /-снимаем для дефектовки
4-1Ось справа тормозной диск в сильных буртах внутренняя колодка стерта до метала(рек.замена)/-делаем фото
5-2Ось справа тормозной супорт не рабочий(рек.замена мех подводки)//Делаем
7-Сломано крыло 1ось справа(рек.замена)-Крыло можем переставить со средней оси на 1 ось //Делаем
8-Нету брызговика справа(рек.установить)//Делаем
14-Не работает подсветка номера - рек поиск неисправности//Делаем

==========

Делаем:
2-1Ось слева утечка воздуха с фитинга на D12(рек.замена)
3-3Ось слева утечка воздуха с фитинга на D12(рек.замена)
6-3Ось слева диск в маленьких сквозных трещинах+в сильных буртах(рек.замена)
9-Утечка воздуха с дренажного клапана(рек.замена)
10-1Ось слева и справа болтаются амортизаторы(рек.протяжка)
11-3Ось слева и справа болтаются амортизаторы(рек.замена)
12-2Листа пола болтаются(рек.замена)
13-Не работает натяжитель тента(рек.замена)\ нет предложений

Не горит подсваетка номера так как сгорела лампа, из за попадания воды - рек чистка контактов и замена лампы//Делаем
2-1 и 2 ось справа 1 и 3 ось слева сломан механизм подводки суппорта и 3 ось справа треб замена направляющих суппорта//Делаем
3-1 ось справа сломан фиксатор ленивца (рек ремонт)//Делаем
5-3 ось слева тормозной диск лопнут (треб замена)//Делаем
6-На всех осях колодки меньше минимума (треб замена)//Делаем
проверьте сайлентблоки полурессор со снятием//Делаем + соостность
==========
7-Справа сломан натяжитель тента (рек ремонт)
8-Лопнута площадка держателя розеток перекидки(рек заварить)
9-Сломан фиксатор ленивца (рек ремонт)
4-1 ось слева сильный шум подшипника (рек замена) /-нет в наличии

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д., Мастер приемщик, По доверенности № 510 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 10.11.2025 14:38 GMT+03:00;
4d59222f-7ec1-4bfb-aba3-64e54c8e80c9
Страница 3 из 4

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "ЛИДЕРТРАК" ГАРИФУЛЛИН БОРИС РАДИКОВИЧ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	029985A10045B2EAB646E12D38B0317181 с 13.12.2024 12:38 по 13.03.2026 12:38 GMT+03:00	10.11.2025 14:38 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог" Хамидуллина Наталия Евгеньевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог"	b5612c76-dbfe-4c2b-b05c-e0387d1430ec с 15.03.2024 00:00 по 15.03.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	054968620091B2BCBB468151EB055F743F с 27.02.2025 08:53 по 27.02.2026 08:58 GMT+03:00	19.11.2025 08:08 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа