ЛИДЕРТРАК
Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700, факс: . ИНН 1639047163, КПП 165001001

НАРЯД-ЗАКАЗ № ЛТ250010860 от 12.11.2025

Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛидерТрак"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А
Телефон: +7 (8552) 911700

Заказчик: **ООО ТК "Семьсот дорог"**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315
Телефон: +7 (8552) 917700

Автомобиль: S.KO, гос. номер: 0441ВВ 16, шасси: 5208659, VIN: WSM00000005208659, пробег: 1 230 984, год выпуска 2018, цвет Белый

Плательщик: **ООО ТК "Семьсот дорог" , ИНН 1650251719, КПП 165001001**
Адрес: 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Казанский пр-кт, дом № 163А/1,офис 315

Причина обращения: утечка воздуха ; осмотр ходовой

Выполненные сервисные услуги и использованные материалы

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
1	SIR281008060161	Соединитель пласт.трубок D8m 16x1.5 угловой	1	шт	749,07	89,89	674,17	134,83	809,00
2	ZZT23713	Трубка пластиковая D8	1	м	175,00	21,00	157,50	31,50	189,00
3	FEB06550	Кольцо уплотнительное головки ПАЛМ (17x41x9)	2	шт	87,97	21,11	158,33	31,67	190,00
4	MARM4100104	Болт колесный M22x1,5x100,5	1	шт	487,04	58,44	438,33	87,67	526,00
5	MARM4000101	Гайка колесная M22x1,5 SW32 H-31	1	шт	204,63	24,56	184,17	36,83	221,00
6	ROS180.000328	Комплект тормозных колодок	1	шт	11 324,07	1 358,89	10 191,67	2 038,33	12 230,00
7	SEM15085	Гайка ступицы левая M72x1,5x28	2	шт	1 733,80	416,11	3 120,83	624,17	3 745,00
8	SAF3434365000	Ремкомплект ступицы	2	шт	31 522,69	7 565,44	56 740,83	11 348,17	68 089,00
9	SIR280008060161	Штуцер соединительный M16XT8	2	шт	325,00	78,00	585,00	117,00	702,00
10	17000-20	Осмотр ходовой - прицеп (акция)	0,25	н/ч	3,32	0,00	0,83	0,17	1,00
11	ЦБ00003125	Утечка воздуха - поиск	0,3	н/ч	1 765,43	63,56	476,67	95,33	572,00
12	05305045-6	Трубка - смена	3,5	н/ч	1 800,00	756,00	5 670,00	1 134,00	6 804,00
13	43215056	Тормозная колодка (дисковый тормоз, включая с/у колеса) - смена 1 сторона	3	н/ч	1 800,00	648,00	4 860,00	972,00	5 832,00
14	43215070	Энергоаккумулятор - смена	1,6	н/ч	1 799,77	345,56	2 591,67	518,33	3 110,00
15		Манжета головки ПАЛМ - замена	1	н/ч	1 800,00	216,00	1 620,00	324,00	1 944,00
						Всего по странице:	87 470,00	17 494,00	104 964,00

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д., Мастер приемщик, По доверенности № 510 от 24.12.24
(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик:
(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 13.11.2025 10:21 GMT+03:00;
bde5d6df-0cd6-4e47-85c4-b96a84847dcd
Страница 1 из 4

№	Номер операции или запчасти	Наименование работ, запчастей и материалов	Кол-во	Ед. измер.	Цена за единицу	Сумма скидки	Стоимость без налога	Сумма налога	Стоимость с налогом *
16		Шпилька - смена	0,2	н/ч	1 800,95	43,22	324,17	64,83	389,00
17	43215030	Опорно-подъемный механизм-ремонт	2	н/ч	1 800,00	432,00	3 240,00	648,00	3 888,00
18	43215045	Подшипник ступицы - смена	4,4	н/ч	1 699,92	897,56	6 731,67	1 346,33	8 078,00
						Всего по странице:	10 295,84	2 059,16	12 355,00
						Всего по наряд-заказу:	97 765,84	19 553,16	117 319,00

Всего: 117 319,00 рублей, включая НДС 19 553,16рублей.
Сумма прописью: Сто семнадцать тысяч триста девятнадцать рублей

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д.,
Мастер приемщик,
По доверенности № 510 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 13.11.2025 10:21 GMT+03:00;
bde5d6df-0cd6-4e47-85c4-b96a84847dcd
Страница 2 из 4

После подписания акта выполненных работ к наряд–заказу, претензии по перечню сервисных услуг не принимаются.

*Настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Программе «Exchange Program», в рамках которой для ремонта транспортного средства используются восстановленные запасные части, а также даю согласие на безвозмездную передачу Станции Технического Обслуживания (исполнителю работ) дефектного (вышедшего из строя) узла взамен установленного при ремонте.

С условиями Программы «Exchange Program» ознакомлен.

Заказчик _____ / _____

(подпись) (ФИО)

- Гарантия на работы составляет 180 дней в случае выполнения всех рекомендаций СТО по устранению неисправностей.
- Гарантия на регулировочные работы составляет 14 дней.
- Гарантия на электрические работы составляет 30 дней.
- Гарантия на сварочные работы не распространяется.
- Гарантия на верность диагностики распростроняется только при использовании новых оригинальных запасных частей приобретенных у официального диллера VOLVO.
- Гарантийные обязательства на работы выполняются Исполнителем только при предъявлении акта выполненных работ.
- После ремонта со снятием-установкой колес на автомобиле, через 50 км необходимо проверить и подтянуть колесные гайки.
- После подписания акта выполненных работ к наряд-заказу, претензии по перечню работ не принимаются.
- Первая замена масла после ремонта основных агрегатов (двигателя, редуктора, бортовых редукторов, КПП и раздаточных коробок), должна производиться через 4 недели или пробеге 10000 км., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Рекомендации:

колодки визуально
1 ось не менее 17мм
1-2 ось не менее 13мм но слева колодка стоит не ровно рек. замена прижимной пластины
2-3 ось менее 8 мм (рек. замена)
3-РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНЯТИЕ КОЛЕС КОЛОДОК И ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОВ НА 2 И 3 ОСИ С ОБЕИХ СТОРОН//Делаем
4-3 ось справа вырвана шпилька (рек. замена)//Делаем
6-на двух трубках стоят соеденительные фитинги идущие к головкам палм (рек. замена) просьба водителя //Делаем
7-сломана лапа ОПМ справа (рек. ремонт)//Делаем
8-изношены манжетты палм оба (рек. замена манжет)//Делаем
==========
5-1 ось справа утечка воздуха с пневморессоры (рек. замена)/-отказ
3-2 ось слева тормозной диск вглубоких микротрещинах (рек. замена)/-отказ
==========
Диски и колодки
2 ось 39/40 14/14/20/20мм
3 ось 41/41 10/11/8/12 рек. замена колодок//Делаем
1-шум подшипника на 2 оси с обеих сторон выхода смазки нет(рек. замена)/-меняем левый подшипник
2-3 ось слева очень тугое вращение подшипника (рек. замена)//Делаем

4-механизмы суппортов работают исправно, направляющие не подклинивають, энергоаккумуляторы работают исправно внутри грязи воды нет

Сервисные услуги сдал мастер: Нафиков Э.Д., Мастер приемщик, По доверенности № 510 от 24.12.24

(подпись) (расшифровка подписи)

Сервисные услуги принял Заказчик: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Передан через Диадок 13.11.2025 10:21 GMT+03:00;
bde5d6df-0cd6-4e47-85c4-b96a84847dcd
Страница 3 из 4

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	ООО "ЛИДЕРТРАК" ГАРИФУЛЛИН БОРИС РАДИКОВИЧ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	029985A10045B2EAB646E12D38B0317181 с 13.12.2024 12:38 по 13.03.2026 12:38 GMT+03:00	13.11.2025 10:21 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог" Хамидуллина Наталия Евгеньевна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания "Семьсот дорог"	b5612c76-dbfe-4c2b-b05c-e0387d1430ec с 15.03.2024 00:00 по 15.03.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	054968620091B2BCBB468151EB055F743F с 27.02.2025 08:53 по 27.02.2026 08:58 GMT+03:00	19.11.2025 08:18 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа