تقرير فحص مركبة · Vehicle Inspection Report

# تقرير فحص ثنائي اللغة

## Bilingual inspection report

| | |
|---|---|
| رقم التقرير / Report ID | TR-2026-0001 |
| إصدار التقرير / Report version | v1 |
| تاريخ الفحص / Inspection date | 2026-11-03 14:30 GST |
| الورشة / Workshop | ورشة دبي للفحص الفني — Dubai Technical Inspection Workshop |
| الفني / Technician | سعيد الحربي — Saeed Al Harbi |
| المركبة / Vehicle | تويوتا لاند كروزر 2022 — 2022 Toyota Land Cruiser |
| رقم الهيكل / VIN | WUAZZZGY4NA901440 |
| العداد / Odometer | 82,902 km |

**ملاحظة مهمة:** هذا التقرير يسجل حالة المركبة وقت الفحص وبضمن النطاق المحدد. وهو ليس ضماناً ولا شهادة فحص رسمية.

**Important:** This report records the vehicle at the time of inspection within the defined scope. It is not a warranty or an official inspection certificate.

## Inspection summary / ملخص الفحص

تم فحص المركبة في ورشة شريك معتمدة في دبي. يغطي هذا التقرير الحالة الظاهرة للمركبة في وقت الفحص وبضمن النطاق المحدد فقط. لا يمثل هذا التقرير ضماناً بأن المركبة خالية من العيوب، ولا يشكل شهادة فحص رسمية من هيئة الطرق والمواصلات أو أي جهة حكومية. قد تبقى عيوب خفية أو متقطعة غير ظاهرة أثناء الفحص. يجب على المشتري إجراء فحصه المستقل والتحقق من تاريخ المركبة قبل اتخاذ قرار الشراء.

The vehicle was inspected at a partner workshop in Dubai. This report covers the visible condition at the time of inspection and within the stated scope only. It is not a guarantee that the vehicle has no faults and it is not an official Roads and Transport Authority or government inspection certificate. Hidden or intermittent faults may remain. The buyer should obtain an independent inspection and verify the vehicle history before deciding to purchase.

| الفحوص المطبقة / Applicable | مكتملة / Completed | غير منطبقة / Not applicable | لم يتم فحصها / Not checked | تعذر التحقق / Could not verify |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 113 | 3 | 2 | 2 |

**تغطية الفحص:** تم إكمال 113 من 120 فحصاً منطبقاً. هذه نسبة تغطية وليست درجة حالة المركبة.

**Inspection coverage:** 113 of 120 applicable checks were completed. This is inspection coverage, not a vehicle condition score.

## Mixed-direction examples / بيانات مختلطة

اسم العميل بالعربية: أحمد بن سعيد. الاسم بالروسية: Иван Петров. الاسم بالصينية: 张伟.

رقم الهيكل WUAZZZGY4NA901440، رقم اللوحة D 1429، الهاتف +971 50 123 4567، التاريخ 2026-11-03.

ملاحظة الفني: تم فحص الإطار الأمامي الأيسر عند 32 PSI وقراءة العداد 82,902 km، ثم تمت متابعة الفحص.

Mixed line: VIN WUAZZZGY4NA901440, phone +971 50 123 4567, date 2026-11-03, odometer 82,902 km, then an Arabic note: تم فحص المركبة بالكامل.

لوحظ وجود خدوش سطحية على الجانب الأيسر من الصادم الأمامي، مع إعادة طلاء جزئية للوحة الرفرف الخلفي الأيمن. لا توجد علامات واضحة على إصلاح هيكلي أو لحام غير مصنعي. تم قياس سماكة الطلاء في عدة نقاط، وكانت القيم ضمن النطاق المتوقع مع اختلاف موضعي يستدعي الانتباه. يوصى بمراجعة سجل الحوادث الرسمي بشكل منفصل.

### Arabic list / قائمة عربية

- تم فحص المصابيح الأمامية والخلفية.
- تم قياس عمق المداس في الإطارات الأربعة.
- تم التحقق من مستوى السوائل الظاهرة.

### English list

- Front and rear lights checked.
- Tread depth measured on all four tyres.
- Visible fluid levels checked.

# تفاصيل الفحص / Inspection detail

فيما يلي 120 نقطة فحص موزعة على 10 فئات. الجدول مصمم لاختبار التفاف النص العربي والإنجليزي، وانتقال الصفوف بين الصفحات، وتكرار رأس الجدول.

| # | البند / Item | النتيجة / Result | الخطورة / Severity | ملاحظة / Note |
|---|---|---|---|---|
| | **هوية المركبة والاستلام — Vehicle identity and intake** | | | |
| 1 | نقطة الفحص 1 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 1 — Vehicle identity and intake | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 2 | نقطة الفحص 2 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 2 — Vehicle identity and intake | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 3 | نقطة الفحص 3 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 3 — Vehicle identity and intake | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 4 | نقطة الفحص 4 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 4 — Vehicle identity and intake | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 5 | نقطة الفحص 5 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 5 — Vehicle identity and intake | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 6 | نقطة الفحص 6 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 6 — Vehicle identity and intake | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| 7 | نقطة الفحص 7 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 7 — Vehicle identity and intake | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 8 | نقطة الفحص 8 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 8 — Vehicle identity and intake | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 9 | نقطة الفحص 9 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 9 — Vehicle identity and intake | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 10 | نقطة الفحص 10 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 10 — Vehicle identity and intake | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 11 | نقطة الفحص 11 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 11 — Vehicle identity and intake | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 12 | نقطة الفحص 12 — هوية المركبة والاستلام<br>Inspection point 12 — Vehicle identity and intake | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

## الهيكل الخارجي والطلاء — Exterior body panels and paint

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 13 | نقطة الفحص 13 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 13 — Exterior body panels and paint | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 14 | نقطة الفحص 14 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 14 — Exterior body panels and paint | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 15 | نقطة الفحص 15 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 15 — Exterior body panels and paint | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 16 | نقطة الفحص 16 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 16 — Exterior body panels and paint | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 17 | نقطة الفحص 17 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 17 — Exterior body panels and paint | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 18 | نقطة الفحص 18 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 18 — Exterior body panels and paint | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 19 | نقطة الفحص 19 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 19 — Exterior body panels and paint | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 20 | نقطة الفحص 20 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 20 — Exterior body panels and paint | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 21 | نقطة الفحص 21 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 21 — Exterior body panels and paint | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 22 | نقطة الفحص 22 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 22 — Exterior body panels and paint | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 23 | نقطة الفحص 23 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 23 — Exterior body panels and paint | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 24 | نقطة الفحص 24 — الهيكل الخارجي والطلاء<br>Inspection point 24 — Exterior body panels and paint | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| | **الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات — Glass, mirrors, lights and wipers** | | | |
| 25 | نقطة الفحص 25 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 25 — Glass, mirrors, lights and wipers | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 26 | نقطة الفحص 26 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 26 — Glass, mirrors, lights and wipers | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 27 | نقطة الفحص 27 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 27 — Glass, mirrors, lights and wipers | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 28 | نقطة الفحص 28 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 28 — Glass, mirrors, lights and wipers | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 29 | نقطة الفحص 29 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 29 — Glass, mirrors, lights and wipers | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 30 | نقطة الفحص 30 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 30 — Glass, mirrors, lights and wipers | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| 31 | نقطة الفحص 31 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 31 — Glass, mirrors, lights and wipers | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 32 | نقطة الفحص 32 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 32 — Glass, mirrors, lights and wipers | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 33 | نقطة الفحص 33 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 33 — Glass, mirrors, lights and wipers | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 34 | نقطة الفحص 34 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 34 — Glass, mirrors, lights and wipers | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 35 | نقطة الفحص 35 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 35 — Glass, mirrors, lights and wipers | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 36 | نقطة الفحص 36 — الزجاج والمرايا والإضاءة والمساحات<br>Inspection point 36 — Glass, mirrors, lights and wipers | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

## الإطارات والعجلات والفرامل — Tyres, wheels and brakes

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 37 | نقطة الفحص 37 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 37 — Tyres, wheels and brakes | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 38 | نقطة الفحص 38 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 38 — Tyres, wheels and brakes | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 39 | نقطة الفحص 39 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 39 — Tyres, wheels and brakes | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 40 | نقطة الفحص 40 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 40 — Tyres, wheels and brakes | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 41 | نقطة الفحص 41 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 41 — Tyres, wheels and brakes | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 42 | نقطة الفحص 42 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 42 — Tyres, wheels and brakes | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| 43 | نقطة الفحص 43 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 43 — Tyres, wheels and brakes | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 44 | نقطة الفحص 44 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 44 — Tyres, wheels and brakes | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 45 | نقطة الفحص 45 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 45 — Tyres, wheels and brakes | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |

| # | البند / Item | النتيجة / Result | الخطورة / Severity | ملاحظة / Note |
|---|---|---|---|---|
| 46 | نقطة الفحص 46 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 46 — Tyres, wheels and brakes | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 47 | نقطة الفحص 47 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 47 — Tyres, wheels and brakes | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 48 | نقطة الفحص 48 — الإطارات والعجلات والفرامل<br>Inspection point 48 — Tyres, wheels and brakes | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

## المقصورة وسلامة الركاب — Interior and occupant safety

| # | البند / Item | النتيجة / Result | الخطورة / Severity | ملاحظة / Note |
|---|---|---|---|---|
| 49 | نقطة الفحص 49 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 49 — Interior and occupant safety | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 50 | نقطة الفحص 50 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 50 — Interior and occupant safety | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 51 | نقطة الفحص 51 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 51 — Interior and occupant safety | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 52 | نقطة الفحص 52 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 52 — Interior and occupant safety | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 53 | نقطة الفحص 53 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 53 — Interior and occupant safety | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 54 | نقطة الفحص 54 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 54 — Interior and occupant safety | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 55 | نقطة الفحص 55 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 55 — Interior and occupant safety | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 56 | نقطة الفحص 56 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 56 — Interior and occupant safety | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 57 | نقطة الفحص 57 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 57 — Interior and occupant safety | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 58 | نقطة الفحص 58 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 58 — Interior and occupant safety | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 59 | نقطة الفحص 59 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 59 — Interior and occupant safety | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 60 | نقطة الفحص 60 — المقصورة وسلامة الركاب<br>Inspection point 60 — Interior and occupant safety | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| | **المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة — Engine and visible mechanical systems** | | | |
| 61 | نقطة الفحص 61 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 61 — Engine and visible mechanical systems | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 62 | نقطة الفحص 62 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 62 — Engine and visible mechanical systems | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 63 | نقطة الفحص 63 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 63 — Engine and visible mechanical systems | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 64 | نقطة الفحص 64 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 64 — Engine and visible mechanical systems | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 65 | نقطة الفحص 65 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 65 — Engine and visible mechanical systems | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 66 | نقطة الفحص 66 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 66 — Engine and visible mechanical systems | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| 67 | نقطة الفحص 67 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 67 — Engine and visible mechanical systems | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 68 | نقطة الفحص 68 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 68 — Engine and visible mechanical systems | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 69 | نقطة الفحص 69 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 69 — Engine and visible mechanical systems | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 70 | نقطة الفحص 70 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 70 — Engine and visible mechanical systems | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 71 | نقطة الفحص 71 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 71 — Engine and visible mechanical systems | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |

| # | البند / Item | النتيجة / Result | الخطورة / Severity | ملاحظة / Note |
|---|---|---|---|---|
| 72 | نقطة الفحص 72 — المحرك والأنظمة الميكانيكية الظاهرة<br>Inspection point 72 — Engine and visible mechanical systems | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

## ناقل الحركة ونظام الدفع — Transmission and drivetrain

| # | البند / Item | النتيجة / Result | الخطورة / Severity | ملاحظة / Note |
|---|---|---|---|---|
| 73 | نقطة الفحص 73 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 73 — Transmission and drivetrain | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 74 | نقطة الفحص 74 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 74 — Transmission and drivetrain | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 75 | نقطة الفحص 75 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 75 — Transmission and drivetrain | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 76 | نقطة الفحص 76 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 76 — Transmission and drivetrain | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 77 | نقطة الفحص 77 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 77 — Transmission and drivetrain | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 78 | نقطة الفحص 78 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 78 — Transmission and drivetrain | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| 79 | نقطة الفحص 79 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 79 — Transmission and drivetrain | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 80 | نقطة الفحص 80 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 80 — Transmission and drivetrain | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 81 | نقطة الفحص 81 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 81 — Transmission and drivetrain | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 82 | نقطة الفحص 82 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 82 — Transmission and drivetrain | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 83 | نقطة الفحص 83 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 83 — Transmission and drivetrain | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 84 | نقطة الفحص 84 — ناقل الحركة ونظام الدفع<br>Inspection point 84 — Transmission and drivetrain | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| **التوجيه والتعليق — Steering and suspension** | | | | |
| 85 | نقطة الفحص 85 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 85 — Steering and suspension | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 86 | نقطة الفحص 86 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 86 — Steering and suspension | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 87 | نقطة الفحص 87 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 87 — Steering and suspension | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 88 | نقطة الفحص 88 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 88 — Steering and suspension | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |

| # | البند / Item | النتيجة / Result | الخطورة / Severity | ملاحظة / Note |
|---|---|---|---|---|
| 89 | نقطة الفحص 89 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 89 — Steering and suspension | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 90 | نقطة الفحص 90 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 90 — Steering and suspension | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| 91 | نقطة الفحص 91 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 91 — Steering and suspension | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 92 | نقطة الفحص 92 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 92 — Steering and suspension | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 93 | نقطة الفحص 93 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 93 — Steering and suspension | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 94 | نقطة الفحص 94 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 94 — Steering and suspension | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 95 | نقطة الفحص 95 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 95 — Steering and suspension | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 96 | نقطة الفحص 96 — التوجيه والتعليق<br>Inspection point 96 — Steering and suspension | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| | **الأنظمة الكهربائية والتكييف — Electrical systems and air conditioning** | | | |
| 97 | نقطة الفحص 97 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 97 — Electrical systems and air conditioning | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 98 | نقطة الفحص 98 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 98 — Electrical systems and air conditioning | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |

| # | البند / Item | النتيجة / Result | الخطورة / Severity | ملاحظة / Note |
|---|---|---|---|---|
| 99 | نقطة الفحص 99 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 99 — Electrical systems and air conditioning | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 100 | نقطة الفحص 100 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 100 — Electrical systems and air conditioning | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 101 | نقطة الفحص 101 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 101 — Electrical systems and air conditioning | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 102 | نقطة الفحص 102 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 102 — Electrical systems and air conditioning | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| 103 | نقطة الفحص 103 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 103 — Electrical systems and air conditioning | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 104 | نقطة الفحص 104 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 104 — Electrical systems and air conditioning | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 105 | نقطة الفحص 105 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 105 — Electrical systems and air conditioning | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 106 | نقطة الفحص 106 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 106 — Electrical systems and air conditioning | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 107 | نقطة الفحص 107 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 107 — Electrical systems and air conditioning | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 108 | نقطة الفحص 108 — الأنظمة الكهربائية والتكييف<br>Inspection point 108 — Electrical systems and air conditioning | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |
| **أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق — Underbody, exhaust and road test** | | | | |
| 109 | نقطة الفحص 109 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 109 — Underbody, exhaust and road test | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 110 | نقطة الفحص 110 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 110 — Underbody, exhaust and road test | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 111 | نقطة الفحص 111 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 111 — Underbody, exhaust and road test | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 112 | نقطة الفحص 112 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 112 — Underbody, exhaust and road test | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 113 | نقطة الفحص 113 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 113 — Underbody, exhaust and road test | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 114 | نقطة الفحص 114 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 114 — Underbody, exhaust and road test | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

| # | Item / البند | Result / النتيجة | Severity / الخطورة | Note / ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| 115 | نقطة الفحص 115 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 115 — Underbody, exhaust and road test | لا توجد مشكلة ملحوظة في هذا الفحص<br>No issue observed in this check | — | — |
| 116 | نقطة الفحص 116 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 116 — Underbody, exhaust and road test | يوصى بالانتباه<br>Attention recommended | Minor | تآكل طفيف في الحافة، لا يؤثر على الوظيفة حالياً. |
| 117 | نقطة الفحص 117 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 117 — Underbody, exhaust and road test | تم اكتشاف عيب<br>Defect found | Moderate | تم رصد عيب واضح ويتطلب متابعة. يوصى بمراجعة الفني المختص. |
| 118 | نقطة الفحص 118 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 118 — Underbody, exhaust and road test | لم يتم الفحص<br>Not checked | — | تعذر الوصول إلى النقطة بسبب غطاء المحرك. |
| 119 | نقطة الفحص 119 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 119 — Underbody, exhaust and road test | لا ينطبق<br>Not applicable | — | المركبة لا تحتوي على هذا النظام. |
| 120 | نقطة الفحص 120 — أسفل الهيكل والعادم واختبار الطريق<br>Inspection point 120 — Underbody, exhaust and road test | تعذر التحقق<br>Could not verify | — | لم تتوفر أداة القياس المناسبة. |

# Evidence gallery / معرض الأدلة

الصور التالية هي صور دليل للمركبة التي تم فحصها. الصور التوضيحية (guide images) لا تُعرض على أنها دليل على حالة هذه المركبة.




صورة دليل 4

Evidence 4




صورة دليل 3

Evidence 3




صورة دليل 2

Evidence 2





صورة دليل 1

Evidence 1




صورة دليل 8

Evidence 8





صورة دليل 7

Evidence 7





صورة دليل 6

Evidence 6




صورة دليل 5

Evidence 5





صورة دليل 12

Evidence 12





صورة دليل 11

Evidence 11





صورة دليل 10

Evidence 10





صورة دليل 9

Evidence 9





صورة دليل 16

Evidence 16




صورة دليل 15

Evidence 15





صورة دليل 14

Evidence 14




صورة دليل 13

Evidence 13




صورة دليل 20

Evidence 20




صورة دليل 19

Evidence 19




صورة دليل 18

Evidence 18




صورة دليل 17

Evidence 17

## Limitations and disclaimer / الحدود وإخلاء المسؤولية

الفحص بصري وغير تدخلي. لا يتم فك المكونات أو فتحها. لا يشمل التقرير تاريخ الخدمة أو الحوادث أو الاستدعاءات. قد تبقى عيوب خفية أو متقطعة غير مكتشفة. لا يتحمل معد التقرير مسؤولية الأعطال التي تحدث بعد الفحص.

The inspection is visual and non-invasive. Components are not dismantled or opened. The report does not include service history, accident history or recalls. Hidden or intermittent defects may remain undetected. The report author is not responsible for failures occurring after the inspection.

هذا التقرير مخصص للعميل الذي طلب الفحص. يمكن مشاركته، لكن المعد لا يتحمل مسؤولية اعتماد أي طرف ثالث عليه. التقرير معلومة وليس ضماناً.

This report is prepared for the client who ordered the inspection. It may be shared, but the author accepts no responsibility if a third party relies on it. The report is information, not a warranty.

**إصدار التقرير / Report version:** v1 · **تاريخ النشر / Published:** 2026-11-03 · **المعرف / ID:** TR-2026-0001