```
F:\SYLVIELLY MICROCONTROLADORES\TRABALHOS FINALIZADOS\sylvielly_projeto_final\sylvielly_co
/*MICROCONTROLADORES - ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO*/
/*PROJETO FINAL - CONTROLE DE AQUECIMENTO DA ÁGUA POR PWM E MONITORAÇÃO DE TEM
//ALUNA: SYLVIELLY S. SOUSA
                                      PROF.: FÁBIO TIMBÓ
//MATRICULA: 20162045070410
                       //PIC18F4550
#include<18f4550.h>
#fuses hs, nowdt, CPUDIV1,brownout,nolvp
                                                                    //habilita
                                                                    //hs = hig
                                                                    //CPUDIV1
\#device adc = 10
                                                      //resolucao conversor A/
#use delay(clock=8000000) //frequencia de operacao
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN C6,rcv=PIN C7)
                                                     //habilitacao comunicaca
                                                     //baud = banda
                                                      //xmit = pino de transmi
                                                      //rcv = pino de recepcao
//trocar ANO por AN3
//inicio configuracao LCD
//#use standart io(B)
                               //comentar linha caso biblioteca do lcd seja d
//#define use_portD_lcd TRUE //comentar linha caso biblioteca do lcd seja
                               //tipo lcd
//hiperlink programa LCD
#define LCD_TYPE 2
#include "LCD8B.c"
#include "12Keys.c"
                               //hiperlink programa teclado matricial
//#include<LCD.c>
//fim configuração LCD
//declaracao de variaveis
long int LM 35;
                               //variavel sensor de temperatura
long int AD\overline{3};
                               //variavel porta analogica (variavel longa de
int vetor[2], valor config=0;
int auxiliar = 0, n=0, n2=0;
int conta=0;
#int timer0
void tempo() {
set_timer0(131+get_timer0());
n++;
n2++;
//inicio programa
void main(){
setup_timer_0(RTCC_DIV_64|RTCC_INTERNAL|RTCC_8_BIT);
set timer0(131);
enable interrupts(GLOBAL);
enable interrupts(INT TIMER0);
              port_b_pullups(True);
                                            //habilitacao de pullups (para o
               lcd ini();
                                            //inicializacao LCD para a biblio
               setup timer 2(T2 DIV BY 4,249,1);
setup adc ports(ANO TO AN3);
                                                   //pino AN3 sera o pino ond
setup adc(adc clock internal);
set adc channel(3);
                                                   //seta canal analógico 3
                                            //verifica condicao de tecla pres
               tecla pres=0;
               int valor=100;
                                            //valor para ajuste duty cycle PW
```

```
F:\SYLVIELLY MICROCONTROLADORES\TRABALHOS FINALIZADOS\sylvielly_projeto_final\sylvielly_co
              printf(lcd escreve,"\fTEMP. DESEJADA"); //solicita ao usua
              printf("\r\nDIGITE TEMPERATURA DESEJADA NO TECLADO MATRICIAL\r\
//inicio while
while (TRUE) {
              //para o projeto, usuario digita valor de temperatura no teclad
              //inicio teclado matricial
              //analise do teclado matricial de forma que ele capture o valor
             if(conta<=1){</pre>
                                                                    //testa t
              tecla = trata teclas();
              if (tecla pres)
                             lcd pos xy((conta+1),2);
                                                                    //coloca
                             printf(lcd escreve, "%c", tecla);
                             printf("%c", tecla);
                                                                    //captura
                             vetor[conta] = tecla-48;
                                                                    //convert
                             conta++;
                                                                    //increme
                                       //tecla pressionada volta para zero
               tecla pres = 0;
               }
               //fim teclado matricial
              //inicio PWM
              else if(conta>=2){
                                                              //quando o sequ
                       valor config = vetor[0]*10+vetor[1]; //valor configu
                       LM 35 = \text{read adc}();
                                                              //LM35 lê valor
                       delay ms(10);
                       AD3 = LM 35*0.488758;
                                                              //converte valo
                    if((valor config <= AD3))</pre>
                                                              //compara se va
                                                              //seta PWM para
                             set pwm2 duty(0);
                             setup ccp2 (CCP PWM);
                                                              //envia para o
                       if(n2==50){
                                                              //tempo para es
                             lcd pos xy(1,1);
                             printf(lcd escreve, "\fAJUSTE OK!!!");
                                                                       //tem
                             lcd pos xy(1,2);
                             printf(lcd escreve, "TEMP CONF = %d", valor config
                             n2=0;
                       }
                             if(n==2500)
                                                              //tempo para es
                                printf("\r\nAJUSTE OK!!!");
                                printf("\r\nTEMPERATURA CONFIGURADA = %d", val
                                n=0;
                                delay_ms(1000);
                             }
                       else{ //mostra temperatura em tempo real no LCD e se
                             auxiliar = AD3;
                             if(n2==50){
                             lcd pos xy(1,1);
                             printf(lcd escreve, "\fTEMP REAL = %lu", AD3);
                             lcd pos xy(1,2);
                             printf(lcd escreve, "TEMP CONF = %d", valor config
                             n2=0;}
```