

Inspección General


Nombre	Cantidad
Veh. Inspeccionados	3
Total llantas	17

**Semáforo General de Llantas**


Nombre	Cantidad
Cambio Inmediato	3 - 17,6 %
Proyectado 30 días	0 - 0,0 %
Proyectado 60 días	1 - 5,9 %
En buen estado	13 - 76,5 %

**Participación por vida**

Nombre	Cantidad
Total Nuevas	16/17
Total Reencauche	1/17

**Mantenimiento Preventivo**

Nombre	Cantidad
Alinear	0


**Presiones de Inflado**

Nombre	Cantidad
Baja Presion	4/14 - 28,6 %
Alta Presion	2/14 - 14,3 %
Presion Correcta	8/14 - 57,1 %




Composición de Flotas

Marca/Dimension	AMBERSTONE	ADVANCE	KUMHO	LANDY	Otros
11R24.5	8	0	0	1	0
16/70-20	0	4	0	0	0
425/65R22.5	0	0	2	0	0
750R16	0	0	0	0	1
Otros	0	0	0	0	1
Total	8	4	2	1	2



Condiciones Irregulares

Nombre	Cantidad
Desgaste Irregular	6
SOBRECARGA	1
Corte Costado	1
Golpe Al Costado	1



CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO
REFERENCIA: FD-05011

ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA
TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER
FECHA: 2026-07-30

INFORMACIÓN POR VEHÍCULO

Semáforo Individual de Llantas


Placa: KZV814 - Tipo de Vehículo: MIXER

Kilometraje: 15.685 Km - Tipo de Operacion: Construcción Gravicon

Nombre	Cantidad
Cambio Inmediato	3 - 27,3 %
Proyectado 30 días	0 - 0,0 %
Proyectado 60 días	0 - 0,0 %
En buen estado	8 - 72,7 %



FOTO DE PLACA



Recomendaciones

Tipo de Transacción	Fecha Final	Observaciones	Es Requerido
Varios	2026-07-31	Se recomienda verificar la presión de inflado de la llanta, realizar la alineación y el balanceo del vehículo, inspeccionar el estado de la suspensión y la dirección, y efectuar la rotación o el reemplazo de la llanta si el desgaste compromete su vida útil o la seguridad. Asimismo, se recomienda realizar un seguimiento para confirmar que el desgaste irregular no vuelva a presentarse.	X
Varios	2026-07-31	Se recomienda evitar la operación del vehículo con cargas superiores a la capacidad especificada por el fabricante, verificar la distribución adecuada de la carga y mantener la presión de inflado recomendada para las condiciones de operación.	X

CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO
REFERENCIA: FD-05011

ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA
TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER
FECHA: 2026-07-30

Inventario por Vehiculo

Pos	Nueva/ Reencauche	Banda	Llanta#	Marca	Dimension	Diseño	PSI	Externa	Central	Interna
1	N		554	KUMHO	425/65R22.5	KLA11	120	14,00	14,00	13,00
2	N		555	KUMHO	425/65R22.5	KLA11	120	14,00	14,00	14,00
3	N		556	AMBERSTONE	11R24.5	660	110	4,00	3,00	4,00
4	N		557	AMBERSTONE	11R24.5	660	110	3,00	2,00	1,00
5	N		568	LANDY	11R24.5	DA801	110	13,00	12,00	13,00
6	N		559	AMBERSTONE	11R24.5	660	110	4,00	2,00	2,00
7	N		560	AMBERSTONE	11R24.5	660	110	8,00	8,00	9,00
8	N		561	AMBERSTONE	11R24.5	660	110	8,00	7,00	7,00
9	N		562	AMBERSTONE	11R24.5	660	110	9,00	9,00	12,00
10	N		563	AMBERSTONE	11R24.5	660	110	12,00	11,00	12,00
11	R	VT500	569	AMBERSTONE	11R24.5	660	100	11,00	11,00	11,00

Hallazgos

Pos	Marca	Dimension	Diseño	Condiciones Irregulares	Plan de Accion
3	AMBERSTONE	11R24.5	660	Desgaste Irregular	
4	AMBERSTONE	11R24.5	660	Desgaste Irregular	
6	AMBERSTONE	11R24.5	660	Desgaste Irregular	
8	AMBERSTONE	11R24.5	660	Desgaste Irregular	
9	AMBERSTONE	11R24.5	660	Desgaste Irregular	
11	AMBERSTONE	11R24.5	660	SOBRECARGA	

CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO
REFERENCIA: FD-05011

ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA
TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER
FECHA: 2026-07-30

Llanta - 3



Llanta - 4



Llanta - 6



Llanta - 8



Llanta - 9



Llanta - 11




INFORMACIÓN POR VEHÍCULO

Semáforo Individual de Llantas
Placa: TK40A - Tipo de Vehículo: BOMBA ESTACIONARIA
Kilometraje: 333 Km - Tipo de Operacion: Construcción Gravicon

Nombre	Cantidad
Cambio Inmediato	0 - 0,0 %
Proyectado 30 dias	0 - 0,0 %
Proyectado 60 dias	1 - 50,0 %
En buen estado	1 - 50,0 %



FOTO DE PLACA



Recomendaciones

Tipo de Transacción	Fecha Final	Observaciones	Es Requerido
Varios	2026-07-31	Se recomienda verificar la presión de inflado de la llanta, realizar la alineación y el balanceo del vehículo, inspeccionar el estado de la suspensión y la dirección, y efectuar la rotación o el reemplazo de la llanta si el desgaste compromete su vida útil o la seguridad. Asimismo, se recomienda realizar un seguimiento para confirmar que el desgaste irregular no vuelva a presentarse.	X

 MERQUELLANTAS	REPORTES DE INSPECCIÓN	
	CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO REFERENCIA: FD-05011	ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER FECHA: 2026-07-30

Inventario por Vehiculo

Pos	Nueva/ Reencauche	Banda	Llanta#	Marca	Dimension	Diseño	PSI	Externa	Central	Interna
1	N		715	TRIONES	750R16	T302	100	11,00	11,00	11,00
2	N		716	STEPRISING	7.50R16	SR896	100	6,00	6,00	9,00

Hallazgos

Pos	Marca	Dimension	Diseño	Condiciones Irregulares	Plan de Accion
2	STEPRISING	7.50R16	SR896	Desgaste Irregular	



MERQUELLANTAS

REPORTES DE INSPECCIÓN

CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO
REFERENCIA: FD-05011

ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA
TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER
FECHA: 2026-07-30

Llanta - 2



CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO
REFERENCIA: FD-05011

ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA
TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER
FECHA: 2026-07-30

INFORMACIÓN POR VEHÍCULO

Semáforo Individual de Llantas
Placa: ATM-WM200 - Tipo de Vehiculo: CARGADOR
Kilometraje: 5.107 Km - Tipo de Operacion: Construcción Gravicon

Nombre	Cantidad
Cambio Inmediato	0 - 0,0 %
Proyectado 30 dias	0 - 0,0 %
Proyectado 60 dias	0 - 0,0 %
En buen estado	4 - 100,0 %





FOTO DE PLACA



Recomendaciones

Tipo de Transacción	Fecha Final	Observaciones	Es Requerido
Varios	2026-07-31	Se recomienda identificar la causa de los cortes y reforzar las prácticas de conducción e inspección para prevenir daños similares.	X


MERQUELLANTAS

REPORTES DE INSPECCIÓN

CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO
REFERENCIA: FD-05011

ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA
TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER
FECHA: 2026-07-30

Inventario por Vehiculo

Pos	Nueva/ Reencauche	Banda	Llanta#	Marca	Dimension	Diseño	PSI	Externa	Central	Interna
1	N		550	ADVANCE	16/70-20	L3A	58	23,00	20,00	23,00
2	N		551	ADVANCE	16/70-20	L3A	58	20,00	18,00	20,00
3	N		552	ADVANCE	16/70-20	L3A	58	18,00	15,00	18,00
4	N		553	ADVANCE	16/70-20	L3A	58	20,00	15,00	20,00

Hallazgos

Pos	Marca	Dimension	Diseño	Condiciones Irregulares	Plan de Accion
1	ADVANCE	16/70-20	L3A	Corte Costado	
3	ADVANCE	16/70-20	L3A	Golpe Al Costado	



MERQUELLANTAS

REPORTES DE INSPECCIÓN

CLIENTE: GARCIA NIETO MAURICIO
REFERENCIA: FD-05011

ASESOR: QUIRA RODRIGUEZ KAREN MARCELA
TECNICO: PINTO CASTRO OSCAR JAVIER
FECHA: 2026-07-30

Llanta - 1



Llanta - 3

