szabo151@jerry:~\$ Első kijelző a stressz tesztelő beállítsa. Állítható a teszt m ódja, ideje és hogy mennyi proc. magot teszteljen. szabo151@jerry:~\$ Második kijelző a CPU és memória adatait ábrázolja szabo151@jerry:~\$ Harmadik kijelző az aktuális értékeket mutatja, folyamatosan v áltoznak a számítógép használata közben. szabo151@jerry:~\$ Negyedik kijelző a proc. magok minimális, maximális és jelenle gi sebességét mutatja. szabo151@jerry:~\$ Ötödik kijelző a CPU hűtőjét, elektromos feszültséget, áramerő sséget(Amper) és a hőfokát írja ki.

