3D 打印常用软件总结

3d 打印机常用的几个软件包括以下几大类,"建模软件",主要是用来制作 3d 打印的三维数据模型,因为 3d 打印机就是把电脑中的 3d 模型打印成立体的的实物模型,而这些建模软件又被细分为不同领域的专业软件,比如常见的机械建模软件有 ug,proe,catia,SolidWorks 等等;也有游戏动漫建模软件,比如 Maya,Zbursh;还有家具建模软件 3ds max 等等;3d 扫描仪逆向建模软件 geomagic studio, imagerware 等等,这些都是各行各业在使用3d 打印会用到的模型建模软件;

当有了模型,我们并不能直接用来 3d 打印,因为 3d 打印常用的数据格式是 stl, obj 这类的格式,它们是面片格式,而在我们建模后转换成 stl 或者 obj 时,我们的模型或多或少会有些问题,面片重叠,或者模型有漏洞,有烂线,烂面这些都会直接影响到 3d 打印的最终效果,所以我们这一步需要借助"修复软件"来对模型进行一个细致的检查,发现问题并且修复它们,常用的软件就有netfabb,magics 这类可以编辑 stl 并且检查修复漏洞的软件;模型没有问题了,我们或者也都知道 3d 打印是一层层的堆积而成,如果是悬空的地方就必须加支撑,这个时候我们也可以选择手动支撑,常用的软件有"支撑软件"meshmixer,当然这个软件不是只有建立支撑的功能,也不是支撑软件只有这一个,我们这边只是举例说明,其实接下来说的切片软件很多都是自带支撑功能;

当我们确定模型没有问题了也不是说可以直接来 3d 打印的,因为机器的大脑—

一3d 打印主板,它并不能识别 stl 这类的三维模型数据,而是像需要读取 CNC 机加工的那种一串串的数字代码,我们在 3d 打印行业管它叫 Gcode 代码,这个时候就必须借助"切片软件"来作为中介把三维数据 stl 格式的模型变成 gcode 代码,这个过程就需要用到类似 Cura,slic3r,kisslicer,Simplify3D 等相关的切片软件;

到了这里可能有部分拥有机器的朋友可以直接把转换后的 gcode 代码拷贝到 sd 卡中接通过 3d 打印机去打印,但是也有一部分会发现他们的机器并不带 lcd 脱机打印模块,那么我们又不得不借助"控制软件"来操作我们的机器来实现打印了,一个 USB 数据线连接电脑和打印机,就开始我们的 3d 打印只旅吧,这类控制软件常见的有 pritrun,Repetier Host,MatterControl 等等,以上就是 3d 打印常见的软件介绍。喜欢 3d 打印的你,都学会了吗,别再问你 3d 打印的软件有哪些,你只能回答'不知道'三个字。

提醒:如果想手机收到我们的文章请加我们的微信公众号:<u>疯 3d 培训</u>,本版块内容会同步到微信,欢迎加入!