Karta rejestracyjna osuwiska

1. Numer ewidencyjny:

Numer roboczy osuwiska:

2. Lokalizacja osuwiska:

•									
1. Miejscowość: 2. Gm		2. Gmina: 3. Pow		3. Powia	iat:		4. Województwo:		
Pietrzejowice Kocmyrz		Kocmyrzów - Luborzyca krakows		ski		małopolskie			
5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa):			6. Arkusz SMGP 1:50 000:		7. Współrzędne geograficzne:				
								E	N
8. Kraina geograficzna:	9. Jednostka tektoniczna:			10. Zlewnia:			11. Inne dane	lokalizacyjne:	
Płaskowyż Proszowicki	Zapadlisko przedkarpackie		ie	Potok Kościelnie	ki		Lewe zbocze	doliny	

3. Charakterystyka osuwiska:

, , , , , ,			2. Układ geologiczny: Asekwentny	
	3. Rodzaj materiału:	4. Rodzaj ruchu:		5. Stopień aktywności:
	Ziemia/Osuwisko gruntowe	Zsuw translacyjny		Osuwisko aktywne
	C IV '41' ' 1			

6. Krótki opis słowny:

Pierwsze zmiany na powierzchni powstały w 2010 roku. Powstała wysoka na 50cm skarpa główna. Teren osuwiska to w większości po la uprawne, lecz niestety obejmuje ono również zabudowy. Część zabudowy zlokalizowana była/jest w newralgicznym miejscu, przez co niektóre budynki zostały rozebrane. Na chwilę obecną na miejscu również jest pustostan oraz niedokończony budynek, które nadają się do rozbiórki. Lokalni mieszkańcy w różny sposób podchodzą do osuwiska. Właściciel jednej z posesji zasypuje osuwisko w celu wyrównania terenu, co zwiększa ryzyko osunięć w przyszłości. Zmiany w zabudowie możemy też zauważyć po drodze, która spełzła w kierunku dołu zbocza, jest ona obecnie zakrzywiona(fotografia nr 10). Droga w jednym miejscu również zapadła się na głębokość ponad 1m, przez co jest w tym miejscu nieprzejezdna. Napięte ogrodzenia posesji również pokazują zmiany zachodzące na tym terenie(fotografia nr 9). Przez osuwisko przechodzą linie wysokiego napięcia. Słupy idą prostopadle do nachylenia zbocza. Słupy uległy pochyleniu w skutek działalności osuwiska. Jest to zauważalne gołym okiem – słupy nie stoją centralnie prosto, a linie są raz naciągnięte, a raz luźne(fotografia nr 7 i 8). Na polu uprawnym występują podmokłości(fotografia nr 14). W obrębie osuwiska, przy drodze asfaltowej powstał wysięk wody.(fotografia nr 13). Wyraźny ruch osuwiska widoczny jest dzięki kamieniowi włożonemu miedzy ogrodzenia sąsiadujących posesji, przez który metalowy słupek jednego z ogrodzeń został wygięty przez nacisk drugiego, betonowego ogrodzenia.(fotografia nr 13).

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogólne

0801111							
1. Powierzchnia	2. Długość		3. Szerokość:		4. Wysokość maks.:	5. Wysokość min.:	6. Rozpiętość pionowa:
5.38639ha	:	302 m	3	329 m	290.5m n.p.m.	258.07m n.p.m.	32.43m
Nachylenie:	8. Azymut:						
6°		210°					

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokość skarpy głównej:	10. Nachylenie skarpy głównej:	11. Szczeliny powyżej skarpy	12. Skarpy wtórne:
		głównej:	tak
1,5 m	35°	nie	

c. jęzor i koluwium:

13. Wysokość czoła:	14. Długość powierzchni	15. Nachylenie	16. Miąższość koluwium:		
	koluwium:	powierzchni koluwium:	mierzona:	szacowana:	
0.3m	188m	8°		<6m	

d. stok na którym jest osuwisko:

17. Typ stoku:	18. Nachylenie:	19. Ekspozycja:	20. Długość:	21. Wysokość:
prosty	6°	SW	347m	36.5m

5. Podłoże osuwiska:

1. Rodzaj utworów:	2. Wiek utworów:	3. Zaleganie warstw:	4. Tektonika:
Iły,iły margliste, mułowce, lessy, piaski i piaskowce.	Czwartorzęd	Poziome	Brak uwarunkowań
	Miocen		tektonicznych

6. Materiał koluwialny:

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:

1.Koluwium:	2.Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy:
Wysięki	Brak
3.Stoku poniżej osuwiska	4.Stoku po bokach osuwiska:
Brak	Brak


8. Wiek i geneza osuwiska:

Data powstania:	2. Rozwój osuwiska w czasie:	3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
		Naturalna – infiltracja wody opadowej
14 maj 2010	-	Naturalna – warstwy ułożone sprzyjająco do ruchów
		osuwiskowych

9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

a. pokryc	ie stol	ku:							
1. Lasy:	2.Zar	rośla	3.Łąki i p	astwiska:		5.Sady:		6.Nieużytki:	
-	Tak	viaste:	Tak		Tak	-		Tak	
b. zabudo	owa:	•							
7.Mieszkalna: 2 budynki		8.Gospodaro	za:	9.Przen	nysłowa/usługowa:	10.Użytecznoś	ci publicznej:		
11. Zabytkowa/sakral	na:	12. Inna:							
	ruktur	a komunik	acyjna		144 * · · · 1 1 ·				
13. Drogi: Droga gminna i dojaz	dowe do	o posesji			14. Linie kolej	owe:			
d. linie p					15 W. 1	1 40 77 11		_	
Tak - Tak					17. Wodociągi: Tak	18. Kanaliza	icja:		
19. Gazociągi: Tak		20. Inne	2:						
10. Powstałe sz	kody				i zagrożeni	a:			
1. Uprawy:					6.Uprawy:				
Deformacja pól uprav	vnych				Na całym stoku	1			
2. Zabudowa:					7. Zabudowa:				
-uszkodzone 2 budyn -uszkodzone fundame -uszkodzone ogrodze	enty bud	lowy			-2 budynki gos -2 budynki mie				
3. Infrastruktura kom	unikacy	jna:			8. Infrastruktur	8. Infrastruktura komunikacyjna:			
Zniszczona część dro	gi gmini	nej, asfaltowej			Zagrożenie postępujących zniszczeń drogi.				
4. Linie przesyłowe					9. Linie przesy	9. Linie przesyłowe:			
-Pochylony słup energi-Zerwany wodociąg	getyczny	y			-Możliwość ze	-Możliwość zerwania linii energetycznych(wysokie naciągnięcie linii) -Możliwość zerwania linii wodociągowej -Możliwość zerwania linii gazowej			
5. Inne:					10. Inne:	10. Inne:			
11. Ocena możliwośc Osuwisko jest aktyw					h: zególnie podczas intens	ywnych deszcz	y, roztopów.		
∟ 11. Rodzaje i za	akres	wykonyv	vanych p	rac za	bezpieczającyc	h:			
TAK NIE Opi	s: Fragr	nent drogi kto	óry jest nieprz	zejezdny	, został wyłączony z u	żytku i oznacz	cony.		
12. Prowadzeni	ie inst	trumenta	lnych pra	ac moi	nitoringowych:				
TAK NIE Opi	s: -								
13. Stan badań	:								
Mapa z "baza.pgi.go	ov.pl"								
14. Szkic (mapa	a) osu	ıwiska:				15. Przel	krój geol	ogiczny osuwiska:	
	V	16//	111111111111111111111111111111111111111			(n	ie jest obowia	ązkowy)	
				— (g	skarpa niewyraźna 3-o granica pewna granica niepewna skarpa wyraźna pon.3 skarpa niewyraźna po skarpa wyraźna 3-6m				
	y The second			Wykonany w ArcGIS	Pro				

16. Fotografia (-e) osuwiska:





Fotografia 7



Fotografia 8



Fotografia 9



Fotografia 10



Fotografia 11



Fotografia 12



Fotografia 13



Fotografia 14



Fotografia 15



Fotografia 16

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Potencjalne ustabilizowanie osuwiska było by dużym wyzwaniem oraz wiązało by się z wysokimi kosztami. Istnieje zagrożenie, że przy następnych ruchach osuwiskowych budynki mieszkalne ulegną zniszczeniu. Linie przesyłowe grożą zerwaniem, w związku z czym należy je przenieść poza obszar osuwiska. W celu przywrócenia przejezdności drogi gminnej możliwe jest zasypanie ubytku żwirem. Należałoby również wykonać wzdłuż drogi rów odprowadzający wodę spływającą po stoku.

18. Autor karty	19. Kategoria i numer	20. Instytucja:	21. Data wypełnienia:
Imię i nazwisko:	uprawnień geologicznych	ı :	

	0	0	·		
Adam Biedrzycki Szymon Cogiel	brak			Studenci 2 roku geoinformatyki WGGiOŚ AGH Kraków	6.01.2021