

MUNICIPIO : RIACHO DE SANTANA
LOCALIDADE : PAJEÚ DE BOTUQUARA
CODIGO CERB : 2-5092
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 9489 /
NUMERO VISITA : 22308
DATA DE INICIO : 04/04/2016
DATA DE TERMINO : 05/04/2016
COORDENADA E/O : 42°51'01,0 "
COORDENADA N/S : 13°37'11,5 "
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGROMÁQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
RECURSO : FUNCEP/TESOURO

LOCALIDADES INTEGRADAS : RIACHO DE SANTANA / CAATINGUEIRO

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 18576 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 100
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 2,50
NÍVEL DINÂMICO (m) : 69,50
VAZÃO TB (m³/h) : 12,38
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 58,57
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 03/08/2019
DATA FINAL : 04/08/2019
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : CRISTALINO
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (PROMINAS)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 102

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 25148				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		5		8"
5		102		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo		Diâmetro Quantidade
0	5	DIN 2440 PRETO PONTA LISA		6" 5
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EXTERNO		
0,5	5	MATERIAL DA FORMAÇÃO EXTERNO		
100	102	OBSTRUÇÃO EXTERNO		
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 25148
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	1	Solo argilo-arenoso, alaranjado, granulometria fina a grossa.		
1	4	Rocha cristalina alterada, fragmentação fina a grossa.		
4	16	Rocha cristalina cor cinza claro, fragmentação fina a grossa.		
16	42	Rocha cristalina cinza escuro, fragmentação fina a grossa.		
42	98	Rocha cristalina cor preta, fragmentação fina a grossa.		
98	102	Arenito fragmentação fina, inconsolidado, esbranquiçado.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
28			3	
34			6	
76			5	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	GILENO ANDRADE DE SOUZA			
Fiscalização	LUCIO VERISSIMO PEREIRA CARDOSO		05/04/2016	Perfuração
Fiscalização	LUCIO VERISSIMO PEREIRA CARDOSO		06/04/2016	Teste Bombeamento
Fiscalização	ERNADE GOMES PINTO		04/08/2019	Serviço Especial
Perfuração	ENALDO FILHO			
Locação	JOÃO BATISTA MATOS DE ANDRADE			
Locação	JAIRO ANTONIO BENSABATH DE ALMEIDA			
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO				
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: 18576 / EMP. RESPONSAVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA DATA CONCLUSÃO : 04/08/2019				
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO				

NÚMERO DA AS :

NÚMERO DA ASO / OE : 9489 /

EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

EMP. EXECUTORA : AGROMÁQUINAS EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME

PROF. ÚTIL (m) : 100

NÍVEL ESTÁTICO (m) : 0,00

NÍVEL DINÂMICO (m) : 38,15

VAZÃO TB (m³/h) : 11

VAZÃO PERF. (m³/ h) : 14

RECUPERAÇÃO (m) : 28,50

TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00

DATA INICIAL : 06/04/2016

DATA FINAL : 06/04/2016

DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00

EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

Poço: Riacho de Santana - Pajeú de Botuquara / Caatingueiro.

Poço localizado em Caatingueiro, na propriedade do Sr. Damião Messias Guimarães, visando o abastecimento de Pajeú de Botuquara e Caatingueiro.

Fiscalização da perfuração pelo Geol. Lúcio Veríssimo Pereira Cardoso.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h, com compressor, apresentando 14,00m³/h de vazão.

A CERB / AGROMÁQUINAS, em 06.04.2016, encontrou o poço com 100,00m de profundidade. Efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo Geol. Lúcio Veríssimo Pereira Cardoso. Dados obtidos:

PROF= 100,00m

NE=0,00m

ND=38,15m

Q=11,00m³/h

RECUPERAÇÃO=28,50m em 01:00h.

A CERB/AGUACENTER, de 03 a 04.08.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pelo técnico Ernande Gomes Pinto. Dados obtidos:

PROF= 100,00m

NE=2,50m

ND=69,50m

Q=12,38m³/h

RECUPERAÇÃO=58,57m em 01:00h.

Município : RIACHO DE SANTANA

Localidade : PAJEÚ DE BOTUQUARA

Codigo do Poço : 25148

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 2_5092

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 9489 / 9489002

Data da Coleta : 06/04/2016

Data da Análise : 15/04/2016

Laboratorio : MERIEUX

Tecnico Análise : ARIANE TONIN

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : SÍLVIA SANTOS PETITINGA

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 9,00
Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 152,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : 0,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 24,30
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 16,90
Cond.(umho/cm) : 426,00
Cor(mg/LPt) : 5,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 111,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,420
Fluor(mg/l) : <0,10
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 12,20
Mangan.(mg/l) :
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,04
Nitrato(mg/l) : <0,20
pH : 7,58
Potás.(mg/l) : 3,17
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 312,00
Silica R(mg/l) : 12,10
Sodio(mg/l) : 39,10
Sulfato(mg/l) : 26,30
Turb.(NTU) : 5,91
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os teores de ferro e da turbidez encontram-se acima dos valores máximos estabelecidos para água potável, não sendo indicada para consumo humano. Desta forma, para que a água possa ser distribuída por rede domiciliar, recomenda-se tratamento visando sua redução para teores de no máximo 0,30mg/l, com consequente redução também da turbidez. Os valores para os demais parâmetros analisados estão em acordo com os padrões estabelecidos para águas potáveis conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : RIACHO DE SANTANA

Localidade : PAJEÚ DE BOTUQUARA

Codigo do Poço : 25148

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb : 2_5092

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18576 /

Data da Coleta : 04/08/2019

Data da Análise : 29/08/2019

Laboratorio : CONTROLE ANALITICO

Tecnico Análise : JOSY RODRIGUES DE SOUSA

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 12,00
Alcal.CO3 (mg/l) : <5,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 155,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <5,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) : <0,025
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 21,49
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) : <0,005

Cloreto(mg/l) : 20,50
Cond.(umho/cm) : 364,00
Cor(mg/LPt) : 9,30
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 104,00
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,300
Fluor(mg/l) : <0,10
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 12,30
Mangan.(mg/l) : 0,110
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,152
Nitrato(mg/l) : <0,022
pH : 7,90
Potás.(mg/l) : 3,620
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 188,00
Silica R(mg/l) : 16,40
Sodio(mg/l) : 3,017
Sulfato(mg/l) : 28,40
Turb.(NTU) : 1,60
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

O valor de Manganês encontra-se acima do máximo estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só poderá ser feito após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.