

MUNICIPIO : TANQUE NOVO**LOCALIDADE : MURICI****CODIGO CERB : 1-9701****Nº POÇO LOCAL : II****NUMERO AS : 50415****NUMERO ASO / OE : /****NUMERO VISITA : 17679****DATA DE INICIO : 15/11/2010****DATA DE TERMINO : 16/11/2010****COORDENADA E/O : 42°38'40,7 "****COORDENADA N/S : 13°30'51,5 "****ALTITUDE (m) :****EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****RECURSO : FUNCEP****LOCALIDADES INTEGRADAS :****TESTE DE BOMBEAMENTO****NUMERO DA AS :****NUMERO DA ASO / OE 18900 /****EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA****EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA****PROF.UTIL (m) : 90****NÍVEL ESTÁTICO (m) : 41,80****NÍVEL DINÂMICO (m) : 47,00****VAZÃO TB (m³/h) : 10,15****VAZÃO PERF. (m³/h) :****RECUPERAÇÃO (m) : 3,77****TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00****DATA INICIAL : 29/10/2019****DATA FINAL : 29/10/2019****DURAÇÃO DO TESTE : 12:00****EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA****CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS****AQUÍFERO : FISSURAL****LITOLOGIA : META-SEDIMENTAR****FINALID. DO POÇO :****EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-18 (PROMINAS R-1HBX)****EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL****PROF. COMPLET.(M) :****PROF. PERFUR.(M) : 90****REVESTIMENTO**

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 0,7	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 21009				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)		Diâmetro
0		41		8"
41		90		6"
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	41	DIN 2440 PRETO	6"	41
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	41	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 21009
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo amarelado, arenoso.		
2	10	Areia amarelada, média.		
10	26	Filito cinza esverdeado, com veios de quartzo, fragmentação média		
26	38	Filito cinza esverdeado com veios quartzosos e feldspato de fragmentação grossa.		
38	90	Filito cinza esverdeado, intercalado com veios de quartzo e rocha granítica com presença de feldspato		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)		Vazão (m³/h) Situação
76				36
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	ANDRÉ LUIZ CARDOSO BRASIL DE MELLO			
Fiscalização	LUIZ CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA		27/04/2011	Teste Bombeamento
Fiscalização	LUIZ CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA		29/10/2019	Serviço Especial
Perfuração	EMERSON MENDES DE SÁ			
Locação	EMERSON MENDES DE SÁ			
SERVIÇO ESPECIAL TESTE DE BOMBEAMENTO				
NUMERO DA AS : NUMERO DA ASO / OE: 18900 / EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA ORIGEM RECURSO : EQUIPAMENTO : BOMBA SUBMERSA DATA CONCLUSÃO : 29/10/2019				
HISTÓRICO DE TESTE DE BOMBEAMENTO				
NÚMERO DA AS : 50415 NÚMERO DA ASO / OE : / EMP. RERSPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA EMP. EXECUTORA : PERCON PERFURACAO E CONSTRUCOES LTDA. PROF. ÚTIL (m) : 90 NÍVEL ESTÁTICO (m) : 0,72 NÍVEL DINÂMICO (m) : 43,04 VAZÃO TB (m³/h) : 14,67 VAZÃO PERF. (m³/ h) : 36 RECUPERAÇÃO (m) : 09,28 TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00 DATA INICIAL : 27/04/2011 DATA FINAL : 27/04/2011 DURAÇÃO TESTE (H:M) : 12:00 EQUIPAM. BOMBEIO : COMPRESSOR				

Tanque Novo - Murici II

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 01:00h pelo CPR-28, apresentando 36,00 m³/h de vazão.

A CERB/PERCON, em 27/04/2011 efetuou 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Fiscalização pelo técnico Luiz Carlos Moreira de Almeida. Dados obtidos:

PROF= 90,00m

NE=0,72m

ND=43,04m

Q=14,67m³/h

RECUPERAÇÃO=9,28m em 01:00h.

A CERB/AGUACENTER, em 29.10.2019, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com a bomba submersa que se encontrava instalada no poço. Registra que o poço está situado nas coordenadas S13°30'53,2" e W42°38'41,9". Fiscalização pelo técnico Luiz Carlos Moreira de Almeida. Dados obtidos:

PROF= 90,00m

NE=41,80m

ND=47,00m

Q=10,15m³/h

RECUPERAÇÃO=3,77m em 01:00h.

Município : TANQUE NOVO

Localidade : MURICI

Codigo do Poço : 21009

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 1_9701

Numero da AS : 50415

Numero da ASO / OE : /

Data da Coleta : 27/04/2011

Data da Análise : 18/05/2011

Laboratorio : UFBA

Tecnico Análise : THELMA SOARES DA ROCHA

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : MARILDES BACELAR ALMEIDA (CERB)

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 0,00
Alcal.CO3 (mg/l) : 0,00
Alcal.HCO3 (mg/l) : 102,00
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : 0,00
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 62,30
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : <3,00
Cond.(umho/cm) : 202,00
Cor(mg/LPt) : 0,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 86,10
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : <0,10
Fluor(mg/l) : 0,07
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 5,78
Mangan.(mg/l) :
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,005
Nitrato(mg/l) : 0,09
pH : 7,95
Potás.(mg/l) : 2,00
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 156,00
Silica R(mg/l) : 52,80
Sodio(mg/l) : 8,00
Sulfato(mg/l) : <1,5
Turb.(NTU) : 0,82
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores apresentados para os parâmetros analisados encontram-se em conformidade com os padrões estabelecidos por legislação pertinente à potabilidade da água.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : TANQUE NOVO

Localidade : MURICI

Codigo do Poço : 21009

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb : 1_9701

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 18900 /

Data da Coleta : 29/10/2019

Data da Análise : 29/11/2019

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : ADEQUADA PARA CONSUMO HUMANO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : <1,10

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 90,50

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 56,50

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 27,10

Cond.(umho/cm) : 343,10

Cor(mg/LPt) : <5,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 79,10

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : <0,07

Fluor(mg/l) : 0,10

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 5,50

Mangan.(mg/l) : 0,006

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : <0,002

Nitrato(mg/l) : 0,101

pH : 7,18

Potás.(mg/l) : 3,40

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 186,00

Silica R(mg/l) : 51,60

Sodio(mg/l) : 15,60

Sulfato(mg/l) : 0,71

Turb.(NTU) : <0,43

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os parâmetros analisados na amostra estão em acordo com os valores máximos permitidos para águas potáveis, conforme Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde; neste caso, a água poderá ser utilizada para abastecimento humano.

Observação

Amostra de água coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.