

MUNICIPIO : PARATINGA
LOCALIDADE : LAGOA DE CIMA
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL : II
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : 20571 /
NUMERO VISITA : 27872
DATA DE INICIO : 18/11/2020
DATA DE TERMINO : 19/11/2020
COORDENADA E/O : 42°58'45,20"
COORDENADA N/S : 12°46'30,60"
ALTITUDE (m) :
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
RECURSO : FUNCEP/TESOURO

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 20571 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : AGUACENTER POCOS ARTESIANOS LTDA
PROF.UTIL (m) : 80
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 15,00
NÍVEL DINÂMICO (m) : 23,36
VAZÃO TB (m³/h) : 25,55
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 3,45
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 26/11/2020
DATA FINAL : 26/11/2020
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : BOMBA SUBMERSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : META-SEDIMENTAR
FINALID. DO POÇO :
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR (Rotativa e/ou Roto-pneumática)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 80

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 GALVANIZADO COM Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : " Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : " Comprim.(m) :

CÓDIGO: 28040				
DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO				
De (m)		Até (m)	Diâmetro	
0		5	8"	
5		80	6"	
REVESTIMENTO - TUBO				
De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	5	DIN 2440 GALVANIZADO COM ROSCA 3 LUV6"		5
PREENCHIMENTO				
De (m)	Até (m)	Material		
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL		EXTERNO
0,5	5	MATERIAL DA FORMAÇÃO		EXTERNO
DESCRIÇÃO LITOLÓGICA				CÓDIGO: 28040
De (m)	Até (m)	Litologia		
0	2	Solo arenoso, coloração amarronzada bem definida.		
2	4	Meta-arenito alterado, de coloração acinzentada. Fragmentação fina a média.		
4	80	Meta-arenito de coloração acinzentada com tons avermelhados. Fragmentação média.		
ENTRADAS D'AGUA				
De (m)		Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
29			2	
30			18	
40			4	
TÉCNICOS				
Atuação	Nome Técnico		Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	FARLEY SOUZA BESSA			
Fiscalização	ERNANDE GOMES PINTO		19/11/2020	Perfuração
Fiscalização	CAROLINA SANTOS DE ALMEIDA		26/11/2020	Teste Bombeamento
Locação	IVAN VIEIRA MATOS			
Perfuração	PATRIC PATRESE LOBO DA CUNHA			

Poço: Paratinga - Lagoa de Cima II.

Fiscalização da perfuração, pelo Geol. Ernande Gomes Pinto.

Após perfuração, o poço foi desenvolvido por 2:00h, com compressor, apresentando 24,00m³/h de vazão.

A CERB / AGUACENTER, em 26.11.2020, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com bomba submersa. Fiscalização pela Geol.(a) Carolina Santos de Almeida.

Município : PARATINGA

Localidade : LAGOA DE CIMA

Codigo do Poço : 28040

Num.Poço no Local : II

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 20571 / 20571002

Data da Coleta : 26/11/2020

Data da Análise : 04/01/2021

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) :	<1,1	Cloreto(mg/l) :	9,22	N.Amoniacal :	
Alcal.CO3 (mg/l) :	<2,6	Cond.(umho/cm) :	141,1	Nitrito(mg/l) :	0,013
Alcal.HCO3 (mg/l) :	15,8	Cor(mg/LPt) :	5	Nitrato(mg/l) :	4,47
Alcal. M (mg/l) :		Dureza CA (mg/l) :		pH :	5,65
Alcal.OH (mg/l) :	<2,6	Dureza MG(mg/l) :		Potás.(mg/l) :	5,7
Alcal.Total (mg/l) :		Dureza(mg/l) :	24,1	Ras/Sar :	
Alumínio (mg/l) :		Estrôncio (mg/l) :		Res.Tot.(mg/l) :	110
Arsênio(mg/l) :		Ferro(mg/l) :	0,23	Silica R(mg/l) :	15,6
Bário (mg/l) :		Fluor(mg/l) :	0,04	Sódio(mg/l) :	5,9
Bicarbon. (mg/l) :		Gas Carbônico :		Sulfato(mg/l) :	3,29
Boro (mg/l) :		Magn.(mg/l) :	4,2	Turb.(NTU) :	18,9
Calcio(mg/l) :	6,78	Mangan.(mg/l) :	0,230	Zinco (mg/l) :	
Carbonato (mg/l) :		Mat.Org.PPM :			
Chumbo (mg/l) :		Mercúrio (mg/l) :			

Parecer do Técnico da Cerb

OS VALORES DE PH, TURBIDEZ E MANGANÊS TOTAL ENCONTRAM-SE EM DESACORDO COM OS LIMITES DA PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEU APROVEITAMENTO, PORTANTO, SÓ PODERÁ SER FEITO APÓS TRATAMENTO.

Observação