

MUNICIPIO : ITUAÇÚ
LOCALIDADE : RIACHAO
CODIGO CERB :
Nº POÇO LOCAL : I
NUMERO AS :
NUMERO ASO / OE : /
NUMERO VISITA : 27072
DATA DE INICIO : 08/02/2020
DATA DE TERMINO : 09/02/2020
COORDENADA E/O : 41°24'57.37"
COORDENADA N/S : 13°48'52.21"
ALTITUDE (m) : 950
EMP. RESPONS. : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
RECURSO :

LOCALIDADES INTEGRADAS :

TESTE DE BOMBEAMENTO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE 19860 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
PROF.UTIL (m) : 120
NÍVEL ESTÁTICO (m) : 1,48
NÍVEL DINÂMICO (m) : 57,25
VAZÃO TB (m³/h) : 5,39
VAZÃO PERF. (m³/h) :
RECUPERAÇÃO (m) : 54,76
TEMPO RECUP. (H:M) : 01:00
DATA INICIAL : 20/02/2020
DATA FINAL : 23/02/2020
DURAÇÃO DO TESTE : 12:00
EQUIPAM. BOMBEIO : CP-13 (CHICAGO 250/400 EHH)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

AQUÍFERO : FISSURAL
LITOLOGIA : QUARTZITO
FINALID. DO POÇO : ABASTECIMENTO HUMANO
EQUIP.PERFURAÇÃO : PR-16 (PROMINAS R-1HBX)
EST. CONSTRUTIVO : VAZÃO APROVEITÁVEL
PROF. COMPLET.(M) :
PROF. PERFUR.(M) : 120

REVESTIMENTO

BOCA DO POÇO	PROTEÇÃO BOCA DO POÇO	TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
Tipo : DIN 2440 PRETO PONTA LISA Diâmetro : 6" Comprim.(m) : 1	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :	Tipo : Diâmetro : Comprim.(m) :

CÓDIGO: 27653

DIÂMETRO DA PERFURAÇÃO

De (m)	Até (m)	Diâmetro
0	5	8"
5	120	6"

REVESTIMENTO - TUBO

De (m)	Até (m)	Tipo	Diâmetro	Quantidade
0	5	DIN 2440 PRETO PONTA LISA	6"	5

PREENCHIMENTO

De (m)	Até (m)	Material	
0	0,5	CIMENTAÇÃO SUPERFICIAL	EXTERNO
0	5	MATERIAL DA FORMAÇÃO	EXTERNO

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA

CÓDIGO: 27653

De (m)	Até (m)	Litologia
0	1	Solo arenoso amarronzado.
1	4	Quartzito alterado com fragmentação grossa.
4	61	Quartzito Roséo com fragmentação média.
61	76	Quartzito cinza de fragmentação média.
76	114	Quartzito roséo de fragmentação média.
114	120	Quartzito esbranquiçado de fragmentação fina.

ENTRADAS D'AGUA

De (m)	Até (m)	Vazão (m³/h)	Situação
13	13	0,5	
18	18	0,5	
31	31	1	
42	42	2	
68	68	2	

TÉCNICOS

Atuação	Nome Técnico	Data Fiscalização	Tipo Fiscalização
Sondador	SIDINEI SANTOS BARBOSA		
Perfuração	NILSON GONCALVES MOREIRA		
Locação	CAIO MUELLER MAIA		

SERVIÇO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO

NUMERO DA AS :
NUMERO DA ASO / OE : 20396 /
EMP. RESPONSÁVEL : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
EMP. EXECUTORA : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
ORIGEM RECURSO :
EQUIPAMENTO : UEB-01 (BOMBA SUBMERSA)
DATA CONCLUSÃO : 11/05/2021

Poço localizado na propriedade do Sr. João Antonio dos Santos.

Após a perfuração o poço foi desenvolvido durante 01:00h com o CPR-32, apresentando 6,00m³/h de vazão.

O CP-13, em 22.02.2020, efetuou 12:00h de teste de bombeamento com compressor. Dados obtidos:

PROF= 120,00m

NE=1,48m

ND=57,25m

Q=5,39m³/h

RECUPERAÇÃO=54,76m em 01:00h

A UEB-01, de 10 a 11.05.2021, efetuou 04:00h de desenvolvimento e coletou amostra de água para análise físico química.

Município : ITUAÇÚ

Localidade : RIACHAO

Codigo do Poço : 27653

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 20396 /

Data da Coleta : 11/12/2021

Data da Análise : 31/01/2022

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : LUIZ FERNANDO MENDES NUNES

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 12,80

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 59,10

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 25,50

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 9,31

Cond.(umho/cm) : 158,90

Cor(mg/LPt) : 150,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 36,10

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,45

Fluor(mg/l) : 0,0347

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 6,30

Mangan.(mg/l) : <0,003

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : 0,004

Nitrato(mg/l) : 0,086

pH : 6,58

Potás.(mg/l) : 4,00

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 98,00

Silica R(mg/l) : 7,80

Sodio(mg/l) : 3,00

Sulfato(mg/l) : 2,21

Turb.(NTU) : 56,00

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores de: Cor aparente, Ferro total e Turbidez estão acima dos máximos da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada pela DEOB.

Município : ITUAÇÚ

Localidade : RIACHAO

Codigo do Poço : 27653

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 19860 / 19860003

Data da Coleta : 23/02/2020

Data da Análise : 17/03/2020

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : MARINICE SANTIAGO DOS SANTOS ACÁCIO

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 2,40
Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60
Alcal.HCO3 (mg/l) : 60,10
Alcal. M (mg/l) :
Alcal.OH (mg/l) : <2,60
Alcal.Total (mg/l) :
Alumínio (mg/l) :
Arsênio(mg/l) :
Bário (mg/l) :
Bicarbon. (mg/l) :
Boro (mg/l) :
Calcio(mg/l) : 26,20
Carbonato (mg/l) :
Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 7,25
Cond.(umho/cm) : 162,4
Cor(mg/LPt) : 146,00
Dureza CA (mg/l) :
Dureza MG(mg/l) :
Dureza(mg/l) : 47,20
Estrôncio (mg/l) :
Ferro(mg/l) : 0,22
Fluor(mg/l) : 0,02
Gas Carbônico :
Magn.(mg/l) : 5,10
Mangan.(mg/l) : 0,004
Mat.Org.PPM :
Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :
Nitrito(mg/l) : <0,002
Nitrato(mg/l) : <0,003
pH : 8,69
Potás.(mg/l) : 3,60
Ras/Sar :
Res.Tot.(mg/l) : 88,00
Silica R(mg/l) : 17,70
Sodio(mg/l) : 3,40
Sulfato(mg/l) : 1,63
Turb.(NTU) : 30,50
Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

OS VALORES DE COR APARENTE E TURBIDEZ ENCONTRAM-SE ACIMA DOS MÁXIMOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 2914/11 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEU APROVEITAMENTO, PORTANTO, SÓ PODERÁ SER FEITO APÓS TRATAMENTO.

Observação

Amostra coletada na 12ª hora do teste de bombeamento.

Município : ITUAÇÚ

Localidade : RIACHAO

Codigo do Poço : 27653

Num.Poço no Local : |

Numero Cerb :

Numero da AS :

Numero da ASO / OE : 20396 /

Data da Coleta : 11/05/2021

Data da Análise : 31/05/2021

Laboratorio : SENAI

Tecnico Análise : PAULO HOMERO QUEIROZ DE FIGUEIREDO

Estado Qualitativo : UTILIZÁVEL APÓS TRATAMENTO

Emp.Solicitante : CIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA

Tecnico Cerb : FRANCISCO INÁCIO NEGRÃO

Resultados da Análise

Acidez (mg/l) : 21,90

Alcal.CO3 (mg/l) : <2,60

Alcal.HCO3 (mg/l) : 27,90

Alcal. M (mg/l) :

Alcal.OH (mg/l) : <2,60

Alcal.Total (mg/l) :

Alumínio (mg/l) :

Arsênio(mg/l) :

Bário (mg/l) :

Bicarbon. (mg/l) :

Boro (mg/l) :

Calcio(mg/l) : 16,20

Carbonato (mg/l) :

Chumbo (mg/l) :

Cloreto(mg/l) : 22,10

Cond.(umho/cm) : 112,80

Cor(mg/LPt) : 78,00

Dureza CA (mg/l) :

Dureza MG(mg/l) :

Dureza(mg/l) : 31,40

Estrôncio (mg/l) :

Ferro(mg/l) : 0,053

Fluor(mg/l) : 0,03

Gas Carbônico :

Magn.(mg/l) : 3,699

Mangan.(mg/l) : <0,050

Mat.Org.PPM :

Mercúrio (mg/l) :

N.Amoniacal :

Nitrito(mg/l) : 0,049

Nitrato(mg/l) : 0,288

pH : 6,18

Potás.(mg/l) : 3,571

Ras/Sar :

Res.Tot.(mg/l) : 76,70

Silica R(mg/l) : 11,70

Sodio(mg/l) : 4,744

Sulfato(mg/l) : 1,38

Turb.(NTU) : 10,20

Zinco (mg/l) :

Parecer do Técnico da Cerb

Os valores de: Cor aparente e Turbidez estão acima dos máximos da Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde; seu aproveitamento, portanto, só após tratamento.

Observação

Amostra de água coletada na 4ª hora do teste de bombeamento.