МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Факультет літакобудування Кафедра інформаційних технологій проектування

Курсовий проект

<u>Програмне забезпечення роботизованих систем</u> (назва дисципліни)

на тему: «<u>Лінійний робот, лінійні переміщення за трьома</u> координатами»

Виконав: студент 3 курсу групи
№ <u>137</u>
спеціальності <u>"Комп'ютерні</u>
науки"
(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))
<u>Рєпін О. В.</u>
(прізвище й ініціали студента)
Керівник:
старший викладач Єремєєв М. Б
(посада, науковий ступінь, прізвище й ініціали)
Національна шкала:
Кількість балів:
Оцінка: ECTS
Члени комісії:
(підпис) (прізвище й ініціали)
(підпис) (прізвище й ініціали)
(підпис) (прізрище й ініціали)

3MICT

ЗАВДАННЯ	3
1. ВСТУП	4
2. МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТА	5
2.1 Створення деталей	5
2.2 Збірка моделі	8
2.3 Тест моделі	8
3. РОЗРАХУНОК МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ	11
4. АЛГОРИТМ РОБОТИ РОБОТА	13
5. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ	14
5.1 Керівництво користувача	14
5.2 Керівництво програміста	17
6. ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМИ	19
ВИСНОВКИ	23
БІБЛІОГРАФІЯ	24
ЛОЛАТОК 1	25

ЗАВДАННЯ

- 1. Проаналізувати завдання та обрати модель та алгоритм для виконання завдання.
 - 2. Створити у середовищі Solid Works модель вузла робота.
 - 3. Описати математичну модель для роботи робота
 - 4. Створити блок-схему, яка описує поведінку алгоритму робота.
- 5. Розробити програму на будь-якій мові програмування, так щоб програма виводила кожен крок робота та реалізовувала кожен крок у окремій функції.
- 6. Перевірити програму тестуванням її при декількох різних значеннях.

1. ВСТУП

Розробити модель лінійного робота з лінійним переміщенням по трьом координатам. Для розробки такого робота було 3д-принтер так як він максимально схожий за концептом, приклад 3д-принтера зображено на рисунку 1.1.

Модель робота буде створено з програмним забезпеченням Solid Works 2022 та буде складатися з 6 деталей та 1 готової збірки.

Програма буде мати графічний інтерфейс та написана на мові програмування Python.

Розрахувати що кожен крок робота на 1 одиницю, цей крок не має певної одинці виміру а є мікро-кроком крокового двигуна робота




Рисунок 1.1 - 3д-принтер

2. МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТА

Лінійний робот з лінійним переміщення найближче репрезентується 3д-принтером тому буде створюватися проста модель модель, яка буде репрезентувати рух робота в 3 координат з обмеженням у (0, 0, 0) в першій координаті та (500, 500, 500) у другій координаті. [1]

2.1 Створення деталей

Основа принтера - це деталь, яка буде реалізовувати рух принтера по осі Y, приклад деталі зображено на рисунку 2.1.1.




Рисунок 2.1.1 - Основа принтера

Другою основною деталю буде деталя, яка вставляється в основу для її руху по осі Y, та має виріз для руху деталі по осі Z, ця деталь зоброжена на рисунку 2.1.2.




Рисунок 2.1.2 - Основна велика рухома деталь принтера

Для руху по осі Z створено 3 основну деталь, цю деталь зображено на рисунку 2.1.3, ця буде встановлюватися у другу деталь для руху по осі Y та для руху самої деталі по осі Z, також деталь має кріплення для пензля.




Рисунок 2.1.3 - Основна мала рухома деталь принтера

Пензель - додаткова деталь кінчик якої репрезентує точку яка буде рухатися в просторі, зображено деталь на рисунку 2.1.4.




Рисунок 2.1.4 - Пензель принтера

Болт для кріпленя пензля до основної деталі, зображено на рисунку 2.1.5.




Рисунок 2.1.5 - Болт для кріплення пензля

Щоб показати розмір простору в якому можна рухатися та відкалібрувати координати буде використовуватися підставка, яка зображено на рисунку 2.1.6.




Рисунок 2.1.6 - Підставка для деталей

2.2 Збірка моделі

Створена з 6 деталей збірка має додаткові позначення положення точки та можливість переміщення по трьом координатам у межах від (0, 0, 0) до (500, 500, 500). Готову збірку можна побачити на рисунку 2.2.1.




Рисунок 2.2.1 - Збірка моделі

2.3 Тест моделі

Для візуалізації розмірів рухомого простору принтера, представлено три приклади, які зображено на рисунку 2.3.1-2.3.3, де зображено положення у мінімальних, максимальних координатах та в середині координат.




Рисунок 2.3.1 - Приклад 1




Рисунок 2.2.1 - Приклад 2




Рисунок 2.2.1 - Приклад 3

3. РОЗРАХУНОК МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Для руху робота було обрано розширений алгоритм Брезехема. [4]

Алгоритм Брезенхема для 3D-простору розширюється відносно алгоритму для 2D-площини. Він може використовуватися для побудови тривимірних ліній і відрізків у тривимірному просторі. Для цього ми будемо відстежувати, які пікселі мають бути засвічені, щоб намалювати тривимірну лінію між двома точками в 3D-просторі.

Нехай у нас ϵ початкова точка $P_1(x_1,y_1,z_1)$ і кінцева точка $P_2(x_2,y_2,z_2)$, і ми хочемо намалювати лінію між ними.

Основна ідея алгоритму Брезенхема полягає в тому, що ми рухатимемося координатними осями і на кожному кроці обиратимемо наступний піксель для засвічення на основі поточного положення і помилки.

Визначення різниці між координатами двох точок:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

$$\Delta z = z_2 - z_1$$

Визначення кроків по кожній з трьох осей:

$$step_x = sign(\Delta x)$$

 $step_y = sign(\Delta y)$
 $step_z = sign(\Delta z)$

де sign(a) - функція знаку, яка повертає -1, 0 або 1, в залежності від знаку числа а.

Обчислення абсолютних значень різниць:

$$\Delta x = |\Delta x|$$

$$\Delta y = |\Delta y|$$

$$\Delta z = |\Delta z|$$

Визначення головної осі:

main_axis =
$$\begin{cases} x, \text{ if } \Delta x \geq \Delta y \text{ and } \Delta x \geq \Delta z \\ y, \text{ if } \Delta y \geq \Delta x \text{ and } \Delta y \geq \Delta z \\ z, \text{ if } \Delta z \geq \Delta x \text{ and } \Delta z \geq \Delta y \end{cases}$$

Ініціалізація поточних координат та початкової помилки:

$$x = x_1, y = y_1, z = z_1$$

 $error = 0$

Початок циклу за головною осі (main_axis), ітеруючись від 0 до максимального значення зміни на головній осі (більшого з Δx , Δy , Δz):

- а. Побудова поточного пікселя на основі поточних координат (x, y, z).
 - b. Корекція помилки на головній осі:

error = error +
$$2 * \Delta main_axis$$

с. Якщо помилка перевищує Δx , Δy або Δz , то коригуємо координати відповідно до головної осі:

$$x = x - step_x$$

 $y = y - step_y$
 $z = z - step_z$

Завершення циклу.

Після завершення цього алгоритму ми отримаємо координати всіх точок, через які проходить лінія у тривимірному просторі від точки $P_1(x_1, y_1, z_1)$ до точки $P_2(x_2, y_2, z_2)$.

4. АЛГОРИТМ РОБОТИ РОБОТА

Для демонстрації роботи алгоритму Брезенхема у розширеному вигляді було створено блок-схему, нижня частина якої репрезентує роботу функції яка повертає крок, який потрібно зробити, блоксхема зображена на рисунку 4.1. [3]




Рисунок 4.1 - Блок-схема

5. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

Програму створено за допомогою мови програмування Python, будуть використовуватися такі бібліотеки як tkinker (для створення графічного інтерфейсу), mathplotlib (для візуалізації графіку), time (для покрокової візуалізації) та threading (для можливості використання програми під час побудови шляху). [2]

5.1 Керівництво користувача

При відкриті програми з'явиться вікно Visualization 3D motion, приклад зображено на рисунку 5.1.1, програма має декілька частин це кнопки управління (рис. 5.1.5), місце відображення графіка, написи з поточними позиціями (рис. 5.1.4) та кнопку налаштувань.




Рисунок 5.1.1 - Вигляд програми

Для початку роботи програми потрібно задати координати направлення, початкові координати задані в програмі та при запуску завжди дорівнюють (0,0,0), щоб задати координати направлення

потрібно натиснути 4 кнопку керування із іконкою (рис.5.1.5), після чого відкриється меню задання координат Set Coords:, як на рисунку 5.1.3, де повзунками можна задати всі 3 координати, ці координати відображуються місце призначення, тобто кінцеві координати, щоб натиснути кнопку підтвердження потрібно щоб програма була закінчена. Далі Щоб побачити роботу програми потрібно натиснути кнопку "▶ " (рис. 5.1.5), щоб почати виконання програми щоб подивитися поточне положення потрібно подивитися на поле Position(рис. 5.1.4), щоб поставити на паузу потрібно натиснути кнопку паузи " ||" (рис. 5.1.5) та щоб продовжити знову кнопку " ▶ " (рис. 5.1.5) щоб перервати виконання потрібно натиснути на кнопку "І " (рис. 5.1.5). Якщо швидкість малювання графіка або його колір вам не подобається потрібно натиснути на кнопку Settings (рис. 5.1.2) після чого з'явиться вікно Settings, у якому повзунок Speed відображає швидкість малювання графіка, Point Color колір кожної крапки, Line Color колір лінії та Size розмір кожної крапки.




Рисунок 5.1.2 - Вікно налаштувань




Рисунок 5.1.3 - Вікно для задання координат

Position: (365, 450, 465)

End position: (365, 450, 465)

Рисунок 5.1.4 - Позиції



Рисунок 5.1.5 - Кнопки для управління

Так як програма передбачає виведення графіку також цим графіком можна керувати при натисканні середньої кнопки миші графік скидається, якщо крутити колесо миші графік буде наближатися чи віддалятися, при затиснутій правій кнопці миші графік можна обертати. Також програма виводить кожен крок у консоль, як на рисунку 5.1.6.

```
Movement start at (35, 88, 65)
Position: (36, 88, 65)
Position: (37, 88, 65)
Position: (38, 88, 65)
Position: (39, 88, 65)
Position: (40, 88, 65)
Position: (41, 88, 65)
Position: (42, 88, 65)
Position: (43, 88, 65)
Position: (44, 88, 65)
Movement end
```

Рисунок 5.1.6 - Консольний вивід

5.2 Керівництво програміста

Для програми описане призначення функцій та глобальних змінних, основну частину коду програми займає створення графічного інтерфейсу. Виконавчий код програми знаходиться у Додаток 1.

Глобальні змінні:

Змінні speed_var, color_var, color_line_var, size_var змінні, які зберігають значення кольорів лінії та точок а також розмір точок, змінюються у налаштуваннях.

button press time змінна для скидання налаштувань графіка.

cur_pos - зберігає поточну позицію, а також єдиний спосіб задати поточну позицію

end_pos - зберігає кінцеву позицію змінюється в спеціальному вікні.

is_paused - зберігає значення чи на паузі зараз програма для кнопки паузи

is_running - зберігає значення чи запущена зараз програма

is_force_stopped - змінна для зупинки програми до кінця її виконання

colors = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k', 'w'] - змінна зберігає кольори, які можна задати для всіх графічних елементів, можливо додати більше за потреби.

Функція step_3d(current_pos, target_pos):

Основна функція, яка виконує крок по алгоритму Брезенхема, основною віссю в цій функції ϵ вісь Z

Функція visualize movement():

Виконує першу частину блок-схеми тобто задає виконується, тобто викликається функція step 3d, поки не координата кінця і

початку не будуть збігатися, також перевіряє значення для управління графіком (пауза, вимкнення).

Функція start visualization():

Функція запускає окремий потік для малювання графіка та розрахунку кроків, для функції visualize_movement().

Функція toggle pause():

Перемикає значення паузи для програми.

Функція force stop visualization():

Перемикає значення зупинки для програми, що при запущеному потоці зупиняє потік.

Функція open settings window():

Створює вікно Settings для налаштування швидкості, розміру та кольорів.

Функція open coordinates window():

Створює вікно Set coords: для задання координат X, Y, Z.

Функція set_coordinates(x, y, z, window):

Робить перевірку на введення даних та роботу алгоритму, якщо алгоритм вимкнено і дані правильно задає координати кінця, які були передані.

Функція zoom_zero:

Відслідковує чи було натиснуто середню клавішу миші щоб обнулити налаштування графіка

Функція zoom:

Відслідковіє рух колеса миші для наближення та віддалення графіка.

6. ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМИ

Для тестування програми було показано графік та консольне вікно з кроками.

Для першого тесту було обрано рух з координат 0, 0, 0 до 22, 22, 22 щоб показати рух по діагоналі, приклад на рисунку 6.1.




Рисунок 6.1 - Приклад роботи № 1

Для прикладу 2 координати кінця 37, 29, 29 тобто дві координати однакові, приклад можна побачити на рисунку 6.2.




Рисунок 6.2 - Приклад роботи № 2

Для прикладу 3 було обрано координати 7, 7, 29 для більш довгого проходу по одній координаті, рисунок 6.3.




Рисунок 6.3 - Приклад роботи № 3

Щоб показати більш складний шлях на тесті 4 було обрано координати 37, 44, 132, результат цього вибору показано на рисунку 6.4 та на рисунку 6.5




Рисунок 6.4 - Приклад роботи № 4 Частина 1




Рисунок 6.5 - Приклад роботи № 4 Частина 2

Для прикладу 5 було обрано рух по одній осі Z до самого кінця, результат цього можна побачити на рисунку 6.6.




Рисунок 6.6 - Приклад роботи № 5

ВИСНОВКИ

Курсова робота була призначена для створення лінійного робота з лінійним переміщення по 3 координатам. Було створено модель, прописано алгоритм та написана програма.

Для створення моделі було обрано Solid Works в якому було створено просту модель 3д принтера. Модель може переміщуватися по 3 координатам та показати точно положення кінця пензлика.

Для руху робота було обрано алгоритм Брезенхема в його розширено варіанті тобто на три координати.

Для програми було використано Python та додано до функціоналу графічний інтерфейс для кращого наглядного спостереженням за виконанням програми.

БІБЛІОГРАФІЯ

- Шевель В. В. Конспект лекцій з курсу «Спеціальне ПЗ ІТ» [Електронний ресурс] / В. В. Шевель. https://drive.google.com/drive/folders/1W5PY76VUzPbyo7-PHyHs5kXM_2JRAYu6?usp=sharing 13.09.2022.
- 2. Документація Python 3.11 [Електроний ресурс] https://docs.python.org/3.11/
- 3. Draw.io ресурс для створення блок-схем [Електроний ресурс] https://app.diagrams.net
- 4. Пояснення роботи алгоритма Брезенхема [Електроний ресурс] https://digitalbunker.dev/bresenhams-line-algorithm/#:~:text=Bresenham%27s%20algorithm%20-%20a%20fundamental%20method,on%20a%20pixel-based%20display.

ДОДАТОК 1

import tkinter as tk

from tkinter import Button, Label, Toplevel, Scale, HORIZONTAL,

OptionMenu, messagebox

from matplotlib.figure import Figure

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg import time

import threading

```
# Global variables for storing settings
speed_var = None
color_var = None
```

$$cur_pos = (0, 0, 0)$$

end_pos =
$$(35, 50, 65)$$

$$is_running = False$$

$$colors = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k', 'w']$$

def step_3d(current_pos, target_pos):

$$x0$$
, $y0$, $z0 = current_pos$

$$x1, y1, z1 = target_pos$$

$$dx = abs(x1 - x0)$$

$$dy = abs(y1 - y0)$$

$$dz = abs(z1 - z0)$$

if
$$x0 < x1$$
:

$$sx = 1$$

else:

$$sx = -1$$

if
$$y0 < y1$$
:

$$sy = 1$$

else:

$$sy = -1$$

if
$$z0 < z1$$
:

$$sz = 1$$

else:

$$sz = -1$$

if $dx \ge dy$ and $dx \ge dz$:

$$err1 = 2 * dy - dx$$

$$err2 = 2 * dz - dx$$

$$x0 += sx$$

if err1 > 0:

$$y0 += sy$$

$$err1 = 2 * dx$$

if err2 > 0:

$$z0 += sz$$

$$err2 = 2 * dx$$

$$err1 += 2 * dy$$

elif $dy \ge dx$ and $dy \ge dz$:

err1 = 2 * dx - dy
err2 = 2 * dz - dy
y0 += sy
if err1 > 0:

$$x0 += sx$$

 $err1 -= 2 * dy$
if err2 > 0:
 $z0 += sz$
 $err2 -= 2 * dy$
err1 += 2 * dx

err2 += 2 * dz

else: # dz is the dominant axis err1 = 2 * dy - dz err2 = 2 * dx - dz z0 += sz if err1 > 0: y0 += sy err1 -= 2 * dz if err2 > 0: x0 += sx err2 -= 2 * dz err1 += 2 * dyerr2 += 2 * dx

return (x0, y0, z0)

def toggle_pause():
 global is_paused

```
is paused = not is paused
def stop visualization():
     global is running
     is running = False
def force stop visualization():
     global is force stopped
     is force stopped = True
def visualize movement():
    global speed_var, color_var, cur_pos, end_pos, canvas, is_paused,
is running, is force stopped, color line var, size var
    positions x = positions y = positions z = None
    positions x = [cur pos[0]]
    positions y = [cur pos[1]]
    positions z = [cur pos[2]]
    is running = True
    is force stopped = False
    print(f"Movement start at {cur pos}")
    while cur pos!= end pos and is running:
         if is force stopped:
              break
         if(is paused):
              time.sleep(0.1)
              continue
```

```
temp pos = step 3d(cur pos, end pos)
          print(f''Step-> x: \{temp pos[0] - cur pos[0]\}, y:
\{\text{temp pos}[1] - \text{cur pos}[1]\}, z: \{\text{temp pos}[2] - \text{cur pos}[2]\}''\}
          cur pos = temp pos
          positions x.append(cur pos[0])
          positions y.append(cur pos[1])
          positions z.append(cur pos[2])
          # Clear the chart before drawing a new line
         ax.plot(positions x, positions y, positions z, linestyle='-',color
= color var.get(), marker ='s', markersize = size var.get(),
markeredgecolor=color line var.get())
          # Set the current position
          print(f"Position: {cur pos}")
          coord label.config(text=f"Position: {cur pos}")
          canvas.draw()
          canvas.flush events()
          # Refreshing the Tkinter window
          time.sleep(speed var.get() / 1000.0)
     print(f"Movement end")
     is running = False # Complete the visualization
     # Lock/Unlock the button after the animation is complete
     start button.config(state=tk.NORMAL)
     pause button.config(state=tk.DISABLED)
     reset button.config(state=tk.DISABLED)
# Function to open a new window for setting chart parameters
def open settings window():
```

```
settings window = Toplevel(root)
    settings window.geometry("250x350")
    settings window.title("Settings")
    def set speed(value):
         speed var.set(value)
         return
    def set color(value):
         color var.set(value)
         return
    def set line color(value):
         color line var.set(value)
         return
    def set size(value):
         size var.set(value)
         return
    # Label and Scale to select the speed between chart steps
    speed label = Label(settings window, text="Speed (ms):")
    speed label.pack()
    speed scale = Scale(settings window, from =1, to=1000,
orient=HORIZONTAL, command=set speed)
    speed scale.set(speed var.get())
    speed scale.pack(pady=10)
    # Label and menu for selecting the color of chart points from
predefined options
    pcolor label = Label(settings window, text="Point color:")
    pcolor label.pack()
```

global speed var, color var, colors, color line var, size var

```
pcolor menu = OptionMenu(settings window, color var, *colors,
command = set color)
    pcolor menu.pack(pady=10)
    #Label and menu to select the chart line color from predefined
options
    color label = Label(settings window, text="Line color:")
    color label.pack()
    color menu = OptionMenu(settings window, color line var,
*colors, command = set line color)
    color menu.pack(pady=10)
   # Label and Scale to select the size between chart steps
    size label = Label(settings window, text="Size: ")
    size label.pack()
    size scale = Scale(settings window, from = 1, to = 10,
orient=HORIZONTAL, command=set size)
    size_scale.set(size_var.get())
    size scale.pack(pady=10)
def open coordinates window():
    global end_pos
    coordinates window = Toplevel(root)
    coordinates window.title("Set coords:")
    coordinates window.resizable(False, False)
```

```
coord frame = tk.Frame(coordinates window)
    coord frame.pack(side=tk.TOP, fill=tk.BOTH, expand=True)
    # Label and Entry to set the X coordinate
    x label = Label(coord frame, text="X:")
    x label.grid(row = 0, column = 0)
    x scale = Scale(coord frame, from = 0, to = 500,
orient=HORIZONTAL)
    x scale.set(end pos[0])
    x scale.grid(row = 1, column = 0)
    # Label and Entry to set the Y coordinate
    y label = Label(coord frame, text="Y:")
    y label.grid(row = 0, column = 1)
    y scale = Scale(coord frame, from = 0, to = 500,
orient=HORIZONTAL)
    y scale.set(end pos[1])
    y scale.grid(row = 1, column = 1)
    # Label and Entry to set the Z coordinate
    z label = Label(coord frame, text="Z:")
    z label.grid(row = 0, column = 2)
    z scale = Scale(coord frame, from = 0, to = 500,
orient=HORIZONTAL)
    z scale.set(end pos[2])
    z scale.grid(row = 1, column = 2)
    # Button to confirm the selected coordinates
```

```
confirm button = Button(coordinates window, text="Submit",
command=lambda: set coordinates(int(x scale.get()), int(y scale.get()),
int(z scale.get()), coordinates window))
     confirm button.pack(pady = 10)
def set coordinates(x, y, z, window):
    global end pos, is running
     if(is running):
          return
     try:
          x = int(x)
          y = int(y)
          z = int(z)
         if 0 \le x \le 500 and 0 \le y \le 500 and 0 \le z \le 500:
               end pos = (x, y, z)
              coord label2.config(text=f"End position: {end pos}")
              window.destroy()
          else:
              messagebox.showerror("Error", "The coordinates must be
between 0 and 500.")
     except ValueError:
          messagebox.showerror("Error", f"Enter the correct numeric
values for the coordinates. \{x\},\{y\},\{z\}")
def start visualization():
     global cur pos, end pos, is paused, is running
     if is running:
```

```
messagebox.showinfo("Warning", "The visualization is already
up and running.")
         return
    is running = True
    start\_button.config(state=tk.DISABLED)
     pause button.config(state=tk.NORMAL)
     reset button.config(state=tk.NORMAL)
    visualization thread = threading.Thread(target=visualize movement)
     visualization thread.start()
# Create a Tkinter window
root = tk.Tk()
root.title("Visualization 3d motion")
root.geometry("550x700")
root.resizable(False, False)
# Creating a canvas for drawing matplotlib
fig = Figure(figsize=(5, 5), dpi=100)
ax = fig.add subplot(111, projection='3d')
ax.set xlabel('X')
ax.set ylabel('Y')
ax.set zlabel('Z')
ax.set x\lim(0, 500)
ax.set ylim(0, 500)
ax.set zlim(0, 500)
```

```
canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=root)
canvas.get tk widget().pack()
def zoom zero(event):
     global button press time
    if(event.button!=2):
         return
     else:
         current time = time.time()
         # Check if it's a double-click
         if current time - button press time < 0.5:
              ax.set x\lim(0,500)
              ax.set ylim(0, 500)
              ax.set zlim(0, 500)
              fig.canvas.draw()
         button press time = current time
fig.canvas.mpl connect('button press event', zoom zero)
def zoom(event):
     # Get the current axis limits
    xlim = ax.get xlim()
    ylim = ax.get ylim()
    zlim = ax.get zlim()
     # Determine the zoom factor
    zoom factor = 1.1
     if event.button == 'up':
         # Zoom in by decreasing the axis limits
```

```
new x \lim = (x \lim [0] / z o o m factor, x \lim [1] / z o o m factor)
         new ylim = (ylim[0] / zoom factor, ylim[1] / zoom factor)
         new zlim = (zlim[0] / zoom factor, zlim[1] / zoom factor)
    elif event.button == 'down':
         # Zoom out by increasing the axis limits
         new xlim = (xlim[0] * zoom factor, xlim[1] * zoom factor)
         new ylim = (ylim[0] * zoom factor, ylim[1] * zoom factor)
         new zlim = (zlim[0] * zoom factor, zlim[1] * zoom factor)
    else:
                 # Ignore other mouse events
    # Set the new axis limits to zoom in or out
    ax.set xlim(new xlim)
    ax.set ylim(new ylim)
    ax.set zlim(new zlim)
    # Redraw the plot
    fig.canvas.draw()
fig.canvas.mpl connect('scroll event', zoom)
# Create a Frame for placing the buttons
btn frame = tk.Frame(root)
btn frame.pack(side=tk.TOP, expand=True, anchor=tk.CENTER)
# Create a button to start drawing
start button = Button(btn frame, text="▶ ",
command=start visualization, width=2, height=1,
disabledforeground="pink")
```

```
start button.pack(side=tk.LEFT, padx=5, pady=10)
pause button = Button(btn frame, text="||", command=toggle pause,
width=2, height=1, disabledforeground="pink")
pause button.pack(side=tk.LEFT, padx=5, pady =10)
pause button.config(state=tk.DISABLED)
reset button = Button(btn frame, text="I",
command=force stop visualization, width=2, height=1,
disabledforeground="pink")
reset button.pack(side=tk.LEFT, padx=5, pady =10)
reset button.config(state=tk.DISABLED)
set button = Button(btn frame, text=" ",
command=open coordinates window, width=2, height=1,
disabledforeground="pink")
set button.pack(side=tk.LEFT, padx=5, pady =10)
# Create Frame to place Label with coordinate
coord frame = tk.Frame(root)
coord frame.pack(side=tk.TOP, fill=tk.BOTH, expand=True)
# Create Label to display the current coordinate
coord label = Label(coord frame, text="Position: (0, 0, 0)")
coord label.pack(pady=10)
coord label2 = Label(coord frame, text=f"End position: {end pos}")
coord label2.pack(pady=10)
```

```
# Create a button to open the settings window and automatically apply
settings
settings button = Button(root, text="Settings",
command=open settings window)
settings button.pack(pady=10)
# Create variables to store the settings
speed var = tk.IntVar()
speed var.set(1)
color var = tk.StringVar()
color var.set('b')
color line var = tk.StringVar()
color_line_var.set('y')
size var = tk.IntVar()
size var.set(2)
try:
    icon path = "icon.ico"
    root.iconbitmap(icon path)
except:
    print("Problem with icon")
root.mainloop()
```