

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Кафедра релейной защиты и автоматизации энергосистем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

По курсу «Теория автоматического управления и системы автоматического управления»

Тема: «определение настроечных параметров регулятора методом ручного подбора»

Выполнил: Воложанин А. С.

Группа: Э-13м-24

Вариант: 1

Проверил: Дегтярев Д. А.

Предварительный отчёт (подготовка)

Цель работы: закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков определения качества процесса управления системы автоматического управления в установившихся и переходных режимах прямыми и косвенными методами, а также настройки типовых регуляторов.

1. Привести исходные данные: привести структурную схему и передаточные функции всех элементов системы.

Исходные данные.



Рисунок 1 – Структура АСУ с регулятором

Таблица 1 – Перечень используемых элементов

| | Наименование элемента | Условное обозначение | Передаточная функция |
|------------|--|-------------------------|---|
| генератор | | $W_{ m r}$ | $\frac{1}{T_{\Gamma} \cdot p + 1}$ |
| турбина | гидравлическая | 147 | $\frac{0.01 \cdot T_{\scriptscriptstyle \Gamma T} \cdot p + 1}{0.05 \cdot T_{\scriptscriptstyle \Gamma} \cdot p + 1}$ |
| | паровая | $W_{_{ m T}}$ | $\frac{k_{\text{\tiny{IIT}}}}{T_{\text{\tiny{IIT}}} \cdot p + 1}$ |
| исполните. | льное устройство | $W_{ m y}$ | $\frac{k_{\mathrm{y}}}{T_{\mathrm{y}} \cdot p + 1}$ |
| регулятор | пропорциональный (П) | | $k_{ m p.n}$ |
| | пропорционально-интегральный (ПИ) | 147 | $k_{\mathrm{p.\pi}} + \frac{k_{\mathrm{p.u}}}{p}$ |
| | пропорционально- дифференциальный (ПД) | $W_{ m p}$ | $k_{\mathrm{p.\pi}} + k_{\mathrm{p.д}} \cdot p$ |
| | пропорционально-интегральный дифференциальный (ПИД) | | $k_{\mathrm{p.\pi}} + \frac{k_{\mathrm{p.u}}}{p} + k_{\mathrm{p.d}} \cdot p$ |

Таблица 2 – Параметры звеньев по вариантам

| № Варианта | k y | Т у, с | $T_{_{\Gamma}}$, c | Турбина | $T_{\scriptscriptstyle \Gamma 	ext{T}}$, c | $T_{\scriptscriptstyle \Pi 	extsf{T}}$, c | k_{IIT} | Обратная связь | $k_{\rm oc}$ | <i>T</i> _{oc} , c |
|---------------|------------|---------------|---------------------|---------|---|--|------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 3 | 22 | 20.0 | 8.0 | Гидро- | 1.0 | - | - | АЖ | 4 | 3.0 |

Таблица 3 – Предельные показатели качества

| № | Время | Показатель | Перерегулирование, | Тип | |
|----------|------------------|-----------------|--------------------|------------|--|
| Варианта | регулирования, с | колебательности | % | регулятора | |
| 3 | 13 | 1,19 | 24 | пид, п | |

2. Привести эквивалентные передаточные функции с регулятором и без регулятора.

$$W_{
m T} = rac{0.01 \cdot T_{
m {\scriptscriptstyle \Gamma T}} \cdot p + 1}{0.05 \cdot T_{
m {\scriptscriptstyle \Gamma}} \cdot p + 1}$$
 $W_{
m T} = rac{1}{T_{
m {\scriptscriptstyle \Gamma}} \cdot p + 1}$
 $W_{
m y} = rac{k_{
m y}}{T_{
m y} \cdot p + 1}$
 $W_{
m p1} = k_{
m p. II} + rac{k_{
m p. II}}{p} + k_{
m p. J} \cdot p$
 $W_{
m p2} = k_{
m p. II}$

Эквивалентная передаточная функция без регулятора:

$$\begin{split} W_{\mathbf{p}}(p) &= W_{\mathbf{y}} \cdot W_{\mathbf{r}} \cdot W_{\mathbf{r}} = \frac{k_{\mathbf{y}}}{T_{\mathbf{y}} \cdot p + 1} \cdot \frac{0.01 \cdot T_{\mathbf{r}\mathbf{T}} \cdot p + 1}{0.05 \cdot T_{\mathbf{r}} \cdot p + 1} \cdot \frac{1}{T_{\mathbf{r}} \cdot p + 1} = \\ &= \frac{k_{\mathbf{y}} \cdot 0.01 \cdot T_{\mathbf{r}\mathbf{T}} \cdot p + k_{\mathbf{y}}}{(T_{\mathbf{y}} \cdot p + 1)(0.05 \cdot T_{\mathbf{r}} \cdot p + 1)(T_{\mathbf{r}} \cdot p + 1)} = \\ &= \frac{k_{\mathbf{y}} \cdot 0.01 \cdot T_{\mathbf{r}\mathbf{T}} \cdot p + k_{\mathbf{y}}}{(0.05 \cdot T_{\mathbf{y}} T_{\mathbf{r}} p^2 + T_{\mathbf{y}} p + 0.05 \cdot T_{\mathbf{r}} p + 1)(T_{\mathbf{r}} \cdot p + 1)} = \\ &= \frac{k_{\mathbf{y}} \cdot 0.01 \cdot T_{\mathbf{r}\mathbf{T}} \cdot p + k_{\mathbf{y}}}{(0.05 \cdot T_{\mathbf{y}} T_{\mathbf{r}}^2 p^3 + T_{\mathbf{y}} T_{\mathbf{r}} p^2 + 0.05 T_{\mathbf{r}}^2 p^2 + T_{\mathbf{r}} p + 0.05 T_{\mathbf{y}} T_{\mathbf{r}} p^2 + T_{\mathbf{y}} p + 0.05 T_{\mathbf{r}} p + 1)} \\ &= \frac{k_{\mathbf{y}} \cdot 0.01 \cdot T_{\mathbf{r}\mathbf{T}} \cdot p + k_{\mathbf{y}}}{0.05 \cdot T_{\mathbf{y}} T_{\mathbf{r}}^2 p^3 + (T_{\mathbf{y}} T_{\mathbf{r}} + 0.05 T_{\mathbf{r}}^2 + 0.05 T_{\mathbf{y}} T_{\mathbf{r}}) p^2 + (T_{\mathbf{r}} + T_{\mathbf{y}} + 0.05 T_{\mathbf{r}}) p + 1} \end{split}$$

$$W_{p}(p) = \frac{22 \cdot 0.01 \cdot p + 22}{0.05 \cdot 20 \cdot 8^{2}p^{3} + (20 \cdot 8 + 0.05 \cdot 8^{2} + 0.05 \cdot 20 \cdot 8)p^{2} + (8 + 20 + 0.05 \cdot 8)p + 1}$$

$$W_{p}(p) = \frac{0.22p + 22}{64p^{3} + 173p^{2} + 28.4p + 1} = \frac{22p + 2200}{6400p^{3} + 17300p^{2} + 2840p + 100}$$

Эквивалентная передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{\text{oc}}(p) = \frac{k_{\text{oc}}}{T_{\text{oc}} \cdot p + 1} = \frac{4}{3 \cdot p + 1}$$

$$W_{3}(p) = \frac{W_{p}(p)}{1 + W_{p}(p) \cdot W_{\text{oc}}(p)} = \frac{\frac{22p + 2200}{6400p^{3} + 17300p^{2} + 2840p + 100}}{1 + \left(\frac{22p + 2200}{6400p^{3} + 17300p^{2} + 2840p + 100}\right) \cdot \frac{4}{3p + 1}} = \frac{0.5 \cdot (33p^{2} + 3311p + 1100)}{4800p^{4} + 14575p^{3} + 6455p^{2} + 807p + 2225}$$

Эквивалентная передаточная функция системы с ПИД-регулятором:

$$W_{\text{рПИД}}(p) = W_{\text{р1}} \cdot W_{\text{p}}(p) = \left(k_{\text{р.п}} + \frac{k_{\text{р.и}}}{p} + k_{\text{р.д}} \cdot p\right) \cdot \frac{22p + 2200}{6400p^3 + 17300p^2 + 2840p + 100}$$

$$W_{\text{3ПИД}}(p) = \frac{\left(k_{\text{р.п}} + \frac{k_{\text{р.и}}}{p} + k_{\text{р.д}} \cdot p\right) \cdot (22p + 2200)}{6400p^3 + 17300p^2 + 2840p + 100 + \left(k_{\text{р.п}} + \frac{k_{\text{р.и}}}{p} + k_{\text{р.д}} \cdot p\right) \cdot (2p + 2200)}$$

Эквивалентная передаточная функция системы с П-регулятором:

$$W_{\text{p\Pi}}(p) = W_{\text{p2}} \cdot W_{\text{p}}(p) = \left(k_{\text{p.n}}\right) \cdot \frac{22p + 2200}{6400p^3 + 17300p^2 + 2840p + 100}$$

$$W_{3\Pi}(p) = \frac{\left(k_{\text{p.n}}\right) \cdot (22p + 2200)}{6400p^3 + 17300p^2 + 2840p + 100 + \left(k_{\text{p.n}}\right) \cdot (22p + 2200)}$$

- 3. Оценка показателей качества процесса управления для схемы без регулирования.
 - 1) Прямые оценки качества переходного процесса:

Прямые методы — это методы, позволяющие судить о показателях качества непосредственно по кривой переходного процесса.

Переходная характеристика замкнутой системы:

$$h(t) = L^{-1} \left\{ W_3(p) \cdot \frac{1}{p} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{0.5 \cdot (33p^2 + 3311p + 1100)}{4800p^4 + 14575p^3 + 6455p^2 + 807p + 2225} \cdot \frac{1}{p} \right\}$$




Рисунок 2 – Переходная характеристика замкнутой системы

По кривой переходного процесса можно сделать вывод, что система является неустойчивой и не достигает установившегося значения при отсутствии регулятора. В связи с этим отсутствует возможность оценить качество переходного процесса прямым методом.

2) Корневая оценка качества переходного процесса:

Корневой метод позволяет судить о качестве переходного процесса по корням числителя и знаменателя передаточной функции замкнутой системы. Корни числителя называются "нулями", а корни знаменателя — "полюсами". Влияние нулей на переходный процесс оценить очень тяжело, поэтому в основном оценку ведут по полюсам.

Произведем расчет полюсов (корней знаменателя) переходной характеристики.

$$4800p^{4} + 14575p^{3} + 6455p^{2} + 807p + 2225 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -0.141 \pm j0.453$$

$$\lambda_{3} = -2.5$$

$$\lambda_{4} = -0.824$$

Данные для расчета времени регулирования и степени колебательности:




Рисунок 3 – Данные крайних полюсов

В связи с этим отсутствует возможность оценить качество переходного процесса по распределению корней на комплексной плоскости.

3) Частотная оценка качества переходного процесса:

Частотные показатели (критерии) качества САУ оценивают по графикам ее частотных характеристик (АФЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ). Оценка качества управления по амплитудно-частотной характеристике замкнутой САУ.

Данные максимума АЧХ:




Рисунок 4 – Данные АЧХ

Колебательность:

$$M = \frac{A_{3 max}}{A_{3}(0)} = \frac{0,627}{0,247} = 2,54$$

Резонансная частота:

$$\omega_{\rm p} = 0.45$$

Полоса пропускания:

$$f(\omega_0) \le 0.707 \cdot A_3(0) = 0.707 \cdot 0.45 = 0.318$$

Частота среза:

$$\omega_{\rm cp} = 0.746$$

Время переходного процесса:

$$t_{\Pi} \cong (n) \frac{2\pi}{\omega_{CD}} = (\infty) \frac{2\pi}{0.746} = \infty c$$

где n — число колебаний на графике переходного процесса.

4) Интегральная оценка качества переходного процесса:

Интегральный метод оценивания основан на сравнении установившегося значения переходной характеристики с текущим. Т.к. переходная характеристика заданной системы не имеет установившегося значения, проведение оценки невозможно.

4. Оценка показателей качества процесса управления для схемы с П-регулятором.

В первую очередь необходимо определить коэффициенты П-регулятора:

Для определения коэффициентов, используем метод подбора параметров (ручной). Для этого в программе Python смоделируем САУ с П-регулятором и будем изменять коэффициенты до тех пор, пока переходная характеристика не достигнет нужных значений показателей качества процесса управления.

Коэффициент пропорциональности:

$$k_{\rm p.\pi} = 0.06$$




Рисунок 5 – Переходная характеристика САУ с П-регулятором

1) Прямые оценки качества переходного процесса:

Ошибка регулирования:

$$\varepsilon = 0.431$$

Степень затухания:

$$\varphi = \frac{A_1 - A_2}{A_1} = \frac{0,597 - 0,541}{0,597} = 0,042$$

Перерегулирование:

$$\sigma = \frac{h_{max1} - h_{yct}}{h_{yct}} \cdot 100\% = \frac{0,597 - 0,541}{0,597} \cdot 100\% = 4,25\% < 20\%$$

Колебательность можно определить только качественно:

$$N = \frac{t_{\rm p}}{T_{\scriptscriptstyle \rm K}} < 1 \, {\rm c}$$

2) Корневая оценка переходного процесса:




Рисунок 6 – Полюсы САУ с П-регулятором

Время регулирования:

$$t_{\text{per}} = \frac{3}{a_{min}} = \frac{3}{0.085} = 35.3 \text{ c}$$

Степень колебательности:

$$\mu = \left| \frac{j\omega}{a_{\kappa}} \right| = \tan \varphi_{max} = \frac{0,084244}{0,085} = 0,991$$

Перерегулирование:

$$\sigma = e^{\frac{-\pi}{\mu}} \cdot 100\% = e^{\frac{-\pi}{0.991}} \cdot 100\% = 4,2\%$$

Степень затухания:

$$\varphi = 1 - e^{\frac{-2\pi}{\mu}} = 1 - e^{\frac{-2\pi}{0.991}} = 0.998$$

3) Частотная оценка переходного процесса:




Рисунок 7 — ЛАЧХ и ЛФЧХ САУ с П-регулятором

Запас по амплитуде: 25.1

Запас по амплитуде: 27,6, дБ

Частота wcg: 0.81, рад/с

Вывод: САУ с П-регулятором приходит в установившееся состояние более чем за 15 сек., у переходного процесса с таким регулятором низкая колебательность и низкая степень затухания; огромнейшим недостатком такой системы является большая ошибка регулирования, следовательно П-регулятор для данной САУ не подходит в качестве регулятора.

5. Оценка показателей качества процесса управления для схемы с ПИД-регулятором.

В первую очередь необходимо определить коэффициенты ПИД-регулятора:

Для определения коэффициентов, используем метод подбора параметров (ручной). Для этого в программе Python смоделируем САУ с ПИД-регулятором и будем изменять коэффициенты до тех пор, пока переходная характеристика не достигнет нужных значений показателей качества процесса управления.

Коэффициент пропорциональности:

$$K_{p.\pi} = 0.095$$

Интегральный коэффициент:

$$K_{p.H} = 0.0055$$

Дифференциальный коэффициент:

$$K_{p.\pi} = 0.0085$$




Рисунок 8 – Переходная характеристика САУ с ПИД-регулятором

1) Прямые оценки качества переходного процесса:

Ошибка регулирования:

$$\varepsilon = 0$$

Степень затухания:

$$\varphi = \frac{A_1 - A_2}{A_1} = \frac{1,03 - 1}{1,03} = 0,019$$

Время переходного процесса:

$$t_{\rm p} = 14.3 \,{\rm c} < 15 \,{\rm c}$$

Перерегулирование:

$$\sigma = \frac{h_{max1} - h_{yct}}{h_{yct}} \cdot 100\% = \frac{1,03 - 1}{1,03} \cdot 100\% = 1,9\% < 20\%$$

Колебательность можно определить только качественно:

$$N = \frac{t_{\rm p}}{T_{\rm \kappa}} < 1 \, \rm c$$

2) Корневая оценка переходного процесса:




Рисунок 9 — Полюсы САУ с ПИД-регулятором

Время регулирования:

$$t_{\text{per}} = \frac{3}{a_{min}} = \frac{3}{0.02206} = 136 \text{ c}$$

Степень колебательности:

$$\mu = \left| \frac{j\omega}{a_{\text{K}}} \right| = \tan \varphi_{max} = \frac{0,07214}{0,02206} = 3,27$$

Перерегулирование:

$$\sigma = e^{\frac{-\pi}{\mu}} \cdot 100\% = e^{\frac{-\pi}{3,27}} \cdot 100\% = 0.383\%$$

Степень затухания:

$$\varphi = 1 - e^{\frac{-2\pi}{\mu}} = 1 - e^{\frac{-2\pi}{3,27}} = 0,854$$

3) Частотная оценка переходного процесса:




Рисунок 10 - ЛАЧХ и ЛФЧХ САУ с ПИД-регулятором

Запас по амплитуде: 18.13

Запас по амплитуде: 25.17, дБ

Частота wcg: 0.81, рад/с

4) Интегральная оценка переходного процесса:




Рисунок 11 - Интегральная оценка САУ с ПИД-регулятором

Вывод: САУ с ПИД-регулятором характеризуется быстрым затуханием колебаний, низкой колебательностью и низкой степенью затухания; важным достоинством такой системы является малая ошибка регулирования (нулевая) в установившемся режиме; следовательно ПИД-регулятор можно использовать в качестве регулятора для данной системы.