
PCB del carrito · cara de COBRE (toner)

Imprimir al 100 % con láser, en papel de revista o papel de transferencia. Pegar el lado impreso contra el cobre. La hoja ya viene lista (no hay que voltearla en la impresora).



(el texto de arriba sale al revés a propósito: sobre el cobre se lee bien. No lo recortes de la placa.)

Esta línea debe medir 100 mm exactos.