

KLS EFTERPRØVNINGSRAPPORT

NP Teknik ApS

06-04-2022

TEKNIQ
KVALITET

Efterprøvningsoplysninger:

Lead auditor: Peter Viuf
Audit dato: 06-04-2022
Audittype: Efterprøvning
Fagligt ansvarlig(e): Jesper Klausen
Andre deltagere: Ingen
Næste audit: 2. lige
Forretningsområder: VVS-Installatørvirksomhed(i)

Virksomhedens oplysninger:

Kontaktperson: Niels Petersen
Virksomhedsmail: kontor.npteknik@gmail.com
Adresse: Bødkervej 10
7480 Vildbjerg
Besøgsadresse: Vesterdamsvænget 121.
Lind. 7400 Herning
CVR-nummer: 37236497
Virksomhedstype: MA
TKVQ-klistermærker 5 stk.
Autorisationsnummer: VFUL-11980

Særlige oplysninger:

Virksomheden har i den forgangne periode ikke udført autorisationskrævende opgaver på gasområdet.

Konklusion på efterprøvningen:

KLS er dækkende for virksomheden, er effektivt implementeret og indstilles til godkendelse.

Afviigelser, anmærkninger og anbefalinger

Der er ikke konstateret anmærkninger eller afviigelser.

Auditformål og -kriterier

Kontrol af om virksomheden anvender og efterlever KLS bekendtgørelse nævnt som normative referencer i BEK nr. 1364 af 29. november 2018 og kravene i BEK nr. 1363 af 29. november 2018, Kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet, herunder også at systemet er implementeret.

Afviigelser (A) skal korrigeres og implementeres i virksomheden for at sikre systemets effektivitet og overensstemmelse med systemets referencer, inden virksomhedens KLS kan godkendes.

Anmærkninger (An) er delvise uoverensstemmelser, som ikke påvirker kvaliteten af det udførte arbejde, men hvor der stilles krav til virksomheden om korrigerende handling, inden virksomhedens KLS kan godkendes. Gennemførelse af afhjælpning verificeres ved førstkomende efterprøvning, hvor manglende implementering vil udløse en afvigelse.

Auditomfang og -metode

Efterprøvningen dækker virksomhedens fagområder og afdelinger som beskrevet under formål. Efterprøvningen kontrollerer kvalitetsledelsessystemets procedurer og virksomhedens processer. Audit er gennemført på baggrund af stikprøver. Dette medfører, at der kan være anmærkninger eller afviigelser, der ikke er fremkommet.

Ikke relevant (IR) er, hvor et punkt ikke finder relevans, grundet virksomhedens arbejdsområde eller virksomhedens størrelse og omfang.

Anbefalinger (Anb) tildeles af auditor med det fokus at øge virksomhedens evne til at opfylde krav. Anbefalinger kan relateres til områder indenfor resultater, ressourcer og sporbarhed. Dette er således en mulighed for forbedring af kvalitetsledelsessystemet. Materiale indsendt efter auditaftagelse vil blive vurderet ved førstkomende audit.

Nedenfor ses på hvilke områder afvigelser, anmærkninger og anbefalinger er konstateret:

Ref.: Reference til BEK 1363, B 1: Bilag 1. SIDIS: Sikkerhedsstyrelsens digitale indberetningssystem.

IR: Ikke relevant, OK: Tilfredsstillende A: Afvigelse, An: Anmærkning.

Ref	SIDIS	Gennemførte efterprøvningsaktiviteter i virksomheden:	Audit			
			IR	OK	A	An
BEK nr. 1363 af 29. november 2018.						
B 1	I	Kvalitetsledelsessystemet – beskrivelser.				
I. 1)	I 1.1	Stemmer virksomhedens CVR-nummer overens med CVR-registeret?	☐	☒	☐	☐
	I 1.2	Stemmer virksomhedens øvrige data overens med CVR-registeret?	☐	☒	☐	☐
I. 2)	I 2.1	Er virksomhedens organisation beskrevet?	☐	☒	☐	☐
(OK) Virksomhedens organisation ses beskrevet og afspejler virksomheden.						
I. 3)	I 3.1	Er virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold beskrevet?	☐	☒	☐	☐
	I 3.2	Er den fagligt ansvarlige godkendt hos Sikkerhedsstyrelsen?	☐	☒	☐	☐
	I 3.2A	Hvis OK: Stemmer den fagligt ansvarliges godkendelse overens med virksomhedens autorisation/virksomhedsgodkendelse?	☐	☒	☐	☐
	I 3.2B	Hvis A: Har Sikkerhedsstyrelsen givet dispensation til virksomheden for manglende fagligt ansvarlig?	☒	☐	☐	☐
(OK) Jesper Klausen er godkendt som fagligt ansvarlig hos Sikkerhedsstyrelsen og tilknyttet virksomheden. Godkendelsen stemmer overens med virksomhedens autorisationsområde(r).						
I. 4)	I 4.1	Er virksomhedens forretningsområde beskrevet?	☐	☒	☐	☐
	I 4.1a	Hvis OK: Er der overensstemmelse mellem de(t) beskrevne forretningsområde(r), autorisation eller virksomhedsgodkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen og det arbejde, virksomheden udfører?	☐	☒	☐	☐
I. 5)	I 5.1	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for bemanding af opgaver og instruktion af medarbejdere?	☐	☒	☐	☐
	I 5.2	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for slutkontrol?	☐	☒	☐	☐
	I 5.3	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse for, hvordan den fagligt ansvarlige sikrer, at der føres det tilstrækkelige tilsyn med det udførte arbejde?	☐	☒	☐	☐
I. 6)	I 6.1	Er der udarbejdet tilstrækkelig beskrivelse af ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet?	☐	☒	☐	☐
I. 7)	I 7.1	Er der tilstrækkelig beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser i det udførte autorisationskrævende arbejde eller arbejde, der kræver en virksomhedsgodkendelse på gasområdet?	☐	☒	☐	☐
B 1	II	Kvalitetsledelsessystemet – dokumentation.				
II. 1)	II 1.1	Dokumentation for udført slutkontrol med identifikation af installation, hvem har udført installation, hvem har udført slutkontrol, dato for udførelse og resultat af slutkontrol?	☐	☒	☐	☐

Følgende sag(er) er gennemgået:

Reference: Sag med nr. 733 vedr. adresse Bøndermosevej 3, 2750 Ballerup – VVS – gennemgået og fundet ok

Reference: Sag med nr. 605 vedr. adresse Kaprifolievej 20, 8400 Ebeltoft – VVS – gennemgået og fundet ok

Reference: Sag med nr. 577 vedr. adresse Troldeparken 6, 7323 Give – VVS – gennemgået og fundet ok

(OK) Der er fuld sporbarhed og dokumenteret slutkontrol.

II. 2)	II 2.1	Er der tilstrækkelig dokumentation for virksomhedens tilsyn med arbejdets udførelse?	☐	☒	☐	☐
	II 2.2	Er der overensstemmelse mellem beskrivelse for slutkontrol eller tilsyn og den faktiske udførelse?	☐	☒	☐	☐
(OK) Virksomheden kunne dokumentere tilsyn i forbindelse det udførte arbejde.						
II. 3)	II 3.1	Er der tilsluttet arbejde, som er udført af kabel- eller rørmontør uden for virksomheden? Hvis ja, er der dokumentation for hvem, der har udført arbejdet, at den pågældende har gennemført et kursus eller en uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og at arbejdet er udført efter gældende regler?	☒	☐	☐	☐
	II 3.1. a					
(IR) Virksomheden har ikke ladet arbejde udføre af kabel- eller rørmontør.						
II. 4)	II 4.1	Opbevares ledelsens evaluering, når det gælder afvigelser?	☐	☒	☐	☐
	II 4.2	Er der overensstemmelse mellem beskrivelse af ledelsens evaluering og den faktiske udførelse?	☐	☒	☐	☐
(OK) Virksomheden kunne dokumentere ledelsens evaluering for de to foregående år.						
B1	II	Rapporter til dokumentation af:	IR	OK	A	An
II. 5) a	II 5.1	Forbedringsaktiviteter, der er foretaget for at undgå, at konkrete afvigelser sker igen? Hvis OK, er der overensstemmelse mellem beskrivelse af forbedringsaktiviteter ved afvigelser og de faktiske forbedringsaktiviteter?	☒	☐	☐	☐
	II 5.1 a					
(IR) Virksomheden har i perioden ikke haft afvigelser indenfor det autorisationsbelagte arbejde.						
II. 5) b	II 5.2	Overholdelse af prøvningsintervaller for prøve- og måleudstyr, der er nødvendige for sikker etablering, drift og vedligeholdelse af installationer.	☒	☐	☐	☐
(IR) Virksomheden har ikke prøve- og måleudstyr, der kræver kontrol.						
II. 5) c	II 5.3	Kontrolinstansens efterprøvnings af kvalitetsledelsessystemet og virksomhedens forbedringsaktiviteter og opfølgning på anmærkninger.	☐	☒	☐	☐
(OK) Virksomheden kunne fremvise seneste efterprøvningsrapport.						
II. 5) d	II 5.4	Har virksomheden indlejet personale fra anden virksomhed? Hvis ja, er nødvendige aftaler om indlejning af personale fra anden virksomhed dokumenteret?	☒	☐	☐	☐
	II 5.4.a					
(IR) Virksomheden har i den forgangne periode ikke anvendt indlejet personale.						