Part4

Part12

Part8

Part10

U4

Part7

R7 R8 R5 R6 R3

S2 S1 S4 S5 S6

U S D H G

SCREEN HEADER

ARDUINO

ARDUINO

WGH SENSOR

BUTTONS

UP SELECT HOME DOWN

R9 R10 R11

U S D H G

fritzing