


Bij laag signaal:


Herberekenen na de meting (of in SOP zetten voor de meting):

Psh file openen




Edit records

Select range all:



Ga naar settings – analysis – data handling – alarms

Deselect use default values en zet alarm scatter min transmission op 4 en 1. Soms werkt het beter met aanpassen min scattering. Dit kunnen te lage waarden zijn om consistente/betrouwbare data te krijgen. Zo kun je in eerste instantie zien of er wel iets van een signaal opgevangen is.



Klik op ok en het spray profiel wordt opnieuw berekend

