


HL-1 51开发板1.8寸彩屏使用说明书


- 一、硬件实验系统介绍
- 1、实验电路:






2、硬件实物图:









二、彩屏安装和实现彩屏显示操作步骤:

注意事项:模块链接方法---接到 HL-1 LCD12864 接口的 1-15 脚,一定要注意 15 个管脚的方向位置,不能接错,如果接错烧掉彩屏,慧净不负责,不保修。

- 1、第一步:安装彩屏时请先关闭开发板的电源开关,不要通电。
- 2、第二步:按照以上图片和说明装好彩屏方向(一定要确认彩屏第一脚位置不能装错,否则上电有可能烧毁)
- 3、第三步:将板子左上角的 W1 可调电阻,顺时针调节到最右边位置上。
- 4、第四步: 烧写程序(学习板写入在光盘中的1.8 寸彩屏显示程序)
- 5 第五步: 重启板子电源开关等 3 秒后液晶才能有显示(这步很重要,如果不重起板子电源,只按复位按键,彩屏是不能显示的)。

慧净电子--做人人都买得起的单片机实验板 真诚服务 HJ-C52 实验板月销售量达 1000 片

三、彩屏的接口定义和接口说明:

TFT 接口定义: 8 位指令/数据口

可以直接插接到慧净电子系列单片机实验板的主板上的 TFT 接口排座上,第 1PIN 对齐,TFT接口排座上的 16PIN 空出,其余详情请看彩屏接口说明书和光盘的C程序注释。