

多通道升级仪制作要求说明

一：硬件要求：

1. 每个通道需要独立（需要几通道，就插几个接口），每个通道需要独立用 typec 接口，中间用数据线链接，线序要定义好，后续线要完全通用。
2. 多通道接工装，单通道接手持单头，要能通用，避免后续提供多台升级仪。
3. 屏幕要大，方便员工观看。
4. 蜂鸣器声音要大，使用时正常响一声，不良连续响两声。
5. 每个通道需要配 LED 灯（可以留焊点或插座，需要的时候焊接，不需要的时候空在那里）
6. typec 接口留在前面；电源接口，网线接口，USB 接口留在后端。
7. 通道数量 5 通道，兼容 4 通道和 5 通道。

二：软件要求：

1. 需要能远程网络更新固件和添加型号。
2. 升级程序里面要有自动选择和手动选择
自动：在任何条件下，都能自动识别，自动升级。
手动：可以选择型号-备注几通、例如：EPSON 812-4 通 EPSON 812-5 通
3. 升级速度尽量加快，提高效率。