

PRACOVNÝ LIST

Prebalovanie tovaru Faurecia India

98234571DX, 98283683DX, 982836685DX

Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 16.01	01	26.04.2021	1/3

Zóna JIT		Potrebné prostried	lky	Dĺžka procesu N/A		
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY						
A			krížova zámena, rozdiel medzi	Vyžaduje sa	Á	X
		tovarom a etiketou	Vyžaduje sa autorizácia?	N		

N°	Názov úlohy		Ref. príslušných dokumentov	Čas
1	POZOR !!!			
	PREBAĽOVAŤ MOŽNO LEN PO JEDN ZMIXOVANIU REFERENCIÍ, ALEBO ZLÉ			
2	Vodič VZV je povinný na základe objednávl prebal a obalový materiál. Pre každú referenciu je nutné použiť príslu			
	A009XX 02 98234571DX 76 4M1 A009XX 02 98283683DX 76 4M1	√ 40554 √ 4		
	A009XX 02 98283685DX 76 4M1	▼ 40312		
3	Operátor je povinný pred začiatkom prebaľovania fyzicky skontrolovať a vizuálne porovnať referenciu umiestnenú na diely s referenciou na dodávateľskej etikete. V prípade, že sa referencie nezhodujú je operátor povinný okamžite informovať o tejto nezrovnalosti svojho nadriadeného, ktorý vykoná zápis o nezhode na Incident report v súlade s PP 34.xx Riadenie incident reportov a o odhalenej nezrovnalosti informuje emailom zákazníka.			

PL WRP TT JIT 16.01

GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prebalovanie tovaru Faurecia India

98234571DX, 98283683DX, 982836685DX

Partners, unlimited

Operátor je povinný otvoriť kartón a vybrať jeden diel z kartónu. Z dielu je následne nutné odstrániť plastovú fóliu a vložiť diel do pripraveného boxu. V tomto postupe je nutné pokračovať až kým nezaplní celý box.



POZOR!

Manipulovať možno iba s jedným dielom! Je zakázané manipulovať naraz s viacerými dielmi naraz!

Po zaplnení boxu operátor prenesie box na pripravenú paletu a postup opakuje, až zaplní celú paletu.





6 Vodič VZV je povinný počas prebaľovania vytlačiť Galia etikety (hlavná a boxové etikety)





počet dielov na palete

počet dielov v boxe

7 Vodič VZV odovzdá vytlačené Gália etikety operátorovi. Po prevzatí je operátor povinný označiť etikety svojou osobnou pečiatkou a etikety založiť do držiakov boxov. Paletovú Galia etiketu je nutné vložiť do horného ľavého rohu palety pred boxovú etiketu.





prvá osobná pečiatka

PL WRP TT JIT 16.01 2/3



PRACOVNÝ LIST

Prebalovanie tovaru Faurecia India

98234571DX, 98283683DX, 982836685DX

Partners, unlimited

Total

Po výkone prebalu je operátor povinný vizuálne skontrolovať číslo referencie náhodne vybraného dielu a porovnať ho s číslom referencie uvedenom na Gália etikete.

V prípade, že sa čísla referencií nezhodujú je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať vodiča VZV, ktorý určí príčinu nezrovnalosti a vykoná nápravu.
Po kontrole operátor uzatvorí paletu s plastovým vekom.

Po prebalení je vodič VZV povinný vykonať druhú vizuálnu kontrolu a porovnať číslo referencie jedného náhodne vybraného dielu s referenciou uvedenou na Galia etikete a označí ju svojou osobnou pečiatkou.
Po vykonaní kontroly vodič VZV prevezie paletu do zóny expedície.

Druhá osobná pečiatka

N/A

Vypracoval	Schválil
Filipová Elena	Tomáš Stríž
Dátum	Dátum
26.04.2021	26.04.2021
Podpis	Podpis
-	

PL WRP TT JIT 16.01 3/3