

Prebal'ovanie tovaru SEWS

9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080

Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 05.02	01	09.09.2021	1/7

Zóna JIT	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Dĺžka procesu 30m			
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY						
A				Vyžaduje se	Á	Х
			Vyžaduje sa autorizácia?	N		

۷°		Názov úlohy	autorizácia? Ref. príslušných	N	as
•		dokumentov			
)	ZÁKLADNÉ INFORMÁC		0		
	Referencia	9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080			
	Typ balenia	Kartón			
	Počet kusov v balení	24x plastových balíkov / 96 ks			
		1x plastový balík - 4x menšie plastové balíky			
	1x kartón = 24 plast. bal	íkov			
	A				
		1x plast. balík = 4x menšie plast. balíky			
	1x plast. balik = 4x mensie plast. baliky				
	ZÁKLADNÉ INFORMÁC	IE – VÝSTUP			
	Typ balenia	0V606 – plastový box			
	Typ balenia	0V606 – plastový box			
	Typ balenia	0V606 – plastový box			
	Typ balenia	0V606 – plastový box			
	Typ balenia	0V606 – plastový box			
	Typ balenia	0V606 – plastový box			

PL WRP TT JIT 05.02 1/7

GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru SEWS

9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080

Partners, unlimited

POZOR!

ZAKAZUJE SA PREBAĽOVAŤ DVE A VIAC REFERENCIÍ (9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080) SÚČASTNE!

ĎALŠIU REFERENCIU JE MOŽNÉ ZAČAŤ PREBAĽOVAŤ AŽ PO ÚPLNOM UKONČENÍ PREBALU PRVEJ REFERENCIE!

POZOR!

OPERÁTOR JE POVINNÝ PRED OPUSTENÍM PRACOVISKA Z DŌVODU PRESTÁVKY, A POD. VŽDY UKONČIŤ PREBAL PALETY!
OPERATÓROVI SA ZAKAZUJE OPUSTIŤ PRACOVISKO (ZÓNU PREBALU)
A NECHAŤ ROZPRACOVANÚ/NEUKONČENU PALETU!

Operátor odstráni z kartónového obalu plastové pásky a vrchný kryt. Následne rozloží plastovú paletu typu 0V606 podľa dole uvedených obrázkov.












PL WRP TT JIT 05.02 2 / 7



Prebal'ovanie tovaru SEWS

9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080

Partners, unlimited



PL WRP TT JIT 05.02 3/7



Prebal'ovanie tovaru SEWS

9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080

Partners, unlimited

POZOR!

V PRÍPADE, ŽE PRI MANIPULÁCII DŌJDE K VYPADNUTIU CELĚHO, ALEBO ČASTI DIELU Z BALÍKA, OPERÁTOR JE POVINNÝ DIEL VRÁTIŤ DO PLASTOVÉHO OBALU TAK ABY NETRČALA ŽIADNA ČASŤ DIELU Z OBALU!

NOK




5 Operátor infomuje vodiča VZV o ukončení prebalu.

20

Vodič VZV odlepí dodávateľskú etiketu z kartónu a nalepí ju na užšiu stranu plastového obalu 0V606.

1






PL WRP TT JIT 05.02 4/7



Prebal'ovanie tovaru SEWS

9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080

Partners, unlimited



PL WRP TT JIT 05.02 5/7



Prebal'ovanie tovaru SEWS

9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080

Partners, unlimited

Po naskenovaní vodič VZV odstáni z plastovej palety (OV606) dodávateľskú etiketu, ktorú spolu s ostatnými dodávateľskymi (balíkovými) etiketami uloženými v kruhovom stojane kartónoveho obalu zahodí do odpadu.

1



POZOR!

OPERÁTOR AKO AJ VODIČ VZV SÚ POVINY TRIEDIŤ VZNIKNUTÝ ODPAD!

Po naskenovaní palety vodič VZV uzavrie plastovú paletu 0V606. Vodič VZV dohliada, aby vrchnák správne zapadol na obal.

1





PL WRP TT JIT 05.02 6 / 7



Prebal'ovanie tovaru SEWS

9837567480, 9837567680, 9837567780, 9835176080

Partners, unlimited

11	POZOR! PALETY CHODIA PO 96 KUSOV. PREBAĽUJÚ SA PO 80 KUSOV. TZN., ŽE VODIČ VZV VYBERIE Z KAŽDEJ KARTÓNOVEJ PALETY 4 BALÍKY A VYTVORÍ Z PIATICH PALIET JEDNU SAMOSTATNÚ PALETU, KTORÚ OZNAČI UMP ETIKETOU!	
Tota	ıl	30m

Vypracoval	Schválil
Elena Filipová	Tomáš Stríž
Dátum	Dátum
09.09.2021	09.09.2021
Podpis	Podpis

PL WRP TT JIT 05.02 7/7