GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prabalovanie tovaru Faurecia Marocco

98234667ZD

Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 20.01	01	30.04.2021	1/4

Zóna JIT		Potrebné prostried	lky	Dĺžka procesu NA			
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY							
٨				Vyžaduje sa	Á	Х	
			autorizácia?	N			

N°	Názov úlohy	Ref. príslušných dokumentov	Čas
1	POZOR !!! PREBAĽOVAŤ MOŽNO LEN PO JEDNEJ REFERENCII, ABY SA ZABRÁNILO ZMIXOVANIU REFERENCIÍ, ALEBO ZLÉMU ETIKETOVANIU!		
2	Vodič VZV je povinný na základe objednávky pripraviť do zóny prebalu tovar ref. 98234667ZD určený na prebal a obalový materiál GEFBOX 6432.		
3	Operátor je povinný pred začiatkom prebaľovania fyzicky skontrolovať a vizuálne porovnať referenciu umiestnenú na diely s referenciou na dodávateľskej etikete.		
	V prípade, že sa referencie nezhodujú je operátor povinný okamžite informovať o tejto nezrovnalosti svojho nadriadeného, ktorý vykoná zápis o nezhode na Incident report v súlade s PP 34.xx Riadenie incident reportov a o odhalenej nezrovnalosti informuje e-mailom zákazníka.		

PL WRP TT JIT 20.01 1/4

GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prabalovanie tovaru Faurecia Marocco

98234667ZD

Partners, unlimited

4 Operátor je povinný otvoriť kartón a vybrať jeden diel z kartónu a uložiť ho do GEFBOXU podľa vizuálu, druhý diel uloží tiež podľa vizuálu.



Operátor je povinný vybrať z kartónu tretí diel a uložiť ho do GEFBOXU podľa vizuálu,

štvrtý diel uloží tiež podľa vizuálu.



POZOR!

Manipulovať možno iba s jedným dielom! Je zakázané manipulovať naraz s viacerými dielmi naraz!

Po zaplnení boxu operátor prenesie box na pripravenú paletu a postup opakuje, až zaplní celú paletu. Na jednej palete sú dve rady po 5 boxoch tj. 10 GEFCO boxov.





Vodič VZV je povinný počas prebaľovania vytlačiť Galia etikety (hlavná a boxové etikety)





palete počet dielov v boxe

PL WRP TT JIT 20.01

GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prabalovanie tovaru Faurecia Marocco

98234667ZD

Partners, unlimited

7 Vodič VZV odovzdá vytlačené Gália etikety operátorovi. Po prevzatí je operátor povinný označiť etikety svojou osobnou pečiatkou a etikety založiť do držiakov boxov. Paletovú Galia etiketu je nutné vložiť do horného ľavého rohu palety pred boxovú





Prvá osobná pečiatka

Horný ľavý roh palety

Po výkone prebalu je operátor povinný vizuálne skontrolovať číslo referencie náhodne vybraného dielu a porovnať ho s číslom referencie uvedenom na Gália etikete.





V prípade, že sa čísla referencií nezhodujú je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať vodiča VZV, ktorý určí príčinu nezrovnalosti a vykoná nápravu. Po kontrole operátor uzatvorí paletu s plastovým vekom.

9 Po prebalení je vodič VZV povinný vykonať druhú vizuálnu kontrolu a porovnať číslo referencie jedného náhodne vybraného dielu s referenciou uvedenou na Galia etikete a označí ju svojou osobnou pečiatkou.

Po vykonaní kontroly vodič VZV prevezie paletu do zóny expedície.





Druhá osobná pečiatka

Total NA

PL WRP TT JIT 20.01 3 / 4



PRACOVNÝ LIST

Prabalovanie tovaru Faurecia Marocco

98234667ZD

Partners, unlimited

Vypracoval	Schválil
Filipová Elena	Stríž Tomáš
Dátum	Dátum
30.4.2021	30.4.2021
Podpis	Podpis
•	

PL WRP TT JIT 20.01 4 / 4