

PRACOVNÝ LIST


Manuálna kontrola dielov Sika

Dok. č.: PLM JIT 236.02

Verzia: 02

Účinnosť od: 2.1.2018

Strana 1 z 3



Strana 2 z 3 PLM JIT 236.02

Manuálna kontrola dielov SIKA

N°

Pracovný postup

Boxy 4322 – 30 ks kontrolovaných dielov:






Boxy 6422 – 15 ks kontrolovaných dielov:



3

Boxy PCA 01965 – 9 ks kontrolovaných dielov:



Strana 3 z 3 PLM JIT 236.02

Manuálna kontrola dielov SIKA

N°

Pracovný postup


Po kontrole pracovník potvrdí zhodnosť dielov a etikiet zeleným razítkom "OK" na etikete.

Tento postup uplatňuje aj pri ostatných referenciách Sika.

4



Operátor po kontrole znovu zapáskuje palety a prevezie ich do zóny expedície.



5

Vypracoval: L. Kayserová	Schválil: D. Frtús	
Dátum: 2.1.2018	Dátum: 2.1.2018	
Podpis:	Podpis:	