# GEFCO

# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie referencií 9823216580, 9823216780

#### Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 07.02	02	09.06.2020	1/4

<b>Zóna</b> JIT		Potrebné prostriedky		<b>Dĺžka procesu</b> 10m		
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY						
<b>A</b>				Vyžaduje se	Á	Х
<u> </u>				Vyžaduje sa autorizácia?	N	

		Názov úlohy	Ref. príslušných dokumentov	Čas
0	ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE – VSTUP			
	Referencia	9823216580, 9823216780		
	Typ balenia	kartón		
	Počet kusov v balení	60 svetiel (zadné pravé svetlo, zadné ľavé svetlo)		
	ZÁKLADNÉ INFORMÁC			
	Typ balenia	Plastová paleta PCA 40 386		
	Počet kusov v balení	36 svetiel (zadne pravé svetlo, zadné ľavé svetlo)		

PL WRP TT JIT 07.02 1/4

# GEFCO

# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie referencií 9823216580, 9823216780

#### Partners, unlimited

1	Vodič VZV na základe pick listu prevezie požadovaný tovar a obalový materiál do zóny prebalu.	0m
2	Operátor otvorí kartónový box s dielmi určenými na prebal.	1m
3	Operátor odoberie diel z kartónového obalu. Pri manipulácií je nutné uchopiť diel oboma rukami. Diel je nutné uchopiť po bokoch v miestach označných na obrázku.	3m
	Zakazuje sa vyvýjať tlak alebo ťah na časť dielu ktorý je označený na obrázku – jemná časť, vysoké riziko poškodenia.	
	NOK	
	POZOR! OPERÁTOR JE POVINNÝ UCHOPIŤ DIEL OBOMA RUKAMI!	

PL WRP TT JIT 07.02 2/4

# GEECO

#### **PRACOVNÝ LIST**

#### Prebal'ovanie referencií 9823216580, 9823216780

#### Partners, unlimited

4 Operátor následne vloží diel do platového obalu PCA 40 386. Pri prebaľovaní je nutné dodržiavať správnu orientáciu dielu. Sklenná časť (šošovka) nesmie nikdy smerovať nadol – hrozí vysoké riziko poškodenia.



Zároveň je nutné dodržať predpísanú postupnoť vkladania dielov do plastového obalu.



#### POZOR! OPERÁTOR JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ ORIENTÁCIU DIELOV PRI PREBALE!

#### POZOR!

OPERÁTOR JE POVINNÝ DODRŽAŤ POSTUPNOSŤ VKLADANIA DIELOV DO PLASTOVÉHO OBALU!

#### POZOR!

SKLENNÁ ČASŤ (ŠOŠOVKA) NESMIE NIKDY SMROVAŤ NADOL!

#### POZOR!

ZAKAZUJE SA POKLADAŤ DIELY NA ZEM!

- Po prebalení dielov operátor umiestni plastové boxy s prebalenými dielmi na plastovú paletu nasledovne:
  - 2 plastové boxy tvoria 1 úroveň
  - 3 úrovne na palete
  - paleta zakrytá plastovým vrchnákom

PL WRP TT JIT 07.02 3/4

5m

# GEFCO

## PRACOVNÝ LIST

### Prebal'ovanie referencií 9823216580, 9823216780

#### Partners, unlimited



Vypracoval	Schválil
Katarína Čekanová	Ondrej Gemeri
Dátum	Dátum
09.06.2020	09.06.2020
Podpis	Podpis
	·

PL WRP TT JIT 07.02 4/4