

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98247321ZD

Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 04.02	02	03.05.2021	1/5

•		Potrebné prostried Textilné rukavice	dky	Dĺžka procesu 27m		
		BEZPEČN	OSTNÉ PODMIENKY			
A				Vyžaduje se	Á	Х
<u> </u>				Vyžaduje sa autorizácia?	N	

Referencia 98247321ZD Typ balenia Kartón Počet kusov v balení 20 ks/kartón	
Typ balenia Kartón	
Typ balenia Kartón	
VÝSTUP - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	
Typ balenia PCA 67478 – plastový box PCA 27 135 – ochranný textilný box	
Počet kusov v balení 20 ks/box	
SISSANDS, FEURER JOG GREAT BY FEURER	

PL WRP TT JIT 04.02 1/5

GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98247321ZD

Partners, unlimited

	PRACOVNÉ PROSTRIEDKY			
	Textilné rukavice	povinné		
	Hodinky, výrazné prstene, náramky	zakázané		
	Opasky s výraznou prackou	zakázané		
	PRESTÁVKY, A POD. VŽDY UKONČIŤ I OPERATÓROVI SA ZAKAZUJE OPU A NECHAŤ ROZPRACOVANÝ/NEUKON POZOR! JE ZAKÁZANÉ PREBALOVAŤ DVE A V V ROVNAKÝ ČAS ALEBO V JEDNEJ POZOR!	JSTIŤ PRACOVISKO (ZÓNU PREBALU) IČENÝ BOX! VIAC REFERENCIÍ JEDNÉHO ZÁKAZNÍKA REBALOVACEJ ZÓNE!		
1	NUTNOSŤ DODRŽAŤ STOHOVATEĽNOSŤ NA ÚROVNI MAX. 2 PALETY! 1 Vodič VZV na základe pick listu prevezie požadovaný tovar a obalový materiál do zóny prebalu.			
2		kontrolu správnosti dodaného tovaru od xx Kontrolná činnosť – prebal/preetiketovanie.		
3	Operátor otvorí kartónový box s dielmi ur	čenými na prebal.		
4	poškodenie spôsobené zamestnancom súlade s PPW 03.xx Riadenie nezhôd c o POZOR! OPERÁTOR JE POVINNÝ MANIPULOV	de poškodenia dielu (pád na zem, príp. iné Gefco) je operátor povinný postupovať v divízií WHS&RPS. ZAŤ VŽDY IBA S JEDNÝM DIELOM! DVÝ OBAL Z VIACERÝCH DIELOV A	PPW 03.xx	

PL WRP TT JIT 04.02 2/5

GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98247321ZD

Partners, unlimited




5 Operátor vloží diel do textilného obalu podľa nasledovného obrázku.






POZOR! DIELY JE NUTNÉ UKLADAŤ DO TEXTILNÉHO OBALU JEDNÝM SMEROM!





NOK





GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98247321ZD

Partners, unlimited

	POZOR! V PRÍPADE, ŽE OBALOVÝ MATERIÁL JE MOKRÝ, JE NUTNÉ TENTO OBALOVÝ MATERIÁL NAHRADIŤ SUCHÝM OBALOVÝM MATERIÁLOM! V PRÍPADE NEDOSTATKU SUCHÝCH NÁHRADNÝCH OBALOV JE OPERÁTOR POVINNÝ OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ TEAM LEADERA/MONITORA!		
6	Operátor je po prebalení povinný skontrolovať či sa v textilnom obale nachádza 20 dielov. 1 box obsahuje 20 dielov		1m
	Následne operátor zakryje prebalené diely textíliou, ktorá je súčasťou textilného obalu.		
7	Po prebalení dielov operátor umiestni plastové boxy s prebalenými dielmi na paletu nasledovne: - 5 plastových boxov tvorí 1 vrstvu - 2 vrstvy na palete - paleta zakrytá plastovým vrchnákom - páskovanie palety (2x páska jednym smerom)		
8	Operátor prebalu je povinný po obdržaní etikiet od vodiča VZV označiť tovar v súlade s PL WRP TT JIT 19.xx Paletizácia tovaru a vykonať kontrolu správnosti prebaleného tovaru v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť – prebal/preetiketovanie.	PL WRP TT JIT 19.xx PP WRP TT JIT 04.xx	

PL WRP TT JIT 04.02 4/5



PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98247321ZD

Partners, unlimited

9	Vodič VZV je povinný po výkone prebalu zo strany operátorov skontrolovať správnosť prebaleného tovaru v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť – prebal/preetiketovanie.	
10	Operátor je povinný triediť vzniknutý odpad (plast, kartón) do nádob na to určených.	
Tota	l .	NA

Vypracoval	Schválil
Katarína Čekanová	Tomáš Stríž
Dátum	Dátum
03.05.2021	03.05.2021
Podpis	Podpis
•	

PL WRP TT JIT 04.02 5 / 5