

# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie tovaru Novares

98246761XY, 98246760XY, 98232314XY, 98232310XY

### Partners, unlimited

| Dokument č.         | Verzia | Účinnosť od | Strana |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| PL WRP TT JIT 02.02 | 02     | 03.05.2021  | 1/5    |

| <b>Zóna</b><br>WRP TT, N | MAF, JIT | Potrebné prostried<br>Textilné rukavice | lky Dĺžka procesu 34m       |   |   |
|--------------------------|----------|---|-----------------------------|---|---|
| BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY   |          |   |                             |   |   |
| <b>A</b>                 |          |   | V. * advis an               | Á | Х |
| <u> </u>                 |          |   | Vyžaduje sa<br>autorizácia? | N |   |

| N° |   | Názov úlohy  | Ref.<br>príslušných<br>dokumentov | Čas |
|----|---|--|-----------------------------------|-----|
| 0  | VSTUP - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE   |  |                                   |     |
|    | Referencia  98246761XY (predné dvere, ľavé) 98246760XY (predné dvere, pravé) 98232314XY (zadné dvere, ľavé) 98232310XY (zadné dvere, pravé) |  |                                   |     |
|    | Typ balenia<br>Počet kusov v balení   | Kartón<br>12 ks/kartón   |                                   |     |
|    |   | Vizualizácia: Jednotlivé referencie sú farebne rozlíšené priamo na boxovej etikete |                                   |     |

PL WRP TT JIT 02.02 1/5

# GEFCO

# **PRACOVNÝ LIST**

#### Prebal'ovanie tovaru Novares

98246761XY, 98246760XY, 98232314XY, 98232310XY

#### Partners, unlimited

#### **VÝSTUP - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE**

|                      | PCA 56 416 – plastový box<br>PCA 27152 – ochranný textilný box |
|----------------------|--|
| Počet kusov v balení | 12 ks/box  |



#### PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

| Textilné rukavice                 | povinné  |
|-----------------------------------|----------|
| Hodinky, výrazné prstene, náramky | zakázané |
| Opasky s výraznou prackou         | zakázané |



#### POZOR!

OPERÁTOR JE POVINNÝ PRED OPUSTENÍM PRACOVISKA Z DŌVODU PRESTÁVKY, A POD. VŽDY UKONČIŤ PREBAL KOMPLETNÉHO BOXU!
OPERATÓROVI SA ZAKAZUJE OPUSTIŤ PRACOVISKO (ZÓNU PREBALU)
A NECHAŤ ROZPRACOVANÝ/NEUKONČENÝ BOX!

#### POZOR!

JE ZAKÁZANÉ PREBALOVAŤ DVE A VIAC REFERENCIÍ JEDNÉHO ZÁKAZNÍKA V ROVNAKÝ ČAS ALEBO V JEDNEJ PREBALOVACEJ ZÓNE!

#### POZOR!

prebal/preetiketovanie.

NUTNOSŤ DODRŽAŤ STOHOVATEĽNOSŤ NA ÚROVNI MAX. 5 PALIET!

Vodič VZV na základe pick listu prevezie požadovaný tovar a obalový materiál do zóny prebalu.
 Operátor prebalu je povinný vykonať kontrolu správnosti dodaného tovaru od dodávateľa v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť – JIT 04.xx

PL WRP TT JIT 02.02 2/5



## **PRACOVNÝ LIST**

#### Prebal'ovanie tovaru Novares

98246761XY, 98246760XY, 98232314XY, 98232310XY

#### Partners, unlimited

Operátor vyberie diel z kartónového boxu a následne diel vyberie z plastového obalu. Pri manipulácií buďte opatrný. V prípade poškodenia dielu (pád na zem, iné poškodenie spôsobené zamestnancom Gefco) je operátor povinný postupovať v súlade s PPW 03.xx Riadenie nezhôd v divízií WHS&RPS.


PPW 03.xx



#### POZOR!

OPERÁTOR JE POVINNÝ MANIPULOVAŤ VŽDY IBA S JEDNÝM DIELOM! JE ZAKÁZANÉ ODOBRAŤ PLASTOVÝ OBAL Z VIACERÝCH DIELOV A NÁSLEDNE VYKONÁVAŤ ĎALŠIE OPERÁCIE!

4 Operátor vloží diel do textilného obalu tak, aby kovové komponenty nachádzajúce sa na diely smerovali nahor.



#### POZOR! DIELY JE NUTNÉ UKLADAŤ DO TEXTILNÉHO OBALU JEDNÝM SMEROM!





PL WRP TT JIT 02.02 3/5

# GEFCO

# PRACOVNÝ LIST

#### Prebal'ovanie tovaru Novares

98246761XY, 98246760XY, 98232314XY, 98232310XY

#### Partners, unlimited

#### POZOR!

V PRÍPADE, ŽE OBALOVÝ MATERIÁL JE MOKRÝ, JE NUTNÉ TENTO OBALOVÝ MATERIÁL NAHRADIŤ SUCHÝM OBALOVÝM MATERIÁLOM!
V PRÍPADE NEDOSTATKU SUCHÝCH NÁHRADNÝCH OBALOV JE OPERÁTOR POVINNÝ OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ TEAM LEADERA/MONITORA!

Operátor je po prebalení povinný skontrolovať či sa v textilnom obale nachádza 12 dielov.



1 box obsahuje 12 dielov

Následne operátor zakryje prebalené diely textíliou, ktorá je súčasťou textilného obalu.





- Po prebalení dielov operátor umiestni plastové boxy s prebalenými dielmi na paletu nasledovne:
  - 5 plastových boxov tvorí 1 vrstvu
  - 2 alebo 4 vrstvy na palete podľa objednávky
  - paleta zakrytá plastovým vrchnákom

#### 5 boxov = 1 vrstva





Operátor prebalu je povinný po obdržaní etikiet od vodiča VZV označiť tovar v súlade s PL WRP TT JIT 19.xx Paletizácia tovaru a vykonať kontrolu správnosti prebaleného tovaru v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť – prebal/preetiketovanie.

PL WRP TT JIT 19.xx PP WRP TT JIT 04.xx

PL WRP TT JIT 02.02 4 / 5



# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie tovaru Novares

98246761XY, 98246760XY, 98232314XY, 98232310XY

#### Partners, unlimited

|      | Vodič VZV je povinný po výkone prebalu zo strany operátorov skontrolovať správnosť prebaleného tovaru v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť – 04.xx prebal/preetiketovanie. |    |
|------|--|----|
| 9    | Operátor je povinný triediť vzniknutý odpad (plast, kartón) do nádob na to určených.   |    |
| Tota | ıl   | NA |

| Vypracoval        | Schválil    |
|-------------------|-------------|
| Katarína Čekanová | Tomáš Stríž |
| Dátum             | Dátum       |
| 03.05.2021        | 03.05.2021  |
| Podpis            | Podpis      |
|                   |             |
|                   |             |
|                   |             |

PL WRP TT JIT 02.02 5/5