

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru ITAMEKS

98296395ZD

Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 01.02	02	26.04.2021	1 z 4

Zóna JIT		Potrebné prostried	ky	Dĺžka procesu 9 minút		
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY						
A				W-žadujo sa	Á	Х
				Vyžaduje sa autorizácia?	N	

N°	Názov úlohy	Ref. príslušných dokumentov	Čas
1	POZOR !!!		
	PREBAĽOVAŤ MOŽNO LEN PO JEDNEJ REFERENCII, ABY SA ZABRÁNILO ZMIXOVANIU REFERENCIÍ, ALEBO ZLÉMU ETIKETOVANIU.		
2	Vodič VZV je povinný pripraviť do prebaľovacej zóny paletu ITAMEKS na základe objednávky a prázdny obal 00112. prazdny obal 00112		5m
3	Operátor je povinný vizuálne skontrolovať správnosť doručeného tovaru a to porovnaním čísla referencie uvedenom na tovare s číslom referencie uvedenom na dodávateľskej etikete. V prípade, že sa referencie nezhodujú je operátor povinný okamžite informovať o tejto nezrovnalosti svojho nadriadeného, ktorý vykoná zápis o nezhode na Incident report v súlade s PP 34.xx Riadenie incident reportov a o odhalenej nezrovnalosti informuje e-mailom zákazníka.		

PL WRP TT JIT 01.02 1/3


GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru ITAMEKS

98296395ZD

Partners, unlimited



PL WRP TT JIT 01.02 2/3



PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru ITAMEKS

98296395ZD

Partners, unlimited

7	Následne vodič VZV potvrdí výkon apparage kontroly tovaru pečiatkou na etikete.		
	815C2S GEFCO TRIMAVA ZAVAR 210319 1400 AMVGS211RLDB 98296395ZD 0088 XM 028 XM 02128 XM 0212		
8	Následne vodič VZV prevezie paletu do zóny expedície.		1m
Total		9m	

Vypracoval	Schválil
Elena Filipová	Tomáš Stríž
Dátum	Dátum
26.04.2021	26.04.2021
Podpis	Podpis
•	

PL WRP TT JIT 01.02 3/3