

PRACOVNÝ LIST

SEWS – VOLET prebaľovanie KZV

Dok. č.: PLM JIT 278.01

Verzia: 01

Účinnosť od: 16.01.2018

Strana 1 zo 3

SEWS – VOLET prebaľovanie KZV

N°

Pracovný postup

KZV typu VOLET su prebaľované z palety typu row pack 36 do GEFBOXu typu 04322. KZV sa nachádzajú v plastových sáčkoch po 6 kusoch.









Operátor vloží KZV do každého GEFBOXu a roztrhne plastový sáčok. Následne **vyberie zväzok KZV a urobí prvý rad.**



2

1. Rad (Operátor preloží zväzok KZV)



PLM JIT 278.01

SEWS – VOLET prebaľovanie KZV N° Pracovný postup Operátor zoberie druhý zväzok KZV a preloží ho do GEFBOXu 3 Vizualizácia celého radu. 4 NESPRÁVNE PREBALENIE 5

Káblové zväzky nesmú byť pomotané! Dodržuj inštrukcie

SEWS - VOLET prebaľovanie KZV

N°

Pracovný postup

Po preložení všetkých KZV do GEFBOXov, operátor vsunie do zakladača na GEFBOXe vytlačené štítky z tlačiarne, pričom vizuálne overuje správnosť referencie na vytlačenom štítku so štítkom na KZV.





Po vizuálnej kontrole, vykoná kontrolu skenerom, kde **skenuje čiarový kód na štítku KZV a štítok v zakladači na GEFBOXe**

Operátor po kontrole všetkých KZV, dá na vrch poklop a zápaskuje paletu



 Vypracoval:
 Schválil:

 L. Slezák
 D.Frtús

 Dátum:
 Dátum:

 16.01.2018
 16.01.2018

 Podpis:
 Podpis:

7