

PRACOVNÝ LIST

SEWS – PDB prebaľovanie KZV

Dok. č.: PLM 279.01

Verzia: 01

Účinnosť od: 16.01.2018

Strana 1 zo 4

SEWS – PDB prebaľovanie KZV

N°

Pracovný postup

KZV typu PDB su prebaľované z palety typu row pack 36 **do GEFBOXu typu 06422**. KZV sa nachádzajú v **plastových sáčkoch po 4 kusoch**.

1




Operátor vloží KZV do každého GEFBOXu a roztrhne plastový sáčok.



2

Následne **po jednom kuse prekladá KZV**, pričom **vyberá papierové preložky** zo sáčku.





SEWS - PDB prebaľovanie KZV

N°

4

Pracovný postup

NESPRÁVNE PREBALENIE



Káblové zväzky nesmú byť pomotané! Dodržuj inštrukcie

Po preložení všetkých KZV do GEFBOXov, **operátor vsunie do zakladača** na GEFBOXe **vytlačené štítky z tlačiarne**, pričom vizuálne **overuje správnosť referencie na vytlačenom štítku so štítkom na KZV**.







Po vizuálnej kontrole, vykoná kontrolu skenerom, kde **skenuje čiarový kód na štítku KZV a štítok v zakladači na GEFBOXe**



Vypracoval:	Schválil:
L. Slezák	D. Frtús
Dátum:	Dátum:
16.1.2018	16.1.2018
Podpis:	Podpis:
	·