Fakulta matematiky, fyziky a informatky Univerzity Komenského v Bratislave

Konceptuálna analýza projektu

Meracia aparatúra

zimný semester 2015/2016

Dominik Kotvan Martin Palka Ján Pavlásek Ladislav Wagner

Obsah

- 1. Úvod
 - 1.1 Účel
 - 1.2 Prehlaď dokumentu
- 2. Diagramy
 - 2.1 Entitno-relačný diagram
 - 2.2 Use Case diagram
 - 2.3 Stavový diagram
- 3. Návrh grafického používate ľského prostredia
 - 3.1 Štart a typy merania
 - 3.2 Editovanie
 - 3.3 Vykres l'ovanie
 - 3.4 Ukladanie

1. Úvod

1.1 Účel

Dokument konceptuálnej analýzy slúži ako oficiálny podkladový materiál odsúhlasených a prijatých požiadaviek pre zadávate ľa projektu Meracia Aparatúra.


1.2 Prehľad dokumentu

Tento dokument popisuje konceptuálnu analýzu projektu, pričom sa riadi Katalógom požiadaviek. V dokumente sú zahrnuté diagramy popisujúce stav a organizáciu programu a návrh používate ľského prostredia.

2. Diagramy


2.1 Entitno relačný diagram

ER diagram (Obr1) popisuje vzťahy medzi programom Meracia aparatúra, používate ľskými rolami, jeho vstupom a výstupom. V priebehu normálneho bežania programu Obsluhovač vykonáva/riadi Program, Budúci vývojár robí opravy na Programe a meracie zariadenia (Voltmeter, QMS, Ampérmeter, Spektrometer, Teplomer, Tlakomer) posielajú údaje. Výstupom Programu sú dáta, ktoré sa ďalej posielajú do databázy (na server alebo do súboru).



2.2 Use-case diagram


Use case diagram (Obr2) popisuje práva a povinnosti používate ľských rolí – tj. Obsluhovač a Budúci vývojár. Obsluhovač spúšťa a zastavuje meranie, ktorého výstupy následne vyhodnocuje, pod ľa potreby vykonáva ukladanie výstupných dát programu a zadáva požiadavky na zlepšenie jeho funkcionality. Budúci vývojár na základe požiadaviek Obsluhovača vykonáva nasledovný vývoj programu.



Obr. 2 (use-case diagram)

2.3 Stavový diagram

Stavový diagram (Obr3) popisuje možné stavy, v ktorých sa program môže nachádzať. Na začiatku program spúšťa proces merania, z ktorého môže prejsť buď do stavu zobrazovania údajov, alebo do stavu riadenia procesu (Editovanie). Z týchto stavov môže prejsť do všetkých ostatných, tzn. aj do stavu Ukladania na server a stavu Ukladania do súboru. Tieto stavy sú konečné.



Obr. 3 (Stavový diagram)

3. Návrh grafického používate ľského rozhrania

Návrh GUI (Obr. 4) znázorňuje grafickú podobu výsledného projektu. Grafické používate ľské rozhranie bude obsahovať možnosť ukladania merania, editovacie možnosti, komponenty na spustenie a zastavenie behu programu a zvolenie si typu merania.

3.1 Štart a typy merania

Pred začiatkom samotného merania sa zobrazí okno, v ktorom sa budú nastavovať povinné informácie o nasledujúcom meraní. Od toho, aký je nastavený typ merania(Energy scan, Mass scan) bude závisieť presné rozmiestnenie a počet komponentov.

3.2 Editovanie


Editovacie možnosti budú prístupné nielen pomocou tlačidiel bočného, spodného a vrchného panela, ale aj kliknutím myši do vykres ľovanej plochy.

3.3 Vykres ľovanie


Vykres l'ovanie merania bude real-time, to znamená, že používate l'ovi sa bude zobrazovať nielen grafická reprezentácia merania, ale aj číselná. Používate l' môže načítať a zobraziť staršie merania počas behu aktuálneho diania.

3.4 Ukladanie


Meranie sa bude môcť ukladať do súboru alebo databázy. Výsledný formát sa bude dát zvoliť pravé na základe toho, kam sa údaje ukladajú.




Obr. 4 - diagram ukazuje hlavné okno aplikácie s grafom a bočným panelom s nástrojmi na nastavovanie zobrazenia grafu, ovládanie merania, a export nameraných hodnôt.



Obr. 5 - návrh ukazuje dialógové okno s nastaveniami pred meraním. Zadávané hodnoty sú názov merania, poznámka, start point, end point, resolution, konštanta merania, a čas. Umožňuje tiež spustiť testovacie meranie.



Obr. 6 - návrh nastavení rozhraní.



Obr. 7 - návrh pre zobrazovanie starších meraní.