


LAB 6 การบัดกรี

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการบัดกรี

สถานที่เรียน : ห้อง L 3 LAB อิเล็กทรอนิกส์ อาคารปฏิบัติการใฟฟ้า (ตึก L)





ปฏิบัติการทดลอง: การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการบัดกรี

การบัดกรีเป็นกระบวกการที่สำคัญทางไฟฟ้าโดยทำหน้าที่เป็นการเชื่อมวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกัน การทำงานที่ถูกต้องของ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการบัดกรีที่ดี

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำปฏิบัติการ

เป็นการพดลองที่ต้องใช้หัวแร้งไฟฟ้าในการบัดกรี นักศึกษา วงจรที่นักศึกษาจะได้ฝึกฝนนี้ เป็นวงจร "สวิตช์แสง" อย่างง่าย จะต้องระวังการบาดเจ็บจากความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น มีข้อควร โดยมีหลักการทำงานง่ายๆคือ เมื่อมีแสงสว่างมากเช่นตอน ระวังดังนี้ (1) ระวังอย่าให้หัวแร้งโดนผิวหนัง หรืออุปกรณ์ใดๆ กลางวัน หลอดไฟจะดับ แต่ถ้ามีแสงสว่างน้อยเช่นตอนกลางคืน บนโต๊ะทดลอง จะทำให้บาดเจ็บและเสียหายได้ (2) จะต้องวาง หลอดไฟก็จะสว่างเองโดยอัตโนมัติ หลักการนี้สามารถนำไป หัวแร้งไว้ในที่วางทุกครั้ง ห้ามวางบนพื้นโต๊ะทดลองโดยเด็ดขาด ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ระบบควบคุมการ (3) ระวังอย่าสูดดมควันที่เกิดจากการบัดกรี เป็นเวลานานๆ


วัตถุประสงค์


เพื่อให้ได้รู้จักกับขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน แล้วนำมา ประกอบเป็นวงจรลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) เพื่อใช้ฝึกทักษะ ในการบัดกรีต่อไป




ทฤษฎี

ส่องสว่างของไฟตามถนน เป็นต้น ส่วนประกอบของวงจร จะ เป็นขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ขึ้น ดังรูป





การอ่านค่าขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าตัวต้านทาน จะอธิบาย โดยอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งเทคนิคการลงอุปกรณ์บนแผ่น PCB การบัดกรี การตัดขา และอื่นๆ



ตารางแสดงการอ่านค่าสีตัวต้านทาน

ขั้นตอนการบัดกรี

(ข้อมูลจาก www.nawattakam.com/talk/index.php?topic =151.0)


อุ<mark>ปกรณ์บัดกรี</mark> : สิ่งที่ควรเตรียมไว้ก่อนการบัดกรีคือหัวแร้ง ฐาน ตั้งหัวแร้ง ฟองน้ำ ตะกั่วเส้นสำหรับบัดกรี กระดาษทรายละเอียด ทิบเบอร์ มีดดัตเตอร์

อุ่นหัวแร้ง : นำหัวแร้งมาเสียบปลั๊ก


พาความสะอาดปลายหัวแร้ง: เมื่อหัวแร้งร้อนได้ที่ให้เช็ดปลาย หัวแร้งด้วยฟองน้ำเช็ดจนสะอาดปราศจากคราบฟลักซ์ แล้วนำ เส้นตะกั่วบัดกรีมาจื้ปลายหัวแร้ง ให้ตะกั่วละลายอาบไล้ปลายหัว แร้งให้ทั่วเอาไว้ สะบัดหรือเช็ดตะกั่วที่มากเกินออกไป

เตรียมพื้นผิวที่จะบัดกรี: ทำความสะอาดบริเวณที่จะบัดกรีก่อน โดยใช้ทินเนอร์ซุบสำลีเซ็ดขาอุปกรณ์หรือแผ่นวงจรพิมพ์ เพื่อให้ สิ่งสกปรก และคราบน้ำมันให้หลุดออกแล้วนำกระดาษทรายหรือ ใบมีคคัตเตอร์ซูดพื้นผิวที่จะบัดกรีเบาๆ ให้ทั่ว เพื่อให้สิ่งสกปรก และคราบน้ำมันหลุดออก ระวังอย่าขัดแรงเกินไปจนดีบุกหรือเงิน ที่เคลือบขาอุปกรณ์ไว้หลุดออกหรือแผ่นวงจรพิมพ์ขาด


ติดตั้งอุปกรณ์: ให้นำอุปกรณ์ที่จะทำการบัดกรี (เช่นตัวต้านทาน ทรานซิสเตอร์) มาเสียบไว้กับแผ่นวงจรพิมพ์ เมื่อเสียบแล้วดัดขา อุปกรณ์เล็กน้อย เพื่อกันไม่ให้อุปกรณ์หลุดออกจากแผ่นวงจร พิมพ์ได้



อุ่นจุดบัดกรี : นำหัวแร้งมากดแข่ไว้ที่จุดบัดกรีสัก 2-4 วินาที เพื่อให้จุดบัดกรีร้อน



ใส่ตะกั่ว : นำตะกั่วมาจี้ที่จุดบัดกรี กดแช่ไว้จนกว่าตะกั่วจะ ละลาย



อยู่นิ่ง : เมื่อตะกั่วละลายอาบชีมทราบไปทั่วจุดบัดกรีแล้ว ให้นำ จุดหมายเลข 2-5 จะต้องทำการแก้ไข โดยอาจจะต้องเติมโลหะ หัวแร้งและเส้นตะกั่วออกจากจุดบัดกรี ระวังอย่าให้อุปกรณ์หรือ บัดกรีเพิ่มก่อน แล้วทำการดูด-ซับออก และอาจจะเติมอีกครั้ง แผ่นวงจรพิมพ์ขยับขณะตะกั่วยังไม่แข็งตัว ให้รอสัก 2-5 วินาที เพื่อเติมเต็มให้สวยงาม จึงค่อยขยับชิ้นงาน

ตัดขา: เมื่อตะกั่วแข็งตัวดีแล้วให้ตัดขาอุปกรณ์ส่วนที่เกินออก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง/ปฏิบัติการ

ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามวงจรแผ่น PCB สายไฟ คีมตัด หัวแร้ง ตะกั่วบัดกรีแหล่งจ่ายไฟตรง








ตัวอย่างผลงานการบัดกรีแบบต่างๆ

(ข้อมูลจากhttp://ipstbox.programming.in.th/microbox/ 1 2 4 17.html)



หมายเลข 1 เป็นจุดที่บัดกรีเหมาะสม ใช้ได้ดี

หมายเลข 2 จุดบัดกรีไม่ปิดรูทั้งหมด ทำให้ไม่แข็งแรงเวลาใช้งาน


หมายเลข 3 ใช้เวลาบัดกรีนานเกินไปจนน้ำยาประสานที่คลุมจุด

บัดกรีระเหยไปหมด จุดบัดกรีจะไม่เงาและ แข็งเปราะ ทำให้ใช้ งานไม่ทน (เรียกว่า Cold joint)

หมายเลข 4 โลหะบัดกรีเกาะอยู่ที่ขาอปกรณ์เท่านั้น ไม่ได้เชื่อม กับลายวงจรหรือ เกาะอยู่บางมากๆ จนวงจรอาจจะไม่ต่อถึงกัน หรือหลดออกได้โดยง่าย

หมายเลข 5 โลหะบัดกรีไหลเยิ้มออกมาจนเสี่ยงต่อการช็อตถึงจุด หรือลายวงจรด้านข้างได้ง่าย





ขั้นตอนการทดลอง/ปฏิบัติการ


แนะนำอุปกรณ์การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคในการบัดกรี



การใส่อุปกรณ์ ลงบนแผงวงจร เทคนิคการดัดขา-ตัดขา และการบัดกรีตัวต้านทาน



การบัดกรีทรานชิตเตอร์ เทอร์มินอล, ในแผงวงจร



ทิศทางการติดตั้งอุปกรณ์ ลงในแผงวงจร การบัดกรี LED การบัดกรี LDR



การทดสอบวงจร อิเล็กทรอนิกส์, สรุปการนำไปใช้ประโยชน์