## Revue Projet COVACIEL

#### **Sommaire**

- Introduction
- Présentation projet
- Expression des besoins
- Répartition des tâches
- Environnement de développement
- Présentation lidar
- Problématique physique liée au lidar
- Solution
- Diagramme de classe
- Pilote classe
- Méthode
- Probleme Actuelle
- Conclusion

## **Présentation projet**





#### **Expression des besoins**

#### **Objectifs**

- Navigation autonome
- Détection et évitement des obstacles
- Interaction avec l'environnement

Besoins Fonctionnels et techniques:

#### Matériel:


Unité de traitement: Rasberry Pi4 (4GB RAM), Carte microSD 32GB

<u>Capteur</u>: Caméra Rasberry Pi v2, Lidar RPlidar LD06


<u>System d'exploitation</u> : Rasberry Pi OS (64-bit)

Outils : SSH

### Répartition des tâches



### Environnement de développement





### **Présentation lidar**



Le Lidar LD06 est un capteur laser compact pour mesurer les distances avec précision. Il offre une portée de mesure jusqu'à 12 mètres et réalise des mesures à une fréquence de 4 500 Hz, permettant une détection rapide et fiable des obstacles. Grâce à son balayage à 360 degrés, il est capable de cartographier l'environnement en temps réel, ce qui le rend idéal pour des applications telles que la navigation autonome et l'évitement d'obstacles.

#### Problématique physique

**Surfaces réfléchissantes ou transparentes :** les objets type mirroir ou transparents peuvent perturber le signal laser, envoyant donc de mauvaise distance.

**Réflexions multiples**: Les signaux laser peuvent rebondir sur plusieurs surfaces avant de retourner au capteur, entraînant des mesures incorrectes.

**Interférences lumineuses** : Une forte lumière ambiante ou d'autres sources laser peuvent interférer avec le capteur, affectant la précision des mesures.

#### **Solution**

Calibration régulière : Effectuez des calibrations du capteur pour maintenir sa précision et compenser d'éventuelles dérives

**Optimisation de l'environnement** : Réduisez les sources potentielles d'interférences en contrôlant l'éclairage ambiant et en évitant les surfaces problématiques dans la zone de mesure.

**Optimisation de l'utilisation du Lidar** : Ajuster le rapport cyclique du signal PWM peut influencer la qualité et la quantité des données en modifiant la vitesse de rotation du LiDAR.

#### Diagramme de classe

#### **Pilote**


- speed: float
- direction: float
- branch moteur: int
- branch direction: int
- pwm: PWM
- + init(speed: float, direction: float, branch moteur: int, branch direction: int)
- + adjustSpeed(Control\_car\_input: float) : : void
- + changeDirection(Control direction input: float):: void
- + applyBrakes(entrer: bool) : : bool
- apply Branco (critici) scory : 1 so
- + getCurrentSpeed() : : float + getCurrentDirection() : : float
- + verificationEntrer(Control\_car\_input: float) : : float
- + calculerRapportCyclique(): tuple(float, float)
- + genererSignalPWM(rapportCyclique: float) : : void

#### Pilote classe

### Méthode de génération PWM

```
def calculerRapportCyclique(self):
    speed = self.speed
    direction = self.direction
    periode = 20e-3 # Période de 20 ms (0.020 s)
    if speed >= 0 or direction >= 0 :
        temps haut = 1.5e-3 + speed * (2.0e-3 - 1.5e-3) # Jusqu'à 2.0 ms
    else:
        temps haut = 1.5e-3 + speed * (1.5e-3 - 1.3e-3) # Jusqu'à 1.3 ms
    rapport cyclique = (temps haut / periode) * 100
    return rapport cyclique, temps haut
def genererSignalPWM(self, rapportCyclique):
    sleep(0.05)
    self.pwm.ChangeDutyCycle(rapportCyclique)
    return
```

#### **Probleme Actuelle**



# Conclusion