Kompatibilitäts-Update 1 09.03.2018

Widerstandsanspassung für eine bessere Kompatibilität zu Eproms älterer Bauart.

- 1. R1 Geänderter Wert → neu 4k7 anstelle 47k
- 2. R2
 Zusätzlicher Widerstand 4k7 zwischen VCC und OE (27C256 PIN 22)
 Siehe Bild.

