

NOTE :

Se soude directement sur les pins du potentiomètre, vers le côté des fils.

L'arrière du moteur doit être réimprimé pour ajouter de la place pour le PCB.

Schematic	Sheet Servo OP-AMP	Create at	2025-12-08
		Update at	2026-02-27
Board	V1	Page	V1
Drawn		Servo OP-AMP	
Reviewed			
		Version	Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A4	EasyEDA.com