
ρs = 1.00
Qmean CAMELS
Qmean TOSSH
ρs = 1.00
Q/P CAMELS
Q/P TOSSH
ρs = 0.51
QP elasticity CAMELS
QP elasticity TOSSH
ρs = 1.00
FDC slope CAMELS
FDC slope TOSSH
ρs = 1.00
BFI CAMELS
BFI TOSSH
ρs = 0.98
HFD CAMELS
HFD TOSSH
ρs = 1.00
Q5 CAMELS
Q5 TOSSH
ρs = 1.00
Q95 CAMELS
Q95 TOSSH
ρs = 1.00
High Q freq CAMELS
High Q freq TOSSH
ρs = 1.00
High Q dur CAMELS
High Q dur TOSSH
ρs = 1.00
Low Q freq CAMELS
Low Q freq TOSSH
ρs = 1.00
Low Q dur CAMELS
Low Q dur TOSSH
ρs = 0.70
Zero Q freq CAMELS
Zero Q freq TOSSH
% complete
100
95
<90