

目次

1. 品質規程	405- 1
2. サプライヤーの品質管理	405- 4
3. 商品管理部の検査	405- 35
4. 衣料品の検査項目、判定基準と縫製基準	405- 37
5. ランジェリー・ファンデーション・肌着・靴下の検査項目と判定基準	405- 48
6. 靴の検査項目と判定基準	405- 53
7. 傘の検査項目と判定基準	405- 55
8. 帽子の検査項目と判定基準	405- 57
9. バッグ類の検査項目と判定基準	405- 59
10. ランドセルの検査基準と判定基準	405- 61
11. ベルトの検査項目と判定基準	405- 63
12. 手袋の検査項目と判定基準	405- 64
13. マフラー類の検査項目と判定基準	405- 66
14. アクセサリーの検査項目と判定基準	405- 68
15. マスクの検査項目、判定基準と縫製基準	405- 69
16. インテリア用品の検査項目と判定基準	405- 72
17. スリッパの検査項目と判定基準	405- 75
18. タオルの検査項目と判定基準	405- 76
19. 寝具用品の検査項目と判定基準	405- 78
20. 電気用品の検査項目と判定基準	405- 83
21. 玩具の検査項目と判定基準	405- 84
22. 簡易テントの検査項目と判定基準	405- 86
23. 化粧品類の検査項目と判定基準	405- 87

1. 品質規程

1) 基本的考え方

しまむらグループとサプライヤーは、お客様が安心して商品を購入し、満足してお使い頂くために、この品質規程マニュアルに従い、品質の維持と向上を図り、当社の信用を高めます。

商品部と商品管理部、貿易部、サプライヤーは、**しまむら**グループで販売する商品（ノベルティ等含む）の生産工場管理と確認を行い、検査機関が発行した検査報告書を通して**しまむら**品質規程に適合しているかを確認します。

2) 検査機関

しまむらが指定した公正な第三者の立場に立つ公的検査機関、**しまむら**が認定したサプライヤーの検査室または検査会社です。

但し、上記で出来ない検査の場合は、工業標準化法に基づく認定事業者または CNAS、ilac-MRA、JNLA の認定を受けている検査機関で、且つ**しまむら**が認めた事業者とします。

①指定検査機関

- a. 指定検査機関での検査は、**しまむら**品質規程に準じた検査方法・検査基準で検査します。
- b. 検査費用は、商品管理部が交渉した**しまむら**グループ特別価格となります。
- c. 指定検査機関一覧

名称/住所	担当者/メールアドレス
(一財) 化学物質評価研究機構 住所：埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 1600 番地	担 当 者：矢 野 氏 メールアドレス：yano-eiji@ceri.jp
(一財) カケンテストセンター 住所：東京都渋谷区代々木 1-20-3	担 当 者：板 倉 氏 メールアドレス：y-itakura@kaken.or.jp
(一財) ケケン試験認証センター 住所：東京都文京区湯島 2-31-27 湯島台ビル 2 階	担 当 者：山 本 氏 メールアドレス：n-yamamoto@jwif.org
(一財) ニッセンケン品質評価センター 住所：東京都台東区蔵前 2-16-11	担 当 者：田 中 氏 メールアドレス：y-tanaka@nissenken.or.jp
(公財) 日本繊維検査協会 住所：東京都中央区日本橋富沢町 8-10 綿商会館	担 当 者：大 谷 氏 メールアドレス：h.ootani@senikensa.jp
(一財) 日本繊維製品品質技術センター(QTEC) 住所：東京都港区芝浦 3-13-6	担 当 者：前 橋 氏 メールアドレス：y-maebashi@qtec.or.jp
(一財) ボーケン品質評価機構 住所：東京都江東区毛利 1-12-1	担 当 者：山 内 氏 メールアドレス：yamauti@boken.or.jp
(一財) メンケン品質検査協会 住所：東京都豊島区駒込 1-10-5	担 当 者：森 氏 メールアドレス：m-mori@menken.or.jp
(一財) タオル検査協会 住所：東京都中央区日本橋人形町 3-4-5	担 当 者：堀 田 氏 メールアドレス：shikoku@jtif.or.jp

②代行検査機関【470- 54～58】

- a. 商品管理部長が確認し、担当役員の承認を得て「代行検査機関認定書」を発行します。
- b. 代行検査機関での検査は、**しまむら**品質規程に準じた検査方法・検査基準で検査します。
- c. 代行検査機関一覧と認定検査内容（○印は認定した検査項目）

拠点	名称/住所/メールアドレス	担当者	認定検査内容						
			染色堅牢度		製品検査	ピリング	毛抜け	ホルムアルデヒド	他
			汗・摩擦・水	耐光・洗濯・クリーニング					
国内	アツギ㈱ 住所：神奈川県海老名市大谷北一丁目3番2号 メールアドレス：yasunari.kajita@atsugi.co.jp	梶田氏	○	—	○	○	○	○	他
	岡本㈱ 品質保証部 住所：大阪府大阪市西区西本町1-11-9 メールアドレス：t_araki@okamotocorp.co.jp	荒木氏	○	—	○	○	○	○	他
	グンゼ(株) 研究開発部 R&D 推進室 住所：京都府綾部市井倉新町石風呂1 メールアドレス：satoru.iked@gunze.co.jp	池田氏	○	—	○	○	—	○	他
	グンゼ(株) アパレルカンパニー レッグウェア事業本部 生産本部 技術開発グループ 住所：京都府綾部市青野町膳所1 メールアドレス：同上		△ 耐光除く	—	○	—	—	—	—
	グンゼ(株)アパレルカンパニー インナーウェア事業本部 技術統括部 商品試験室 住所：京都府宮津市惣262 メールアドレス：同上		○	—	○	○	—	○	他
	㈱ナイガイ 技術開発部 品質管理課 住所：東京都江東区新大橋1-12-13 深鉄ビル1F メールアドレス：y-aoyama@naigai.co.jp	青山氏	○	—	○	○	○	○	他
	ハラダ㈱ 住所：奈良県桜井市大字大福838 メールアドレス：s-harada@harada-gr.co.jp	原田氏	△ 耐光除く	—	○	—	○	○	—
	㈱ワカバ 住所：広島県広島市西区商工センター2-13-14 メールアドレス：h-kurio@wakaba.biz	栗尾氏	△ 耐光除く	—	—	—	—	—	—
海外	岡本制襪(有) (岡本) 住所：江蘇省張家港市経済開発区人民西路 メールアドレス：t_araki@okamotocorp.co.jp	荒木氏	○	—	○	○	○	○	他
	広東溢達紡織(有) (エスケル) 住所：広東省仏山市高明区滄江出口加工区 メールアドレス：yamahiroyu@esquel.com	山廣氏	○	○	—	○	—	○	他
	貴華針織(有) (ロイネ) 住所：山東省青島即墨市煙青路1558 メールアドレス：kendo@royne.co.jp	遠藤氏	○	—	—	○	—	○	他
	上海秉標検測技術(有) (伊藤忠FS) 住所：上海市松江區鼎源路618弄7号楼2楼 メールアドレス：mie.yamada@ifs.co.jp	山田氏	○	○	○	○	○	○	他
	青島雪達集団(有) (東レインターナショナル) 住所：青島市即墨区藍村街道南泉社区紅星路33号 メールアドレス：mitsunobu.kawahito.i4@mail.toray	川人氏	△ 耐光除く	—	—	○	—	○	—
	諸城密莎集団検測中心(有) (サンシェル) 住所：山東省諸城市諸城经济开发区历山路33号 メールアドレス：yohnuki@sunshell.jp	大貫氏	○	—	—	○	—	○	他

③推奨検査機関

a. 日用品、家具、電気用品等工業製品の推奨検査機関です。

名称/住所	担当者/メールアドレス
(一財)日本文化用品安全試験所 住所：東京都墨田区東駒形 4-22-4	担 当 者：垣 内 氏 メールアドレス：n-kakiuchi@mgsi.or.jp

b. 素材・製品の機能や快適性を、機器試験や生体信号測定等で評価する特殊試験の推奨検査機関です。

名称/住所	担当者/メールアドレス
ユニチカガーメンテック(株)リサーチラボ事業本部 住所：東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター西棟 3F 区画 20	担 当 者：尾 崎 氏 メールアドレス：t-ozaki@unitika-gt.com

3) 検査用語

検査を行う際に使用する用語は、以下の通りです。

①色

a. 淡色とは、JIS L 0805 汚染用グレー スケールの 3 号以上とします。

b. 濃色とは、JIS L 0805 汚染用グレー スケールの 1-2 号以下とします。

c. 異色濃淡とは、濃色と淡色が 1 枚の商品の中にある組み合わせとします。

ア. 縫製、接着による生地パーツの組み合わせ、または、総柄プリント・先染め生地など同一生地内での組み合わせ、付属材料との組み合わせを含み、材料どうしが直接接していない場合も該当します。

イ. パジャマやセット商品等、1 点の商品として販売し、洗濯ラベルがそれぞれに付いていない商品も該当します。（各々の衣服に異なる洗濯方法が表示されている場合は、異色濃淡とはしません。）

②材料

a. 主 材 料………付属材料を除き、取り外しの出来ない、表面に露出した材料

b. 付属材料………裏地（衣料品の裏につける生地）、リボン、レース、スピンドル、テープ、繊維類のボタン、ウッドボタン、パイピング、バインダー、リブ（主材料と同一の糸で編み立てたものを除く）、ファア

c. 副 資 材………縫い付けラベル、衿ネーム、デメリットタグ、下札（ハングタグ・メーカータグ）、口紙、パッケージ、その他商品本体を構成しない材料

③特例材料

染色堅牢度検査において特例基準を適用する材料とします。

a. 特例材料①……ブルーデニム（インディゴ染料で染色した織物または編物）、ブラックデニム（織物または編物）、インド綿、顔料染め、ベルベット、ベロア、別珍、コーデュロイ

b. 特例材料②……天然皮革、毛皮、草、紙

c. 特例材料③……顔料プリント、ラバープリント、発泡プリント、ラメプリント、フロッキープリント、金属箔プリント、金粉プリント

d. 特例材料④……特例材料①・②・③以外でセルロース系繊維が 50%以上混用された材料、毛または絹が 70%以上混用された材料

④繊維名

a. 獣毛………羊毛（WOOL）、アンゴラ、カシミヤ、モヘヤ、らくだ（キャメル）、アルパカ

そのうちアンゴラ、カシミヤ、モヘヤ、らくだ（キャメル）、アルパカを特殊獣毛とします。

⑤厚地と薄地の区分

a. 厚地………200 g/m²以上

b. 薄地………200 g/m²未満

⑥被服の区分

a. 內衣………T シャツ、トレーナー、肌着等

b. 中衣………セーター、シャツ、ブラウス等

c. 外衣………ジャケット、スカート、パンツ、スラックス、ワンピース、スーツ、コート等

4) 検査項目

生地検査と製品検査は、生産ロット毎に**しまむらグループ**の指定検査機関または代行検査機関で検査します。

①生地検査【405-14～27】

②製品検査【405-28～34】

③品目別の生地検査および、製品検査の項目と判定基準【405-37～89】

2. サプライヤーの品質管理

1) 商品の品質管理

商品の企画段階やサンプル確認時、また材料手配時に至るまで、**しまむら**品質規程に沿った品質管理を行い、不良品の発生を未然防止します。

①商品企画時の確認

a. 法律に関する確認

ロゴや柄、デザインが法律に違反していない事を確認します。

ア. 「知的所有権（商標権・意匠権・特許）」

- 商品のロゴやデザインが登録済の商標や意匠を侵害していないか、特許庁のホームページ「特許情報プラットフォーム」で確認します。

- チェックシートを作成し、2名以上の社員でダブルチェックを行います。

- 不明な場合は弁理士や弁護士に確認します。

イ. 「不正競争防止法第2条」

参考元がある場合、名称、マーク、形態は参考元から十分な変更がされており、類似していない事。

特に、一番象徴的なポイントに変更を加える事が重要です。

ウ. 「医薬品医療機器等法（旧称 薬事法）」

日焼けを防ぐ、疲労を回復する、殺菌効果があるなど、身体機能の増強や医薬的な効能効果をうたった表示をしていない事。

エ. 「家庭用品品質表示法（家表法）」

組成表示、取扱表示、はっ水性、表示者名は、法律に沿って正しく表示されている事。

オ. 「不当景品類及び不当表示防止法（景表法）」

- 下札等の表示は優良誤認や有利誤認をしない事。

- 下記の用語は、断定的には使用しない事。

「完全」「完璧」「パーフェクト」等、全く欠ける所が無い意味の用語。

「拔群」「画期的」「理想的」等、優位性を意味する用語。

「安全」「安心」等、安全性を強調する用語。

- 下記の用語を使用する場合は、客観的事実に基づく具体的根拠を提示する事。

「最高」「最大」「最小」「最高級」「超」「極上」等、最大級を意味する用語。


「世界一」「日本一」「第一位」「当社だけ」等、第一位を意味する用語。

「新製品」「新発売」「ニュー」等、斬新性を意味する用語。

- 原産国は法律に沿って正しく表示されている事。

- 商品の原産国以外の国名や国旗などを下札に表示する場合は、同一視野内に原産国を表示します。

例) 「日本産の麻」を使った「原産国が中国」のTシャツで、日本産の麻であることを「国旗」でアピールする場合。



b. 契約に関する確認

NBやキャラクター商品のライセンサーとの契約が必要な商品は、契約内容を確認します。

確認物	確認内容
使用契約書	・契約期間、取扱いアイテム、納品先などが契約内容と相違がない事。 ・代理店と契約している場合は、その代理店とメーカーとの契約内容に問題がないか確認します。
アブルーバルサンプル	・ライセンサーへ品番毎にアブルーバルサンプルを申請し、承認済の書類も受理し確認します。 ・ブランドのロゴやキャラクターの絵柄は、契約どおりの内容でデザインされている事を確認します。 ・ブランドのスペルや絵柄に誤りが無い事を、ライセンサーとサプライヤー双方で確認します。

c. 表記に関する確認

外国語のロゴやマークを使用している商品は、和訳の意味やスペル誤りを確認します。

＊下記に該当する場合は、問題のある商品と判断し納品は出来ません。

ライセンス契約商品の場合でも同様の扱いとなります。

ア. 「不適切な表現」

- ・ロゴは和訳すると不適切な意味にならない事。
- ・プリントのロゴや柄、アクセサリーの形が歴史的、宗教的、モラル的に問題がない事。

イ. 「スペル」や「絵柄」の誤り

ロゴのスペルは正しく表記されている事。 例) 正:AMERICA 誤:AMELICA

d. 混用率の表現基準

副資材や販売促進物の表現が、「不当景品類及び不当表示防止法（景表法）」に抵触しない様注意します。

表現	表示する繊維の混用率		表示例
○○混 (mix) (blend) ○○□□%混 (mix) (blend) ○○△△混 (mix) (blend)	30%以上	・数値表示の場合は数字以上 ・並列表記の場合、それぞれが指定混用率以上	麻混、カシミアブレンド アンゴラ50%混 カシミアウール混
○○入り (in) ○○□□%入り (in) ○○△△入り (in)	5%以上		カシミア入り、リネンIN シルク 8%入り カシミアアンゴラ入り
○○製品	75%以上		カシミアセーター、 ウールパンツ
○○糸使用	—	糸の混率が正しい事	表糸絹 8%

認証マークや繊維メーカーのタグ内の表示は、各認証機関や繊維メーカーの定めた基準に合わせて表示します。 また、素材の特性や市場価値など商品の特徴を優先し、上記基準外で表現する場合は、担当バイヤーと商品管理部に承認を得ます。

e. 「清潔」表現基準

商品名（群）に「清潔」を謳う場合は、下記ア.とイ.の2つの条件を満たしたものの、またはウ.の条件を満たしたものとします。

ア. 洗濯可または防汚機能が有る事。

イ. 抗菌防臭性、制菌性、消臭性、抗ウイルス性、部屋干し臭防止、防ダニ性のうちの、2つ以上の機能が付加されている事。

ウ. 一般的に家庭で洗えない商品（布団、ラグ、スーツ等）で、（マシン）ウォッシュャブル機能が付加されている事。 合わせて「洗濯が可能」「丸洗いが出来る」などを表示する事。

f. 「節電」表現基準

商品名（群）に「節電」を謳う場合は、下記ア.とイ.の条件を満たしたものとします。

ア. 電力消費の優位性を証明するエビデンスが有る事。

イ. 品名に表示する場合は、主要用途での効果に限定する事

②材料手配時の確認

生地や付属材料、本生産で使用する材料で確認します。

a. 生地に関する確認

ア. 「染色堅牢度」

- ・生地は、指定検査機関の生地検査に加えて染色ロット毎の簡易試験にも全て合格していること。
- ・染色ロット毎に色差はないか、工場が作成した「簡易試験台帳」で確認します。

【478 簡易試験の運用】

- ・生産中に追加した生地や、染色堅牢度向上のために再加工した生地も同様に確認します。

b. 付属材料に関する確認

ア. 「染色堅牢度」

② a. ア同様。

イ. 「検針機対応の付属品」

付属品（ファスナやボタン等）は工場へ入荷後、全てローラー検針を行い、検針反応しないこと。

c. 副資材に関する確認

ア. 指定副資材業者への発注

- ・PB商品に使用する副資材は、環境に配慮したものを使用します。

しまむらグループで定めた環境配慮型副資材のルールに合わせ、指定業者に発注します。

イ. 内容の確認

- ・表示内容（サイズ、デザイン等）と商品が一致している事を、縫製仕様書や副資材の発注書で確認します。
- ・組成（材料）、サイズの呼び方、原産国、表示者名および連絡先、取り扱い説明等の文字の大きさは、基本は 8pt 以上とします。ただし同一紙面に複数の取り扱い説明を表示する場合は、5.5pt 以上とし、見やすい表示をします。（ポイントはJIS Z 8305 活字の基準寸法に基づく）

ウ. 表示内容の裏付け

- ・下札にフレンチリネンやフランスダウン等の、原料の原産地を表示する場合は、「原産地証明書」を手配し保管します。
- ・環境配慮型素材を使用した商品に、環境配慮への姿勢を示す表現を表示する場合は、原料から縫製工場までの経路を証明する一連の資料を手配し、保管します。

エ. 修正目的によるシールの使用

- ・優位性のある表示の上に劣位表示を貼る事は、事故、優良誤認の観点から禁止します。

（例 1）洗濯出来る表示を、出来ない表示に変更

（例 2）組成 シルクをポリエステルに変更

- ・原産国の修正は、優良誤認の観点から禁止します。
- ・上記以外を修正する場合は、外観を損ねない事、容易に剥がれない事を確認し、担当バイヤーに報告の上進行します。
- ・縫付ラベルの修正目的によるシールの使用は禁止します。【405-34】

d. 雑貨工業品、合成樹脂加工品、電気用品等のパーツ

ア. 使用材料の確認

- ・パーツの製造工場で安全な原料を使用している事を確認します。
- ・工場へ入荷後、ロット毎に色差はないか、バリや形態不良が無いのか検品します。

イ. 製造許認可の確認

- ・法律で定められている製造許可が必要な製品は、工場の製造許認可を確認します。

③ サンプル確認……………サンプルは、納品前に計 3 回確認します。

サンプル	確認内容と対応
F/S：ファーストサンプル 商談時に使用する 製品サンプル	・デザイン、サイズ感、付属材料の取付け方法、縫製仕様やロゴの間違いが無いか確認します。 ・F/S 確認後、その指摘事項を反映した縫製仕様書を工場へ送付し、材料手配と A/S 作成を依頼します。
A/S：アプルーバルサンプル 本生産用の材料と縫製仕様 で作成した製品サンプル	・本生産生地での検査報告書が、合格であることを確認します。 ・F/S の指摘事項が改善されているか、外観、サイズスペック（機能寸法）、着心地、生地の風合いや伸縮性、主材料、付属材料の取り付けや動作、左右の柄合わせ、縫製仕様、プリントされたロゴやキャラクター、注意事項を含む表示内容を確認し、問題がなければ工場へ本生産開始を依頼します。 ・靴や服飾雑貨、ビジュアールやラインストーンを多用した商品は、商品や付属品に消費者の実際の使用を想定した力に加え、破損不良の有無を確認します。
S/S： SHIPPING サンプル 工場の生産ラインから 抜き取った本生産商品	・S/S で行った製品検査報告書が、合格であることを確認します。 ・A/S の指摘事項が改善されているかの確認と、外観、サイズスペック等の A/S での確認項目を全て再確認し、問題がなければ出荷を指示します。

2) 染色ロット毎の生地管理

染色不良の主な原因は、生地の染色堅牢度が染色ロット毎にバラつき、染色堅牢度の低い生地が製品に混在することです。 生地を染色ロット毎に管理・確認することで、染色不良の発生を未然防止します。

①対象生地

キバタ（生機）に対して「バッチ染色」か「連続染色」のいずれかの染色法で「濃色」に後染めした生地。
＊バッチ染色は主に編物（ニット）の染色に、連続染色は主に織物（布帛）の染色に用いられます。

②染色ロットの単位

「バッチ染色」「連続染色」何れの場合も、染色する釜（染色機）単位を 1 ロットとします。

例 1) 1,500kg のキバタを 500kg ずつ 3 釜に分けてバッチ染色した場合は 3 ロット

例 2) 5,000m のキバタを 2 つの染色機で半分ずつ染色した場合は 2 ロット

③染色ロット情報の管理

- a. 生地メーカー（染工所）から縫製工場へ生地を出荷する際、染色方法に応じた「染色ロット情報」を生地へ添付し、更にその生地情報を別途書面にて工場側へ提出してもらいます。

染色方法	管理方法
バッチ染色	・「商品記号」「色」「染色ロットNo.」を生地に貼付します。 ・色毎の「染色ロット数」を別途書面で報告を受けます。
連続染色	・「商品記号」「色」「染色ロットNo.」「反No.」を生地に貼付します。 ・色毎の「生地全長」「染色ロット数」「反数」を別途書面で報告を受けます。

- b. 染色ロット情報の例

[生地へ貼付する情報]

[バッチ染色の場合]	
商品記号	51-10005
色	紺
染色ロットNo.	A1
[連続染色の場合]	
商品記号	51-10005
色	黒
染色ロットNo.	A1
反No.	No.1

[書面で報告する情報]


[バッチ染色の場合]		
染色ロット数	黒	5
	紺	3
[連続染色の場合]		
色	黒	
生地全長	6,000m	
染色ロット数	2 (A1、A2)	
反数	A1-No. 1～ 60 A2-No.61～120	

c. 染色ロットNo.の商品への取付け

ア. 目的……………10 万点を超えるような大量生産商品で、万が一染色不良が発生した場合、**しまむらグループ**、サプライヤー共に大きな損害となります。

その損害を最小限に抑える為、下記対応を行います。

イ. 対応……………染色ロットが複数ある場合、染色堅牢度が低い染色ロットNo.の商品のみ不良品処理出来るように、縫い付けラベルまたはパッケージにロットNo.を記載します。



d. 染色堅牢度確認

生地メーカーは染色ロット毎の堅牢度の確認（摩擦、水、洗濯が最低限）を実施、その結果（記録）を生地情報と合わせて工場側に提出するように手配します。

④簡易試験の実施基準

染色方法	実施基準	
バッチ染色	- 染色ロット毎に 1 回 例) 濃色 2 色で染色ロットが各 2 ロットの場合、4 回実施	
連続染色	- 染色ロット毎に 3 箇所（生地の最初・真ん中・最後） - 検査箇所は「反No.」で判別します。「反No.」については上記③を参照します。 例) 染色ロットが 1 ロットで反No.が 1～60 まである場合、No.1、30、60 の 3 箇所で行実施	

3) 工場の生産管理

工場管理は商社や貿易会社に一任せず、使用工場を直接訪問し、管理状況を確認します。

訪問は定期的に行い、問題点の指摘と改善指示を継続して行います。

①作業環境

a. 異物混入と汚れ対策

ア. 工場内外は毎日決められた時間に清掃を行い、建物や設備を常に清潔にします。

イ. 掃除道具は決められた種類のみ使用し、使用後は専用の場所で保管します。

ウ. 窓には網戸、出入口にはビニールカーテンと殺虫灯及び受け皿を設置し、防虫対策を行います。

エ. パレットは破損した木片や釘の混入を防止する為、プラスチック製パレットを使用します。

木製パレット使用の場合は残反等でカバーし、劣化した物からプラスチック製パレットに入れ替えます

オ. ほうきも同様に木片の混入を防止する為、合繊素材ほうきを使用します。

竹ほうき使用の場合は、劣化した物から合繊素材のほうきに入れ替えます。

カ. 工員は制服、または作業に適した服装とし、身だしなみに注意します。

キ. 工員の私物は個人用ロッカーで保管し、水筒は指定の水飲み場に置きます。

CSR 面から、無色の水のみ作業場への持込みは可としますが、製品を汚さない場所で保管します。

b. ホルマリン環境対策（規制対象品目を生産する工場のみ）

ア. 半年～ 1 年に 1 回、環境検査を実施し、検査結果は 3 年間保管します

②針・備品管理

a. 台帳を使用した針・備品管理【476】

管理台帳	概 要
使用針一覧表	・ 工場で使用する針は、手縫い針やピストル針も含め全て種類毎に管理します。 ・ 鍵の掛かるロッカー等で、専任者が管理します。 ・ 手縫い針は、スポンジなどに刺して目で本数がわかる様に保管します。 ・ *靴工場は、成型工程の接着剤注入で使用する「注射針」も台帳管理します。
針出入庫管理表	・ 未使用の針は、針の種類、メーカー、サイズ毎に在庫の出入を数量管理します。 ・ 使用しないミシンの針を取り外した場合も、台帳で数量管理します。
断針管理表	・ 磨耗や断針、変形などにより交換した針の記録を管理します。
備品管理台帳	・ 全ての備品（ハサミ・テープ、筆記用具等）の出入りを数量管理します。 ・ 番号や氏名を記載し、ロッカー等の決められた場所で専任者が管理します。

〔ロッカーでの管理〕



〔手縫い針の管理〕



〔備品管理（番号・氏名の記入）〕



b. 断針時の対応

ア. 針が折れた際は、作業を中断し、磁石を使用して作業場周辺を探します。

全ての部位を探し、元の形に復元した状態で専任者が「断針管理表」に貼付けます。

イ. 折れ針が見つからない場合は、半径 3m 以内の商品全てをローラー検針機で検針します。

ウ. 針が元の形に復元出来ない場合は、現場で実施した対応を「断針管理表」に記入します。（別紙でも可）。

③材料管理

a. 生地管理

ア. 保管用の専用倉庫は、遮光カーテンなどで日光を遮断し、太陽の光が当たらない環境とします。

イ. 生地は、汚れ付着やカビ発生を防ぐ為、壁から 30 cm 程度離し、パレットや棚に種類別に積み保管します。

ウ. Pu 素材の生地は、生地同士の「べたつき防止」の為、立てて保管します。

エ. カビ発生の対策の為、保管場所に温度計と湿度計を設置し、温度・湿度管理日報に記録し管理します。

温度 25℃、湿度 60%以下を基準として、基準を超える時はファンを回す等の対策をとります。

b. 付属材料と副資材の管理

ア. 付属材料（裏地、ボタン等）と副資材（縫込みラベル、衿ネーム等）は、専用の棚で種類別に保管します。

イ. テープやゴムに虫ピンが使用されていないか確認します。

ウ. PB・JB の衿ネームや下札は台帳管理し、余剰分は工場から報告を受け、回収するか、処分を指示します。

〔虫ピンの使用禁止〕



c. 付属材料と副資材の受入検品

工場入荷時に受入検品を行い、検品結果は「検品報告書」に記録します。

材 料	検品内容
付属材料	汚れやキズなどの外観、バリ、機能を検品します。
副資材	汚れや印字内容を検品します。
検針器対応の付属材料（ファスナやボタン等）	ローラー検針で反応しないことを確認します。
ビジューを使用した付属材料	ビジュー部分に手で負荷を掛けて検品します。
寝具・インテリアの中綿	透かし検品とローラー検針を行います。

④検反・簡易試験

汚れやキズ、色むら等の生地不良を裁断前に発見する為に検反を行い、染色堅牢度や毛抜けに問題が無いか確認する為に簡易試験を行います。

a. 生地の検反

- ア. 検反機を使用して検反し、検反前後の生地は汚れ防止の為に台やパレットの上に乘せます。
- イ. 検反速度は不良箇所を見逃さない様、毎分 10～20m 程度とし、検反作業は 2 名体制を基本とします。
- ウ. 不良箇所にはシールや生地の端に紐を付ける等の目印を付けて、裁断時に発見しやすい様にします。
- エ. 靴・バッグ工場の検反は、生地の延反時に行います。

b. 生地の簡易試験

- ア. 生地は染色ロット毎に簡易試験を行います。【405- 8】
- イ. 試験結果を生地メーカーが実施した堅牢度確認記録と照合します。
結果に相違がある場合は原因を追究します。
- ウ. 染色ロット毎に色差が無いか確認します。

c. 生地の放反

- ア. カットソー生地は、裁断後の生地収縮を防ぐ為、24 時間
(ポリウレタン混は 48 時間) 以上、放反します。
- イ. 放反時間を明確にする為、生地毎に放反開始時間と終了時間を記入した用紙やプレートを取付けます。

[放反時間の記録]

面料停放时间记录	
锅号	15w24-30-2
松布日期	11/30
松布时间	11:00
计划出库日期	12/1
计划出库时间	11:00

⑤裁断

a. 裁断時の確認

- ア. 規則性のある柄や毛並みがある生地は、柄や毛並みの方向性を揃えて裁断します。
- イ. 延反時の生地の高さは、裁断不良防止のために、無地は 15 cm 以内、ボーダーなどの柄物は 10 cm 以内とします。

b. 裁断後のパーツ管理

- ア. 裁断後の生地は、専用の作業台と人員を配置して、全数パーツ検品を実施します。
- イ. 色やサイズが混在しないように、ナンバリングされたバンドル単位で管理します。
熱で消えるペンでは低温で色が浮き出る為、使用を禁止とします。（マーキングも同様）
- ウ. 各バンドルは、汚れや埃の付着を防止する為、カーテン等を取付けた専用の棚で保管します。

c. 靴・バッグ工場の場合

- ア. 裁断台の上に重ねた生地の固定は、紐やクリップで固定し、タックス針は使用しません。
- イ. 裁断時に使用する抜き型は、専用の棚で品番別に保管します。
抜き型の刃が傷まない様に、台紙を間に挟んで重ねて横置きするか、縦置きで棚へ保管します。

[抜き型の保管（重ね置き）]



⑥縫製

a. 縫製作業

- ア. 手元が見易い様、750 ルクス以上の照度を確保します。
- イ. 仕様確認ができる様に、完成品や縫製仕様書を見易い場所に掲示します。
- ウ. 針交換や商品の変更時は、糸調子を確認するため試し縫いをします。

エ. 半製品は汚れ付着を防ぐ為、コンテナに積み過ぎず、床や壁にも接触しない様に保管します。

b. ミシンの管理

ア. ミシンやミシン台周辺の清掃は、毎日複数回行い、その記録も残します。

イ. 本縫いミシンは、定期的にオイルパン内の油を交換し、埃などのごみを取り除きます。

ウ. オーバーロックミシンは、定期的に台カバーを外し、埃などのごみを取り除きます。

c. 糸始末処理

縫製ラインの最後に専用の場所と人員を配置し、縫製の工員が処理しきれなかった糸始末を処理します。

d. 寝具・インテリア工場の場合

多針キルトミシンの縫製時は、異物混入防止の為、生地や中綿を台に乗せて床に付かない様にします。

⑦成型（靴工場のみ）

a. アッパー部分の汚れ不良対策

ア. 成型機のベルトコンベアー上や両脇の作業台は、接着剤等の汚れを毎日、清掃します。

イ. 吊込みやソール取付け時は、接着剤のはみ出しや汚れを防ぐ為、接着剤を均一に塗り、余分な接着剤は全て拭き取ります。

b. 釘の異物混入対策

ラストと中底の仮止めに使用する釘やタックス針は、仮止め箇所に○印、抜いた後は×印を記入します。


c. サンドルの引抜き強度対策

甲バンドを使用したサンダルは、甲バンドの引抜き強度を上げるため、以下の仕様を必須とします。

ア. 甲バンド先端部分に補強用の力布を縫い付け



イ. 本底に不織布を貼付け



ウ. アッパー接着面のバフ掛け



- ・接着面に凹凸がある為、接着面積が狭い
- ・Pu 生地の表面が剥離しやすい(=剥がれやすい)

バフ掛け後



⑧プレス（靴・バッグ工場、寝具・インテリア工場は除く）

a. アイロン台は毎日掃除し、カバーは定期的に交換します。

b. シワを取る為のアイロン掛けは、アタリやテカリの発生を防ぐ為、アイロンを浮かせてスチームで行います。

c. スラックスのセンタープレスを付ける等のアイロン掛けは、当て布をして行います。

⑨検品（中間検品・最終検品）

生産した商品は縫製仕様書に基づき全数検品を行い、検品未と検品済、良品と不良品の区分けを明確にします。検品結果は「検品報告書」に記録します。

a. 作業環境

ア. 検品場所は均等に明るくなるよう蛍光灯を設置し、検品台の照度は750ルクス以上を確保します。

イ. 衣料品の検品台は、幅 1m×2m 以上、高さ 80 cm、寝具・インテリアの検品台は、幅 2m×2m 以上、高さ 80 cmを目安とします。

b. 中間検品

- ア. 縫製後からプレスまでの工程間で行い、縫製不良や外観の汚れ、シミなどを中心に検品します。
- イ. 靴工場では、アッパーの縫製後に行い、外注工場で縫製したアッパーは受入時に検品と検針を行います。
- ウ. バッグ工場は、持ち手などの主要パーツ縫製後に行います。

c. 最終検品

- ア. プレス後から検針までの工程間で実施し、採寸、左右均整、副資材などを中心に検品します。
- イ. ポケットは縫い外れ等で、物を紛失したというクレームを防ぐため、必ず手入れ検査を行います。
- ウ. 靴工場は、成型ラインで箱詰め前に実施し、バッグ工場は、アンコを入れる前に実施します。

d. 検品作業

- ア. 商品の仕様確認ができる様に、完成品や縫製仕様書は見やすい場所に掲示します。
- イ. 未検品商品や不良品の出荷を防ぐ為、商品の保管はコンテナ等を使用して、検品未と済に区分けします。
検品済商品は、A 品(良品)、B 品(補修可能不良品)、C 品(補修不可不良品)に区分けし、B 品、C 品の不良箇所には矢印シールを貼付します。
- ウ. 不良品として補修を行った商品は、再度、全箇所を検品します。
- エ. 寝具・インテリアの大物商品は、2 名体制で両側から検品し、商品の中央部の見落としがない様に片側の 1 名が手前に引っ張って確認します。

⑩札付け、包装

- a. 間違い防止のため、札付けや包装作業は、作業台毎に商品の色やサイズを分けて行います。
- b. コンテナで一時保管する際は、虫等の異物混入を防ぐ為、カバーを掛けます。
- c. 虫等の異物混入防止の為、商品は一度振ってから包装します。
- d. シワになり易い商品は、出来る限り畳む位置を縫製部や目立たない位置に合わせ、折りジワに注意します。
(入荷時 AATCC 3.0 級以上とします。)
- e. アタリが発生し易い商品は、凹凸位置に緩衝材を入れる等の対応を行い、アタリの発生に注意します。

⑪検針

a. 作業環境

- ア. 危険物混入防止の為、ローラー検針機やX線異物検査機の設置場所は、レイアウト上の最終工程とします。
- イ. 作業場のレイアウトは、検針未と済の商品が混在しないよう、パーテーション等で明確に区切ります。
検針機を通らないと、梱包・出荷場に商品が流れないようにします。

b. 作業記録

作業記録はボールペンで記入し、3 年間保管します。

作業記録	記録書類
機械の作動確認記録	検針機（金属探知機）作動日報、及びX線異物検査機作動日報へ
検針作業記録	検針日報、及びX線異物検査日報へ
保守点検記録	検査機器は、1 年に一度メーカー保守点検を受け、点検記録を保管します。


c. ローラー検針

- ア. 固定式のローラー検針機で全数を検針します。
- ・ハンド検針器のみによる作業は検針とみなしません。
 - ・ブラジャーは、検針機対応の付属を使用しない場合は、付属を付ける前の半製品で、ローラー検針を実施し、完成品で触診検査を行います。
- イ. 感度設定つまみには、責任者しか調整出来ないように鍵付きのカバーを取付けます。
- ウ. 誤作動防止のため、検針機から 1m の範囲に扇風機は設置しません。
- エ. 検針器の作動確認
- ・初回の作動確認時はベルトの清掃を行い、テストピースの台のみを検針機に流し、鉄粉などの付着がないことを確認します。
 - ・作業開始時は、検針機毎に検針器メーカーのテストピースを使用して作動確認を行います。
 - ・1.0 パイ、または 1.2 パイのテストピースで、上・中・下段と、左・中央・右の 9 箇所を点検します。

- ・寝具等の大物で、幅の広い検針機を使用する場合は、3段5列の15箇所を点検します。
- ・ダブルヘッドの検針機は、前後のヘッド共に9箇所点検を行います。

オ. 検針作業

- ・シングルヘッド（1頭式）を2台連結して使用する時は、1台目は商品の表側の縦方向を検査し、2台目の手前で商品を裏返し向きを90度回転させ、商品の裏側の横方向を1点ずつ検査します。
- ・ダブルヘッド（2頭式）使用時は、1回通しで商品を1点ずつ検査します。
- ・検針反応のあった商品は不合格とし、鍵付の箱に入れて保管し、不良品として出荷しません。（寝具等の大物は、専用の保管箱でも可）
- ＊静電気等で誤作動する場合があるので、検針反応があった商品は3回再検針を行い、3回とも検針反応がなければ合格とします



ド. X線異物検査

靴や雑貨などローラー検針が出来ない商品は、X線異物検査と触診検査を行います。

- ア. 作業開始時は、X線異物検査機毎にテストピースを使用して作動確認します。
- イ. チェックモレを防止するため、X線異物検査機のモニター確認は2名で行います。
担当者の集中力を維持するため、一定時間で交代させます。
- ウ. 異物が発見された商品は、再検査を行わず、不合格として出荷しません。
- エ. 靴の場合は、釘やタックス針の抜き忘れを重点的に確認します。

⑫梱包・出荷

ア. ダンボールの管理

- ア. ダンボールは、カビや汚れ付着を防ぐため、パレットに乗せ、壁から30cm程度離して保管します。
- イ. 商品の入ったアソート待ちのコンテナやダンボールは、虫などの異物混入を防ぐためカバーを掛けます。
また、作り置きした空のダンボールは、逆さにして保管し異物混入を防止します。

イ. 梱包・出荷場所への出入り

- ア. 梱包・出荷場は、いたずらによる異物の混入を防ぐため、下記の対応を行います。
 - ・部外者が立ち入る際は、持ち物検査と出入り記録表へのサインを要求します。
 - ・作業中は、火災等の非常時の避難の為、鍵を掛けません。
 - ・休憩時、作業中断時、及び退社時は、外側から鍵を掛け、人が立ち入れないようにします。
- イ. 担当者の顔写真を扉に貼り、出入り可能な工員を明確にします。

エ. 梱包・出荷場所の温度・湿度管理

- ア. 保管期間中の商品へのカビ発生を防ぐ為、温度・湿度計を設置して毎日管理します。
温度25度、湿度60%以下を基準とします。
基準を超える時は、ファンを回す等を行い、対応します。
- イ. 出荷前には商品にカビ発生が無いか抜取りで確認します。

エ. 梱包方法

シワやアタリが発生し易い商品は、詰込み過ぎずに1箱の量を調整します。
問題が発生し易い状態であれば、国内でプレスをする等の対応を行い店舗に納品します。

エ. 靴の梱包

- ア. 靴工場では商品へのカビ発生を防ぐ為、出荷時のダンボール内や一足箱に除湿シートを貼ります。
- イ. スエードやエナメル商品は、輸送中のアタリやキズ発生を防ぐ為、1点ずつ商品全体を保護紙に包みます。

フ. 出荷後に残ったPB商品（不良品や増産分）の管理

ア. 区分別の対応

区 分	対 応
不良品	他社への流出を防ぐため、出荷後速やかにネームや下げ札を商品から取り外します。
増産分	Byrと追加商談を行います。 追加不要の場合は、不良品同様にネームや下げ札を商品から取り外します。

- イ. 専用の保管場所を決めて、商品明細も台帳で管理します。
不良品は誤出荷防止の為、梱包・出荷場のスペースには保管しません。
- ウ. 工場が商品を廃棄処分する際は、サプライヤーが上記ア、イとその処分方法を確認した上で承認します。

4) 不良品の分析

店舗から返品された不良品を確認し、不良原因の特定と改善策の立案、工場への改善指示、工場訪問による改善状況の確認といった不良品削減対策を定型業務として行います。

①不良品の分析と改善策の立案

- 返品された不良品は必ず現物を確認します。
- 返品数の多い不良品は、その不良要因と生産工場を特定します。
- 返品数の多い工場は、工場別に主な不良要因を分析して発生原因を特定し、具体的な改善策を立案します。

②工場への改善指示と現場確認

- a. 工場へ改善策の実施を指示し、定期的に工場へ訪問してその実施状況を現場確認します。
- b. PB 工場で改善指示後も継続して不良品の削減が進まない場合は、PB 商品の生産を一時休止します。

5) PB (一部 IB) 商品と PB 工場認定


PB（一部 JB）商品の不良品発生を未然防止し、品質の維持と向上を図るため【405- 4～14】のサプライヤーの品質管理に従ってPB（一部 JB）商品とPB工場を管理します。

PB 工場に関しては、【474- PB 商品生産工場認定】に沿って商品管理部が認定します。

6) 生地検査

工場の生産で使用する材料に対し、指定検査機関または代行検査機関で、染色堅牢度、物性、安全性、機能性、繊維鑑別・繊維混用率・羽毛組成混合率を検査します。

①検査の流れ



②検査内容

a. 検査項目と対象

検査項目	対 象
染色堅牢度検査	白と生成以外の全色を対象とします。
安全性検査	乳幼児用繊維商品は、全色全パーツを対象とします。 乳幼児用商品以外（肌着、靴下、寝衣、繊維製手袋）は、全色を対象とします。
物性検査	代表 1 色とします。

b. 提出生地

提出生地は、主材料と検査に必要な付属材料（白と生成以外）とし、実際の生産時に使用するものと同様に加工や処理が付与されたものとします。

c. プリント加工

種 類	対 応
総柄プリント	地柄と見なすため、プリントを行った状態の生地を提出生地とします。
部分プリント	商品部が指定した商品については、プリントを行った状態で全色の摩擦検査を行います。
特殊プリント	繰返し耐洗濯性検査については、生地検査時に実施することを可とします。

d. 添付白布（染色堅牢度検査用）

種 類	該当商品
綿とナイロン	衣料品、寝衣、エプロン、ランジェリー・ファンデーション、肌着、靴下、手袋、マフラー類、インテリア用品、寝具用品、靴、傘、帽子、バッグ類、ベルト
多繊維交織布	ドライクリーニング堅牢度検査を行う商品
ポリエステル	昇華堅牢度検査を行う商品

③検査報告書

a. 検査機関の対応

ア. 検査の可否は、しまむら品質規程に基づき検査機関が判定します。

イ. 検査機関は、染色堅牢度の特例素材や異色濃淡の組合せ等、「条件付合格」判定の生地は、その旨を備考欄に記載します。

ウ. 指定検査機関、代行検査機関での検査報告書の保管期間は 3 年間とします。

b. サプライヤーの対応

ア. サプライヤーは、検査機関より発行された検査報告書の原本を確認し、不合格の場合は納品出来ません。

また、商品管理部の商品検査対象品の場合は、SS 検査時に原本を商品管理部へ提出します。

イ. 先付け商品以外の仕入で他社の品質基準での検査報告書を使用する際は、検査方法や検査項目、添付白布がしまむら品質規程に適合している場合に限り有効とします。

④生地・素材の物性検査

項目	検査方法	判定基準	備 考
ピリング	JIS L 1076 A 法	合繊混 2 級以上 綿 100%起毛 2 級以上 それ以外 3 級以上	* 擦れ作用による毛玉の出来る度合いの評価 ・合繊混編地はデメリット表示を条件に 2 級以上。（ポリウレタンは合繊としません） ・表面（表地）、裏面（裏地）に適用。
	JIS L 1076 C 法	M 級以上	・水着に適用。
引張強さ	JIS L 1096 ストリップ法 (試験片の幅 5 cm)	150 N 以上	* 生地（編地）の引張に対する強さの評価 ・織地に適用
引裂強さ	JIS L 1096 D 法 ペンジュラム法	外衣 10.0 N 以上 中衣・肌着 7.0 N 以上	* 引つ掛けた時の引裂に対する強さの評価 ・織地に適用
縫目強さ	JIS L 1093 グラブ法	衣料品 100N 以上 掛敷カバー 70N 以上 毛布カバー 50N 以上	* 商品の縫製仕様に基づいた縫目の強さの評価 ・織地に適用
	JIS L 1093 破裂法	300kPa 以上	・編地に適用
破裂強さ	JIS L 1096 A 法 ミューレン法	300kPa 以上	* 生地（編地）の破裂に対する強さの評価 ・編地に適用
滑脱抵抗力	JIS L 1096 縫目滑脱法 B 法	3 mm 以下	* 縫目が滑脱する程度を、縫目を作成して評価 ・厚地, スカート, パンツ, スラックス 117.7N 薄地 49 N
	JIS L 1096 縫目滑脱法 B 法準用	〃	* 縫目が滑脱する程度を、実際の縫製部で評価 ・厚地, スカート, パンツ, スラックス 117.7N 薄地 49 N
摩耗強さ	JIS L1096 ユニホーム形法 (摩擦子スチールブレード) 引張荷重 11.1 N 押圧荷重 44.5 N	紳士ビジネスソックス 1,000 回以上 その他のもの 500 回以上	* 生地や商品が磨耗された時の外観変化が起こり易いかを評価 ・靴下に適用 ・ストッキング、タイツは除外
	JIS L 1096 マーチンデール法	梳毛 4,500 回以上 紡毛 6,000 回以上	・毛の織地スラックスに適用
スナッグ	JIS L 1058 A 法 (ICI 形メース法)	3 級以上	* 引掛けにより引きつれを起こす度合いを評価 ・長繊維商品に適用。

項目	検査方法	判定基準	備 考
耐水度	JIS L 1092 A 法 (低水圧法)	20 cm以上	* 生地 of 耐水 of 度合いを評価 ・ オムツカバーに適用
吸水性	JIS L 1907 沈降法 JIS L 4105 に準ずる	60 秒以下	* 水分を吸水する度合いを評価 ・ タオルと敷物に適用
パイル保持性	JIS L 1075 A 法	織地 60%以上	* パイル of 保持性能を評価 ・ ベロア、別珍他カットパイル商品に適用
	化検法	ベロア 2 級以上 その他 3-4 級以上	
パイル糸 引き抜き強さ	JIS L 1021	10 N 以上	* パイル糸 of 保持性能を評価 ・ 床敷物パイル商品に適用。
脱毛率	タオル検法	0.2%以内	* 脱毛したパイル of 量を評価 ・ パイル使い商品に適用。 (カットパイル、無撚糸商品 0.5%以内)
中わたの 吹き出し	日本バイリーン法 (ドライ前処理不要)	3 級以上 吹き出しが目立たない事	* 中わたが吹き出す量と部位を評価 ・ 中わた商品、ダンボール素材、ニットキルト商品、羽毛商品に適用。
清浄度	JIS L 1903 羽毛試験法	500 mm以上	* 土砂や塵埃などの残留を評価 ・ 羽毛商品、ダウンウェアに適用。
油脂分率	〃	1.2%以下	* 染み出し of 発生原因となる残留油脂分を評価 ・ 羽毛商品、ダウンウェアに適用。
酸素係数	〃	4.8 mg以下	* 微生物などの有機物残留量を評価 ・ 羽毛商品、ダウンウェアに適用。
毛抜け	しまむら 法 (セロハンテープ 摩擦法) ・	4 級以上	* 脱落する毛羽 of 量を評価 ・ 寝具・インテリア商品 of 起毛 (裏起毛)、 フリース、ボア、獣毛混、ファー、ベロア、 パイル (タオル地は除く)、モール商品は必須 ・ モール商品は 3 級以上 ・ 裏面は総合判定から除外
	セロテープ法	3 級以上	* 脱落する毛羽 of 量を評価 ・ 一般衣料、パジャマ、雑貨等 of 起毛 (裏 起毛)、フリース、ボア、特殊獣毛混は必須
	しまむら 法 (T0 型法)	0.8g 以下	* 脱落する毛羽 of 量を評価 ・ 一般衣料、パジャマ、雑貨等 of ファー、ベロア、 モール、パイル (タオル地は除く) 商品は必須
Pu 糸飛出し	しまむら 法 (L 1096 F 法準用)	Pu 糸 of 飛出し 1 mm以上が 1 本以上	* 試験片 of 外観を目視で評価。 ・ Pu 混の織地パンツに適用。
通気度	JIS L 1096A 法 (フラジール形法)	3 cm ³ /cm ² ・sec 以下	* 生地 of 隙間から空気が通過する量を測り、 詰め物が吹き出す恐れがないかを評価 ・ 羽毛商品、ダウンウェアに適用。

a. 毛抜け試験 (**しまむら**セロハンテープ摩擦法) の試験方法と判定方法

- ア. 「積水製 エバーセル OPPテープ No. 830NEV (No. 830EVも可) テープ幅 5cm」を長さ40cmにカットし、
粘着面が外側に向く状態で 2cm重ねて輪状にします。
- イ. 輪状にしたセロハンテープを、普通レンガ (重さ 2.5kg、長さ 21cm×幅 10cm×厚さ 6cm) に通します。
- ウ. セロハンテープをレンガの中心に配置し、幅 10cmの面を試料 (生地) の上に乗せます。
- エ. レンガとセロハンテープの隙間に指を入れ、30cm 6 秒の速度で、水平にレンガを引っ張ります。
- オ. 逆目方向 3 回、順目方向 3 回の計 6 回試験し、それぞれ記録用紙に貼ります。
- カ. 「簡易試験判定用スケール (セロハンテープ法)」を使用し、毛が溜まった部分から 1.5cm 間の毛の量を
判定します。 計 6 回の試験で一番毛が抜けたセロハンテープを判定します。

b. 毛抜け試験 (**しまむら** T0 型法) の試験方法と判定方法

- ア. 試験方法は、「パイル保持率試験 (大丸法)」に準じます。
- 但し、判定方法は、試験機内にある「脱落した毛羽の重さ」を計測します。

c. Pu 系飛出し試験（しまむら法）の試験方法と判定方法

ア. 試験片を 2 つ作成します。

試料（直径 150 mm の生地）を片倒して縫い合わせて縫い目を作ります。

（縫い形式：本縫い、運針数：5 針/cm、ミシン針：普通針 11）

イ. 試験片を「ユニホーム形磨耗試験機」の上下に設置します。

ウ. 「ユニホーム形磨耗試験機」で試験片同士を「500 回」擦り合わせます。

エ. 試験後、磨耗した試験片の外観を目視で確認し、判定します。

⑤安全性検査（○印は必須）

項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
○ホルム アルデヒド	有害物質を含有する 家庭用品の規制に関 する法律	吸光度差 0.05 以下	・乳幼児用商品に適用。（実数値を記入）
		75 μ g/g 以下	・その他の肌着、靴下、寝衣、繊維製手袋、つけ まっげに使用される接着剤にも適用。
アゾ化合物		20mg/kg 以下	・繊維製品（おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、 手袋、靴下、中衣、外衣、帽子、寝具、敷物、 テーブル掛け、衿飾り、ハンカチ、タオル、バ スマット及び関連製品 ・革製品（下着・手袋・外衣・帽子・床敷物）

a. ホルムアルデヒド

ア. 乳幼児用の繊維商品は、製品検査時に全色・全パーツ共、基準を満たしていることとします。

イ. 乳幼児用商品以外は、全色、基準を満たしていることとします。

但し、生地検査時に全色検査を行なった商品については、製品検査時は代表 1 色のみの検査を可とします。

b. アゾ化合物（○印は必須）

サプライヤーは、法規制されたアゾ化合物が商品に不含有であることを証明するために、以下を提出します。

項目		PB 商品	PB 商品以外	インド製商品
「不使用宣言書」	提出義務	○（全工場分）	○（代表 1 工場分）	○（全工場分）
	更新期間	1 年毎に更新		
「含有試験検査書」	提出義務	○	—	○
	更新期間	1 年毎に更新	—	1 年毎に更新

ア. 不使用宣言書 ……日本繊維産業連盟の自主基準に準じて作成した、しまむら指定の書類を使用します。

イ. 含有試験検査書……当社商品 1 点（濃色）を抜取り、指定検査機関で試験した検査書とします。

商品を主に構成する生地（表地、裏地等）で試験します。

c. 有機フッ素化合物

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」により規定されている「第一種特定化学物質」で指定された「有機フッ素化合物（PFAS）」は使用しません。

ア. 不使用宣言書 ……しまむら指定の書類を使用し提出します。

d. その他の物質

ア. 上記以外の物質、薬剤の使用については、該当する法律や規制、品種毎のガイドラインに準じ安全性を担保します。

イ. （一社）繊維評価技術協議会に規定のある機能性の安全性については、その基準に準じて確認します。

⑥機能性検査

a. 対象

ア. 代表 1 色に対して検査します。

・UV、UPF 等は、最も薄い色に対してのみ検査します。

・防汚性は適した色に付加し、そのうち最も薄い色に対してのみ検査します。

展開色が濃色のみの場合試験が出来ない為、同生地の淡色を準備し試験を実施します。

- ・防透け性は適した色に付加し、淡色は全て検査します。

ただし、展開色が同色相の場合は、最も薄い色に対してのみ検査します。

- ・汗じみ機能は全色を検査します。

イ. サプライヤーは、品質規程にない機能性を商品に表現する際、事前に表現内容及び検査方法を商品管理部に申請し、実用上の表示機能を十分に満たすことを証明するバックデータを提出します。

b. 提出生地

ア. 比較試験の試料は、同組成、同目付けとします。

但し、糸自体に機能性がある、織編形式で機能性を持たせている、などの理由で、同組成、同目付けの対照試料が用意できない場合、サプライヤーは商品管理部に確認し、承認を受けた対照試料を使用します。

イ. サプライヤーは、提出した各試料の組成と目付けを検査機関に申告し、検査機関は検査報告書に明記します。

c. 繊維や加工メーカーの機能性について

繊維や加工メーカーの素材を使用し、その素材の機能を表示する場合は、製品で検査を受け、その機能が**しまむら**品質基準内である事を確認します。

但し、メーカーのハウスデータと同条件の素材をそのまま使用した場合で、且つ、ハウスデータの検査方法と判定結果が**しまむら**品質基準内である場合は、製品での検査を免除します。

d. 加工成分を含有し、それによる機能を謳う場合

繊維メーカーの表示があるものは、⑦c. に準じます。

無い場合は以下のア. またはイ. をバックデータとして提出します。

加工剤による機能性を謳う場合は、機能性データを同時に提出します。

ア. 定性試験結果

イ. 加工生地で生産した事が確認出来る書類（下記3資料全て）

- ・加工剤の中に該当成分が含有されている事が判る資料（成分分析結果）
- ・生地問屋・生地工場（原料メーカー）から購入した事が判る購入証明書
- ・加工工場の加工証明書

e. 洗濯性と耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性

ア. 機能性を加工により得ている商品は、繰返し洗濯を実施後その機能性を検査し基準を満たすこととします。

イ. 水洗い可の商品（ドライの可否に関わらず）の繰返し洗濯は、JIS L1930 C4M 法にて 5 回繰返し洗濯検査（乾燥方法は取扱い表示に従う）を行います。

ウ. 水洗い不可でドライクリーニング表示のあるものは、商業用ドライクリーニング（取扱い表示によりパークロロエチレンまたは石油系）にて 3 回繰返し検査を行います。

エ. 水洗い不可、ドライクリーニング不可でウエットクリーニング表示のあるものは、商業用ウエットクリーニングにて 3 回繰返し検査を行います。

オ. 糸の構造や織編み組織によって機能を得た商品、水洗い・ドライクリーニング共に不可の商品の検査は、原布で実施します。

カ. はっ水性及び形態安定性を表示する商品の検査は、それぞれの基準に定めた洗濯、乾燥方法で実施します。

キ. 抗菌防臭性、制菌性、部屋干し臭防止、防汚性、花粉対策（一部）、消臭性、抗ウイルス性を表示する商品の耐洗濯性検査は、（一社）繊維評価技術協議会基準で実施します。

f. 表示事項

ア. 機能性を有する材料を商品の一部に使用した場合（セット商品の一部を含む）には、お客様が購入時に分るようその部位を明確に示し、機能が商品全体に及ぶものであると誤認をされないように配慮します。

イ. 商品に付与した機能が、治療効果、身体機能の増強・増進等、医療的な効果・効能があると想定させる表現等、医薬品医療機器等法（旧称 薬事法）に抵触する恐れのある表現がないこととします。

ウ. 抗菌防臭、制菌、消臭、防汚、抗ウイルス性に説明文を表示する場合は、（一社）繊維評価技術協議会で定める付記用語に準じます。

部屋干し臭防止、制菌消臭は、以下の一覧表を参照します。

付記用語の語尾の変更や、前後に文章を追加する場合は、主意が変わる事の無い様注意します。

項目	付記用語	注意点
抗菌防臭	繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。	
制菌	繊維上の細菌の増殖を抑制します。	
消臭	繊維が臭気成分と触れる事により、不快臭を減少させます。	※対象臭気＝ 加齢臭、汗臭、たばこ臭等
防汚	水性（油性）汚れを付きにくく（落ちやすく）します。	【405-23 備考参照】
花粉対策	花粉を付きにくく、落ちやすくします。	【405-23 備考参照】
抗ウイルス性	繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。	【405-24 備考参照】
部屋干し臭防止	部屋干しの臭いのもととなる繊維上の細菌の増殖を抑制します。	
制菌消臭	繊維上の特定の細菌の増殖を抑制、繊維が臭気成分と触れる事により不快臭を減少させます。	※対象臭気＝ 加齢臭、汗臭、たばこ臭等
抗かび性	繊維上の特定のかびの発育を抑制します。	【405-25 備考参照】

g. 検査方法及び判定基準

ア. 快適性

項目	検査方法	判定基準	備 考
保温性	JIS L 1096 A 法 (恒温法)	対照試料との差が 3.0%以上	・対照試料との比較で判定。
	精密迅速熱物性測定 (サーモラボ II) ドライコンタクト法		
吸湿発熱性	カケン法・ボーケン法・ QTEC 法	対照試料との差が 0.5℃以上	・対照試料との比較で判定。
光吸収発熱性 (太陽光 蓄熱性)	JIS L 1926 (光吸収発熱性試験法)	15 分後、温度差が 2.0℃以上	・対照試料との比較で判定。
	ボーケン法	レフランプ照射 10 分後、温度差が 2.0℃以上あり、 消灯 1 分後温度差が 1.0℃以上	
遠赤外線	放射特性・温度特性	旧(社)遠赤外線協会の認定 基準に基づく	・各項目いずれかで、最低ひとつの 基準をクリアしていること。
遮熱性	JIS L 1951	遮熱率 35%以上	・傘以外に適用。 ・熱の遮ぎ易さを評価。 ・基準未達で JIS 区分記号 S25 の 場合は、対照試料との差が+2% 以上で有る事。
	JUPA (日本洋傘振興協議会) 遮熱性試験法	JUPA 基準に基づく	・傘に適用。 ・熱の遮ぎ易さを評価。
放熱性	気化熱冷 却性試験	QTEC 法	・気化熱冷却性試験と、保温性また は通気性のどちらかの試験を実施。
	保温性	JIS L 1096A 法 (恒温法)	
	通気性	JIS L 1096A 法 (フラジール法)	
接触冷温感性	JIS L1927	$\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ で $q_{\text{max}}0.2$ 以上	・接触冷感性を謳う場合。
		$\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ で $q_{\text{max}}0.1$ 未満	・接触温感性を謳う場合。 「暖かい」の表示は不可。

項目	検査方法		判定基準	備 考
吸水速乾性	吸水性	JIS L 1907 滴下法	ニット 12 秒未満 織物・靴下 60 秒未満	・吸水性検査と速乾性検査の基準を満たすことにより、吸水速乾性の表示可。 ・速乾性評価のみで「洗濯後乾きやすい」を謳う場合は、生地に対する機能である旨を表示すること。
	速乾性	拡散性残留水分率試験(0.3ml 滴下)	1 時間放置時点での残留水分率 30%以下	
透湿度	JIS L 1099 A-1 法 (塩化カルシウム法)		150g/m ² ・h 以上または 4000g/m ² ・24h 以上	
保湿性	カケン法・ ボーケン法・QTEC 法		試料の水分率が、常に対照試料の水分率を上回ること	・対照試料との比較で判定。
吸放湿性	ボーケン法		吸湿量比 $\geq 1.08\%$ 吸湿率 $\geq 1.08\%$ 吸湿率差 $\geq 0.5\%$ 吸放湿速度比 $\geq 1.08\%$	・生地の評価検査。 ・4 試験の結果が基準内であること。
	しまむら 法 (※1)		吸湿 4 時間後の吸湿率 7%以上 放湿 4 時間後の吸湿率 6%以下 かつ、吸湿 4H 後と放湿 4H 後の吸湿率の差 2%以上	
防風性	JIS L 1096 A 法 (フラジール形法)		3 cm ³ /cm ² ・sec 以下	・ジャンパーなどの外衣に適用。 ・生地に対する機能である旨を表示すること。
通気性	JIS L 1096A 法 (フラジール形法)		布帛シャツ 60 cm ³ /cm ² ・sec 以上 ニットシャツ 120 cm ³ /cm ² ・sec 以上	・空気の通し易さを謳うシャツ、ビジネスシャツ、ブラウスに適用。
持続冷感性	接触冷感性試験 精密迅速熱物性測定装置 (サーモラボ II)		①最大熱吸収速度 q-max (W/cm ²) $\Delta T=20$ 0.3 以上 ②最大熱吸収速度 q-max (W/cm ²) $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ 0.2 以上 ③熱吸収速度を 0.2W/cm ² 以上維持した 時間 (sec) 1.5 秒以上 ④熱吸収速度を 0.1W/cm ² 以上維持した 時間 (sec) 4 秒以上	・寝具・インテリアに適用。 ・①且つ③且つ④、あるいは②且つ⑤のどちらかの結果が基準内であること。 ・同一紙面に「触れた瞬間のひんやり感が長持ちします(当社基準)」と表示すること。 ・生地のための試験を実施した場合は、「～する生地を使用」と表示すること。
	接触熱移動性試験 KES-F7 (サーモラボ) 測定部：5 cm BT-BOX (ユニカゲーメントテック基準)・		⑤接触熱移動性積算 消費熱量 (W・s/m ² ・°C) $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ 2,000 以上 0～120 秒 (2 回平均)	
吸湿冷感性	しまむら 法 (※2)		計測開始 5 分以降で、 対照試料との差が 0.5°C 以上 下回っている事	・対照試料との比較で判定。 ・安定した環境下で計測が可能な試験機の場合は、測定開始 5 分以内の数字でも可。 (対象：QTEC 試験機) ・説明文を表示する場合は、「肌から発散される水分を吸収して衣服内の温度を下げる機能」と表示すること。

項目	検査方法	判定基準	備 考
温度調節 (わたの評価)	しまむら 法 (※3)	- 温度上昇時に、 対照試料よりも 1.0℃以上 下回っている事 - 温度下降時に、 対照試料よりも 1.0℃以上 上回っている事	- 試験概要、試験結果を紙面上に表示すること。 (比較品との温度変化のグラフ等) - わたまたは生地機能である旨を表示すること。 - 使用環境によって効果が異なる旨を表示すること。 - 外気温の影響を受けない、温度が上がらない等の断定した表示は不可。 - 体温調整、体温を逃さない、体温の上昇を抑える等の表示は禁止。
温度調節 (生地の評価)	調温性能試験 (ユニチカガーメントック法)		

※1. 吸放湿性**しまむら**法の試験方法と判定方法

- 乾燥させた試料の質量を測定します。
- 40℃, 90%RH 下で試料に吸湿させ、質量を経時測定します。
- 20℃, 65%RH 下で試料を放湿させ、質量を経時測定します。
- 初期の質量と時間毎の質量を比較し、吸湿率(%)を算出します。
- 測定時間は、吸湿、放湿各 4 時間とします。

※2. 吸湿冷感性**しまむら**法の試験方法と判定方法

- 耐洗濯性試験 10 回実施後の加工生地と、未洗濯の未加工生地を測定します。
- 35℃, 65%RH 下で試料に水温 35℃、水量 0.2ml の蒸留水を付与します。
- 生地を 4 つ折りにし、裏地 (面) と裏地 (面) の間にセンサーを設置し計測します。
- 測定時間は 10 分とします。

※3. 温度調節**しまむら**法試験方法と判定方法

- 試料 (20×20 cm) を乾燥機において 4 時間処理し、シリカゲル入りのデシケータ内で一晩放置します。
- 試料を二つ折りにし、その中心に熱電対温度センサーを取り付け、さらに二つ折りし試験体とします。
- 恒温恒湿機を用い、試験体を 20℃60%RH に処理下で 2 時間処理した後、温度のみ 40℃に変化させ、15 分間保持します。その後 20℃に戻し 30 分間保持します。

イ. 清潔感

項目	検査方法	判定基準	備 考	
抗菌防臭性	JIS L 1902 定量試験 (菌液吸収法)	抗菌活性値 2.2 以上	「黄色ブドウ球菌」	
制菌性	JIS L 1902 定量試験 (菌液吸収法)	抗菌活性値 $\geq$ 増殖値	「黄色ブドウ球菌」 「肺炎かん菌」	
消臭性	機器分析試験 〔検知管法・GC 法〕 (汗臭)	繊維技術基準に基づく アンモニア 初発濃度 100ppm 減少率 $\geq 80\%$ ($\geq 70\%$ の場合官能試験実施) 酢酸 初発濃度 30ppm 減少率 $\geq 70\%$ イソ吉草酸 初発濃度 38ppm 減少率 $\geq 95\%$ ($\geq 85\%$ の場合官能試験実施)	・アンモニア、イソ吉草酸、ノネールが基準未達で、カッコ内の基準値以内であれば官能試験を追加で実施。 6 人中 5 人以上のスメラーが、フラスコ内の臭気および試料の着臭を判定臭気と比較。フラスコ内の臭気及び試料の着臭が判定臭気と同等か同等以下であること。 ・該当の臭気成分が全て基準をクリアしていること。 ・SEK 基準で定められているその他の臭気カテゴリーも基準に基づき判定。 ・いずれの場合も同一紙面に対象臭気を表示すること。	
	機器分析試験 〔検知管法・GC 法〕 (加齢臭)	繊維技術基準に基づく アンモニア 初発濃度 100ppm 減少率 $\geq 80\%$ ($\geq 70\%$ の場合官能試験合格) 酢酸 初発濃度 30ppm 減少率 $\geq 70\%$ イソ吉草酸 初発濃度 38ppm 減少率 $\geq 95\%$ ($\geq 85\%$ の場合官能試験合格) ノネール 初発濃度 14ppm 減少率 $\geq 90\%$ ($\geq 75\%$ の場合官能試験合格)	・アンモニアが基準未達で、カッコ内の基準値以内であれば官能試験を追加で実施。 ・メチルメルカプタンと硫化水素は、機器分析と官能試験の両方を実施。 ・該当臭気成分全ての基準をクリアしていること。 ・同一紙面に「ペット臭」と表示すること。	
	機器分析試験 〔検知管法、GC 法〕 / 官能試験 (ペット臭)	アンモニア 初発濃度 100ppm 減少率 $\geq 80\%$ ($\geq 70\%$ の場合官能試験実施) 酢酸 初発濃度 30ppm 減少率 $\geq 70\%$ メチルメルカプタン 初発濃度 8ppm 減少率 $\geq 70\%$ 且つ官能試験合格 硫化水素 初発濃度 4ppm 減少率 $\geq 70\%$ 且つ官能試験合格	・アンモニアが基準未達で、カッコ内の基準値以内であれば官能試験を追加で実施。 ・メチルメルカプタンと硫化水素は、機器分析と官能試験の両方を実施。 ・該当臭気成分全ての基準をクリアしていること。 ・同一紙面に「ペット臭」と表示すること。	
部屋干し臭 防止	JIS L1902 定量試験 (菌液吸収法)	洗濯処理後 抗菌活性値 $\geq$ 増殖値	「肺炎かん菌」 「黄色ブドウ球菌」 「モラクセラ菌」	・「臭いがしない」などの断定した表示は不可。 ・部屋干し臭の原因菌を抑制する旨の表示を行う。 ・洗濯処理後の試験のみ実施で可。
		洗濯処理後 抗菌活性値 2.2 以上	「黄色ブドウ球菌」 「モラクセラ菌」	

項目	検査方法	判定基準	備考
防汚性	JIS L 1919 法 A-1 法 (泥汚れ等の粗い 粉体汚れ)	SG、SR の試験結果が 3.5 級以上または、 3.0 級以上且つ対照試料 との差が 1 級以上	・ 3.5 級未満だった場合に比較試験を実施。 ・ 訴求内容に合わせ SG または SR または SG+SR の試験を実施。 ・ 実施した試験の汚れに対する機能であることを表示すること。 ・ SG 単独の場合は、 「〇〇汚れを付きにくくします」 ・ SR 単独の場合は、 「〇〇汚れを落ちやすくします」 ・ 両方の場合、 「〇〇汚れを付きにくく落ちやすくします」と表示すること。 ・ 白又は淡色生地に適用。
	JIS L 1919 法 A-2 法 (埃等細かい粉体 汚れ)		
	JIS L 1919 法 B 法 (水溶性汚れ)		
	JIS L 1919 法 C-2 法 (皮脂、油等の油性 汚れ)		
	織技協法 (食品汚れ)	4.0 級以上	・ SR (汚れが落ちやすい) 試験のみ実施 ・ 「カレー」「ミートソース」「ラー油」の試験を実施。 (ソース、醤油、ワイン、コーヒーを追加選択可) ・ 白又は淡色生地に適用 ・ 「試験はカレー、ミートソース、ラー油及び〇〇で実施」の旨を表示すること。
	ボーケン法 (実用生活汚れ)		
	ボーケン法 (衿の汗ジミ汚れ)	4.0 級以上	・ ワイシャツの衿山に出来る汚れに適用。 ・ 「衿の汚れに対する機能」と表示すること。
花粉対策	(一社)繊維評価技術 協議会法 (落ち易さ)	4.0 級以上	・ 同一紙面に「花粉が落ち易い」と表示可。
	(一社)繊維評価技術 協議会法 (つき難さ)	3.0 級以上	・ 同一紙面に「花粉がつき難い」と表示可。
	ボーケン法 (花粉リリース性試験)	対照試料との減少率の 差が 20%以上	・ 対照試料との比較で判定します。 ・ 判定基準を満たす商品は「花粉が落ち易い」と表示可。 「花粉がつきにくい」の表示は不可。
	QTEC 法 (花粉リリース性試験)	減少率 80%以上	・ 判定基準を満たす商品は「花粉が落ち易い」と表示可。 「花粉がつきにくい」の表示は不可。

項目	検査方法	判定基準	備 考
防ダニ性	JIS L 1920 侵入阻止法	忌避率または、 増殖抑制率が 50%以上	・ダニの忌避効果を評価 ・ラグ、ふとん側地、カバー、シーツ類に適用
	JIS L 1920 ガラス管法		・ダニの忌避効果を評価 ・綿、羊毛、合繊繊維を使用する商品に適用
	JIS L 1920 増殖抑制試験 A 法		・ダニの増殖抑制効果 ・ラグ、ふとん側地、カバー、シーツ類に適用
	JIS L 1920 増殖抑制試験 B 法		・ダニの増殖抑制効果 ・綿、羊毛、合繊繊維を使用する商品に適用
	JIS L 1920 透過防止試験	ダニの数 0匹	・ダニが生地を通過しない事を評価 ・ふとん側地、カバー、シーツ類に適用 ・生地のパフォーマンスを表示すること。 同一紙面に、忌避性能、増殖抑制効果が無い旨を表示すること。
抗ウイルス性	JIS L 1922 ブラック測定法	抗ウイルス活性値 ≥2.0	・検査対象ウイルス ①「インフルエンザウイルス」 ウイルス株 ATCC VR-1679 (H3N2) 又は ATCC VR-1469 (H1N1) ②「ネコカリシウイルス」 ウイルス株 ATCC VR- 782 ＊用途に応じ、①、②のいずれか1つ、または①と②の両方を検査 ・同一紙面に以下を表記すること。 「繊維上の特定ウイルスの数を減少させます。」 「抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません」 「抗ウイルス性試験は、ウイルス株○○（エンベロープ有・無）を 25℃で 2 時間放置して実施しています。 ＊○○は試験をしたウイルス株」 「抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません」 ・薬機法への抵触の恐れがある為、ウイルス名や上記以外の効果・効能についての表記は禁止。 ・乳幼児製品及び呼吸器系に接触する部位には使用禁止。

項目	検査方法	判定基準	備 考
抗かび性 (防かび性)	JIS L 1921 ATP 発光測定法	洗濯可能な一般衣料 抗かび活性値 ≥ 2.0	- 試験対象かびは、4 種（クロコウジカビ、アオカビ、クロカビ、白黴菌）のかびのうち、使用実態を考慮して 2 種類以上のかびを選択。 - 製品全体に使用していない場合は、部位を表示する事。 - 同一紙面に以下を表記すること。 この製品は、病気の治療や予防の効果はありません。 抗かび性試験は、〇〇かび、〇〇かび・・・で実施しています。 抗かび加工は、かびを死滅させるものではありません。 抗かび製品でも高温・多湿の状態で放置すると、かびが発生しやすくなります。 - 乳幼児製品及び呼吸器系・眼への影響が懸念される製品には使用禁止。
		洗濯の頻度が低い 繊維製品 抗かび活性値 ≥ 3.0	

ウ. その他

項目	検査方法	判定基準	備 考
難燃性	鉛直メタン バーナー法	消防法防災製品基準に基づく	・炭化長-25.4 cm未満、かつ 5 体平均 17.8 cm未満、かつ炎適着火性ガーゼの着火が無いこと。
抗ピール性	JIS L 1076 A 法	3-4 級以上または、 3 級以上且つ対照試料との差が 1 級以上	・ポリウレタンは合繊としない。
帯電防止	JIS L 1094 20℃ 40%RH	半減期 10 秒以下且つ 摩擦帯電圧 3000V 以下	
		半減期 60 秒以下且つ 摩擦帯電圧 1500V 以下	
UV	JIS L 1925 (紫外線遮蔽率測定)	遮蔽率 90%以上	「UV 対策」「UV 効果」「UV カット」は表示可。 「UV ケア・UV CARE」の表示は、繊維による紫外線遮蔽性があることを下札に記載することで可。
UPF	JIS L 1925 (紫外線防護係数)	UPF 換算値 15 以上	・UPF 格付け値判定結果の数値を表示可。 (例：55 以上は UPF 50+と表示)
はっ水性	JIS L 1092 はっ水度試験 (スプレー法)	初 期 4 級以上 処理後 2 級以上	- レインコートは必須。 - 処理後＝実用洗濯、商業ドライクリーニング共に 3 回処理。 - 実用洗濯、商業ドライクリーニングが共に不可の商品は初期のみ実施し、3 級以上。 - 同一紙面に、防水ではない旨を表示すること。

項目	検査方法	判定基準	備 考	
防透け性	JIS L 1923 A 法（視感法） B 法（計器法）	B 法（乾燥・湿潤） 指数 97.0 以上	・「防透け性」と表示可。 ・水着、ボトムスに適用。 ・水着は湿潤で試験を実施。	・生地機能ではなく、仕様やデザインにより機能を満たす場合は、その旨を表示すること。 ・同一紙面またはアタッチメントに、環境によっては機能が低下する旨を表示すること。
		B 法（乾燥） 指数 93.0 以上	・「防透け性」と表示可。 ・水着、ボトムス以外に適用。	
		B 法（乾燥） 指数 90.0 以上	・「透けにくい」と表示可。 ・基準未達で、B 法（乾燥）88.0 以上の場合は、A 法を追加で実施し 3.5 級以上であること。	
汗じみ	しまむら 法（※4）	グレースケール 変退色 4 級以上		
防音性	JIS L 1440-1 （標準軽減衝撃源による方法）	床衝撃音低減性能 ΔLL-3 以上	・床敷物に適用。 ・同一紙面上に以下を表記すること。 完全防音ではない旨。 防音効果は在宅構造や環境などに影響される旨。 詰めものや生地の厚みにより効果がある旨。（クッション性により、上からの衝撃を吸収、緩和する等）	
ノン アイロン	JIS L 0217 103 法	【405-31. 7)⑥c】 に準ずる		
形態安定性	JIS L 0217 103 法	【405-32. 7)⑥d. e】 に準ずる		
イージーケア	JIS L 0217 103 法	【405-32. 7)⑥f. g】 に準ずる	・「アイロン掛けが簡単」などアイロン掛けが必要である表示を行うこと。	
ハンガー跡がつきにくい	JIS L 1930 C4M 法 都度吊干し 5 回繰返し	外観・縫製 異常の無い事 寸法変化率 -6～ +3%	・ニットセーター、カーディガンに適用。 ・吊干し時のハンガーは以下を使用。 幅……紳士 40～44 cm、婦人 38～42 cm 肩先の厚み……5 mm 以下 滑り止め無し、三角型ハンガー	
折りジワがつきにくい	JIS L 1059 リクル法	4.0 級以上	・ニットセーター、カーディガンに適用。 ・洗濯時のしわを表現する場合は、別途 W&W（ウォッシュ&ウェア）性試験を実施すること。	

項目	検査方法	判定基準	備 考
えりよれ防止	JIS L 1930 C4M 法 20 回 タンブル乾燥・機能 寸法伸び操作※ 3 回繰返し	外観・縫製 異常の無い事 襟回り（えりぐり端・ 縫着部） 寸法変化率-8～ +3%	- 洗濯 5 回後、10 回後、15 回後に、 タンブル乾燥→機能寸法伸び操作を実施。 洗濯 20 回後にタンブル乾燥実施後判定。 ※機能寸法伸び操作 首回りを縦に引っ張り 3 秒、横に引っ張り 3 秒キープを 5 回連続。 - 家庭用洗濯が出来るプルオーバーに適用。 - 検査は展開サイズの最小サイズを実施。 - 子供用はベビー（70～95 cm）キッズ（100 ～165 cm）と分けて検査を実施。 - 関連品番は、同一形状（リブ丈は±0.5 cm）、 同一組成、同一縫製（織・編）とする。 - 検査結果報告書の備考欄に「リブ丈、組成、 目付」を記載すること。 - えりがへたりにくい、など類似の表示も同 基準を適用。 - 袖及び裾にリブが無い商品に適用。
リブよれ防止	えりよれ防止基準に 準拠	外観・縫製 異常の無い事 襟回り （えりぐり端・縫着部） 袖回り （袖口端・縫着部） 裾回り （裾口端・縫着部） 寸法変化率-8～ +3%	- えりの他、袖や裾にリブがある商品、 袖や裾のみリブがある商品に適用。 （リブがえりのみの場合は、「えりがよれに くい」と表示すること） - 機能寸法伸び操作は各部位を実施。
着用しても よれにくい	JIS L 1096 E 法 荷重 0.98N/cm 繰返し回数 1 回	伸長弾性率 （伸長回復率） ヨコ 3 分後 90%以上	- ニットセーター、カーディガンに適用。 - 着用時のよれの評価である事が判る表示を する事。 洗濯時によるものの評価ではない事に注意 する。

※4 汗じみしまむら法の試験方法と判定方法

- 試験片（10 cm×10 cm）、ガラス板（透明）、アクリル板（約 115 cm×約 63 cm 厚さ 3 mm 重量約 26 g
と水を用意します。
- 光源ボックスにガラス板を設置します。
- ガラス板にスポイトで水 1 滴（0.04ml）を滴下します。
- 水滴を滴下したガラス板の上に試験片（裏面）を置き、さらにその上にアクリル板を置きます
- 60 秒後、アクリル板と試験片を取り出しガラス板に水分が残っていない事を確認します。
（吸水しない場合は、判定不可）
- ガラス板の吸水確認後、生地を取り出し湿潤状態の試験片を変退色用グレースケールで判定します。

⑦繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査

組成表示に不明な点がある場合、サプライヤーに繊維鑑別、繊維混用率の検査を指示します。


項目	検査方法	準拠する法律・規格	備 考
繊維鑑別	JIS L 1030-1	家庭用品 品質表示法	
繊維混用率	JIS L 1030-2 顕微鏡法		・獣毛混商品（列記表示を含む）は必須。 （毛と表示する商品は不要）
	JIS L 1030-2 溶解法		・絹商品、羊毛を充填したふとん類は必須。
羽毛組成 混合率	JIS L 1903		・羽毛商品またはダウンウェアは必須。 ・商品で検査実施。

7) 製品検査

工場の生産ラインから抜き取った商品に対し、指定検査機関または代行検査機関で、外観、表示、耐洗濯性検査を行います。

なお、倉庫や工場内で高温状態や積み重ねて圧力がかかった状態で、3ヶ月以上の長期保管を行った商品は、昇華移染などの不良品が発生している恐れがあるため、出荷時に商品の外観と下札など副資材の外観に移染不良がないか目視で確認します。

①検査の流れ



②検査内容

a. 注意点

- ア. 外観、表示事項、耐洗濯性は代表1色を対象とします。
- イ. 商品は店舗へ納品されるのと同様の状態で提出します。
提出する商品に取り付ける副資材は、コピーを可としますが、縫込みラベルはコピーを不可とします。
- ウ. 生地検査において「不合格」となった材料を含む商品は、製品検査をしません。
- エ. 生地検査において「条件付合格」となった材料を含む商品は、条件に対処されているか確認します。
- オ. 同一品番で、組成、混率、加工方法が異なる商品は、それぞれ製品検査を提出します。

b. 製品検査の免除

- ア. 製品検査を行う商品と同一の材料を使用して同一の縫製仕様で生産し、且つ以下に該当する商品は、製品検査を行う商品の「関連商品」として製品検査を免除します。
 - ・プリントの手法が同一で柄のみ異なる商品
 - ・異なる業態でそれぞれ展開する商品
 - ・同一業態の異なる部門でそれぞれ展開する商品
 - ・掛けふとんのシングルサイズとダブルサイズなど、縦・横の長さのみ異なるインテリア用品や寝具用品
(バスマットとキッチンマットなど、商品自体が異なる場合は該当しません。)
- イ. サプライヤーの対応
 - ・関連商品の生地検査が合格していることを確認します。
 - ・検査機関への製品検査依頼時に関連商品の品番を申請します。
 - ・製品検査終了後、検査報告書への関連商品の記載を確認します。
- ウ. 家庭洗濯も商業用クリーニングも出来ない商品は、耐洗濯性と寸法変化率の検査が不要のため、サプライヤーが外観と表示事項を検査することを前提に、製品検査を免除します。

③検査報告書

a. 検査機関の対応

- ア. 検査の合否は、**しまむら**品質規程に基づき検査機関が判定します。
- イ. 製品検査時に有効となる生地検査書、物性検査書、機能性検査書は、発効日から180日までとします。
結果を転記した場合も、転記元の報告書の発行日から180日内の結果を有効とします。
- ウ. 記載内容
 - ・該当商品の生地検査書の原本を確認し、「生地検査を実施した事業所名」「報告書番号」「発行日」を製品検査書の備考欄に記載します。
異なる検査機関の場合は、「検査機関名」も合わせて記載します。
 - ・染色堅牢度検査時に特例材料や毛、絹が混用された生地の基準を運用する際、その旨を製品検査書に記載します。
 - ・製品検査を免除できる商品についてサプライヤーから申請があった場合、元となる商品の製品検査書の備考欄に該当商品の品番を関連商品として記載します。

- エ. 指定検査機関、代行検査機関での検査報告書の保管期間は 3 年間とします。
- b. サプライヤーの対応
- ア. 検査機関より発行された検査報告書を確認し、不合格の場合は納品しません。
- また、商品管理部の商品検査対象品の場合は、SS 検査時に原本を商品管理部へ提出します。
- イ. 納品時（商品管理部の商品検査対象品は SS 検査時）に有効となる検査報告書類は、発行日が 180 日以内のものとしします。
- リピート商品や増産商品についても同様の管理とします。
- 但し、生地契約対象商品は機能性検査書に限り、発行日から 360 日以内のものとしします。
- その場合は SS 検査時に、以下を提出します。
- ・機能性検査書原本
 - ・生地契約・ライン契約仕様書
 - ・加工工場の加工証明書
- （1 度で全量の加工を施している事が判る資料。加工を複数回実施している場合は、同レシピで加工している事が判る資料。）
- ウ. 検査機関の判定が不合格となった商品で、商品の企画を優先し、基準に当てはまらない場合、商品部を通じて商品管理部に申請し、商品管理部長は納品の可・不可を判定します。
- エ. 生地検査や物性検査及び機能性検査において、検査機関の判定が合格だが備考欄に注意点や懸念点の記載がある場合は、商品管理部に検査報告書と本生産商品を持ち込み、納品の可・不可を判定します。
- 商品管理部は、指摘の内容が製品として問題無いか簡易検査や着用テストで確認し、アテンションの追加等を検討します。
- オ. 先付け商品以外の仕入で他社品質基準での検査報告書を使用する際は、検査方法や検査項目、添付白布が**しまむら**品質規程に適合している場合に限り有効とし、摩擦のデメリット表示は任意とします。

④検査項目

- a. 外観
- b. 表示事項

表示項目	内 容
組成表示	・ファー（毛皮）の組成表示は毛皮または毛皮（動物名）とします。 ・中国産「ラクーン」はタヌキの毛皮を使用しているため「ラクーン」とは表示せず、「毛皮」、「タヌキ」、「毛皮（タヌキ）」または「タヌキ（チャイニーズラクーン）」と表示します。
取扱い表示	
はっ水性表示	
サイズ表示	・JIS に準じます。 - JIS に規定の無い衣料品のイレギュラーサイズや寝具用品などは、しまむら品質規程に準じます。 ・その他規定の無い商品は、お客様に判り易い表示とします。 ・フリーの表記はどの範囲の人が着用可能かお客様にとって不明瞭のため、不可とします。
原産国表示	・下札に、生地産地等の国旗や国名を記載する場合、同一視野内に原産国名を記載します。
表示者名	・PB 商品は洗濯ラベル、メーカータグ、ハングタグ、口紙、パッケージに、販売元（商品部名）、お問い合わせ先、電話番号が正しく記載されているか確認します。

- c. 「総合判定の除外」について

下記項目に該当する商品は、備考欄にその旨を記載します。

ア. 生地検査の特例措置

- ・生地検査の洗濯または水の検査項目において「異色濃淡組み合わせ不可」判定となった生地を使用した、異色濃淡組合せの商品が製品検査に提出された場合、耐洗濯性または耐ドライクリーニング性、耐ウェットクリーニング性のブリードを確認し、判定します。
- ・生地検査の洗濯または水の検査項目において「不合格」となった生地が全色製品検査に提出され、耐洗濯性のブリードが基準に達している場合、製品検査実施色を記載し、製品検査の総合判定を「合格」とします。

- ・生地検査のドライクリーニングの検査項目において「不合格」となった生地が全色製品検査に提出され、耐ドライクリーニング性のブリードが基準に達している場合、製品検査実施色を記載し、製品検査の総合判定を「合格」とします。

イ. サイズ表示・PB 商品の表示社名について、合否判定はしますが、総合判定からは除外します。

ウ. 生地検査において、表示を付けることを条件に合格となっている場合、商品の縫込みラベルまたはデメリットタグにその表示がされていれば、製品検査の総合判定を「合格」とします。

エ. 機能性検査の判定結果は、総合判定より除外します。

⑤耐洗濯性と耐ドライクリーニング性、耐ウェットクリーニング性（洗える商品に必須）

a. 洗濯方法

ア. 水洗い可能な商品

- ・JIS L 0001「繊維製品に関する表示記号」で定める洗い方番号に分類し、検査します。
- ・JIS L 1930（洗剤は弱アルカリ性コンパクト洗剤アタック）で検査します。
但し、毛・アセテート・トリアセテート・アクリル長繊維・プロミックス・絹は、市販中性洗剤標準使用濃度で検査します。

140・141 表示 … C4M 法、142 … C4G 法、130・131 … C3M 法、132 … C3G 法、110 … C4H 法

- ・不適当な絵表示、過保護表示等については適正な表示を指導し、改めて洗濯します。

イ. 水洗い不可能な商品

- ・100（水洗い不可）でドライクリーニング可の商品は、JIS L 0001「繊維製品に関する表示記号」で定める処理番号に分類し、検査します。
- ・621 表示の商品は JIS L 1931-2 P2 法、611 表示の商品は JIS L1931-3 F2 法で検査します。
表示を省略した商品は JIS L1931-2 P2 法で検査します。（表示に準ずる商業ドライクリーニング処理でも可）
- ・100（水洗い不可）及び 600（ドライクリーニング不可）でウェットクリーニング可の商品は、JIS L 1931-4 法で検査します。（表示に準ずる商業ウェットクリーニング処理でも可）
- ・620、610 表示は、国内のドライクリーニング事情に即さないため、表示不可とします。

b. 乾燥方法

ア. 「タンブル乾燥禁止」の表示の有無に関わらず、低温タンブル乾燥とします。

イ. 110（手洗い）で、300（タンブル禁止）且つ自然乾燥表示のある場合に限り、絵表示に従って吊干しまたは平干しで検査します。

ウ. 綿 100%の編地を使用した商品でタンブル乾燥を行い、基準の許容範囲を越す場合は、吊干しまたは平干しにより再検査し、-6% ～ +3%であれば、吊干しまたは平干し表示を付けることを条件として「合格」とします。 検査報告書の備考欄にはその旨を記載します。

c. 蛍光増白剤により変退色 4 級未満の場合は、注意表示を確認し、「合格」とします。

検査報告書の備考欄にはその旨を記載します。

⑥繰返しによる耐洗濯性（検査必須）：検査の結果は 1 回目と最後の結果を記載します。

製品検査と同時に検査を実施する場合、1 回目の結果の流用を可とします。

その場合は 1 回目の乾燥方法は 2.7). ⑤. b. ア、イの通りとします。

以降の乾燥方法は、下記基準の備考欄の通りとします。

判定結果は、製品検査の耐洗濯性の基準と、下記基準のそれぞれで判定します。

a. 特例素材③、合成皮革、ボンディング、フロッキー、コーティング、モール商品、接着による装飾品付きの商品。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	JIS L 1930 C4M 法 吊干し 5 回繰返し	異常のないこと	・洗濯 1 回後、5 回後に吊干し乾燥を実施します。 ・110 表示商品の場合、初回のみ C4H 法で処理します。 ・110（手洗い）表示で 300（タンブル禁止）且つ自然乾燥表示のある商品以外は、初回のみタンブル乾燥し、2 回目以降は吊干しとします。
縫 製			
変退色		1 回目 4 級以上 5 回目 3 級以上	
ブリード		4－ 5 級以上	
表面変化		異常のないこと	

b. ウォッシュブル(「家庭で洗える」・「洗濯機で洗える」)の表記をする商品。

ア. 一般衣料……………繰返し洗濯回数は、取扱い絵表示の洗濯、乾燥方法に従い、10 回とします。

イ. インテリア用品・寝具用品(下記ウ以外)、雑貨品(繊維製品)……………繰返し洗濯回数は、取扱い絵表示の洗濯、乾燥方法に従い、5 回とします。

ウ. 掛ふとん、敷きふとん、こたつ掛ふとん、ラグ 4 畳以上 等……………繰返し洗濯回数は、取扱い絵表示の洗濯方法で、乾燥はタンブル乾燥(高温処理) 5 回とします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	取扱い表示に基づく洗濯方法 140・141 … C4M 法 142 … C4G 法 130・131 … C3M 法 132 … C3G 法 110 … C4H 法 10(5)回繰返し	異常のないこと	- 乾燥は、タンブル乾燥表示の場合は毎回実施、自然乾燥表示の場合は、1 回後、5 回後に実施します。 - 寸法変化率が基準値を下回らない限り、1 回目と 10 回目(5 回目)を検査します。
縫 製		1 回目 4 級以上 10(5)回目 3 級以上	
変退色		4-5 級以上	
ブリード		織地 -3～ 0% 編地 -6～ +3%	
寸法変化率			

※取扱い表示を 110 と表示する商品は、C4H 法で検査を行います。が、消費者に判り辛い為「洗濯機で洗える」とは謳いません。

※サイズが大きく検査機関で検査が不可能な場合は、以下を実施します。

・サプライヤーは、商品を 2 点準備します。

・サプライヤーは、日本国内のコインランドリーで「洗濯～タンブル乾燥(高温処理)」を 5 回実施します。

5 回実施の証明として領収書及び写真(洗濯機処理後を写したもの 5 回分+畳み姿やネット等の使用が判る画像)を準備します。

・サプライヤーは、洗濯処理済の商品、未洗濯の商品、領収書及び写真を検査機関に提出します。

・検査機関は、証明資料を確認後、未洗濯の商品と比較して上記基準で判定します。

検査結果報告書の備考欄に、領収書に記載されたコインランドリーの社名と、写真を確認した旨を表記します。

・検査機関が一連の処理を委託された場合は、領収書及び写真は不要ですが、検査結果報告書の備考欄に、コインランドリーの社名を表記します。

c. ノンアイロンに類する表記をするワイシャツ・ブラウス。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
寸法変化率	JIS L 0217 103 法 10 回繰返し	織地 ±1%未満 編地 ±3%	- 乾燥方法は表示通りとします。(洗濯 1 回後、10 回後に乾燥を実施) - 寸法変化率が基準値を下回らない限り、1 回目と 10 回目を検査します。
ブリーツ性		4 級以上	
防シワ性		W&W(ウォッシュ&ウェア)性 3.5 級以上	
パッカリング		3.5 級以上	

d. 形態安定に類する表記をするワイシャツ・ブラウス。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
寸法変化率	JIS L 0217 103 法 10 回繰返し	織地 ±1%未満 編地 ±3%	- 乾燥方法は表示通りとします。(洗濯 1 回後、10 回後に乾燥を実施) - 寸法変化率が基準値を下回らない限り、1 回目と 10 回目を検査します。
ブリーツ性		4 級以上	
防シワ性		W&W(ウォッシュ&ウェア)性 3.2 級以上	
パッカリング		3.5 級以上	

e. 形態安定に類する表記をするワイシャツ・ブラウス以外の商品。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
寸法変化率	JIS L 0217 103 法 10 回繰返し	織地 ±1%未満 編地 ±3%	- 乾燥方法は表示通りとします。 (洗濯 1 回後、10 回後に乾燥を実施) - 寸法変化率が基準値を下回らない限り、 1 回目と 10 回目を検査します。
ブリーツ性		3.5 級以上	
防シワ性		W&W(ワッシュ&ウェア)性 3.2 級以上	
パッカリング		3.5 級以上 (編地除外)	

f. イージーケアに類する表記をするワイシャツ・ブラウス、カジュアルスラックス・チノパン。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
寸法変化率	JIS L 0217 103 法 5 回繰返し	織地 ±3% 編地 -6～+3%	- 乾燥方法は表示通りとします。 (洗濯 1 回後、5 回後に乾燥を実施) - 寸法変化率が基準値を下回らない限り、 1 回目と 5 回目を検査します。 - カジュアルなスラックス、チノパンのタック 部分におけるブリーツ性は判定除外。 外観に問題がある場合は、所見を備考欄に記入。
ブリーツ性		3.5 級以上	
防シワ性		W&W(ワッシュ&ウェア)性 3.0 級以上	
パッカリング		3.2 級以上	

*「アイロン掛けが簡単」などアイロン掛けが必要である表示を行います。

g. イージーケアに類する表記をするカットソーTシャツ

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
寸法変化率	JIS L 0217 103 法 5 回繰返し	織地 ±3% 編地 -6～+3%	- 乾燥方法は表示通りとします。 (洗濯 1 回後、5 回後に乾燥を実施) - 寸法変化率が基準値を下回らない限り、 1 回目と 5 回目を検査します。 - 外観に問題がある場合は、所見を備考欄に記入。
ブリーツ性		3.5 級以上	
防シワ性		W&W(ワッシュ&ウェア)性 3.0 級以上	
パッカリング		3.2 級以上	
斜 行		7%以下	

*「アイロン掛けが簡単」などアイロン掛けが必要である表示を行います。

⑦繰返しによる耐タンブル乾燥性

検査の結果は 1 回目と最後の結果を記載します。

a. 「乾燥機が使える」「乾燥機 OK」などの表記をする商品。

ア. 衣料品……繰返し洗濯、乾燥回数は 5 回とし、取扱絵表示の洗濯方法、乾燥方法で行います。

イ. インテリア用品・寝具用品……繰返し洗濯、乾燥回数は 5 回とし、取扱絵表示の洗濯方法で、乾燥方法は高温タンブルとします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	取扱絵表示に 基づく洗濯方法	異常のないこと	- 斜行は、スリット、前割れ、縦方向の柄がある 場合は 5%以内。 - 寸法変化率が基準値を下回らない限り、 1 回目と 5 回目を検査します。
縫 製			
変退色		1 回目 4 級以上 5 回目 3 級以上	
ブリード		4-5 級以上	
斜行		7%以下	
寸法変化率		織地 -3～ 0% 編地 -6～ +3%	

⑧繰返しによる耐ドライクリーニング性（検査必須）

検査の結果は 1 回目と最後の結果を記載します。

- a. 水洗い不可で、取扱い絵表示の 611、621 が表示されている特例素材③、合成皮革、ボンディング、フロッキー、コーティング、モール商品、接着による装飾品付きの商品。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	商業ドライクリーニング [※] (クリーニング処理基準による 3 回繰返し)	異常のないこと	・ 621 表示の商品は JIS L 1931-2 P2 法、 611 表示の商品は JIS L 1931-3 F2 法で 検査実施。 (表示に準ずる商業ドライクリーニング処理でも可)
変退色		1 回目 4 級以上 3 回目 3 級以上	
ブリード		4-5 級以上	
表面変化		硬化、亀裂等のないこと	

⑨繰返しによる耐ウエットクリーニング性（検査必須）

検査の結果は 1 回目と最後の結果を記載します。

- a. 水洗い及びドライクリーニング不可で、取扱い絵表示の 710、711、712 が表示されている特例素材③、合成皮革、ボンディング、フロッキー、コーティング、モール商品、接着による装飾品付きの商品。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	商業ウエットクリーニング [※] (クリーニング処理基準による 3 回繰返し)	異常のないこと	・ 710 表示の商品は JIS L 1931-4 W1 法、 711 表示の商品は JIS L 1931-4 W2 法、 712 表示の商品は JIS L 1931-4 W3 法で 検査実施。 (表示に準ずる商業ウエットクリーニング処理でも可)
変退色		1 回目 4 級以上 3 回目 3 級以上	
ブリード		4-5 級以上	
表面変化		硬化、亀裂等のないこと	

⑩洗濯ラベル

- a. 表示方法は家庭用品品質表示法と、JIS L 0001 の規定によります。

b. 品質基準

ア. プリントネームや織ネームラベルを縫着、または商品に直接プリントにより表示します。

イ. ラベルの材質は、硬さ、裁ち目がヒートカット仕様等、着用の際に皮膚刺激の恐れのあるものは不可とします。

ウ. 染色堅牢度

JIS L 1930 C4M 法 20 回繰返し洗濯後に表示内容が判読できることとします。

検査項目	検査方法	判定基準
洗 濯	JIS L 0844 A-3 号	変退色 4 級以上 、汚染 5 級
摩 擦	JIS L 0849 II 型	乾燥 4 級以上 、湿潤 4 級以上
塩素漂白	JIS L 0856 弱試験	変退色 4 級以上
ドライクリーニング [※]	JIS L 0860	変退色 4 級以上 、汚染 5 級

c. 取付またはプリント位置と表示内容

ア. 取扱う際に見やすく、外観と着用性を損なわない箇所に縫着またはプリントします。

イ. ラベルのサイズは商品に適した大きさとし、印字は鮮明に表示します。

組成（材料）、サイズの呼び方、原産国、表示者名および連絡先、取り扱い説明等の文字の大きさは、5.5pt 以上とします。

（ポイントは JIS Z 8305 活字の基準寸法に基づく）

ウ. リバーシブル商品は、リバーシブルと分かる下札を取り付けた上で、洗濯ラベルが外側から見えないこととします。 例) ポケットの内側に取付ける。

品 種	標準位置
・スーツ ・ジャケット ・コート ・ワンピース等	着用時左脇内側の縫目または左脇内ポケットの中。 注) ツーピース、スリーピースはパーツ別に表示します。 下物はスラックス、スカートの項 参照。
・スラックス	腰囲内側の縫目、ポケットの中。
・スカート	腰囲内側の縫目、着用時左脇内側の縫目。
・ワイシャツ ・Tシャツ ・スポーツシャツ ・トレーニングシャツ ・タンクトップ ・スリッパ ・ボディースーツ	着用時左脇内側の縫目、または左側裾の縫目。 または衿ネーム付近にプリント。
・セーター ・ポロシャツ ・ブラウス ・エプロン ・ネグリジェ ・割ぽう着	着用時左脇内側の縫目。 または衿ネーム付近にプリント。
・パジャマ	上着の着用時左脇内側の縫目、または左側裾の縫目。
・肌着	(上物) 着用時左脇内側、または左側裾の縫目。 または衿ネーム付近にプリント。 (下物) 着用時腰囲左内側、またはウエストの縫目。 またはその付近にプリント。
・ブラスリップ	着用時左脇内側の縫目、またはメスカンの裏側の縫目。
・ブラジャー	メスカンの裏側の縫目。 またはその付近にプリント。
・ガードル	腰囲後中心の縫目。 またはその付近にプリント。
・おむつカバー	腰囲外側の縫目。または着用時左脇外側の縫目。
・ベビー外衣 ・遊び着	(上物・上下一体物) 着用時左脇内側の縫目。 または衿ネーム付近にプリント。 (下物) 腰囲内側の縫目、またはその付近にプリント。
・甚平	上着の着用時左脇内側の縫目。
・水着	(ワンピース) 着用時左脇内側の縫目。 (セパレーツ) 腰囲内側の縫目。
・タオルケット ・毛布 ・シーツ	上端、または下端ヘムコーナー付近縫目。 ブランドネーム付近。
・カバー類	ヘム縫目、またはファスナ付部内側。
・ふとん	左、または右サイドヘムコーナー付近縫目。
・カーテン ・のれん	裏面右端上部(芯地)の縫目または 裏面右端サイドヘム上部の縫目。
・マット ・クッションカバー	裏側縁部または ヘム縫目、またはファスナ付部内側。

d. 接着によるものは不可とします。ただし縫付けが不適当な商品(カット生地、ハンカチ、靴下等)は、包装材料、下げ札、接着によるもの(訂正シールを除く)での表示を可とします。

e. 内容を修正する目的で、シールを貼る事は不可とします。

⑪雑貨工業品、合成樹脂加工品、他繊維製品以外の製品検査

a. 玩具、電気製品、化粧品は、本基準書に準じます。

b. 記載の無いアイテムは、各種法令の他、JIS 基準ならびに SG 基準に準じます。

指定マークを表示しない場合でも、第三者機関や SG 認定機関にて基準書に定められた試験を実施します。

c. 業界が制定しているガイドラインがある場合は、それに準じます。

d. 基準が定められていないアイテムは、サプライヤーの責任のもと検査を行います。

3. 商品管理部の検査

1) PB・JB 商品検査【470- 3～ 8】

①しまむらグループの PB・JB として展開する商品を対象に検査します。

JB は毎年 4、7、10、1 月に、各事業商品部に新規に展開するブランドを確認し、対象ブランドのみ検査します。

a. A/S 検査（アプルーバルサンプル検査）

本生産用の材料と縫製仕様で作成した本生産前のサンプル商品に対し、表示、外観、縫製を検査します。

b. S/S 検査（ SHIPPING サンプル検査）

ア. 船積み前の本生産商品に対し、表示、外観、縫製を検査します。

イ. 検査報告書、染色ロット毎の簡易試験台帳を確認します。

②不合格の場合

a. 書類の不備 …… 書類の再提出をサプライヤーへ依頼します。

b. 商品の不備 …… 不良箇所の修正と、修正後の商品の再提出をサプライヤーへ依頼します。

③不良箇所の修正が不可能な場合は、「不良品処分報告書」の提出を商品部経由でサプライヤーへ依頼します。

④PB 商品 (A/S) 検査の実施

前年度の検査不合格率の高いサプライヤーについては、A/S 検査を実施します。

a. PB・JB 商品検査の不合格率や不良品分析データを基に、年度毎に対象サプライヤーを見直します。

b. 対象サプライヤーは、A/S と S/S 両方の検査を実施します。

c. 該当サプライヤーにはメールで通知します。

2) 貿易部企画商品検査【470- 9】

①貿易部商品を対象に検査します。 検査方法は、1) ①に準じます。

②不合格の場合の処置は、1) ②に準じます。

3) チラシ（広告・Web）商品検査【470- 10～11】

①宣伝会議に提出された商品を対象に検査します。 検査方法は、1) ① a に準じます。

②商品部は代替商品の場合、その旨を明記します。

不合格の場合は、商品部へ納品前の全数検品または差替えた商品の提出を依頼します。

4) CM 商品検査【470- 12～13】

①TVCM で放映する商品を対象とし、直前で代替がきかない商品のため、納品前に 2 回検査します。

a. 1 回目 …… PB 商品 (A/S) 検査に準じた商品検査と、生地検査書を確認します。

b. 2 回目 …… PB 商品 (S/S) 検査に準じた商品検査をします。

但し、PB 商品以外は、染色ロット毎の簡易試験台帳の確認を不要とします。

②不合格の場合の処置は、1) ②に準じます。

5) 雑誌商品検査【470- 13】

①雑誌に掲載する商品を対象に検査します。 検査方法は、4) ① a に準じます。

②不合格の場合の処置は、1) ②に準じます。

6) 店舗検査【470- 14】

①しまむらグループの店舗で、表示、外観、縫製を検査します。

②商品管理部長がロット不良または単品改善不良と判定した商品は、商品部へ「改善報告書」の提出を指示します。

7) 現物商品の検査【470- 14～15】

- ①現物商品を対象に検査します。 検査方法は、PB・JB 商品（A/S）検査に準じます。（提出資料に一部特例有）
- ②不合格の場合の処置は、1）②に準じます。

8) ノベルティ検査【470- 15】

- ①**しまむら**グループのロゴ、キャラクターがデザインされているもの、及びPB・JB のブランド名がデザインされているノベルティを対象に検査します。
検査方法は、PB・JB 商品（S/S）検査に準じます。（提出資料に一部特例有）
- ②不合格の場合の処置は、1）②に準じます。

9) 苦情・トラブル処理に伴う検査【470- 35～38】

- ①お客様から寄せられた苦情品や不良品で、店舗で判断が出来ない商品は商品管理部で確認し、良否を判定します。
- ②商品管理部長がロット不良または単品改善不良と判定した商品は、商品部へ「改善報告書」の提出を指示します。

4. 衣料品の検査項目、判定基準と縫製基準

衣料品、ネクタイ、水着、寝衣、エプロンに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○耐 光	JIS L 0842 第3 露光法	変退色 3 級以上	・水着の淡色は 2 級以上。 ・寝衣、エプロンは検査除外。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・水洗い可の商品は必須。 ・特例材料①は汚染 2-3 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・特例材料①はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・特例材料②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 1-2 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された生地（ネクタイを除く）は、デメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2-3 級以上。 ・絹混のネクタイはデメリット表示を条件に汚染 1-2 級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 II形	乾燥 3-4 級以上 湿潤 2-3 級以上	・特例材料①はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 1-2 級以上。 ・特例材料②・③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・特例材料③は合皮に色落し易い性質を下札と洗濯ラベルの両方にデメリット表示します。 ・特例材料を除く濃色はデメリット表示を条件に湿潤 2 級以上。（衣料品のみ） ・ <u>デメリット表示は洗濯ラベルの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u> <u>乾燥 3 級の場合、下札でもデメリット表示をします。</u> ・摩擦と合皮に対するデメリット表示を同時に記載する場合、摩擦の表示を先に記載します。 ・表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須とします。（ベロア・Wフェイス・ボンディング・ヒゲメント加工等）
△ 水	JIS L 0846	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ネクタイ以外は必須。 ・特例材料①・②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された商品は、汚染 2-3 級以上。
△ ドライクリーニング	JIS L 0860	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・621・611 表示、ドライクリーニング表示省略の商品（デニム、水着、寝衣、エプロンを除く）は必須。 ・プリントを使用した商品で 600 以外（省略を含む）の表示のものは検査を行う。 ・合成皮革及びコーティング加工生地は、B-1 法で検査を行う。 ・異色濃淡の組合せは、汚染 4 級以上。
△塩素処理水	JIS L 0884 B 法	変退色 4 級以上	・水着は必須。
窒素酸化物	JIS L 0855 弱試験	変退色 4 級以上	・アセテート混、トリアセテート混に適用。
汗耐光	JIS L 0888 B 法	変退色 3 級以上	・セルロース系繊維の混用率 50%以上の商品は 3-4 級以上。
ホットプレスンク	JIS L 0850 A2 号 湿潤弱試験	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・合皮及びコーティング加工生地に適用。
昇 華	JIS L 0854	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ポリエステル混に適用。

* 付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

- a. 衣料品と寝衣のポリエステル混素材で濃色箇所がある商品は、製品検査時に製品を 2 点試験します。
1 点は製品検査、もう 1 点は濃色箇所の洗濯（汚染）と摩擦（乾燥）の染色堅牢度を試験します。
（濃色が複数ある場合、試験の優先順位は①「黒」→ ②「赤」→ ③「それ以外の色」とします。）
- b. 商品本体を構成する主材料を検査します。
白、生成は染色堅牢度検査を除外します。
尚、白を含む生地 of 白部分の汗及び耐光は判定から除外します。
- c. 付属材料は、洗濯（洗濯不可の場合、水を実施）、摩擦及びドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
ファーは洗濯（洗濯可の場合のみ）、汗、摩擦、ドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について、染色堅牢度検査を実施し、前記基準を適用します。
- d. 生地検査で b の検査に必要な付属材料の検査を行っていない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。
- e. 総柄プリントの商品は、プリントをした状態で染色堅牢度検査を実施します。
- f. 部分プリントの商品で移染事故の恐れがある商品は、商品部または商品管理部が指定した場合に、プリントをした状態で全色、染色堅牢度の摩擦検査を実施します。
- g. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムは、色落ちに対する注意事項を「下札」と「縫込みラベル」の両方に記載します。（下記の記載は必須）

- ・染料の特性上、汗や雨で湿った状態、または摩擦により、白や淡色の衣類、バッグ、靴、ソファー、車のシート等に色移りします。 お取扱には十分ご注意ください。
 - ・染料の特性上、白や淡色の衣類と一緒に洗うと色が移ります。 お洗濯の際は単独洗いして下さい。（洗濯可の場合のみ記載）

- ②生地・素材の物性検査【405-15～17】
- ③安全性検査【405-17】
- ④機能性検査【405-17～27】
- ⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
外 観	品質規程	異常のないこと	・着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・布目・編目曲がりがなく、柄・プリント等、外観を損なわないこと。
シーム パッカリング	JIS L 1905	3.5 級以上	・ニット製品は除外。 ・3 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。
色 差	変退色 グレースケール 目視判定	同一商品内 4-5 級 以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品 品質表示法	適正なこと	・全繊維商品に適用。 ・家庭用品品質表示法対象外商品は総合判定より除外。（その旨を備考欄に記載）
取扱い表示			・ JIS L0001 に基づく記号で表示します。
はっ水性表示			・レインコートに適用。
表示者名			・全商品に必須。

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
原産国	不当景品類及び 不当表示防止法	適正なこと	・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体への表示は必須、下札（パッケージ）は任意。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示	JIS または 品質規程による		・家庭用品品質表示法対象外商品は総合判定より除外。（その旨を備考欄に記載） ・下記「a. しまむら グループで取扱うサイズ表示基準」記載アイテムは下記で統一。 記載の無いものはJISに準ずる。 「成人男子」「成人女子」のズボン類の着用区分と表示内容は、【405-40.2)② a. ク】とする。 ・売場に合わせたサイズ表示とする。

a. **しまむら**グループで取扱うサイズ表示基準

ア. 婦人衣料のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

・レギュラー

	S	M	L	L L	3 L	4 L
バスト	72～80	79～87	86～94	93～101	100～108	107～115
ヒップ	82～90	87～95	92～100	97～105	102～110	107～115
身 長	154～162					
ウエスト	58～64	64～70	69～77	77～85	85～93	93～101
	5 L	6 L	7 L	8 L		
バスト	114～122	121～129	128～136	135～143		
ヒップ	112～120	117～125	122～130	127～135		
身 長	154～162					
ウエスト	101～109	109～117	117～125	125～133		

・低身長

	S S P	S P	M P	L P	L L P	3 L P	4 L P
バスト	65～73	72～80	79～87	86～94	93～101	100～108	107～115
ヒップ	77～85	82～90	87～95	92～100	97～105	102～110	107～115
身長	146～154						
ウエスト	52～58	58～64	64～70	69～77	77～85	85～93	93～101

・高身長

	S T	M T	L T
バスト	72～80	79～87	86～94
ヒップ	82～90	87～95	92～100
身長	162～170		
ウエスト	58～64	64～70	69～77

イ. 紳士衣料のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L
チェスト	80～88	88～96	96～104	104～112	106～114	110～118	116～124
身 長	155～165	165～175	175～185			180～190	
ウエスト	68～76	76～84	84～94	94～104	96～106	104～114	112～122
	6 L	7 L	8 L				
チェスト	122～130	128～136	134～142				
身 長	180～190						
ウエスト	120～130	128～138	136～146				

ウ. 少年用衣料のサイズ表示 (範囲表示、単位cm)

	100	110	120	130	140	150	160	170
身長	95～105	105～115	115～125	125～135	135～145	145～155	155～165	165～175
胸囲	49～55	53～59	57～63	61～67	65～72	70～78	76～84	82～90
胴囲	47～53	49～55	51～57	53～59	54～62	58～66	62～70	66～74

エ. 少女用衣料のサイズ表示 (範囲表示、単位cm)

	100	110	120	130	140	150	160	165
身長	95～105	105～115	115～125	125～135	135～145	145～155	155～165	160～170
胸囲	49～55	53～59	57～63	61～67	64～72	70～78	76～84	79～87
胴囲	45～51	47～53	49～55	51～57	53～59	56～63	58～66	60～68
腰囲	55～61	58～66	62～70	66～74	70～78	76～84	82～90	85～93

オ. ベビー用衣料のサイズ表示 (単位 身長cm、体重kg)

	50	60	70	80	90	95	100
身長	50	60	70	80	90	95	100
体重	3	6	9	11	13	14	16

カ. フィット性を必要とせず、着用サイズの範囲が広く JIS に当てはまらないサイズ表示

・婦人上衣類 (範囲表示、単位cm)

	S～M	M～L	LL～3L
バスト	72～87	79～94	93～108
身長	154～162		

・婦人下衣類 (範囲表示、単位cm)

	S～M	M～L	LL～3L
ウエスト	58～70	64～77	77～93

・紳士上衣類 (範囲表示、単位cm)

	S～M	M～L	L～LL
チェスト	80～96	88～104	96～112
身長	155～175	165～185	175～185

・紳士下衣類 (範囲表示、単位cm)

	S～M	M～L	L～LL
ウエスト	68～84	76～94	84～104

・ベビー (範囲表示、単位 身長cm、体重kg)

	50～60	50～70	60～70	70～80	80～90	80～95	80～100
身長	50～60	50～70	60～70	70～80	80～90	80～95	80～100
体重	3～6	3～9	6～9	9～11	11～13	11～14	11～16

キ. マタニティウェアのサイズ表示 (範囲表示、単位cm)

表示部位は JIS L4005-2023「成人女子用」とし、呼び方と範囲は下記とします。

腹囲は区分線に追加表示 (任意表示) できます。

	MP～LP	S	M	L	LL	M～L	MT～LT
バスト	86～101	79～87	86～94	93～101	100～108	86～101	86～101
ヒップ	87～106	82～96	87～101	92～106	97～111	87～106	87～106
身長	146～154	154～162					162～170
腹囲	81～110	73～94	81～102	89～110	97～118	81～110	81～110

ク. 成人男子、成人女子のズボン類の表示

裾上げの完成・未完成に限らず以下とします。

区分	着用区分	サイズの表し方	表示 (左から順に表示)
成人男子		単数表示又は範囲表示	ウエスト
成人女子	フィット性を必要とするもの	単数表示	ウエスト・ヒップ
	フィット性を必要としないもの	単数表示又は範囲表示	ウエスト

【また下表記時の取付タグ】



ただし、商品の特性上「また下」の表示を必要とする場合は、指定のタグを取り付けます。

その場合のまた下の計測方法は、足の付け根部分から裾までを直線で測ります。

ケ. スパッツ・カルソnpants・レギンス・トレンカ類のサイズ表示

衣料品売場で取扱うスパッツ・カルソnpants・レギンス・トレンカ類は売り場に合わせ、成人男子、女子用は上記ク. の基準を使用します。 少年、少女用は JIS L 4002-2023、JIS L 4003-2023 のサイズ基準とします。

コ. スポーツウェアは JASPO（社団法人日本スポーツ用品工業協会）のサイズ規格を使用できます。

b. プルオーバー商品のネック及び裾の機能寸法（伸び寸の目安）

サイズ	ベビー			子供			婦人			
	～60	～80	～100	～110	～140	150～	ティーンズ [®] ・SS	ティーンズ [®] 以外 S～LL	3L・4L	5L～
ネック伸び寸	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
裾伸び寸	75 cm	75 cm	76 cm	80 cm	90 cm	100 cm	100 cm	110 cm	125 cm	140 cm
サイズ	紳士									
	～LL	3L・4L	5L～							
ネック伸び寸	62 cm	62 cm	62cm							
裾伸び寸	120 cm	135 cm	150cm							

* 裾伸び寸法は、ウエストサイズの 1.5 倍以上を適正とします。

* 低身長（P）、高身長（T）サイズも上記基準を適用します。

c. 置き寸法の目安（企画寸法に対する比較）

	企画寸法 30cm 以下	企画寸法 30～60cm	企画寸法 60cm 以上
編地商品	±0.5cm	±1cm	-1～+2cm
織地商品	±0.5cm	±1cm	±1cm

③耐洗濯性及び耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性（検査項目は全て必須）

検査項目		検査方法	判定基準	備 考
外 観		JIS L 1930 及 び 商 業 ク リ ー ニ ン グ	異常のないこと	・丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製			〃	
染色堅牢度			4 級以上	・蛍光増白剤での変退色は、その旨を明記します。
ブリード			目立たないこと	・4- 5 級以上。
斜 行			7%以下	・スリット、前割れ、縦方向の柄がある場合は 5%以下。
寸法変化率	織 物	JIS L 1930 及 び 商 業 ク リ ー ニ ン グ	水洗い吊干し-5～+3%・タンブル-5～0% 水洗い平干し 〃 ・ドライタンブル-3～0%	・クレープ、楊柳等、巾方向に回復力のある織地の巾方向は-15～0%。 ・再生セルロース系繊維（レーヨン、キュプラ、リヨセル等）の混用率 50%以上の商品は、表示に準ずるアイロン掛け後を判定可。 その場合、デメリット表示に「洗濯により収縮する」「アイロン掛けで寸法変化が回復する」旨を表示。
	編 物		水洗い吊干し-6～+3%・タンブル-8～0% 水洗い平干し 〃 ・ドライタンブル-3～0%	・水着は検査除外。
パッカリング		AATCC88B	3 級以上	・ワイシャツの衿は 4 級以上。

a. 洗濯方法は商品の取扱い表示（洗い方番号）に基づいた方法とし、乾燥方法は低温タンブル乾燥とします。

但し、不適当な取扱い表示、過保護表示等については適正な表示を指導し改めて洗濯します。

b. スカートの裏地のぞきが発生したものは、寸法変化率が許容範囲内であっても不合格とします。

c. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンブル乾燥性、耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性

【405-30～33】

④洗濯ラベル【405-33～34】

⑤物性検査

衣料品の着用時に使用するファスナは下記基準を満たすこととします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
スライダー総合強度	JIS S 3015	破断時の負荷がJISの規定以上であること	・ファスナに適用。
チェーン横引強度			・ロック機能があるファスナに適用。
スライダーロック強度			・ファスナに適用。
スライダー引き手ねじり強度			・ファスナに適用。

3) 縫製基準

この基準は、衣料品について適用します。

①デザイン

- 流行に沿いバランスがとれ、かつ必要な機能を備えていること。
- 子供衣料（0～13歳・160cm以下）は、JIS L4129の子供衣料に附属するひもの要求事項、及び子供衣料の設計に関する安全対策ガイドラインを参照に安全性も考慮します。
- 乳幼児衣料（0～3歳・105cm以下）には、プラスチックや金属素材の装飾品は使用しません。
（付属品は②. b.ア 参照）
- 小学生以下の男児水着のサポーター部分には、メッシュ生地を使用しません。

②材料

- 主材料は使用目的に適した優良なもので、着用と洗濯等に耐え、収縮の少ないものを使用します。
- その他の材料は、付属材料に適した優良なもので、着用と洗濯等に耐え、収縮の少ないものを使用します。
ア. 乳幼児衣料（0～3歳・105cm以下）の付属材料は、安全性に配慮したサイズ、重量、素材とし、容易に本体から着脱出来るものは使用しません。 乳幼児の誤飲や身体の損傷に繋がるものは使用しません。
イ. ファスナは特殊なデザインを除き使用箇所に適した長さで、飾り以外はスライダーにストッパー機能のあるものを使用します。 開逆開商品の場合、ファスナを開いた状態でスライダーが抜けないこととします。
ウ. ボタンは着用と洗濯に耐え、色落ちしないものを使用します。
エ. はとめは打込みが均一でバリがないこととします。 キクハトメは使用しません。
オ. モビロンテープは端が縫製部より露出し、皮膚刺激の恐れがないこととします。
カ. 裏面など見えない箇所のピリングは、納品時に発生していないこととします。

③縫糸

- 使用生地に適した優良な縫糸を使用し、糸切れ、脱色、変色、収縮の恐れのある縫糸は使用しません。
- ネーム付けも含め、モノフィラメント糸は使用しません。
但し、やむを得ず使用する際は当て布を使用する、または上糸のみモノフィラメント糸を使用する等、皮膚刺激を生じない方法とします。

④裁断

- 布目曲がり、編目曲がりのないこと。
- ポケット、フラップ等は特殊デザインによるもの以外は身ごろに布目を合せます。
- 方向性のある素材は、裁ち目の方向性を統一します。
- スラックス及びパンツはセンターに布目を通します。
- 原反違い、加工違い、度目違い等の生地を混入しません。
- 衿ネーム、縫込みラベルを含め着用時に肌に当たる部分については、皮膚刺激を生じない方法とします（ヒートカットの禁止）。 ベビー衣料についてはいかなる部位にもヒートカットは使用しません。

⑤穴かがり

- 穴の大きさはボタンに対して適正な大きさと、位置及び、角度が適正であること。
- かがり糸との太さは使用生地にあわせ、かがり糸が生地から抜けないようにします。
- 糸調子は生地に合わせて、良好なこと。
- 伸縮性のある生地は必要箇所に伸び止め用のテープ、芯糸で補強します。
- 繰返し着用により、伸長したままにならない仕様とします。

⑥ボタン付け

- a. 位置が適正で、取り付けが完全であること。
- b. 抜ける恐れのある生地は力ボタン、力布等で補強します。
- c. 手付けの場合は 2 本の糸で 1 つの穴に 2 回以上通し、根巻は使用生地に適した回数(2 回以上)とし、重ね巻にしないで糸止めを完全にします。
但し、足付ボタン及び、飾りボタンの根巻については少量とします。
- d. 機械付けの場合は手付けに準じた糸量で、糸調子が良好であること。(糸の端末が表面から出ないこと。)
- e. ドットボタン、グリッパー等の特殊ボタンはしっかりうち付け、生地から抜けないこと。
- f. ボタン付け糸はボタンと同色、あるいは同系色とします。

⑦スナップ付け

- a. 位置が適正で、取り付けが完全であること。
- b. 手付けの場合は 2 本の糸を 1 つの穴に 2 回通し、糸止めを完全にします。
- c. 機械付けの場合は使用目的に適した糸量とし、糸調子が優良であること。

⑧ファスナ付け

- a. 縫い止りは返し縫い又は門を入れます。
但し、スカート等の下止め縫いをファスナ下止り金具の上で止め縫いをする場合は、返し縫いをします。
- b. 縫い付け部分で縫代の裁目が見えるものは裁目かがりをします。
- c. 生地にはファスナが引っかからない様、生地の特性を考慮した設計にします。

⑨面ファスナ付け

- 前立てに使用する場合は、フック面を身頃側、ループ面をフラップ側に縫着します。
- 袖口、裾に使用する場合は、フック面をフラップ側、ループ面を本体側に縫着します。
- その他の部位で使用する場合は、出来るだけフック面が表側に出ない様な仕様とします。
- 面ファスナの四隅はカットし、皮膚刺激の恐れを減少させます。

⑩カギホック付け

- 位置が適正で、取り付けが完全であること。
- 2本の糸を1つの穴に3回以上通し、糸止めを完全にします。

⑪門(かんぬき)

- a. 本縫いミシン門、機械門、または手門を所定の位置に入れます。
- b. ポケット口をコの字型または三角形に縫う場合は門とみなします。
- c. 切りポケット等で縫目にハサミ込みする場合、及び外観を損なうものに関しては、内側または、縫代側から返しミシンをすることは可とします。

⑫縫い代

- a. 縫い代は縫い合わせ箇所、及び使用生地に適した幅を取ります。
- | | | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|--------|
| b. 標準 | ア. 地縫い | 1.0 cm | ウ. オーバーロック縫い | 0.5 cm |
| | イ. インターロック縫い | 0.6 cm | エ. オーバーロックかがり | 0.3 cm |
- c. 密度の粗い生地等、滑脱しやすいものに関しては十分に巾を取ります。

⑬運針数（3 cm間表面に現れる縫目数）

- a. 運針数は縫い合わせ箇所、使用生地と、縫い形式に適した針数とします。
- b. 標準
- | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------------|-----|
| ア. 本縫い | 外衣類……13 針 | 中衣類……15 針 | エ. オーバーロックかがり | 8 針 |
| イ. インターロック縫い | 12 針 | | オ. すくい縫い(ルイス等) | 6 針 |
| ウ. オーバーロック縫い | 13 針 | | カ. 手まつり | 8 針 |

⑭縫製

- a. 各部の縫い合わせは上下糸のつれ、たるみがないこと。
- b. 縫目とび、縫いはずれ、縫糸切れのないこと。 縫目曲がり、縫いつなぎが目立たないこと。
- c. 地糸切れ、送り歯キズのないこと。
- d. 縫いはじめ、縫いおわりは返しミシン、門等で縫い止めをします。
- e. 飾縫いによるねじれ、縫いじわが目立たないこと。
- f. 裁目かがりはかがり縫いのほつれがないこと。
- g. 装飾、刺しゅう等は所定の位置とし、模様によるつれのないこと。
- h. 部品縫い付け位置のチャコ印は見えないこととします。
- i. 生地 of の伸びに対して、縫目の伸びが適正で縫い糸切れが生じないこと。
- j. とじ
 - ・フード付商品でフードに裏地がある場合は中とじします。
 - ・スラックス、パンツ等で裏地を使用する場合は股部十字合わせ及び脚部にとじを入れます。
 - ・フレアスカート等の、裾回りの広いデザインの商品は両脇のとじは不要とします。
 - ・裾にリブを使用した商品は脇下とじを、袖にリブを使用した商品は袖下とじを不要とします。
 - ・表地と裏地で伸縮性の異なる生地を使用したデザインの商品とはとじを不要とします。
 - ・スラックス・パンツはひざ位置付近に内股縫い・脇縫いの 2 箇所にとじを入れます。

⑮シャーリング

- a. 必要とする生地 of の伸びに対し、シャーリング of の伸びが合っていること。
- b. シャーリング of の縮み具合が全体に平均していること。
- c. 平ゴム使用の場合、縫いはずれがないこと。 また身ごろ縫合せ部分でのズレがないこととします。
- d. 平ゴム使用の場合、結び止めは不可とします。
- e. 材料はポリウレタンを使用し、平ゴムについては特に定めません。
- f. 袖、胸部等デザインとして使用する場合は、外観上優美に縫製し、きつすぎないよう伸縮性を考慮します。
- g. スカートのウエスト部のようにベルト代わりとして使用する場合は、機能性を充分考慮し、縫製します。
(特に伸縮性については緩すぎないこととします。)

⑯肩パッド

- a. 左右対称とし、表にひびかないこと。
- b. くるみパッド of の周囲縫いはくるみ布が布帛の場合、縫代を 1.0 cm 程度取り、縫目から布が抜けかないこと。
(くるみ布がニットの場合、2 本針オーバーロックで良い。)
また、中綿も一緒に縫い、縫い始め、縫い終わりの糸始末はほどけないよう完全にします。
- c. 肩ヨーク付き、ラグラン袖のように肩部に肩縫いのないものは、パッド of の円周部中心止めはヨーク 1 枚 (裏) にしっかり留めるか、前後ヨーク縫い付け部 of の 2 箇所に留め、衿よりテープで吊り止めします。

⑰仕上げ

- a. 糸始末は、表面 0.5 cm、裏面 1.0 cm 以内とします。
- b. アタリ、モアレ、テカリ of の目立たないこと。
- c. プレスは商品特性を加味して丁寧にします。
- d. プレスによる釦割れ of のないこと。
- e. 脇、内股 of のずれ of のないこと。
- f. 汚れ、油じみ、チャコ汚れ等 of のないこと。
- g. たたみつけが正常であること。

⑱札付け【491- 】

⑨各部の縫製

a. 上衣類

区分	基 準
ボタン付	〔前ボタン〕 根巻 3 回以上とし、使用しないボタンの根巻は 2 回以上で浮付にはしません。
衿	衿付は衿付部をのばさないように縫着し、左右均等に仕上げます。
肩	伸びやすいニット生地の場合はテープ等により補強縫いします。
芯	〔袖芯〕 長袖の場合 4 cm 程度のスレーキ又は、同程度の品質のものを入れます。 〔その他〕 特殊なデザインまたは生地を除き、前身、見返し、衿、ポケット口等に芯を入れます。
テープ	織テープ、または接着テープを使用し原則として返り線、前身端、前身ごろ裾（芯巾）、袖付回り、ベンツの必要箇所に入れます。 接着芯の場合、その部分のテープを省略できます。
門	ポケット口両端に入れます。
まつり	〔袖裏付〕 イセの配分を考慮してまつり付けます。 〔その他〕 中が見えない程度にまつり付けます。
とじ	〔衿〕 衿幅が広い場合はゴージ線及び衿みつ部に細かく入れます。 〔袖下〕 内袖縫目に入れます。 〔袖付〕 袖付部にエクボの生じないように細かく入れます。 ミシンでは肩先と脇下に入れます。 〔脇とじ〕 総裏の場合、脇縫線に入れます。 〔裾とじ〕 キセ及び、袋を閉じないように、また表にひびきの出ないように細かく入れます。 接着テープで留める場合は、ハクリの生じないように留めます。 〔中とじ〕 見返しと裏地の縫合せ部分を芯にとじつけます。 両面接着テープで留める場合はハクリの生じないように留めます。
星	〔返り星〕 返り線の内側に入れます。 身ごろと見返しを通し、ミシン縫いするものも可とします。 両面接着テープでとめる場合は、ハクリの生じないようにします。 〔裏星〕 身返し約 0.5～0.7 cm の所に入れます。 接着糸法、または接着法でも差支えません。 但し、内側から見返しと縫代をミシン縫で止めることは可とします。
縫 代	脇、背、 1 cm 以上（背抜のもの背中央で 2.0 cm 以上）インターロックの場合は 0.6 cm 以上とします。 但し、滑脱しやすいものについては充分に取ります。
柄合せ 特殊なデザインを除く	〔衿、袖〕 左右均等にあわせませす。 〔前身ごろ〕 上前、下前を合わせませす。 〔ポケット天蓋〕 身ごろに合わせませす。 〔脇〕 前後身ごろを出来るだけ合わせませす。 〔背〕 背中央を均等に合わせませす。
ダーツ	左右均等にし、縫い止りはダーツ印まで正確に縫製し、エクボが生じないようにします。
折 代	〔袖口〕 裏付 4 cm を標準とし、裏なしの場合は 2 cm 以上とします。 〔袖口裏〕 2 cm 以上。 〔身ごろ裾〕 裏付 4 cm 以上、裏なし 5 cm 以上。
見返し	左右同じ巾に仕上げます。
ポケット	〔袋〕 アウトポケットの場合、着用によりつれの生じないようゆとりをつけて縫着します。 切りポケット袋は縫代を 1.5 cm 程度広めにとり、裏なし及び、半裏等で袋が見えるものは地縫い返し飾縫い、インターロック縫い、又はこれに準じた方法とします。 〔口布〕 裁目二つ折縫い、またはオーバーロックかがりとしませす。 〔向当布〕 巾 3.5 cm 以上とし、裁目でないこととしませす。
裏	キセをとり、背裏が一枚どりの場合はキセに準じたゆとりを付けませす。

b. パンツ、スラックス

区分	基 準
ボタン付	根巻は 3 回以上とします。
柄合わせ	〔前身ごろ・後身ごろ〕左右を合わせます。 寝衣類は不要とします。 〔脇〕ひざ部を合わせます。 寝衣類は不要とします。
芯	特殊なデザインを除き、ウエストベルト部、前立、ポケット口等に入れます。
縫 代	1 cm 以上（インターロック縫いで特に認められるものについては除きます。） 但し、巻伏縫いについては、巻はずれないように広めにとります。
尻縫い	割縫いについては、二重縫いとします。 但し、太糸 30 番程度の太さ、又は同等の強さのものの一条縫い、及び二重環縫いは二重縫いとみなします。
裁目かがり	脇、内股、尻、ファスナあき等の裁目はオーバーロックかがりとします。
ポケット	〔口布〕巾 3 cm 以上、裁目は二つ折縫い、又はオーバーロックかがりとします。 〔向当布〕巾 4 cm 以上、裁目は二つ折縫い、又はオーバーロックかがりとします。 〔袋〕地縫返し飾縫い、インターロック縫い、又はこれに準じた方法とします。 但し、裏付で袋が見えないもの、アウトポケットのものはこの限りで有りません。
内 股	割縫いの場合は、内股中央まで二重縫いとします。 但し、太糸 30 番程度の太さ、又は同等の強さのものの一条縫い、及び二重環縫いは二重縫いとみなします。
門	ファスナあき下部、ポケット口両端及びベルト通しに入れます。 但し、切りポケットで脇部にハサミ込縫いするもの及び外観を損なう恐れのあるものについては裏側、又は縫代側より返しミシンをすることは可とします。
と じ	裏地を使用する場合、脇縫い又は内股縫いの、膝より下に入れます。
裾	ハーフ仕上げのものは裁目オーバーロックかがりとし、裾仕上げでピリ付のないこととします。
ファスナ付	二条縫いで縫着します。
シック	割縫いの場合、シックを付けます。
小 股	小股合わせのずれ及び小股のピリやつれののないこととします。
ウエスト・ベルト	十分な縫代をとります。

c. スカート

区分	基 準
ボタン付	根巻 3 回以上とします。
門	ファスナあき下部、ポケット口両端、スリットあき止まり、及びベルト通しに入れます。 但し、切りポケットで脇部にハサミ込縫いするもの及び外観を損なう恐れのあるものは裏側、または縫代側より返しミシンをすることは可とします。
芯	ウエスト部に入れます。 穴かがり個所に穴芯を入れます。
柄合わせ	前後身ごろを合わせます。（特殊なデザインのものを除く）
縫 代	〔脇〕 1.5 cm 以上。 インターロックの場合は、1.0 cm 以上。 〔前後中心〕オーバーロックで特に認められるものについては、1.3 cm 以上。
折 代	〔裾〕 4～ 5 cm。 但し、特殊生地は除きます。
裁目かがり	表裏地とも縫代裁目は裁目かがりをします。 表生地のほつれにくい生地を除きます。
と じ	〔裏付〕両サイドに入れます。 但し、特殊デザイン及び裾回りの広いもので着用に支障をきたすものについては省略を可とします。
ファスナ付	二条縫いで縫着します。 裏付でまつり付を行うものはこの限りではありません。

d. ワンピース・ジャンパースカート

ボタン付	根巻 3 回以上とします。
肩	伸びやすいニット生地の場合はテープ等により補強縫いします。
衿	左右均等に仕上げ、柄を合わせます。 衿付部の身ごろ側を伸ばさないように縫着します。
袖 芯	〔長袖〕 巾 4 cm 程度のスレーキ、または同程度の品質のものを入れます。 〔カフス〕 同巾の芯を入れます。 特殊デザイン・特殊生地で外観及び素材の風合いを損なうものは除外します。
門	ファスナあき下部、ポケット口両端、スリットのあき止まり及びベルト通しに入れます。 但し、ポケット口等でコの字型、又は三角形に縫う場合は門とみなします。 切りポケット等で脇部にハサミ込縫いするもの及び外観を損なう恐れのあるものについては裏側、または縫代側より返しミシンをすることは可とします。
まつり	〔袖裏付〕 袖付のイセの配分を考慮してまつり付けます。 但し、ミシン縫付の場合は除きます。 〔その他〕 中が見えない程度に丁寧にまつり付けます。
と じ	〔衿とじ〕 衿みつ部に細かく入れます。 〔袖とじ〕 内袖の縫目につれ、及びねじれのないように入れます。 〔袖付とじ〕 袖付とじは袖付部に入れるか、ミシンで行う場合は肩先及び脇下に入れます。 〔脇とじ〕 総裏の場合、脇縫い部に入れます。 ウエスト切替のあるデザイン及びスカートの省略は可とします。 〔裏付〕 両サイドに入れます。但し、特殊デザイン、及び裾回りの広いもので着用に支障をきたすものについては省略を可とします。
柄合せ 特殊なデザインを除く	〔衿、背〕 左右均等に合わせます。 〔前身ごろ〕 上前、下前を合わせます。 〔袖〕 左右袖及びカフスは均等に合わせます。 〔天蓋、ポケット〕 身ごろに合わせます。
折代袖口	裏 付 4 cm を標準とします。 裏なしの場合 長袖 3 cm 以上 半袖 2.5 cm 以上 ホームウェアの場合 2.5 cm 以上
縫 代	〔袖口裏〕 2 cm 以上。 〔身ごろ裾〕 裏付、裏なし共 4 cm 以上。 フレアー、プリーツ仕立のもの 3 cm 以上。 ホームウェア 3 cm 以上。 但し、特殊なもので特に認められたものは、インターロック縫いで可とします。 地の目の粗い生地で滑脱しやすいものは十分な縫代をとります。
見返し	左右同一巾に仕上げます。
ポケット	〔口布〕 裁目二つ折縫い、またはオーバーロックかがりとします。 〔向当布〕 向当布の寸法は巾 3.5 cm 以上とします。 〔袋〕 アウトポケットの場合、着用によりつれの生じないようゆとりをつけて縫着します。 切りポケット袋は縫代を 1.5 cm 程度広めにとります。 裏なしと、半裏等で袋が見えるものは地縫返し飾縫い、インターロック縫い、又はこれに準じた方法とします。
ダーツ	左右均等に入れ、ダーツ縫い止まりはダーツ印まで正確に縫製し、ダーツ処理を完全に行います。 エクボの生じないこととします。
フリル	共フリルの端は三つ巻縫い、千鳥縫い、又はこれに準じた方法とし、生地耳の使用は不可とします。
パイピング	十分な縫代をとり、つれの生じないように縫着します。
裁目かがり	表裏地とも縫代裁目は裁目かがりをします。但し、表生地のほつれにくい生地は除きます。 スカート部の裏生地はスカートの裾から半分程度を裁目かがりとします。
裏	〔背・脇〕 背裏、又は裏付のある場合、つれの生じないようゆとりを付けます。

e. 寝衣類については a、b、d を準用します。

5. ランジェリー・ファンデーション・肌着・靴下の検査項目と判定基準

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
耐 光	JIS L 0842 第3露光法	変退色 3級以上	・ランジェリー・ファンデーション・肌着・靴下類は検査除外。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2号 またはA-1号	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・水洗い可の商品は必須。 ・特例材料①は汚染 2-3級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 4級以上。 ・毛、絹が70%以上混用された生地は、汚染 2-3級以上。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・特例材料①はデメリット表示を条件に変退色 3級、汚染 2級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4級以上。 ・毛、絹が70%以上混用された生地は、デメリット表示を条件に変退色 3級、汚染 2-3級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 II形	乾 燥 3-4級以上 湿 潤 2-3級以上	・特例材料①はデメリット表示を条件に乾燥 3級、湿潤 1-2級以上。 ・特例材料②・③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3級、湿潤 2級以上。 ・特例材料③は合皮に色落し易い性質を下札と洗濯ラベルの両方にデメリット表示します。（靴下は除く） ・特例材料を除く濃色はデメリット表示を条件に湿潤 2級以上。 ・デメリット表示は洗濯ラベルの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。 <u>乾燥 3級の場合、下札でもデメリット表示をします。</u> ・摩擦と合皮に対するデメリット表示を同時に記載する場合、摩擦の表示を先に記載します。 ・淡色は検査除外。 ・表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須とします。（ベロア・Wフェイス・ボンディング・ピグメント加工等）
○ 水	JIS L 0846	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・特例材料①・②はデメリット表示を条件に変退色 3級、汚染 2級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4級以上。 ・毛、絹が70%以上混用された商品は、汚染 2-3級以上。
△ ドライクリーニング	JIS L 0860	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・621、611表示の商品は必須。 ・合皮及びコーティング加工生地は、B-1法で検査実施。 ・異色濃淡の組合わせは汚染 4級以上。
窒素酸化物	JIS L 0855 弱試験	変退色 4級以上	・アセテート混、トリアセテート混に適用。
汗耐光	JIS L 0888 B法	変退色 3級以上	・セルロース系繊維の混用率が50%以上の商品は3-4級以上。
ホットプレスング	JIS L 0850 A2号 湿潤弱試験	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・合皮及びコーティング加工生地に適用。
昇 華	JIS L 0854	変退色 4級以上 汚 染 3-4級以上	・ポリエステル混に適用。

*付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

- a. 肌着、タイツ、スパッツのポリエステル混素材で濃色箇所がある商品は、製品検査時に製品を2点試験します。1点は製品検査、もう1点は濃色箇所の洗濯（汚染）と摩擦（乾燥）の染色堅牢度を試験します。
（濃色が複数ある場合、試験の優先順位は①「黒」→②「赤」→③「それ以外の色」とします）
- b. 商品本体を構成する主材料を検査します。白、生成は染色堅牢度検査を除外します。

- c. ドライクリーニング検査未実施でもドライクリーニング表示省略可とします。
- d. 総柄プリントの商品は、プリントをした状態で染色堅牢度検査を実施します。
- e. 部分プリントの商品で移染事故の恐れがある商品は、商品部または商品管理部が指定した場合に、プリントをした状態で全色、染色堅牢度の摩擦検査を実施します。
- f. 付属材料の検査部位は下記ア．イ．を参照します。

(材料の大きさにより検査適用項目が異なります。)



洗濯(洗濯不可の場合、水を実施)、摩擦及びドライクリーニング(ドライ表示の場合のみ)について染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。

ファーは洗濯(洗濯可の場合のみ)、汗、摩擦、ドライクリーニング(ドライ表示の場合のみ)について、染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。

ア．ショーツ・ガードル



イ．ブラジャー



- g. 生地検査で f の検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。

h. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4.1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
外 観	品質規程	異常のないこと	・着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・布目曲がりがなく、柄・プリント等、外観を損なわないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品品質表示法	適正なこと	・全繊維商品に適用。 ・家庭用品品質表示法対象外商品は総合判定より除外とする。（その旨を備考欄に記載）
取扱い表示			・ JIS L 0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・全商品に必須。
原産国表示	不当景品類 及び不当表示防止法		・全商品に必須。 原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体への表示は必須、下札（パッケージ）は任意。 ただし靴下やストラップ等アクセサリ、及び狭小面積の肌着は、商品本体への表示は不要、下札（パッケージ）は任意。 ・製品検査報告書の総合判定より除外。
サイズ表示	JIS または 品質規程による		・家庭用品品質表示法対象外商品は総合判定より除外とする。（その旨を備考欄に記載） ・下記「a. しまむら グループで取扱うサイズ表示基準」記載アイテムは下記で統一。 記載の無いものは JIS に準ずる。 ・売場に合わせたサイズ表示とします。

a. **しまむら**グループで取扱うサイズ表示基準

ア. 婦人肌着のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
バスト	72～80	79～87	86～94	93～101	100～108	107～115	114～122	121～129
ヒップ	82～90	87～95	92～100	97～105	102～110	107～115	112～120	117～125
身長	154～162							
ウエスト	58～64	64～70	69～77	77～ 85	85～ 93	93～101	101～109	109～117

イ. 紳士肌着のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
チェスト	80～88	88～96	96～104	104～112	108～116	112～120	116～124
身長	155～165	165～175	175～185				
ウエスト	68～76	76～84	84～94	94～104	98～108	104～114	110～120

ウ. 少年用肌着のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

	100	110	120	130	140	150	160	170
身長	95～105	105～115	115～125	125～135	135～145	145～155	155～165	165～175
胸囲	49～55	53～59	57～63	61～67	65～72	70～78	76～84	82～90
胴囲	47～53	49～55	51～57	53～59	54～62	58～66	62～70	66～74

エ. 少女用肌着のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

	100	110	120	130	140	150	160	165
身長	95～105	105～115	115～125	125～135	135～145	145～155	155～165	160～170
胸囲	49～55	53～59	57～63	61～67	64～72	70～78	76～84	79～87
胴囲	45～51	47～53	49～55	51～57	53～59	56～63	58～66	60～68
腰囲	55～61	58～66	62～70	66～74	70～78	76～84	82～90	85～93

オ. ベビー用肌着のサイズ表示（単位 身長cm、体重kg）

	50	60	70	80	90	95	100
身長	50	60	70	80	90	95	100
体重	3	6	9	11	13	14	16

カ. フィット性を必要とせず、着用サイズの範囲が広く JIS に当てはまらないサイズ表示

・婦人上衣類（範囲表示、単位cm）

	S～M	M～L	LL～3L
バスト	72～87	79～94	93～108
身長	154～162		

・婦人下衣類（範囲表示、単位cm）

	S～M	M～L	LL～3L
ウエスト	58～70	64～77	77～93

・紳士上衣類（範囲表示、単位cm）

	S～M	M～L	L～LL
チェスト	80～96	88～104	96～112
身長	155～175	165～185	175～185

・紳士下衣類（範囲表示、単位cm）

	S～M	M～L	L～LL
ウエスト	68～84	76～94	84～104

・ベビー（範囲表示、単位 身長cm、体重kg）

	50～60	50～70	60～70	70～80	80～90	80～95
身長	50～60	50～70	60～70	70～80	80～90	80～95
体重	3～6	3～9	6～9	9～11	11～13	11～14

キ. 補正力の小さいブラジャー類のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
バスト	72～80	79～87	86～94	93～101	100～108	107～115	114～122	121～129
アンダーバスト	60～70	65～75	70～80	75～85	80～90	85～95	90～100	95～105

ク. 補正力の小さいガードル類のサイズ表示（範囲表示、単位cm）

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ヒップ	82～90	87～95	92～100	97～105	102～110	107～115	112～120	117～125
ウエスト	58～64	64～70	69～77	77～85	85～93	93～101	101～109	109～117

ケ. マタニティインナーのサイズ表示

表示部位は JIS L 4005-2023「成人女子用」とし、呼び方と範囲は下記とします。

腹囲は区分線に追加表示（任意表示）できます。

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
バスト	79～87	86～94	93～101	100～108	107～115	114～122	121～129
ヒップ	82～96	87～101	92～106	97～111	102～116	107～121	112～126
腹囲	73～94	81～102	89～110	97～118	105～126	113～134	121～142

	MP～LP	MT～LT	M～L	L～LL	LL～3L	3L～4L	4L～5L
バスト	86～101	86～101	86～101	93～108	100～115	107～122	114～129
ヒップ	87～106	87～106	87～106	92～111	97～116	102～121	107～126
腹 囲	81～110	81～110	81～110	89～118	97～126	105～134	113～142

コ. タイツ・ストッキング・スパッツ・カルゾンパンツ・レギンス・トレンカ類のサイズ表示

・婦人

ストレッチ性がなく着用範囲の狭い商品

	SS	S	M	L	LL	3L
ヒップ	75～83	80～88	85～93	90～98	95～103	100～108
身長	140～150	145～155	150～160	155～165	160～170	165～175

	J _S	JJ _S	J _M	JJ _M	J _L	JJ _L	J _{LL}	JJ _{LL}
ヒップ	95～113	105～128	95～113	105～128	95～113	105～128	95～113	105～128
身長	145～155		150～160		155～165		160～170	

ストレッチ性が有り着用範囲の広い商品

	SS～S	S～M	M～L	S～L	L～LL	LL～3L
ヒップ	75～88	80～93	85～98	80～98	90～103	95～108
身長	140～155	145～160	150～165	145～165	155～170	160～175

	J _{S～M}	JJ _{S～M}	J _{M～L}	JJ _{M～L}	J _{S～L}	JJ _{S～L}
ヒップ	95～113	105～128	95～113	105～128	95～113	105～128
身長	145～160		150～165		145～165	

・紳士

ストレッチ性が無く着用範囲の狭い商品

	S	M	L	LL	3L
ウエスト	68～76	76～84	84～94	94～104	104～114
身長	155～165	165～175	175～185		185～195

ストレッチ性が有り着用範囲の広い商品

	S～M	M～L	S～L	L～LL	LL～3L
ウエスト	68～84	76～94	68～94	84～104	94～114
身長	155～175	165～185	155～185	175～185	175～195

b. プルオーバー商品のネック及び裾の機能寸法（伸び寸の目安）

サイズ	ベビー			子供			婦人			紳士	
	～60	～80	～100	～110	～140	150～	ティーンズ*	その他	3L～	～LL	3L～
ネック伸び寸	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
裾伸び寸	75 cm	75 cm	76 cm	80 cm	90 cm	100 cm	100 cm	110 cm	125 cm	120 cm	135 cm

伸び寸法は、ウエストサイズの 1.5 倍以上を適正とします。

③耐洗濯性及び耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性（検査項目は全て必須）

検査項目		検査方法	判定基準	備 考
外 観		JIS L 1930 及び商業ク リーニング	異常のないこと	・丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製			〃	
染色堅牢度			4 級以上	・蛍光増白剤での変退色は、その旨明記します。
ブリード			目立たないこと	・ 4- 5 級以上。
斜 行			7%以下	・スリット、前割れ、縦方向の柄がある場合は 5%以下。
寸法変化率	織 物		水洗い吊干し-5～+3%・タンブル-5～0% 水洗い平干し 〃 ・ドライタンブル-3～0%	・クレープ、楊柳等、巾方向に回復力のある織地の巾方向は-15～0%。
	編 物		水洗い（乾燥方法を問わず）-10～+3% ドライタンブル- 3～0%	・デザインショーツ、ファデーション、靴下、ストッキング、タイツは検査除外。
パッカリング		AATCC88B	3 級以上	

- a. 洗濯方法は商品の取扱い表示（洗い方番号）に基づいた方法とし、乾燥方法は低温タンブル乾燥とします。
但し、不適当な取扱い表示、過保護表示等については適正な表示を指導し改めて洗濯します。
- b. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンブル乾燥性、耐ドライクリーニング性、耐ウェットクリーニング性
【405-30～33】

④洗濯ラベル【405-33～34】

6. 靴の検査項目と判定基準

革靴、合成皮革靴、人工皮革靴、布製靴、スポーツシューズ、長靴、サンダルに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号、又はA-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・洗濯可能な表示のある布製靴・スポーツシューズは必須。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○摩 擦	JIS L 0849 II 形	内側（足に当たる箇所） 乾 燥 4 級以上 湿 潤 2-3 級以上 外側 乾 燥 3-4 級以上	・特例材料①・②・④はデメリット表示を条件に内側 乾燥 3 級、湿潤 2 級以上、外側 乾燥 3 級以上。 ・特例材料③は乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・デメリット表示は付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。
△ 水	JIS L 0846	内側（足に当たる箇所） 汚 染 3 級以上	・内側（足に当たる箇所）は必須。

- a. 商品本体を構成する主材料及び内側（足に当たる箇所）を検査します。
- b. 付属材料は摩擦について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
ファーは洗濯（洗濯可の場合のみ）、摩擦について、染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
- c. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
表底の摩耗性	JIS K 6264 アクロン形摩耗試験 接触角度 10° 押圧荷 44.1 N 摩耗回数 1,000 回	摩耗容積 一般底 1.0 cm 3 以下 発泡底 1.5 cm 3 以下	・皮底は検査除外。
	JIS K 6264 ウリアス式 研磨紙 AA240	摩擦容積 ゴム底 670 cm 3/kwh 以下 合成樹脂底 400 cm 3/kwh 以下	・アクロン形摩耗試験が出来ない 商品に適用。

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・左右の柄、毛並み・方向性をあわせませす。 ・着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
甲皮材料	家庭用品品質表示法 （雑貨工業品 品質表示規程）	適正なこと	・合成皮革は必須。
底材材料			
取扱上の注意			
表示者名			
原産国表示	不当景品類 及び不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体への表示は必須、下札（パッケージ）は任意。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・c m表示またはM、Lなどの呼び方表示とする。

③耐洗濯性

a. ウォッシュャブル（「家庭で洗える」・「洗濯機で洗える」）の表示をする商品。

ア. 繰返し洗濯回数は取扱い絵表示の洗濯方法に従い、5回とします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	取扱い絵表示に基づく 洗濯方法	異常のないこと	足長、足口に変化が無い事。（±0.5 cm以内）
縫 製			
染色堅牢度		4 級以上	・蛍光増白剤での変退色は、その旨明記します。
ブリード		目立たないこと	・ 4- 5 級以上。

④物性検査（△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△甲バンドの 引抜強度	JIS L 1096 準用 試料を水平に取付け、バンドを引張速度 100 mm/min で引っ張る	婦人・子供 前甲バンド = 450N バック・ネックバンド = 200N 前ハナオ = 200N 後ハナオ = 450N 紳士 前甲バンド = 600N バック・ネックバンド = 300N 前ハナオ = 300N 後ハナオ = 450N ビーチサンダル 前ハナオ = 100N 後ハナオ = 200N	・甲バンドやハナオの付いたサンダルは必須。（ビーチサンダル、シャワーサンダルは適用） ・ベルト本体がスナップボタンや面ファスナでつながり、開閉出来る商品は検査除外。 ・検査結果に破断時の試料の状態を記録する。
△表底剥離 強さ	JIS T 8101	紳士 = 平均 120N 以上 最低 80N 以上 婦人・子供 = 平均 80N 以上 最低 50N 以上 外観上、部分的に剥離やうき等がないこと 爪先、踵は人の手で開かない強度を持っていること	・乳幼児用を除く、セメント製法の商品は必須。 ・片足のみ検査実施。
甲材の 引裂強度	JIS K 6550	皮革・人工皮革・合成皮革 = 25 N/mm 以上 羊皮・ペロア・スウェット = 15 N/mm 以上	・甲材が皮革・人工皮革・合成皮革の商品に適用。
甲材の 破裂強度	JIS K 6328 (1999)	下記以外 = 985 kPa 以上 一般布で表起毛品 = 690 kPa 以上 合成樹脂引布でストレッチ = 495kPa 以上	・甲材が一般布・合成樹脂引布の商品に適用。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
甲材の屈曲性	JIS K 6545	常温(20± 2℃)・低温(-10± 2℃) 皮 革 (2 万回) = 4 級以上 人工皮革 (10 万回) = 4 級以上 (5 千回) = 3 級以上 合成皮革 (5 万回) = 4 級以上 (5 千回) = 3 級以上	・甲材が皮革・人工皮革・合成皮革の商品に適用。
表底の屈曲性	ASTMD 1052 ロス式屈曲試験機	5 万回で亀裂、折損がないこと	・商品を試験片として適用。
防水性	表示値の時間プラス 1 時間で防水試験を実施。(浸水水位がフェザーラインを上回っている事。)	・漏れの無い事 ・形態変化が無い事	・完全防水ではない旨を表示 ・4 cm以上の浸水位と、4 時間以上の試験時間を表示「○cm、○時間」
	開口部から空気を注入し、9.81kPa±1.96kPa の内圧をかけ、水に開口部 5cm 下まで浸漬し、空気の漏れの有無を調べる。	空気漏れがない場合、水漏れがないと判断	・長靴に適用。
防滑性	ISO 13287 靴底の滑り抵抗試験	摩擦係数 湿潤 0.40 以上	・「滑りにくい」「防滑」を表示する商品に適用。 ・「滑らない」と断定した表現はせず、「濡れたマンホールの上やタイルの上など路面状況によっては滑ります」という内容のデメリットタグを表示すること。
ヒールの取付強度	JIS L 1096 準用 ヒール接地部より上方10mmの所の引張強さを測定	300N 以上	・ヒールの高さが 4.5 cm以上の商品に適用。
ヒールの衝撃強度	ヒール接地部より上方10mmの所の衝撃破壊エネルギーを測定	15.7J 以上	

7. 傘の検査項目と判定基準（雨傘、晴雨兼用傘、日傘に適用）

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△耐 光	JIS L 0842 第3 露光法	変退色 3 級以上	・晴雨兼用傘、日傘は必須。 ・淡色はデメリット表示を条件に 2 級以上。
△摩 擦	JIS L 0849 II 形	乾 燥 3-4 級以上 湿 潤 2-3 級以上	・雨傘、晴雨兼用傘は必須。 ・日傘は乾燥のみ必須。
△ 水	JIS L 0846	変退色 4 級以上 汚 染 3-4 級以上	・雨傘、晴雨兼用傘は必須。

a. 商品本体を構成する主材料を検査します。 白、生成、ビニールフィルムは染色堅牢度検査を除外とします。
尚、白を含む生地の白部分の耐光は判定から除外します。

b. 付属材料は検査を不要とします。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

2) 製品検査

①外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品品質表示法 (雑貨工業品 品質表示規程)	適正なこと	・全商品に必須。 ・傘生地組成を表示。 家庭用品品質表示法の 繊維の指定用語を使用する。
親骨の長さ			・全商品に必須。 ・折傘は伸ばした状態を表示する。
取扱上の注意			・ジャンプ式の折傘は「傘の開閉時及びシャフトの伸縮 時には、顔や体から離して使用する旨」を明記する。 ・洋傘は「使用方法に関する注意事項」を明記する ・遮蔽機能がある場合は、その旨本体に表示する。
表示者名			・全商品に必須。
原産国表示	不当景品類及び 不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または消費者にと って紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体または下札（パッケージ） どちらかに表示 を必須。 ・製品検査の総合判定より除外。

③洗濯ラベル【405-33～34】

④物性（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○操作性・耐久性	JIS S 4020 (1994)	操作が円滑にでき、かつ親骨とダボ、ダボと受骨の緩み、破損、 中棒の変形、折れ、手元または飾り手元のがたつき、外れ、傘生 地のほつれ、破れ等各部に使用上支障となる異状がないこと	
○傘骨の強度	回転トルク式検査機により把 手を 1 分間に 40 回、180 度正 方向、逆方向に回転させます	長傘 100 回 折 2 段 40 回 折 3 段以上 20 回	・亀裂、破損、がた、変形が ないこと
△耐漏水性	JIS S 4020 (1994)	傘の内部に伝水がないこと、また水 滴が 15 滴以下であること	・雨傘、晴雨兼用傘は必須。
△中棒の曲げ強度	JIS S 4020 (1994) 一般傘荷重 1.5 Kg 学童傘荷重 2.0 Kg	残留のたわみ 全長の 1/10 以下 各部に異状がないこと	・長傘は必須。 ・下はじきの溝が横向きの状 態で手元を固定します。
△中棒の 引っ張り強度	中棒接合部の抜け方向に 343.2 N の静加重を加え、1 分 間保持する	中棒に緩み、抜けがないこと	・折傘は必須。

- a. 操作性・耐久性検査と傘骨の強度検査、中骨の曲げ強度、中骨の引っ張り強度検査は、同一の傘骨を使用することを条件に代表 1 点での検査を可とします。

8. 帽子の検査項目と判定基準

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○耐 光	JIS L 0842 第3 露光法	変退色 3級以上	・ 特例材料②はデメリット表示を条件に 2 級以上。 ・ 淡色はデメリット表示を条件に 2 級以上。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・ 水洗い可の商品は必須。 ・ 特例材料①は、汚染 2-3 級以上。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された生地は汚染 2-3 級以上。 ・ 蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・ 特例材料①はデメリット表示することを条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・ 特例材料②はデメリット表示することを条件に変退色 3 級、汚染 1-2 級以上。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥 3-4 級以上 湿潤 2-3 級以上	・ 特例材料①はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 1-2 級以上。 ・ 特例材料②・③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・ 特例材料を除く濃色はデメリット表示を条件に湿潤 2 級以上。 ・ <u>デメリット表示は洗濯ラベルの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u> <u>乾燥 3 級の場合、下札でもデメリット表示をします。</u>
△ 水	JIS L 0846	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・ 水洗い、ドライクリーニングが共に不可の商品は必須。 ・ 特例材料①・②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。
△ ドライクリーニング	JIS L 0860	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・ 621・611 表示、ドライクリーニング表示省略の商品は必須。 ・ 合成皮革及びコーティング加工生地は B-1 法で検査実施。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。
汗耐光	JIS L 0888 B 法	変退色 3級以上	・ セルロース系繊維の混用率が 50%以上の商品は 3-4 級以上。

* 付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

a. 商品本体を構成する主素材を検査します。

白、生成は染色堅牢度検査を除外します。 尚、白を含む生地の白部分の耐光及び汗は判定から除外します。

b. 付属材料は、洗濯（洗濯不可の場合、水を実施）及びドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。（すべりは検査除外）

ファーは洗濯（洗濯可の場合のみ）汗及びドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について、染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。

c. 生地検査で b の検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。

d. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・面ファスナを使用する場合は、フック面が肌や髪に毛に触れない箇所に縫着すること。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品品質表示法	適正なこと	・全繊維商品に適用。
取扱い表示			・ JIS L0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・全商品に必須。
取扱上の注意			
原産国表示	不当景品類 及び不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体または下札（パッケージ）どちらかに表示を必須。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・ cm表示を用いること。

③耐洗濯性及び耐ドライクリーニング性、耐ウェットクリーニング性（洗濯可能な商品は必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	JIS L 1930 及び商業ク リーニング	異常のないこと	・丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製		〃	
染色堅牢度		4 級以上	・蛍光増白剤の変退色は、その旨を明記します。
ブリード		目立たないこと	・4- 5 級以上。
寸法 変 化 率	織 物	水洗い吊干し・平干し - 3～+ 3% ドライタンプル - 3～ 0%	
	編 物	水洗い吊干し・平干し - 5～+ 3% ドライタンプル - 3～ 0%	
パッカリング	AATCC88B	3 級以上	

a. 洗濯・乾燥方法は商品の取扱い表示（洗い方・干し方番号）または洗い方（取扱方法）に基づいた方法とします。表示がない場合は、C4M 法で吊り干しとします。

但し、不適当な取扱い表示、過保護表示等については適正な表示を指導し改めて洗濯します。

b. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンプル乾燥性、耐ドライクリーニング性、耐ウェットクリーニング性

【405-30～33】

④洗濯ラベル 【405-33～34】

9. バッグ類の検査項目と判定基準

バッグ、ポーチ、財布、キャリーバッグ、保冷バッグに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
耐 光	JIS L 0842 第 3 露光法	変退色 3 級以上	・ 特例材料②はデメリット表示を条件に 2 級以上。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 水洗い可の商品は必須。 ・ 特例材料①は汚染 2-3 級以上。 ・ 異色濃淡の組み合わせは、汚染 4 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。 ・ 蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○摩 擦	JIS L 0849Ⅱ形	乾 燥 3-4 級以上 湿 潤 2-3 級以上	・ 特例材料①はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 1-2 級以上。 ・ 特例材料②は天然皮革を除き、デメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 1-2 級以上。 ・ 特例材料③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 1-2 級以上。 ・ 天然皮革はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・ <u>デメリット表示は洗濯ラベルの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u>
	綿添付白布で 10 回擦り、 目視で確認。	側面（コバ） 乾 燥 3 級以上	・ 全色検査必須。 ・ 総合判定から除外。
○ 水	JIS L 0846	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 内容物と接触する箇所に適用。 ・ 特例材料②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された商品は、汚染 2-3 級以上。
昇 華	しまむら 法	汚 染 4 級以上	・ 濃色の繊維生地に淡色のプリントをした商品に適用。 ・ 商品にプリントをした状態で実施し、プリント部の汚染を判定。 ・ プリントに点状の汚染が発生した場合は点状部分を判定。

*付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

- 商品本体を構成する主材料を検査します。（把手、肩ヒモ等、体に接触する部分を含む）
白、生成は染色堅牢度検査を除外します。
- 付属材料は洗濯（洗濯不可の場合、水を実施）、摩擦について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
ファーは洗濯（洗濯可の場合のみ）摩擦について染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
- 総柄プリントの商品は、プリントを行った状態で染色堅牢度検査を実施します。
- 部分プリントの商品で移染事故の恐れがある商品は、商品部または商品管理部が指定した場合に、プリントをした状態で全色、染色堅牢度の摩擦検査を実施します。
- 昇華試験（**しまむら**法）の試験方法
 - 「JIS L 0854 昇華に対する染色堅牢度試験方法」に準じます。
 - 試験温度と試験時間は「120℃ 60分」とします。
- 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品品質表示法 (雑貨工業品品質表示規程)	適正なこと	・全商品に必須。
取扱上の注意			
表示者名			
原産国表示	不当景品類及び不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体への表示は必須、下札（パッケージ）は任意。 ただし財布やカードケース等本体の面積が狭小商品は、商品本体への表示は不要、下札（パッケージ）は必須。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・表示は任意。 表示する場合は外寸「横約○cm×高さ約○cm×マチ幅○cm」と表示。 図を使用しても可。 幅が調整可能な物は最小と最大を範囲で表示。 ・0.5 cm刻みで表示。

③耐洗濯性（洗濯可能な商品は必須）

検査項目		検査方法	判定基準	備 考
外 観		JIS L 1930	異常のないこと	丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製				
染色堅牢度			4 級以上	蛍光増白剤での変退色は、その旨を明記します。
ブ リ ード			目立たないこと	4- 5 級以上。
斜 行			7%以下	スリット、前割れ、縦方向の柄がある場合は 5%以下。
寸法変化率	織 物		水洗い吊干し-5～+3%・タンブル-5～0% 水洗い平干し "	
	編 物		水洗い吊干し-6～+3%・タンブル-8～0% 水洗い平干し "	

a. 洗濯・乾燥方法は商品の取扱い表示（洗い方・干し方番号）または洗い方（取扱方法）に基づいた方法とします。表示がない場合は、C4M 法で吊り干しとします。

但し、不適当な取扱い表示、過保護表示等については適正な表示を指導し改めて洗濯します。

b. 繰返しによる耐洗濯性【405-30～33】

④洗濯ラベル【405-33～34】

⑤物性検査（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○把手取付 強度	JIS L 1096 定速伸長形 引張速度 10cm/min	容積 = 20 ℓ未満は (容積×1.0×9.8066) N 以上 容積 = 20 ℓ以上は 300 N 以上	・把手及びショルダーのある商品は必須。 ・キャリーバッグは除外。 ・使用時に力がかかる方向及び逆方向をそれぞれの検査を実施。 ・把手、肩ヒモの種類毎に実施。 (ジョイント、フックを含む) ・把手が本体と一体になっている形状のものは検査除外。
△縫目強度	JIS L 1093 A-1 法 縫目水平法	147 N 以上 縫い外れの無いこと	・容積 5 ℓ以上の商品の底縫い部に必須。
△生地 の引裂強度	JIS L 1096 D 法ベンジラム法	天然皮革・合成皮革 人工皮革・布 全て 15N 以上	・容積=20 ℓ以上の商品は必須。
△キャスター の走行性	規定の錘を入れ、時速 5 km で 30 分間走行する。 2 輪は傾斜角 50 度で実施。	20 ℓ未満 10 kg 20～70 ℓ未満 20 kg 70 ℓ以上 30 kg	・キャリーバッグは必須。
△落下強度	規定の錘を入れ、底が床から 1m 離れた高さから下向きに コンクリートの床面に落下させる。	20 ℓ未満 10 kg 20～75 ℓ未満 20 kg 75 ℓ以上 30 kg	・キャリーバッグは必須。 ・試験後の商品が繰返しの使用に機能 面で差し障りが無いこと
△キャスター の耐衝撃性	規定の錘を入れ、10 mm の段 差のある直径 20 mm のドラム 上で 50 回/分の速度で 1 時 間回転させる。 2 輪は傾斜角 50 度で実施。	・ハード製 中側長辺 60 cm 未満 15 kg 60 cm 以上 20 kg ・ソフト製 中側長辺 55 cm 未満 10 kg 55 cm 以上 15 kg	・キャリーバッグは必須。 ・車輪部分に破損、外れ及び使用上支障 のある変形がないこと
△保冷性	2L の 2 本のペットボトルに 水を入れ、水温が 5℃になる まで冷やす。 試験試料に冷やしたペット ボトル 1 本を入れ、もう 1 本 はブランクとする。 これらを 35℃の環境下に設 定した恒温機の中に入れ、 それぞれのペットボトル内 部の水温を計測。	試料に入れたペットボト ルの水温とブランクの 180 分後の水温差 10℃以上	・保冷バッグは必須。 ・2L のペットボトルが試料に入らない 場合、試料に入る最大容量のペット ボトルを使用。

10. ランドセルの検査基準と判定基準

合成皮革のランドセルに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○耐 光	JIS L 0842 第 3 露光法	変退色 3 級以上	・冠（かぶせ）、背当て、側面、肩ベルト（外側）に適用。
○摩 擦	JIS L 0849 II 形	乾 燥 3-4 級以上 湿 潤 2-3 級以上	・冠（かぶせ）、背当て、側面、肩ベルト（外側）に適用。
○ 水	JIS L 0846	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・内側、冠裏等、内容物と接触する箇所適用。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・背当、肩ベルト（内側）等、体に接触する箇所に適用。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

商品管理部が、PB・JB（検査対象ブランド）商品検査で表示内容を確認する事を条件に、検査機関での製品検査を免除します。

①外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品品質表示法 (雑貨工業品 品質表示規程)	適正なこと	・全商品に必須 本体、冠（かぶせ）裏、背裏、肩紐を表示。
取扱上の注意			・全商品に必須。 お手入れ方法、保管方法を表示。
表示者名			・全商品に必須
原産国表示	不当景品類及び 不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
重量	品質規程		・「約○g」と表示。 注釈として「ランドセル本体のみの重さです。 商品により多少の誤差があります。」と表示します。
品番表示			・商品本体、または下札（パッケージ）のどちらかに表示を必須。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・外寸「横約○cm×高さ約○cm×マチ幅○cm」と表示。 図を使用しても可。 幅が調整可能な物は最小と最大を範囲で表示。 ・0.5 cm刻みで表示

③物性検査（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○把手取付 強度	JIS L 1096 定速伸長形 引張速度 10cm/min	容積 = 20 ㊞未満は (容積×1.0×9.8066) N 以上 容積 = 20 ㊞以上は 300 N 以上	・把手部分を実施。
○錠前強度 (作動性)	開閉動作を 2,000 回繰り返す。	異常がないこと	・外観上で確認。
○背カン強度 (作動性)	左右動作を 2,000 回繰り返す。	異常がないこと	・外観上で確認。
○背カン取付 強さ	製品本体を固定して、ベルトと本体を上 下に引張る。 ・引張試験機使用 ・引張速度：100 mm/min	500N 以上	

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○Y ベロ 取付強さ	製品本体を固定して、Y ベロと本体を上下に引張る。 ・引張試験機使用 ・引張速度：100 mm/min	330N 以上	
○安全 ナスカン 取付強さ	製品本体を上下逆さに固定して、ナスカンと本体を上下に引張る。 ・引張試験機使用 ・引張速度：100 mm/min	200N～500N	・製品検査の総合判定より除外。
○吊カン 取付強さ	吊カン付け部分の下部と吊カンを上下に引張る。 ・引張試験機使用 ・引張速度：100 mm/min	500N 以上	

11. ベルトの検査項目と判定基準

セット商品を含むベルト、サスペンダーに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○摩 擦	JIS L 0849 II 形	表面 乾燥 3-4 級以上 裏面 乾燥 3-4 級以上 湿潤 2 級以上	・特例材料①・②・③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・デメリット表示は付記用語の先頭に記載する、 <u>下線を引く等、目立つように表示します。</u>
	綿添付白布で 10 回 擦り、目視で確認。	側面（コバ） 乾燥 3 級以上	・全色検査必須。 ・総合判定から除外。

- a. 商品本体を構成する主材料を検査します。 白、生成は染色堅牢度検査を除外します。
- b. 付属材料は、検査を不要とします。
- c. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
引張強さ	JIS L 1096 ストリップ法準用 (美錠をかけた状態で 20 cm 幅を引く)	150N 以上	・検査結果に破断時の試料の状態を記録する。

③安全性検査【405-17】

④繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	品質規程	適正なこと	・全商品に必須。 ・表・裏の素材を表示。
表示者名			
原産国表示	不当景品類 及び不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体と下札（パッケージ）への表示は任意。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・最大適用サイズまたは範囲表示を推奨 ・調整出来る場合は最小と最大のサイズを表示。 （cm表示を用いること。）

12. 手袋の検査項目と判定基準

手袋、アームカバー（日よけ用手袋）に適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△耐 光	JIS L 0842 第3露光法	変退色 3級以上	・アームカバー（日よけ用手袋）は必須。 ・淡色はデメリット表示を条件に2級以上。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2号 またはA-1号	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・水洗い可の商品は必須。 ・特例材料①は、汚染 2-3級以上。 ・異色濃淡の組合せは、汚染 4級以上。 ・毛、絹が70%以上混用された生地は、汚染 2-3級以上。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
△ 汗	JIS L 0848	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・皮膚に当たる箇所は必須。 ・特例材料②はデメリット表示を条件に変退色 3級、汚染 1-2級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4級以上。 ・毛、絹が70%以上混用された生地は、汚染 2-3級以上。
○摩 擦	JIS L 0849Ⅱ形	乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上	・特例材料①はデメリット表示を条件に乾燥 3級、湿潤 1-2級以上。 ・特例材料②・③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3級、湿潤 2級以上。 ・特例材料を除く濃色はデメリット表示を条件に湿潤 2級以上。 ・ <u>デメリット表示は洗濯ラベルの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u> <u>乾燥 3級の場合、下札でもデメリット表示をします。</u> ・表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須とします。（ベロア・Wフェイス・ボンディング・ピグメント加工等）
○ 水	JIS L 0846	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・特例材料①・②はデメリット表示を条件に変退色 3級、汚染 2級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4級以上。
△ ドライクリーニング	JIS L 0860	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・621、611表示の商品は必須。 ・合成皮革及びコーティング加工生地はB-1法で検査実施。 ・異色濃淡の組合せがある場合は汚染 4級以上。

*付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

- a. 商品本体を構成する主材料を検査します。
白、生成は染色堅牢度検査を除外します。 尚、白を含む生地 of 白部分の汗及び耐光は判定から除外します。
- b. 付属材料は、洗濯（洗濯不可の場合、水を実施）、摩擦及びドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
ファーは洗濯（洗濯可の場合のみ）、汗、摩擦及びドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について、染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
- c. 生地検査でbの検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。
- d. ドライクリーニング検査未実施でもドライクリーニング表示省略可とします。
- e. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38 4. 1). ① g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・面ファスナを使用する場合は、フック面が肌に触れない様に縫着すること。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品品質表示法 (雑貨工業品 品質表示規程)	適正なこと	・全商品に必須。 ・家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。 ・一部の部位に革または合成皮革を使用している商品は雑貨工業品品質表示規程に準じて表示します。
取扱い表示			・ JIS L0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・全商品に必須。
取扱上の注意			
原産国表示	不当景品類 及び不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体と下札（パッケージ）への表示は任意。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・子供用、婦人用等、判りやすく表示。

③耐洗濯性及び耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性

検査項目		検査方法	判定基準	備 考
外 観		JISL1930 及び商業クリーニング	異常のないこと	・ 丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製			〃	
染色堅牢度			4 級以上	・ 蛍光増白剤の変退色は、その旨を明記します。
ブ リ ード			目立たないこと	・ 4- 5 級以上。
寸法変化率	織 物		水洗い吊干し・平干し- 3～+ 3% ドライタンプル - 3～+ 0%	
	編 物		水洗い吊干し・平干し- 6～+ 5% ドライタンプル - 3～+ 0%	
パッカリング		AATCC88B	3 級以上	

a. 洗濯・乾燥方法は商品の取扱い表示（洗い方・干し方番号）または洗い方（取扱方法）に基づいた方法とします。表示がない場合は、C4M 法で吊り干しとします。

但し、不適当な取扱い表示、過保護表示等については適正な表示を指導し改めて洗濯します。

b. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンプル乾燥性、耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性
【405-30～33】

13. マフラー類の検査項目と判定基準

セット商品を含むマフラー、ケープ、ブランケット（最長の辺が 1m 以内のものが対象。

1m 以上のものは寝具用品の毛布基準を適用）、ストール、ネックウォーマー、スカーフ、耳当てに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△耐 光	JIS L 0842 (第 3 露光法)	変退色 3 級以上	・ 冬用のマフラー類は除外。 ・ 特例材料②はデメリット表示を条件に 2 級以上。 ・ 淡色はデメリット表示を条件に 2 級以上。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 水洗い可の商品は必須。 ・ 特例材料①は、汚染 2-3 級以上。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。 ・ 蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 特例材料①はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・ 特例材料②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 1-2 級以上。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された商品は、汚染 2-3 級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 II 形	乾 燥 3-4 級以上 湿 潤 2-3 級以上	・ 特例材料①はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 1-2 級以上。 ・ 特例材料②・③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・ 特例材料を除く濃色はデメリット表示を条件に湿潤 2 級以上。 ・ <u>デメリット表示は洗濯ラベルの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u> <u>乾燥 3 級の場合、下札でもデメリット表示をします。</u> ・ 表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須とします。（ベロア・Wフェイス・ボンディング・ピグメント加工等）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○ 水	JIS L 0846	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 特例材料①・②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。
△ ドライクリーニング	JIS L 0860	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 621・611 表示、ドライクリーニング表示省略の商品は必須。 ・ 合成皮革及びコーティング加工生地は B-1 法で検査実施。 ・ 異色濃淡の組合わせは汚染 4 級以上。

- a. 商品本体を構成する主材料を検査します。
白、生成は染色堅牢度検査を除外します。
尚、白を含む生地の白部分の汗及び耐光は判定から除外します。
- b. 付属材料は、洗濯（洗濯不可の場合、水を実施）、摩擦及びドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
ファーは洗濯（洗濯可の場合のみ）、汗、摩擦及びドライクリーニング（ドライ表示の場合のみ）について、染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
- c. 生地検査で b の検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。
- d. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ① g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・ 着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・ 面ファスナを使用する場合は、フック面が肌や髪の毛に触れない箇所に縫着すること。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・ 同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品品質表示法	適正なこと	・ 全商品に必須。 ・ 家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。
取扱い表示			・ JIS L 0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・ 全商品に必須。
取扱上の注意			
原産国表示	不当景品類 及び不当表示防止法		・ 全商品に必須。 ・ 原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・ 商品本体または下札（パッケージ）どちらかに表示を必須。 ・ 製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・ 縦×横の長さを表示（cm表示を用いること）

③耐洗濯性及び耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性

検査項目		検査方法	判定基準	備 考
外 観		JIS L 1930	異常のないこと	・ 丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製				
染色堅牢度			4 級以上	・ 蛍光増白剤の変退色は、その旨を明記します。
ブ リ ード			目立たないこと	・ 4- 5 級以上。
斜 行			7%以下	・ 織物に適用。
寸法変化率	織 物		水洗い平干し - 5～+ 3% ドライタンプル - 3～ 0%	
	編 物		水洗い平干し - 6～+ 3% ドライタンプル - 3～ 0%	
パッカリング		AATCC88B	3 級以上	

- a. 洗濯方法は商品の取扱い表示（洗い方番号）に基づいた方法とし、乾燥方法は平干しとします。
但し、不適当な取扱い表示、過保護表示等については適正な表示を指導し改めて洗濯します。
- b. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンプル乾燥性、耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性
【405-30～33】

④洗濯ラベル【405-33～34】

14. アクセサリーの検査項目と判定基準

ネックレス、ピアス、イヤリング、指輪、ブローチ、シュシュに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
耐 光	JIS L 0842 第3 露光法	変退色 3 級以上	・繊維類は適用。
△ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・使用の際、皮膚に接触する繊維類は必須。 ・毛・絹が 70%以上混用された商品は、デメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2-3 級以上。
△摩 擦	JIS L 0849 II 形	乾 燥 3-4 級 湿 潤 2-3 級	・繊維類は必須。 ・特殊プリント、セルロース系繊維が 50%以上、毛・絹が 70%以上混用された商品は、デメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

商品管理部が、PB・JB（検査対象ブランド）商品検査で表示内容を確認することを条件に、検査機関での製品検査を免除します。

①外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・面ファスナを使用する場合は、フック面が肌や髪の毛に触れない箇所に縫着すること。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地（素材）使用に適用。 天然素材は判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
材料の名称	家庭用品品質表示法 (雑貨工業品 品質表示規程)	適正なこと	・全商品に必須。 ・金属類は、ニッケル、鉛を含有しないこと。
表示者名			・全商品に必須。
原産国表示	不当景品類及び 不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者 にとって紛らわしい表示はしません。
使用上の注意	品質規程		・全商品に必須。 ・金属アレルギー体質、お子様の誤飲の注意を表示。 ・発汗時の使用による肌への影響、変色の注意を表示。
破 損			・金属類は必須。 ・破損による怪我への注意を表示。
手入れ、保管			・金属類は必須。 ・使用後の汗や汚れを除去した上での保管を表示。
品番表示			・商品本体への表示は不要、下札（パッケージ）は 任意。 ・製品検査の総合判定より除外。

③物性検査（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
落下強度	床から 1m離れた高さから下向きにコンクリートの床面に 10 回落下	割れ、外れ、へこみ等の異常がないこと	ネックレス、ピアス、イヤリング、指輪、ブローチに適用。
耐食性	5%の食塩水（20℃）に 5 時間浸水させる	サビ、腐食の発生がなく、光沢に変化がないこと	

15. マスクの検査項目、判定基準と縫製基準

家庭用布マスク、不織布マスク（医薬品医療機器等法に該当しない衛生用品）に適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
耐 光	JIS L 0842 第 3 露光法	変退色 3 級以上	・布マスクに適用。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・水洗い可の商品は必須。 ・特例材料①は汚染 2-3 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3-4 級以上	・布マスクは必須。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 II 形	乾燥 3-4 級以上 湿潤 2-3 級以上	・布マスクは必須。 ・特例材料①・②・③・④はデメリット（洗濯をしてから使用する旨含む）表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・ <u>デメリット表示はパッケージの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u> ・表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須とします。

a. 商品本体を構成する主材料を検査します。

白、生成は染色堅牢度検査を除外します。尚、白を含む生地の白部分の汗及び耐光は判定から除外します。

- b. 付属材料は、洗濯（洗濯不可の場合、水を実施）、摩擦について染色堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
- c. 生地検査でb. の検査に必要な付属材料の検査を行っていない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。
- d. 総柄プリントの商品は、プリントをした状態で染色堅牢度検査を実施します。
- e. 部分プリントの商品で移染事故の恐れがある商品は、商品部または商品管理部が指定した場合に、プリントをした状態で全色、染色堅牢度の摩擦検査を実施します。
- f. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
○ホルムアルデヒド	品質規格	吸光度差 0.05 以下	・乳幼児用商品に適用。（実数値を記入）
		75μg/g 以下	・乳幼児用以外のマスクに適用。
蛍光染料		使用しない事	
アゾ化合物	有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律	20mg/kg 以下	

a. ホルムアルデヒド

- ア. 製品検査時に全色・全パーツ共、基準を満たしていることとします。
- イ. 生地検査時に全色検査を行なった商品については、製品検査時は代表 1 色のみの検査を可とします。

④機能性検査【405-17～27】

項目	検査方法	判定基準	備 考
花粉対策	花粉粒子捕集効率試験	99%以上	・フィルター部の捕集効率を検査 ・フィルター部の捕集効率である事が明確に判る様表示する事。 ・数値表示をする場合、試験方法または試験機関を表示する事。 （例：ウイルス飛沫カット VFE 試験） ・数値表示をする場合、数字は 99.0%以下とする。 ・数値を表示しない場合、「飛沫」のカットである事が明確に判る様表示する事。 （例：ウイルス飛沫ブロック（フィルタ採用））
微粒子対策	微粒子ろ過効率試験（PFE 試験）	99%以上	
ウイルス飛沫対策	ウイルス飛沫捕集効率試験（VFE 試験）	99%以上	
バクテリア飛沫対策	バクテリア飛沫捕集効率試験（BFE 試験）	99%以上	

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
外 観	品質規格	異常のないこと	・着用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・本体、耳ひもが左右対称である事。 ・耳ひもは、外側に引っ張り（置き寸の倍の長さ）抜けない事、形態に異常が無いこと。
色 差	変退色グレースケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品 品質表示法	適正なこと	・全繊維商品に適用。 ・家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。 本体、耳ひも、フィルター部を表示。
取扱い表示			・ JIS L 0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・全商品に必須。
原産国表示	不当景品類及び 不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体への表示は不要、下札（パッケージ）は任意。 ・製品検査の総合判定より除外。
サイズ			・実寸測定数値を記載（縦○×横○cm）。 図を使用しても可。 大人用・子供用等。
入り数	全国マスク工業会		・枚数を記入。
対象			・かぜ、花粉、ほこり等を表示。 フィルターの無い商品は表示しません。
抗菌剤名			・抗菌剤使用の場合は、抗菌剤の種類と加工部位を表示。
包装材の材質			

- a. 「マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません」の文言を 8 ポイント以上で表面に表示します。
- b. 下記の使用上の注意事項を表示します。
- ア. 有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的での使用を禁止する旨
- イ. 肌の異常時及び肌に合わない場合は使用を中止する旨
- ウ. 臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止する旨
- エ. 乳幼児の手の届かない所への保管を喚起する旨
- オ. その他の製品特性による必要な注意事項（洗濯不可の表示、火気のそばでの使用を避ける旨、抗菌剤の種類または加工部位についての使用上必要な注意事項 等）

③耐洗濯性（検査項目は全て必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	JIS L 1930	異常のないこと	・丈、巾のバランスも考慮します。 ・本体、耳ひもが左右対称である事を確認します。
縫 製		〃	
染色堅牢度		4 級以上	
ブリード		4-5 級以上	
寸法変化率		-5～+3%	横方向に回復力がある生地は、合否判定より除外

- a. 洗濯方法、乾燥方法は商品の取扱い表示に基づいた方法とします。

16. インテリア用品の検査項目と判定基準

ラグ、マルチカバー、トイレマット、バスマット、キッチンマット、クッションカバー、玄関マット、のれん、クッション、座椅子に適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△耐 光	JIS L 0842 第3露光法	変退色 3級以上	・マルチカバー、クッションカバー、クッションは必須。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2号 またはA-1号	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・水洗い可の商品は必須。 ・特例材料①は汚染 2-3級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 4級以上。 ・毛、絹が70%以上混用された生地は、汚染 2-3級以上。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
△ 汗	JIS L 0848	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・ラグ、マルチカバー、クッションカバー、クッション、座椅子は必須。 ・特例材料①・②はデメリット表示を条件に変退色 3級、汚染 2級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4級以上。 ・毛、絹が70%以上混用された商品は、汚染 2-3級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 II形	乾 燥 3-4級以上 湿 潤 2-3級以上	・表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須。 (ボンディング・キルティング等)
○ 水	JIS L 0846	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・特例材料②はデメリット表示することを条件に変退色 3級、汚染 2級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4級以上。
△ ドライクリーニング	JIS L 0860	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・621、611表示の商品は必須。 ・合皮及びコーティング加工生地は、B-1法で検査実施。 ・異色濃淡の組合わせは汚染 4級以上。
△昇 華	しまむら法	汚 染 4級以上 べたつきの無いこと	・製品検査時に実施。 ・キッチンマット、バスマット、トイレマットは必須。 ・使用時に床面に接触する部分が白・生成の場合は、代表 1色を実施。 ・べたつきは製品検査の総合判定より除外。
		汚 染 4級以上	・製品検査時に実施。 ・ラグ、カーペット、丸巻きマットのポリエステル混に必須。 ・使用時に床面に接触する部分が白・生成の場合は除外。
	JIS L 0854	変退色 4級以上 汚 染 3級以上	・昇華転写プリント商品に必須。 ・昇華転写プリントは、ポリエステル100%以外の生地には使用不可

*付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

a. 商品本体を構成する主材料を検査します。

白、生成は染色堅牢度検査を除外します。 尚、白を含む生地 of 白部分の汗及び耐光は判定から除外します。

b. 付属材料は洗濯（洗濯不可の場合、水を実施）、摩擦について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。

c. 生地検査でbの検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。

d. ドライクリーニング検査未実施でもドライクリーニング表示省略可とします。

e. キッチンマット、バスマット、トイレマット、丸巻きマット、ラグ、カーペットは、床への移染やべたつきに対するデメリット表示を「洗濯ラベル」と「下札またはヘッダー」の両方に記載します。

記載例) ・ご使用の際、床材の成分や一部のワックスの成分により、床がベタついたり、色移りする場合がありますので、以下の点にご注意下さい。

- ・長期間の同じ場所でのご使用はせずに、定期的に使用場所をずらしたり、床面を拭いてご使用下さい。
- ・高温多湿な場所でのご使用や、ワックスがけ直後のご使用はお控え下さい。

f. 昇華検査（しまむら法）の試験方法

ア. 「JIS L 0854 昇華に対する染色堅牢度試験方法」に準じます。

イ. 但し、添付白布、試験温度、試験時間は以下とします。

- ・添 付 白 布……………「クッションフロア」
(床材メーカー「㈱サンゲツ」のクッションフロア品番「HM11122」)
- ・試験温度と時間……………「80℃、80分間」

g. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 (ファスナ裏は当て布を使用する) ・縁部分に縫い曲がりのないこと。 ・布目曲がりがなく、柄・プリント等、外観を損なわないこと。 ・180cmを超えるキルト製のマルチカバーとラグ、こたつ敷きのサイズの許容範囲は、-2%～+5%とします。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 级以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品 品質表示法	適正なこと	・ 家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。
取扱い表示			・ JIS L0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・ 全商品に必須。
原産国表示	不当景品類及び 当表示防止法		・ 全商品に必須。 ・ 原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・ 商品本体への表示は必須、下札（パッケージ）は任意。 ・ 製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・ カバー類は、必要時、製品サイズと使用サイズを表示。

- a. ラグとそれに類似する容積（容量）のあるアイテムで、展開するメインのサイズが家庭用洗濯機で処理出来る場合（10 kg想定）、全てのサイズの洗濯処理の記号は洗濯可能表示（100、110 以外）とします。

その上で、以下の使用上の注意事項を表示します。

ア. 取扱い洗濯機、乾燥機の説明書に従う旨

イ. サイズ毎の洗濯・乾燥可能容量の目安

（例：洗濯機の容量は、○畳用で○kg以上、○畳用で○kg以上～～をご使用下さい。）

ウ. 対応する洗濯機が無い場合は、コインランドリーでの洗濯、乾燥を推奨する旨

エ. ネットやバンドの使用や、畳み方に指定がある場合はその旨（耐洗濯性試験時の結果を基に設定）

- b. 置き寸法の目安

	許容範囲
織地商品	表示に対し、+3～-1%または、+3～-1 cmの何れか大きい方 (キルティング製品は、表示に対し+5～-3%または、+5～-3 cmの何れか大きい方)
編地商品	表示に対し、+5～-3%または、+5～-3 cmの何れか大きい方

③耐洗濯性及び耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性

検査項目		検査方法	判定基準	備 考
外 観		JIS L 1930 及び 商業クリー ニング	異常のないこと	・ 丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製				
変退色			4 級以上	・ 蛍光増白剤の変退色は、その旨を明記します。
ブリード			目立たないこと	・ 4- 5 級以上。
斜 行			織物 3%以下・編物 7%以下	
寸法 変化率	織 物		水洗い吊干し - 5～+ 3% 水洗いタンブル- 5～ 0% ドライタンブル- 3～ 0%	
	編 物		水洗い吊干し - 6～+ 3% 水洗いタンブル- 8～ 0% ドライタンブル- 3～ 0%	

- a. 洗濯方法は商品の取扱い表示（洗い方番号）または洗い方（取扱方法）に基づいた方法とし、乾燥方法は吊り干しとします。

- b. クッションカバーの乾燥方法は、表示に関わらず低温タンブル乾燥とします。

- c. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンブル乾燥性、耐ドライクリーニング性、耐ウエットクリーニング性

【405-30～33】

④洗濯ラベル【405-33～34】

⑤物性検査

インテリア用品に使用するファスナは下記基準を満たすこととします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
スライダー総合強度	JIS S 3015	破断時の負荷が JIS の 規定以上であること	・ファスナに適用。
チェーン横引強度			・ロック機能があるファスナに適用。
スライダーロック強度			・ファスナに適用。
スライダー引き手ねじり強度			

17. スリッパの検査項目と判定基準

スリッパ、ルームシューズ、携帯用スリッパに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・水洗い可の商品は必須。 ・特例材料①は汚染 2-3 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・足に当たる箇所は必須。 ・特例材料①・②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された商品は、汚染 2-3 級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 II 形	乾 燥 3-4 級以上 湿 潤 2-3 級以上	・使用の際、皮膚に接触する箇所は必須。 ・内側（足に当たる箇所）は乾燥と湿潤、甲材の外側は乾燥を必須（底材は検査不要）。 ・特例材料①・②・④はデメリット表示を条件に内側 乾燥 3 級、湿潤 2 級以上、外側 乾燥 3 級以上。 ・特例材料③は乾燥 3 級以上、湿潤 2 級以上。 ・<u>デメリット表示は下札の付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u>

*付記用語は下札に表示することとし、過保護表示がないこととします。

a. 商品本体を構成する主材料及び、内側（足に当たる箇所）を検査します。

白、生成は染色堅牢度検査を除外します。

尚、白を含む生地の白部分の汗は判定から除外します。

b. 付属材料は洗濯、摩擦について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。

c. 生地検査でbの検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。

d. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・縫製部分に縫い曲がりのないこと。 ・布目曲がりがなく、柄・プリント等、外観を損なわないこと。 ・左右の柄、毛並み・方向性を合わせます。 ・底材に滑りやすい材料を使用しないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 ・4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 ・インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品 品質表示法	適正なこと	・ 家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。
取扱い表示			・ JIS L0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・ 全商品に必須。
原産国表示	不当景品類及び 当表示防止法		・ 全商品に必須。 ・ 原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程	適正なこと	・ 商品本体または下札（パッケージ）どちらかに表示を必須。 ・ 製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・ 子供用、婦人用等または、○～○cmと表示。

③耐洗濯性

a. ウォッシュابل（「家庭で洗える」・「洗濯機で洗える」）の表示をする商品。

ア. 繰返し洗濯回数は取扱い絵表示の洗濯方法に従い、5回とします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	取扱い絵表示に基づく 洗濯方法	異常のないこと	足長に変化が無い事。（±0.5 cm以内）
縫 製			
染色堅牢度		4 級以上	・ 蛍光増白剤での変退色は、その旨明記します。
ブリード		目立たないこと	・ 4- 5 級以上。

b. 洗濯方法は商品の取扱い表示（洗い方番号）または洗い方（取扱方法）に基づいた方法とし、乾燥方法は吊り干しとします。

④洗濯ラベル【405-31～33】

18. タオルの検査項目と判定基準

タオル（ハンド、フェイス、バス、ハンカチ）、ハンカチ、タオルマフラー、手拭い、台所用ふきんに適用。

タオルケット、タオルマットは寝具用品を適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○耐 光	JIS L 0842 第 3 露光法	変退色 3 級以上	
○洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 特例材料①は汚染 2-3 級以上。 ・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。 ・ 蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
○ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。 ・ 毛、絹が 70%以上混用された商品は、汚染 2-3 級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 Ⅱ形	乾 燥 3-4 級以上 湿 潤 2-3 級以上	・ 特例材料①・③はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、 湿潤 2 級以上。 ・ <u>デメリット表示は洗濯ラベルの付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u> 乾燥 3 級の場合、下札でもデメリット表示します。 ・ 表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須。 (ボンディング・キルティング等)

＊付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

a. 商品本体を構成する主材料を検査します。

白、生成は染色堅牢度検査を除外します。 尚、白を含む生地の上部分の汗及び耐光は判定から除外します。

b. 付属材料は洗濯、摩擦について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。

c. 生地検査でbの検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。

d. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ①g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 ・縁部分に縫い曲がりのないこと。 ・布目曲がりがなく、柄・プリント等、外観を損なわないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成表示	家庭用品 品質表示法	適正なこと	・ 家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。
取扱い表示			・ JIS L 0001 に基づく記号で表示します。
表示者名			・ 全商品に必須。
原産国表示	不当景品類及び 当表示防止法		・ 全商品に必須。 ・ 原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・ 商品本体と下札（パッケージ）への表示は任意。 ・ 製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・ 包装済や畳んだ状態で販売する商品は下札（パッケージ）へ表示を必須。 縦×横の長さを表示（cm表示を用いること）

a. 必要に応じて下記の注意点を表示します。

ア. 洗濯ネットに入れて、単独で洗う旨。

イ. 水や汗で濡れたまま長時間放置、漂白剤や蛍光剤入りの洗剤使用を避ける旨。

ウ. 色落ちする事がある旨。

エ. 毛羽落ちする事がある旨。

オ. 柔軟剤を使用するとパイルが引き抜け易くなる旨。

カ. 柔軟剤の使用によりタオル本来の吸水性を損ない、毛羽落ちの原因になる旨。

b. 置き寸法の目安

	許容範囲
織地商品	表示に対し、+3～-1%または、+3～-1 cmの何れか大きい方
編地商品	表示に対し、+5～-3%または、+5～-3 cmの何れか大きい方

③耐洗濯性

検査項目		検査方法	判定基準	備 考
外 観		JIS L 1930	異常のないこと	・ 丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製				
変退色			4 級以上	・ 蛍光増白剤の変退色は、その旨を明記します。
ブリード			目立たないこと	・ 4- 5 級以上。
斜 行			織物 3%以下・編物 7%以下	
寸法変化率	織 物		水洗いタンブル- 5～ 0%	
	編 物		水洗いタンブル- 8～ 0%	

- a. 洗濯方法は商品の取扱い表示（洗い方番号）または洗い方（取扱方法）に基づいた方法とし、乾燥方法は表示に関わらず低温タンブル乾燥とします。
- b. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンブル乾燥性【405-30～33】

④洗濯ラベル【405-33～34】

19. 寝具用品の検査項目と判定基準

ふとん、マットレス、枕、毛布、タオルケット、座ぶとん、シーツ、敷きパッド、枕カバー、座ぶとんカバー、こたつふとん、こたつふとんカバー、ベッド用品、ふとんカバーに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△耐 光	JIS L 0842 第 3 露光法	変退色 3 級以上	・タオルケット、シーツ、敷パッド、枕カバー、座ぶとんカバー、こたつふとんカバー、ふとんカバーは必須。
△洗 濯	JIS L 0844 A-2 号 または A-1 号	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・水洗い可の商品は必須。 ・特例材料①は汚染 2-3 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された生地は、汚染 2-3 級以上。 ・蛍光増白剤による変退色のある場合、注意表示すること。
△ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ふとん、枕、毛布、タオルケット、座ぶとん、シーツ、敷きパッド、枕カバー、座ぶとんカバー、こたつふとん、こたつふとんカバーは必須。 ・特例材料①・②はデメリット表示することを条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。 ・毛、絹が 70%以上混用された商品は、汚染 2-3 級以上。
○摩 擦	JIS L 0849 Ⅱ形	乾 燥 3-4 級以上 湿 潤 2-3 級以上	・特例材料①・②はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 1-2 級以上。 ・特例材料③・④はデメリット表示を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。 ・ <u>デメリット表示は付記用語の先頭に記載する、下線を引く等、目立つように表示します。</u> 乾燥 3 級の場合、下札でもデメリット表示します。 ・表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須。 (ボンディング・キルティング等)
○ 水	JIS L 0846	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・特例材料②はデメリット表示を条件に変退色 3 級、汚染 2 級以上。 ・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△ ドライクリーニング	JIS L 0860	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 621、611 表示の商品は必須。 ・ 合皮及びコーティング加工生地は、B-1 法で検査実施。 ・ 異色濃淡の組合せは汚染 4 級以上。
△昇 華	JIS L 0854	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 昇華転写プリント商品に必須。 ・ 昇華転写プリントはポリエステル 100%以外の生地には使用不可

* 付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

a. 商品本体を構成する主材料を検査します。

白、生成は染色堅牢度検査を除外します。 尚、白を含む生地 of 白部分の汗及び耐光は判定から除外します。

b. 付属材料は、洗濯(洗濯不可の場合、水を実施)、摩擦について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。

c. 生地検査で b の検査に必要な付属材料の検査を実施していない商品は、製品検査時に全色耐洗濯性検査を実施します。

d. ドライクリーニング検査未実施でもドライクリーニング表示省略可とします。

e. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4. 1). ① g】を準用します。

②生地・素材の物性検査【405-15～17】

③安全性検査【405-17】

④機能性検査【405-17～27】

⑤繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①洗濯前の外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・ 使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。 (ファスナ裏は当て布を使用する) ・ 布目曲がりがなく、柄・プリント等、外観を損なわないこと。 ・ 縁部分に縫い曲がりのないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・ 同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組 成 表 示	家庭用品 品質表示法	適正なこと	・ 家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。
取扱い表示			・ JIS L 0001 に基づく記号で表示します。
表 示 者 名			・ 全商品に必須。
取扱上の注意			
原産国表示	不当景品類及び 不当表示防止法		・ 全商品に必須。 ・ 原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。
品 番 表 示	品質規程		・ 商品本体への表示は必須、下札（パッケージ）は任意。 ・ 製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・ カバー類は、必要時、製品サイズと使用サイズを表示。 ・ 下記「a. しまむら グループで取扱うサイズ表示基準」記載アイテムは下記で統一。
PSC マーク	消費生活用 製品安全法		・ ベビーベッドに必須。

* 羽毛商品は羽毛組成混合率検査を必須とします。

- a. ウレタンフォームマットレスの表示は「雑貨工業品品質表示規程」で定められた表示とします。

ウレタンフォームマットレス表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
材 料	雑貨工業品 品質表示規程	適正なこと	・クッション材の種類名を「ウレタンフォーム」の用語を用いて表示。
構 造			・クッション材の構造を示す用語を用いて表示。 「1枚もの波型、1枚もの平形、平形、波型、不定形」
寸 法			・クッション材の厚さ、幅及び長さをcm又はmm単位で表示。 ・厚さ等の文言ではどの部位を指すか分かりにくい物については図などで表示。
硬 さ			・JIS K 6400-2 6. 4A 法 評価結果。 「かため、ふつう、やわらかめ」用語及び 数値（ニュートン単位）を括弧書きで表示。
復 元 率			・JIS K 6400-4 6. 2. 4 評価結果。 ・結値のそれ以下の数値を表示。
外装生地 の組成			・家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。
使用上の注意			・火または温度の高いものに近づけない旨の表示は 必須。
取扱い表示	家庭用品 品質表示法		・ JIS L 0001 に基づく記号で表示します。
表 示 者 名			
原 産 国	不当景品類及び 不当表示防止法		・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者 にとって紛らわしい表示はしません。

- b. ふとんやマットレス、それに類似する容積（容量）のあるアイテムで、展開するメインのサイズが家庭用洗濯機で処理出来る場合（10 kg想定）、展開する全サイズの洗濯処理の記号は洗濯可能表示（100、110 以外）とします。

その上で、以下の使用上の注意事項を表示します。

ア. 取扱いは洗濯機、乾燥機の説明書に従う旨

イ. サイズ毎の洗濯・乾燥可能容量の目安

（例：洗濯機の容量は、シングルサイズで○kg以上、ダブルサイズで○kg以上～ををご使用下さい。）

ウ. 対応する洗濯機が無い場合は、コインランドリーでの洗濯、乾燥を推奨する旨

エ. ネットやバンドの使用や、畳み方に指定がある場合はその旨（耐洗濯性試験時の結果を基に設定）

- c. **しまむら**グループで取扱うサイズ表示基準

基本的なサイズを記載しています。 商品によっては異なるサイズもあります。

ア. 掛けふとん（単位cm）

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	150 × 200	150 × 200
SL	シングルロング	150 × 210	150 × 210
SDL	セミダブルロング	170 × 210	170 × 210
DL	ダブルロング	190 × 210	190 × 210
QL	クイーンロング	210 × 210	210 × 210
KL	キングロング	230 × 210	230 × 210
O	お昼寝	80 × 120	80 × 120

イ. 掛けふとんカバー (単位cm)

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	150 × 200	150 × 200
SL	シングルロング	150 × 210	150 × 210
SDL	セミダブルロング	170 × 210	170 × 210
DL	ダブルロング	190 × 210	190 × 210
QL	クイーンロング	210 × 210	210 × 210
KL	キングロング	230 × 210	230 × 210
0	お昼寝	80 × 120	80 × 120

ウ. 敷きふとん (単位cm)

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	100 × 200	100 × 200
SL	シングルロング	100 × 210	100 × 210
SDL	セミダブルロング	120 × 210	120 × 210
DL	ダブルロング	140 × 210	140 × 210
QL	クイーンロング	170 × 210	170 × 210
KL	キングロング	200 × 210	200 × 210
-	お昼寝	70 × 120	70 × 120
-	大判お昼寝	80 × 180	80 × 180

エ. 敷きふとんカバー (単位cm)

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	100 × 200	105 × 205
SL	シングルロング	100 × 210	105 × 215
SDL	セミダブルロング	120 × 210	125 × 215
DL	ダブルロング	140 × 210	145 × 215
QL	クイーンロング	170 × 210	175 × 215
KL	キングロング	200 × 210	205 × 215
-	お昼寝	70 × 120	70 × 125
-	大判お昼寝	80 × 180	85 × 185

オ. ベッドBOX シーツ (マチ 30 cm) (単位cm)

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	100 × 200	100 × 200
SD	セミダブル	120 × 200	120 × 200
D	ダブル	140 × 200	140 × 200
Q	クイーン	170 × 200	170 × 200
K	キング	200 × 200	200 × 200

カ. ワンタッチシーツ (単位cm)

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	100 × 200	105 × 205
SL	シングルロング	100 × 210	105 × 215
SDL	セミダブルロング	120 × 210	125 × 215
DL	ダブルロング	140 × 210	145 × 215
QL	クイーンロング	170 × 210	175 × 215
KL	キングロング	200 × 210	205 × 215

キ. フラットシート（D（ダブル）はSD（セミダブル）と兼用）（単位cm）

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	100 × 200(210)	150 × 260
D	ダブル	140(120) × 200(210)	180 × 260

ク. 敷きパッド（ロングサイズ兼用）（単位cm）

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	100 × 200(210)	100 × 205
SD	セミダブル	120 × 200(210)	120 × 205
D	ダブル	140 × 200(210)	140 × 205
Q	クイーン	170 × 200(210)	170 × 205
K	キング	200 × 200(210)	200 × 205
O	お昼寝	70 × 120	70 × 120
-	大判お昼寝	80 × 180	80 × 180

ケ. 肌掛け・タオルケット（単位cm）

サイズ表示		使用サイズ	製品サイズ
略号	サイズ		
S	シングル	140 × 190	140 × 190
D	ダブル	180 × 200	180 × 200
H	ハーフ	100 × 140	100 × 140
O	お昼寝	85 × 115	85 × 115

d. 置き寸法を目安

許容範囲	
織地商品	表示に対し、+3～-1%または、+3～-1 cmの何れか大きい方 （キルティング製品は、表示に対し+5～-3%または、+5～-3 cmの何れか大きい方）
編地商品	表示に対し、+5～-3%または、+5～-3 cmの何れか大きい方

③耐洗濯性及び耐ドライクリーニング性、耐ウェットクリーニング性

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	JIS L 1930 及び商業ク リーニング	異常のないこと	・ 丈、巾のバランスも考慮します。
縫 製			
変退色		4 級以上	・ 蛍光増白剤の変退色は、その旨を明記します。
ブリード		目立たないこと	・ 4- 5 級以上。
斜 行		織物 3%以下・編物 7%以下	
寸法 変化 率	織物	水洗い吊干し - 5～+ 3% 水洗いタンブル - 5～ 0% ドライタンブル - 3～ 0%	
	編物	水洗い吊干し - 6～+ 3% 水洗いタンブル - 8～ 0% ドライタンブル - 3～ 0%	

- a. 洗濯方法は商品の取扱い表示（洗い方番号）または洗い方（取扱方法）に基づいた方法とし、乾燥方法は吊り干しとします。
- b. タオルケット、シート、敷きパッド、枕カバー、座ぶとんカバー、こたつふとんカバー、ふとんカバーの乾燥方法は、「タンブル乾燥禁止」の表示の有無に関わらず低温タンブル乾燥とします。
- c. 繰返しによる耐洗濯性、耐タンブル乾燥性、耐ドライクリーニング性、耐ウェットクリーニング性

【405-30～33】

④洗濯ラベル【405-33～34】

⑤物性検査

a. 寝具用品に使用するファスナは下記基準を満たすこととします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
スライダー総合強度	JIS S 3015	破断時の負荷が JIS の規定以上であること	・ファスナに適用。
チェーン横引強度			・ロック機能があるファスナに適用。
スライダーロック強度			・ファスナに適用。
スライダー引き手ねじり強度			・ファスナに適用。

20. 電気用品の検査項目と判定基準

電気用品に適用。

1) 基本品質

①準拠事項

a. 電気用品安全法対象商品

検査項目	検査方法	判定基準	備 考	マーク
電気用品安全法 規定事項	技術基準 適合性検査	電安法技術 基準に基づく	・特定電気用品（116 品目） ・菱形 PSE マークと検査機関名を表示	
			・特定電気用品以外の電気用品（341 品目） ・丸型 PSE マークを表示	

*製造、輸入についての事業届出、技術基準適合確認、特定電気用品においては登録された検査機関で適合性検査実施等、電気用品安全法に定められた必要な許可を取得している流通ルートである事。

b. 電気用品安全法対象外商品

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
電安法対象外 製品の安全性	MGSL (ブンカケン) 試験	MGSL (ブンカケン) 基準に基づく	・法的基準の無い電気製品に適用。 ・10 項目試験。 ・PB 商品は必須。

MGSL 基準 10 項目のうち、検査機関と商品管理部が不要と判断出来る試験項目は免除します。

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ア. 外観 | カ. はんだ付け状態確認 |
| イ. 電池箱の構造やその他の電源仕様確認 | キ. 電気回路確認 |
| ウ. 平常動作確認 | ク. 異常動作確認 |
| エ. 分解観察 | ケ. 振動確認 |
| オ. 内部配線状態確認 | コ. 表示及び取扱い説明書確認 |

②検査実施と記録保管

a. 電気用品安全法で定められた 457 品目は、下記に基づいて自主検査を実施します。

定められた検査項目に則り記録を作成し、3 年間保管する事が定められています。（法第 8 条第 2 項）

b. 法的基準の無い電気製品は、特定電気用品以外の電気用品に準じます。

検査の方式	特定電気用品	特定電気用品以外の電気用品	法的基準の無い電気製品
製造工程において行う検査	○	—	—
完成品について行う検査（全数検査）	○	○	○
試料について行う検査（抜取り検査）	○	—	—

③任意試験……電気製品認証協会が発足した第三者認証制度で、S マーク認証取得が望ましい。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
S マーク認証	規格適合性検査	S マーク認証基準に基づく	・特定電気用品以外の電気用品に適用 ・S マークと認証機関のロゴを表示

④表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
PSE マーク	電気用品安全法	適正なこと	・特定電気用品は菱形＜PSE＞マークと適合性検査を行った検査機関名又は登録商標、承認された略称 ・以外の電気用品は丸型（ PSE ） マーク
表示者名	電気用品安全法 家庭用品品質表示法 （雑貨工業品 品質表示規程）		・PSE マークに近接して届け出事業者名を表示 ・全商品に必須
使用上、 保管上の 注意			・電気用品別に技術基準で定められた表示 ・全商品に必須 使用方法・点検・手入れに関する注意事項、 設置に関する注意事項 等
定格	電気用品安全法		・電気用品別に技術基準で定められた表示。 電圧、電流、トルク等を表示
原 産 国	不当景品類及び 不当表示防止法		・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者 にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・商品本体及びパッケージに表示。 製品検査の総合判定から除外。
サイズ表示			・寸法、容量等を表示。

21. 玩具の検査項目と判定基準

14 歳未満の子供用玩具に適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△耐 光	JIS L 0842 第 3 露光法	変退色 3 級以上	・ 繊維類の PB 商品は必須。 ・ 外で遊ぶ商品に適用
△ 汗	JIS L 0848	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・ 繊維類の PB 商品は必須。 ・ 毛・絹が 70%以上混用された商品は、デメリット 表示を条件に変退色 3 級、汚染 2-3 級以上。
△摩 擦	JIS L 0849 II 形	乾 燥 3-4 級 湿 潤 2-3 級	・ 繊維類の PB 商品は必須。 ・ 特殊プリント、セルロース系繊維が 50%以上、毛・ 絹が 70%以上混用された商品は、デメリット表示 を条件に乾燥 3 級、湿潤 2 級以上。

2) 基本品質

①準拠事項

検査項目	検査方法	判定基準	備 考	マーク
ST 基準 (玩具安全協会)	ST 基準に規定 された試験	ST 基準に基づく	機械的・物理的、可燃性、化学的安全 性を検査	
食品衛生法	食品衛生法 基準	食品衛生法基準に 基づく	厚生労働大臣の指定した乳幼児(6 歳未 満) が口に接触する事により健康を損 なう恐れがある玩具が対象	
SG 基準 (製品安全協会)	SG 基準に規定 された試験	SG 基準に基づく	指定された 21 品目の乳幼児用品	
電気用品安全法	技術基準適合 性検査	電安法技術基準に 基づく	電安法に定める電熱式、電動式玩具	

検査項目	検査方法	判定基準	備 考	マーク
SF 基準 (日本煙火協会)	SF 基準に規定された試験	SF 基準に基づく	おもちゃ花火に適用	
CE 基準 (欧州統一安全基準)	EN71 欧州基準	EN71 基準に基づく	輸入品に適用可	

- a．輸入品は、ST 基準または CE 基準で検査を実施します。
- b．メーカー独自で検査を実施している場合、ST 基準検査と同等の検査を行う事とし、ハウスデータを 3 年以上保管します。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
材料の名称	家庭用品品質表示法 (雑貨工業品 品質表示規程)	適正なこと	・全商品に必須。
表示者名			・全商品に必須。
原 産 国	・全商品に必須。 ・原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者にとって紛らわしい表示はしません。		
使用上の注意	・全商品に必須。 (下記 a、 b、 参照)		
破 損	・金属類は必須。 ・破損による怪我への注意を表示。		
手入れ、保管	・金属類は必須。 ・使用後の汚れや汗を除去した上での保管を表示。		
乾電池	・乾電池使用の商品は必須。 別売りである場合の表示。 (試し電池がある場合は、通常より短い期間で電池切れになる旨を表示) 使用するサイズ、種類、本数を表示。 電池の入れ方を表示。 誤飲に対する注意表示。 廃棄処理についての注意表示。		
対象年齢	各種基準		・全商品に必須。 表示の無い物は、全年齢対象とする。
基準マーク			・JAN コードの近くに表示。 各基準に準じた表示を行う事。

- a．必要に応じて下記の注意点を表示します。
- ア．お子様の誤飲の恐れがある旨（口に入れない）
- イ．水に濡らすと滑る、溶ける、等の恐れがある旨
- ウ．火気のある所、高温の場所に近づけると燃える、変形等の恐れがある旨
- エ．鋭利な物を人に向けると危険である旨
- オ．コードや紐は巻きつけてはならない旨
- カ．乗る事を目的としていない玩具には、上に乗ると危険である旨
- キ．大人と一緒に使用する旨
- b．商品特性に応じた注意点を表示します。

22. 簡易テントの検査項目と判定基準

ポップアップテント、簡易テントに適用。

1) 生地検査

①染色堅牢度（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
○耐 光	JIS L0842 第3露光法	変退色 3-4 級以上	
○摩 擦	JIS L 0849 Ⅱ形	乾 燥 4 級以上 湿 潤 3 級以上	・表裏の組織または色が異なる場合は両面の検査を必須。
○ 水	JIS L 0846	変退色 4 級以上 汚 染 3 級以上	・異色濃淡の組合わせは、汚染 3-4 級以上。

＊付記用語は洗濯ラベルに表示することとし、過保護表示がないこととします。

- a. 商品本体を構成する主材料を検査します。
白、生成は染色堅牢度検査を除外します。
尚、白を含む生地の白部分の耐光は判定から除外します。
- b. 付属材料は水、摩擦について堅牢度検査を実施し、上記基準を適用します。
- c. 特例材料①ブルーデニム、ブラックデニムの色落ちの注意事項は、【405-38. 4.1). ①g】を準用します。

②安全性検査【405-17】

③機能性検査【405-17～27】

④繊維鑑別、繊維混用率、羽毛組成混合率検査【405-27】

2) 製品検査

①外観

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
外 観	目視及び触診	異常のないこと	・使用の際、皮膚刺激の恐れがないこと。
色 差	変退色グレー スケール目視判定	同一商品内 4-5 級以上	・同一商品内で同一生地使用に適用。 4 級以下の場合、判定結果を備考欄に記載。 ・ロット内は 4 級以上。 インディゴ染めや顔料染めは判定除外。

②表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組成・材料表示	家庭用品 品質表示法	適正なこと	・ 家庭用品品質表示法の繊維類の指定用語を使用。 ・ 生地、フレーム、ペグ等を表示。
表示者名			・ 全商品に必須。
原産国表示	不当景品類及び 当表示防止法		・ 全商品に必須。 ・ 原産国を誤認させる恐れのある、または一般消費者 にとって紛らわしい表示はしません。
品番表示	品質規程		・ 商品本体への表示は必須、下札（パッケージ）は 任意。 ・ 製品検査の総合判定より除外。
サイズ表示			・ 全商品に必須 ・ 組立時の寸法及び収納寸法を表示。 組立時：約 幅○cm×奥行○cm×高さ○cm 収納時：約 外径○cm×厚み○cm
重量表示			・ 重量を表示。 約○kg

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
組立・収納方法	品質規程	適正なこと	・組立て及び収納方法は、イラストや図面を用いて分かり易く表示する事 ・ポップアップテントは、設営時に跳ね上がる為注意する旨を表示
使用上の注意			・全商品に必須（下記 a、b. 参照）
手入れ・保管			・全商品に必須 ・使用後は水気をふき取り、乾燥後に収納する等表示。

- a. 下記の注意点を表示します。
- ア. 本体の中及び付近では燃焼器具を使用しない旨
 - イ. 不安定な場所や危険な場所に設置しない旨
 - ウ. 台風、集中豪雨、強風時には絶対に設置をしない旨
 - エ. 山岳用、宿泊用、常設用としては使用しない旨
 - オ. 本来の目的以外での使用はしない旨
- b. その他、商品特性に応じた注意点を表示します。

③物性検査（○印は必須、△印は一部商品で必須）

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
△裾止め部の引張強さ	JIS L 1096 B 法	300N 以上	・裾止めがあるものに適用。
○生地の引張強さ	JIS L 1096 A 法	屋根部・アウターテント タテ・ヨコ 350N 以上	
○生地の引裂強さ	JIS L 1096 C 法 (トラペゾイド法) 準拠 試料幅 50 mm×試料長 230 mm つかみ間隔 100±1 mm 引張速度 100 mm/min	屋根部・アウターテント タテ・ヨコ 15N 以上	
○テント用生地の接合 ・縫合部の引張強度	JIS L 1093 グラフ法(A-1 法)	150N 以上	・メッシュ生地は 50N 以上。

使用するファスナは下記基準を満たすこととします。

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
スライダー総合強度	JIS S 3015	破断時の負荷が JIS の 規定以上であること	・ファスナに適用。
チェーン横引強度			
スライダーロック強度			・ロック機能があるファスナに適用。
スライダー引き手ねじり強度			・ファスナに適用。

23. 化粧品の検査項目と判定基準

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）第二条第 3 項に定められた「化粧品」に適用。

- ヘアケア製品（シャンプー、コンディショナー、ワックス等）
- ボディケア製品（せっけん、ボディソープ、ローション等）
- スキンケア製品（化粧品、乳液、クリーム、美容液等）
- メイクアップ製品（ファンデーション、口紅、マスカラ等）
- オーラルケア製品（歯磨き粉、洗口剤等）
- フレグランス製品（オーデコロン、香水等）

1) 基本品質

① 準拠事項

検査項目	検査方法	判定基準	備 考
薬機法 規定事項	化粧品 基準	化粧品 基準に 基づく	1. 化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染の恐れがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じる恐れがある物であってはならない。 2. 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止 3. 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限 4. 防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限 5. 化粧品に配合されるグリセリンは、当該成分 100g 中ジエチレングリコール 0.1g 以下のものでなければならない。

* 化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、化粧品製造販売届出等、薬機法に定められた必要な許可を取得している流通ルートである事。

a. 配合禁止成分（化粧品工業連合会 自粛通知）

タール色素 8種

（赤色 501 号、橙色 403 号、橙色 204 号、赤色 205 号、赤色 206 号、赤色 207 号、赤色 208 号、赤色 404 号）

b. 禁止物質の定量下限について以下を基準とします。

ア. 関係省庁からの法令や通知、日本化粧品工業連合会の基準制定などを準拠します。

・ヒ素化合物（厚生省 薬事第八一号） 10ppm 以下

・微生物限度値（化粧品工業連合会 自粛通知） 生菌数

3 歳未満の乳幼児に使用する製品、目の周りに使用する製品及び粘膜に使用する製品

…… 100 CFU/g 又は ml 以下

上記以外の製品 …… 1,000 CFU/g 又は ml 以下

イ. その他

・ホルムアルデヒド 20ppm 以下

② 表示事項

検査項目	準拠する法律・規格	判定基準	備 考
種類別名称	薬機法及び 化粧品 公正競争規約	適正なこと	・ 施行規則で定められている名称を表示。 括弧、枠組み、色替え等で目立つ様にする事。
販売名			・ 承認を受けた名称または届け出た名称。
内容量			・ 施行規則で定めた方法で表示を行う事。 ・ 実際の内容量は、表示値以上である事。
使用期限			・ 製造または輸入後適切な保存条件のもとで 3 年を超えて性状及び品質が安定な化粧品は除く。 ・ 年、月を表示する。
配合成分			・ 全成分を表示する。 化粧品工業連合会が定めた表示名称で表示する事。 ・ 施行規則で定めた方法で表示を行う事。
原産国名			・ 製造した事業所の所在する国の名称とする。 小分け工程のみ日本国内で行われた場合は、外国産として取り扱う。
使用上、保管上の注意			・ 施行規則で定められた例示に準じて表示する事。
製造番号または製造記号			
製造販売業者の氏名または名称及び住所			
問い合わせ先			

a. 内容量

- ア. 「g」又は「グラム」、「mL」又は「ミリットル」。内容数量は個数等の単位で表示。
- イ. 重量や体積は平均量を表示。但し最小量で有る旨を表示する場合は、最小量による事が出来る。
- ウ. 平均量で表示する場合の表示量と内容量の誤差は「-3%」以内とする。
- エ. 内容量が 10 g 又は 10ml 以下の化粧品（以下小容量化粧品という）については、内容量表示を省略できる。
- オ. 内容数量が 6 以下で、かつ包装を開かないで容易にこれを知る事が出来る物は内容数量表示を省略できる。
- カ. 小容量化粧品について内容量を表示する場合、10 個の内容量の平均値が、表示した内容量の「-3%」を超えてはならない。
また、表示した内容量と実質内容量の誤差の不足側交差は「-9%以内」とする。

③化粧品等の適正広告ガイドライン

日本化粧品工業連合会に定められたガイドラインに準じます。